

INFORMĀCIJAS BROŠŪRA PAR SEJAS MASKU 731

Sejas maskas modelis 731 ir konstrūts, nemot vērā Eiropas standartu EN 136 un Karalīnas dekreta 1407/1992 drošības un veselības prasības.

Konstruēšanas posmā iesaistīta institūcija:

CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE PROTECCIÓN.

Pilnvarotā kontroles iestāde: 0159

Autopista de San Pablo s/n, 41007 - SEVILLA

LIETOŠĀNA

Sejas maskas modelis 731 ir paredzēts lietošanai ar iebāku sertificētu filtru, kam ir standarta vītne saskājā ar EN 148/1.

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

-Ja netiek ievērot šīs sejas maskas lietošanas norādījumi un ierobežojumi, ja vien ņemto visā ekspozīcijas laikā, tas var samazināt aizsardzības līmeni, tādējādi palīelinot piesārņotājā iedarbības laiku un attiecīgi slimības vai pastāvīgas invaliditātes draudus.

-Pirms izsarglīdzekļa izmantošanas lietošajam jābūt informētam par tā pareizu lietošanu, kā arī par piesārņotāju, lai izvēlētos atbilstīgu filtru veidi.

-Izmantot tikai vīde, kur skābekļa daudzums gaisā pārsniezd 17 % pēc filtra.

-Masku ieteicams izmantonot tikai vienai personai, lai izvairītos no iespējamām līpigām slimībām.

-Ja tiek konstatētas kādas piesārņotāja pārīmes (smarža, garša, nieze) var elpošanas pretestības palīelināšanās, zona jāstājās nekavējoties.

UZLIKŠANA UN REGULĒŠĀNA

1. Noregulēt masku atbilstoši sejas formai, nemot vērā, ka iekšējai maskai jābūt nevainavīgai pieļāgotai degunam un mutei (1.zim.).



2. Stiprinājumu novietot galvas aizmugurē, to regulējot, līdz maska nevainavīgiem pieglū (2.zim.).

3. Lai pārliecinātos, vai maska pareizi noregulēta, gaisa ieplēšvieta jāaizsedz un jāeelpo. Maskai jāpielāpīt pie sejas (3.zim.).

4. Lai noņemtu masku, vispirms jāatbrīvo 5 regulēšanas punkti (4.zīm.).

5. Noņemt masku, salverot to pie apakšējās dajas (5.zīm.).

**APKOPĒ UN PĀRBAUDES**

Maskas derīguma termiņš ir 5 gadi. Maskas dajas regulāri jāpārbauda, lai pārliecinātos, ka tās funkcjonē pareizi.

UZGLĀBĀŠĀNA

Kad sejas masku 731 nelietojat, glabājiet to somā, kurā tā tiks piegādāta, ārpus piesārņotās zonas.

Nav ieteicams masku pakļaut tādās temperatūras iedarbībai, kas pārsniedz 70°C. Uzglābāšana apstāklos, kas atšķiras no rāzotāja norādījumiem, var ieteikt maskas kalpošanas ilgumu.

TIRĀSA

Katrā darba dienās beigās sejas maska jānotira un jānovieto somā.

Lai noņirtu tās maskas dajas, kas saskaras ar seju, tīriet tās ar laputīnu, kas samitrināta remēdeni zlepījēni, un jaujiet nozīmīgo temperatūru. Nekādā gadījumā nemierīt izstrādājumu ūdeni.

DROŠĪBAS MARķEJUMS

Maskai ir sādi drošības marķežumi.

Rāzotāja nosaukums: CLIMAX

Modelis: Modelis Nr. 731

Izgatavošanas datums: (attēlotās pulksteņa veidā: mēnesis un gads)

Eiropas standarts: EN 136 Sertifikācija: CE 0159

LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI

-Sejas maskas nepieiegādā skābekļi. To nekad nedrīkst izmantonot vīde, kas satur mazāk par 17% skābekļa pēc filtra.

-Neizmantonot, ja piesārņotāju koncentrācijas ir nenovēršami bīstamas veselībai un dzīvībai, ja tās nav zināmas, ir lielākas par 1000 ppm vai 10 reizes pārsniezd maksimālo pieļaujamo koncentrāciju.

-Neizmantonot sejas masku neatbilstošā vīdē.

-Neizmantonot, ja ir bārda, valgu bārda vai dzījas rētas, kas apgrūtina lieši saskari starp seju un maskas malu.

-Neizmantonot piesārņotāju, kas rada lielu karstumu, reaģējot ar filtru absorbu.

VEIDO KAUKĒS 731 INFORMĀCINIS BUKLETAS

Veido kaukē, modelis 731, sukurta ir pagaminta pagal europejas normas EN 136 bei Karalīnas dekreta 1407/1992 saugos ir sveikatos reikājavim.

Kūrīmo etape dalyvaujanti institūcija:

NACIONALINIS APSAUGOS PRIEMONIŲ CENTRAS

Kokybės Kontrolės Institūcija: 0159. Autopista de San Pablo, b/n. 41007 - SEVILLA

TAIKYMAS

Veido kaukē, modelis 731, sukurta naudoti kartu su bet koki sertifikatu filtru, kurio sujungimas reglamentuojamas pagal EN 148/1 norma.

NAUDÖJIMO INSTRŪKLĀCIA

-Nesilaikāt visu šios veido kaukēs naudojimo instrukciju ir sālygi bei nuolat jos nenaudojant apsāugos lygis galī sumāseti, todēl teršali poveikio laikas išsauga, kas sālygo līgos ar pastovos negalios pavoju.

-Prieš naudodamas kaukē, ašmuo turi būti susipažinęsu su prietaiso teisingu naudojimu ir pagal teršalų rūši parinkti tinkamu filtro tipu.

-Prietaisais galī būti naudojamas tik aplinkoje, kur deguonis kiekis daugiau nei 17%.

-Kaukē rekomenduojama naudoti tik vienam asmeniui, siekiant išvengti potenciālais uzkrētimo.


-Pastebējus užterštumo požymius (skonis, kvapas, niezējimas) ar pasunkejā kvēpavimās, privalomā nedelsiant palikti tā darbo vieta.

UZSIDEITĀS IR SUREGULĀVIMAS

1.Uzsidēti kaukē ant veido kontūru taip, kad vidinē kaukē visiškai apgultu nosj ir burnā. (1.pav.)



2.Uzsidēti raišti ant pakausojo, iji sureguliuojant taip, kad kaukē visiškai priglūstu. (2.pav.)



3.Siekiant išlikinti ar kaukē uzsidēta teisingai, reikia uždeginti oro priejimā, ir jkvepti. Kaukē turi priplisti prie veido (3.pav.)



2.Nusiimti kaukē, pirmiausiai reikia atlaisvinti visus 5 suregulavimo taškus. (4.pav.)



3.Nusiimti kaukē, prilaikant ja išpačios (5.pav.)

PRIEŽIŪRA IR TIKRINIMAS

Kaukē galiojimo laikas yra 5 metai. Būtina atlikti periodiskā komponentų patikrinimą, siekiant išlikinti ar jie veikia teisingai.

SANDEĻAVIMAS

Veido kaukē 731 laikyti maišelyje, kuriame jyra pateiktai, toli nuo užterštostos zonas. Nerekomenduojama laikyti kaukēs temperatūroje, aukstesnēje nei 70°C. Prietaiso sandeļavimās, nesilaikant gaminjoto rekomenduojamų reikalavimų, gali ītakoti jy galiojimo laika.

VALYMAS

Veido kaukē reikia valyti po kiekvienos darbo dienos ir laikyti originaliamai maišelyje.

Norint nuvalyti tā kaukēs dalī, kuri liečiasi su veidu, reikia jy šluostyti šiltame muliname vandenye sudrēkintu skudurēliu ir palikti ja iššūrtai kambario temperatūroje. Griežtai drāžuojama prietaisa panardinti ī vandenē.

SAUGOS ŽENKLAI

Ant kaukēs nuvordyt šie saugos ženklai:

Gamintojas: CLIMAX Modelis: Mod. 731

Pagamino data: (Laikrodzio forma: mēnuo ir metai).

Europas norma: EN 136

Sertifikavimas: CE 0159

NAUDÖJIMO APRIBOJIMAI

-Veido kaukē deguonies netekia. Jos negalima naudoti aplinkoje, kur deguonis kiekis mažesnis nei 17%.

-Nenaudokite jas tāda, kai teršali koncentracija pavojinga sveikatai ir gyvybei, teršali nezinomi, viršija 1000 ppm ar 10 kartu TLV (maksimai leidzamai vertē kiekvieham diju tipui).

-Nenaudokite veido kaukēs netinkamai.

-Nenaudotai kaukēs nešiojant barzde, žandenas ar turint gilius randus, kurie trukdo tiesloginiam kaukēs krašto kontaktui su veidu.

-Nenaudotai kaukēs teršalam, kurie išskiria aukšta temperatūru, reaguodami su filtro absorventu.

ИНСТРУКЦИЯ К РЕСПИРАТОРНОЙ МАСКЕ 731

Респираторная маска модели 731 изготовлена с учетом Европейской нормы EN 136 и отвечает требованиям Королевского декрета 1407/1992 в отношении безопасности и охраны здоровья. Органы, принимавшие участие в разработке изделия: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ.

Организм, выполнивший сертификацию: 0159

Autopista de San Pablo s/n, 41007 - SEVILLE

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Респираторная маска модели 731 предназначена для использования со всеми сертифицированными фильтрами, которые удовлетворяют требованиям нормы EN 148/1.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

-Несоблюдение инструкций и ограничений по применению респираторной маски, а также отказ от ее использования в течение всего времени нахождения в загрязненной среде может снизить уровень защиты и, следовательно, увеличить время, в течение которого пользователь подвергается воздействию вредных веществ, что влечет за собой риск возникновения заболеваний, вплоть до случаев постоянной нетрудоспособности.

-Перед использованием снаряжения пользователь должен изучить, в какой среде он будет работать.

-Маска предназначена исключительно для использования в среде, в которой содержание кислорода в воздухе превышает 17% объема.

-Во избежание возможных инфекций рекомендуется использовать маску только одному человеку.


-В случае обнаружения признаков наличия вредного вещества (запах, вкус, зуд или запущенности дыхания) следует немедленно покинуть зарезиненную зону.

НАДЕЖДАНИЕ И ПОДГОНКА

1.Надеть маску на лицо, при этом ее внутренняя поверхность должна занять правильное положение по отношению к носу и рту. (рис. 1)



2.Отрегулировать ремешки маски таким образом, чтобы она плотно держалась на голове. (рис. 2)



3.Убедиться в том, что маска налажена правильно; для этого следует закрыть дыхательные отверстия и сделать глубокий вдох. Маска должна прилипнуть к лицу. (рис. 3)



4.Для снятия маски в первую очередь следует изменить 5 точек крепления. (рис. 4)

**УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Срок службы маски 5 лет. Для проверки исправности маски следует проводить регулярный осмотр ее компонентов.

ХРАНЕНИЕ

При неиспользовании респираторной маски 731 следует хранить ее в прилагаемой к ней сумке с пределами загрязненной зоны. Не рекомендуется подвергать маску воздействию температуры, превышающей 70°C. Нарушение условий хранения, рекомендованных изготовителем, может скратить срок службы маски.

ЧИСТКА

Дыхательная маска должна подвергаться чистке после окончания каждой рабочей смены и убираться для хранения в прилагаемую к ней сумку. Для чистки поверхности маски, вступающей в контакт с лицом, следует прополоскать ее влажно, смоченной в теплой мыльной воде и дать ей высохнуть при температуре окружающей среды. Нельзя погружать изделие в воду.

МАРКИРОВКА

Маска снабжена следующей маркировкой:

Наименование изготовителя: CLIMAX

Модель: Mod.731

Дата выпуска: (месяц и год)

Европейская норма: EN 136

Сертификат: CE 0159

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

-Дыхательная маска не осуществляет подачу кислорода. Не допускается использование маски в среде с содержанием кислорода менее 17%.

-Нельзя использовать маску, если концентрация вредных веществ в атмосфере представляет опасность для здоровья и жизни, если не установлена ни природы или их концентрации больше 1000 промилле или превышает в 10 раз предельно допустимую концентрацию загрязнений в воздухе.

-При использовании маски следует соблюдать прилагаемые к ней инструкции по использованию.

-Нельзя использовать маску при наличии бороды, бакенбарда или глубоких щипков, которые могут помешать плотному прилеганию краев маски к лицу.

-Нельзя использовать маску с вредными веществами, которые, вступая в реакцию с абсорбирующими материалом фильтра, выделяют тепло.

PRODUCTOS CLIMAX, S.A.

Pol. Ind. Sector Mollet, Calle Llobregat, N ° 08150 Parets del Vallès (Barcelona) SPAIN
Tel. 34 93 562 13 11 - Fax 34 93 562 14 13

www.productosclimax.com

E-mail: info@productosclimax.com