



WR 36DA • WR 36DB



WR36DA



EST Kasutusjuhend

LV Lietošanas pamācīb

LT Naudojimo instrukcijos



WR 36DA • WR 36DB





WR36DA




EE Kasutusjuhend


1



2






3




4

WR36DA




5


WR36DB




6




7




8




9




10




11




12




13




14



15



16



ÜLDISED ELEKTRITÖÖRIISTADE

OHUTUSJUHISED

⚠ HOIATUS

Lugege läbi kõik selle elektritööriistaga kaasasolevad hoiatused, juhisid, illustratsioonid ja tehnilised andmed. Alltoodud juhistele eiramise võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju ja/või tõsisse vigastuse.

Hoidke kõik hoiatused ja juhisid tulevikus ülevaatamiseks alles.

Hoiatuses tähistab mõiste „elektritööriist“ vooluvõrgutoitega (juhtmeaga) tööriista või akutoitega (juhtmeta) tööriista.

1) Tööala ohutus

a) Tööala peab olema puhas ja hästi valgustatud.

Asju täiskuhjadut või pimedad alad soodustavad önnetusi.

b) Ärge kasutage elektritööriisti plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu läheduses.

Elektritööriistad tekitavad sõdemeid, mis võivad süüdata tolmu või auru.

c) Hoidke lapsed ja körvalised isikud elektritööriistaga töötamise ajal eemal.

Kui miski teie tähelepanu kõrvale juhib, võib olukord kontrolli alt väljuda.

2) Elektroohutus

a) Elektritööriista pistik peab sobima pistikupesaga. Pistiku mis tahes ümberehitused on keelatud.

Ärge kasutage adapterpistikuid koos maandatud elektritööriistadega.

Ümberehitamata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi ohtu.

b) Välgise keha kokkupuudet maandatud pindadega nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmkuid.

Kui teie keha on maaühenduses, suurenab elektrilöögi oht.

c) Elektritööriistad ei tohi sattuda vihma kätte ega märja keskkonda.

Elektritööriista sattunud vesi töstab elektrilöögi saamise ohtu.

d) Ärge kahjustage toitejuhet. Ärge kunagi kasutage juhet elektritööriista kandmises, vedamiseks või toitepistiku pesast väljatömbamiseks. Hoidke juhe eemal kuumusest, ölist, teravatest nurkadest ja liikuvatest osadest.

Kahjustatud või sassis juhtmed töstavad elektrilöögi saamise ohtu.

e) Kui töötate elektritööriistaga välistingimustes, kasutage sellist pikendusjuhet, mis sobib väljas kasutamiseks.

Välistingimustesse sobiva pikendusjuhme kasutamine vähendab elektrilöögi saamise ohtu.

f) Kui elektritööriista niiskes kohas töötamine on paramatamatu, kasutage rikkveoolukaitsega (RCD) kaitstud toidet.

Rikkveoolukaitse kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

3) Isiklik ohutus

a) Olge valvas, jälgige pidevalt, mida teete, ja kasutage elektritööriistaga töötades tervet mõistust. Ärge kasutage elektritööriista väsimult või narkootilisi aineid, alkoholi või ravimeid tarvitamatan.

Elektritööriistaga töötamisel võib tähelepanu hetkeline hajumine lõppeda tõisisse vigastusega.

b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kasutage alati kaitseprille.

Kaitsevahendid nagu oludesse sobiv tolummask, libisemiskindlad turvajalatsid, kiiver või körvaklapid kaitsevad vöimaliku tervisekahju eest.

c) Vältige juuhækäivitust. Enne tööriista vooluvõrku ja/või akukomplektiga ühendamist, ülestõstmist või kandmist veenduge selles, et lülit on väljalülitatud asendis.

Tööriista kandmine sõrme lülitil hoides või elektritööriistade ühendamine vooluvõrku, kui lülit on sisselülitatud asendis, lõpeb sageli önneltult.

d) Eemaldage reguleerimis- ja mutrivõtmel enne elektritööriista käivitamist.

Mutrivõti või muu võti, mis on jäänud elektritööriista põõleva osa külge, võib vigastusi põhjustada.

e) Vältige kütünitamist. Hoidke kogu aeg jalad kindlalt maas ning säälitage tasakaal.

See tagab parema kontrolli elektritööriista üle ootamatutes olukordades.

f) Riitetage sobivalt. Ärge kandke avaraaid rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed ja rietuseseemed liikuvatest osadest eemal.

Avarad riideesemed, ehted või pikad juuksed võivad liikuvate osade vahelise takerduda.

g) Ühendage tolmpüpüde- ja tolmukogumisvahendid nende ühendamiseks vajalike rakiste olemasolul ning kasutage nimetatud vahendeid nõuetekohaselt.

Tolmukogumisvahendite kasutamine võib leevendada tolmuga seotud ohte.

h) Ärge tööriistade sagedesest kasutamisest tingitud kindlustundede mõjul hooletuks muutuge ja ohutusreeglite järgimisest loobuge.

Sekundi murdosast piisab, et liigne uljus lõpeks raske vigastusega.

4) Elektritööriista kasutamine ja hooldus

a) Ärge kasutage elektritööriista suhtes jõudu. Kasutage tööks sobilikku elektritööriista.

Elektritöörist saab töögata paremini ja ohutumalt hakkama juhil, kui selle ettenähtud jõudlust ei ületata.

b) Ärge elektritööriista kasutage, kui seda ei saa lülitist sisse ja välja lülitada.

Iga elektritöörist, mida lülitil abil juhtida ei saa, on ohtlik ja vajab remonti.

c) Ühendage pistik vooluvõrgu pistikupesast ja/või akukomplekt elektritööriista küljest lahti (kui akukomplekt on eemaldatav) enne mis tahes reguleerimistoimingute sooritamist, tarvikute vahetamist või elektritööriistade hoiulepanekut. Taolised ennetavad ohutusmeetmed piiravad elektritööriista juhusliku käivitamise ohtu.

d) Pange elektritööristad, mida ei kasutata, hoiule laste käeulatusest eemal ja ärge lubage körvalseisjatel, kes pole elektritööriista ning kääsoleva juhendiga tutvunud, elektritööriistaga töötada.

Vastava väljaõppeta kasutajate käes on elektritööriistad ohtlikud.

e) Hooldage elektritööriistu ja lisavarustust. Kontrollige liikuvate osade õiget joondust ja kiilumise puudumist, osade korrasolekut ning muid asjaolusid, mis võivad mõjutada elektritööriista talitlust.

Kahjustatud osad tuleb enne kasutamist parandada. Hooldamata elektritööriistad on põhjustanud arvukalt önnetsusi.

f) Hoidke lõikeriistad teravad ja puhtad.

Korralikult hooldatud, teravate lõikeseradega lõikeriistad ei kili nii lihtsalt kinni ja neid on lihtsam käsitseda.

g) Kasutage antud elektritööriista, lisatarvikuid, puuriterasid, kruviotsakuid jms. vastavalt kääsolevale juhendile ning antud tüüpi elektritööriista jaoks ettenähtud viisil, võttes arvesse tööttingimusi ja planeeritava töö iseärasusti.

Elektritööriista kasutamine ettenähtust erinevatele eesmärkidele võib põhjustada ohtlikke olukordi.

h) Hoidke käepidemed ja haarddepinnad kuivad ning puhtad. Need ei tohi olla ölised ega määrdedesed.

Libedad käepidemed ja haardepinnad ei võimalda tööriista ootamatutes olukordades ohultult käsitseda ning talitseda.

5) Akutööriista kasutamine ja hooldus

a) Kasutage akude laadimiseks ainult tootja poolt määratletud laadijat.

Laadija, mis sobib ühte tüüpi akuga, võib põhjustada tulekahju, kui seda kasutada koos mõnda teist tüüpi akuga.

b) Kasutage elektritööriisti üksnes koos nende jaoks ettenähtud akukomplektidega.

Mis tahes muude akukomplektide kasutamine võib põhjustada vigastuse või tulekahju.

c) Kui akukomplekti ei kasutata, ärge hoidke seda koos muude metallsemetega nagu kirjaklambrid, mündid, võtmned, naelad, kruvid või muud väiksed metallsemed, mis võivad tekitada ühenduse klemmidile vahel.

Akuklemmidile lühistamine võib põhjustada põletust või tulekahju.

d) Väärskasutuse tagajärvel võib akust lekkida vedelikku – vältige kokkupuudet sellega. Kui juhtute vedelikuga siiski kokku puutuma, peske see veega maha. Vedeliku silmasattumisel pöörduge kindlasti arsti poole. Akust lekkinud vedelik võib põhjustada örritust või olla sõõrvitav.

e) Ärge kasutage kahjustatud või ümberehitatud akukomplekti ega tööriista.

Akude kahjustused või ümberehitused võivad põhjustada tulekahju, plahvatuse või kehavigastuse.

f) Kaitske akukomplekti ja tööriista tule ning liiga kõrgete temperatuuride eest.

Kokkupuude tule või temperatuuridega üle 130°C võib põhjustada plahvatuse.

g) Järgige kõiki laadimisjuhiseid, ärge laadige akukomplekti või tööriista väljaspool kasutusjuhendis ettenähtud temperatuurivahemikku. Aku laadimine valesti või väljaspool ettenähtud temperatuurivahemikku võib kahjustada akut ja suurendada tulekahju ohtu.

6) Hooldus

a) Laske elektritööriista hooldada pädeval isikul, kes kasutab vaid originaalvaruosi.

Sel juhul on tagatud elektritööriista ohutuse säilimine.

b) Kahjustatud akukomplekte hooldada ei tohi.

Akukomplekte võib hooldada ainult tootja või volitatud teenusepakkija.

ETTEVAATUST

Hoidke lapsed ja põdurad elektritööriistadest eemal. Kui elektritööriist pole kasutusel, tuleks seda hoida lastele ja põduratele kättesaamatus kohas.

TÄIENDAVAD OHUTUSJUHISED

- Tegu on kaasaskantava tööriistaga poltide ja mutrite kinni-ning lahtikeeramiseks. Kasutage toodet vaid neil otstarvetel.
- Hoidke tööriista töö käigus alati kindlalt käes. Selle nõude eiramise võib põhjustada önnetusi või vigastusi. (Joonis 16)
- Veenduge selles, et aku on korralikult kinnititud. Vastasel juhul võib see lahti tulla ja önnetusel põhjustada.
- Valmistage töökesskond ette ja kontrollige üle. Veenduge selles, et töökoht vastab kõigile ohutusjuhistes väljatoodud tingimustele.
- Hoidke võõrkehadaku kinnitavast eemal.
- Aku ja laadijat ei tohi mingil juhul koost lahti võtta.
- Aku lühistamine on keelatud. Aku lühistamisega kaasneb tugev elektrivool ja ülekuumenemine. Aku võib süttida või kahjustusi saada.
- Ärge akut tulle visake. Aku võib põletamisel plahvatada.
- Viige aku utiliseerimiseks kauplusse, kust te selle ostsite, niipea, kuiaku kiire tühjenemine laadimise järel selle kasutamise ebapraktiliseks muudab. Ärge utiliseerge tühja akut koes olmeprügiga.
- Ärge sisestage midagi laadija öhutusavadesse. Metallist või sūttivate esemete sisestamisega laadija öhutusavadesse kaasneb elektrilögi või laadija kahjustamise oht.
- Kontrollige tegelikku pingutusmomenti momendimõõtevõtmega.
- Jätke töörist enne põörlemissuuna ümberlülitamist seisma. Enne põörlemissuuna ümberlülitamist vabastage päästiklüliti ja oodake, kuni tööriist seisub.
- Põörleva osa puudutamine on rangelt keelatud. Hoidke tööriista põörleva osa oma kätest ja muudest kehaosadest eemal. Nii kaitsete end sisselöigate ja põörleva osa vahele kuumuse eest. Vältige põörleva osa puudutamist ka seadme pikaajalise kasutamise järel. See kuumeneb tublisti ja võib teid põletada.
- Palume kasutada ettenähtud lisavarustust, mis on välti toodud kasutusjuhendi ja HiKOK kataloogis. Selle nõude eiramise võib põhjustada önnetusi või vigastusi.
- Kinnitage tarvik kindlalt alas külge. Kui tarvik pole kindlalt kinni, võib see lahti tulla ja vigastusi põhjustada.
- Pingutusrežiimi valimisfunktsioon
 - Vabastage päästiklüliti pingutusrežiimi valimise ajaks. Vastasel juhul võib tekida tõrge.
 - Režiimi valik sõltub poltidest ja vastuvõtvast materjalist. Keerake katseks kinni mõned poldid ja seadistage režiimi vastavalt.
 - Pingutusrežiimi valimislülitit saab seadistada üksnes pärast aku ühendamist tööriistaga ja ühekordset vajutamist päästiklülilitile.
- Elektritööriist on varustatud ülekuumenemise kaitseahelaga, mis kaitseb mootorit. Pikaajalise töö korral võib seadme temperatuur tõusta, ülekuumenemise kaitseahel rakendub ja seadme töö katkeb automaatselt. Niisugusele juhul laske elektritööriistal enne kasutamise jätkamist jahtuda.
- Tööriista ülekoormamisel võib selle mootor seisuda. Kui see juhtub, vabastage tööriista päästiklüliti ja kõrvvaldage ülekoormuse põhjus.
- Aku kasutamisel külmades oludes (alla 0°C) võib mõnikord täheldada jõumomendi ning jõudluse langust. Samas on tegu ajutise nähtusega, aku soojenemisel taastub tavapärate talitus.

- Surunuppu ei saa lülitada ajal, mil elektritöörist käib. Surunupu lülitamiseks seisake esmalt elektritöörist ja vajutage siis nupule.
- Paigaldage konks kindlast. Kui konks pole kindlast paigaldatud, võib see kasutuse käigus vigastusi põhjustada.
Kui otsustate tööriista kandmiseks vöö külge riputada, eemalda kindlasti puuritera või tööriista padrun. Selle nõude eiramino võib vigastusi põhjustada.
- Arge lülitipaneeli tugevalt pörutage ega lõhkuge. See võib põhjustada probleeme.
- Arge vaadake otse lambi sisse. See võib põhjustada silmakahjustusi.
Kui leedlambi klaasile on kogunenud mustust, pühkige see pehme lapiga maha, vältides hoolikalt klaasi krimmustamist. Leedlambi krimmustades võivad vähendada selle heledust.
- Etaku polema unustatud leedlambi tötu tühjaks ei saaks, kustub lamp automaatselt u. 2 minuti pärast.
- Laskke trelli pikaajalise töö järel puhata.
- Arge puudutage korpust, sest see läheb pikaajalise tööga väga kuumaks.
- Arge kasutage toodet juhul, kui tööriist või akuklemmid (akukinnitus) on deformeerunud.
Vastasel juhul võib aku paigaldamine põhjustada lühise, mis tekib suitsu või tuld.
- Puhastage tööriista klemme (akukinnitust) metallipurust ja tolmust.
 - Enne kasutamist veenduge selles, et metallipuru ja tolmi pole kogunenud klemmide ümbrusse.
 - Püüdke vältneda metallipuru või tolmu langemist akule kasutamise käigus.
 - Töö katkestamisel või kasutamise järel arge jätké tööriista kohta, kus sellele võib ladestudat metallipuru või tolmi. Vastasel juhul võib tekkida lühis, mis võib tekitada suitsu või tuld.
- Kasutage tööriista ja akut ainult temperatuurivahemikus -5°C kuni 40°C.

ETTEVAATUSABINÖUD SEOSES LIITUMIOONAKUGA

Liitumionaku töoea pikendamiseks on aku varustatud kaitsefunktsooniga toite katkestamiseks.

Eespool kirjeldatud juhtidel 1 kuni 3 võib mootor antud toote kasutamisel seiskuda isegi juhul, kui päästikut all hoiate. Tegu pole rikke, vaid kaitsefunktsooni sekumisega.

- Kui aku tühjaks saab, jäab mootor seisma. Niisugusel juhul laadige akut viivitamatult.
- Mootor võib seiskuda tööriista ülekoormuse korral. Niisugusel juhul vabastage tööriista päästik ja kõrvvaldage ülekoormuse põhjused. Seejärel võib tööriista uesti kasutada.
- Kuiaku tööriista ülekoormuse töttu üle kuumeneb, võib akutoode katkedaa.

Niisugusel juhul lõpetage aku kasutamine ja laske sel jahtuda. Seejärel võib tööriista uesti kasutada.

Palume lisaks järgida alltoodud hoiatusi ja ettevaatusabinöuid.

HOIATUS

Aku võimalike lekete, kuumenemise, suitsemise, plahvatamise ja süttimise välimiseks pidage kindlasti kinni järgnevatest ettevaatusabinöudest.

- Hoidke ära metallipuru või tolmu kogunemine aku peale.
 - Kandke töö käigus hoolet selle eest, et metallipuru ega tolmi akule ei langeks.
 - Kandke hoolet selle eest, et tööriistale töö käigus langev metallipuru või tolmi akule ei koguneks.
 - Arge hoidke akut, mida te hetkel ei kasuta, metallipurule ja tolmale avatud kohas.

- Enne aku hoiulepanekut puhastage see võimalikust metallipurust ja tolmost ning arge hoidke akusid koos metallsesemetega (kruvid, naelad jne.).
- Akut ei tohi läbistada terava eseeme nagu naelaga, lüüa haamriga, peale astuda või loopida. Kaitske akut tugevate lõökide eest.
- Ärge kasutage akut, mis on nähtavalт kahjustatud või deformeerunud.
- Järgigeaku ühendamisel polaarsust.
- Ärge ühendage akut vahetult pistikupessa või auto sigaretisüttijasse.
- Kasutage akut vaid selle ettenähtud otstarbel.
- Kuiaku pole ettenähtud laadimisaja lõpuks täis laetud, lõpetage kohe selle edasine laadimine.
- Ärge jätké akut kõrge temperatuuri või kõrge rõhu mõju alla – näiteks mikrolaineahju, kui vattisse või surveanumas.
- Kui märkate leket või tunnete ebameeldivat lõhna, viigeaku viivitamatult lahtisest tulest eemale.
- Akut ei tohi kasutada kohtades, kus tekivad tugevad staatised elektroilaengud.
- Aku lekke, ebameeldiva lõhna, kuumenemise, värvimutuste või deformeerumise korral või juhul, kuiaku teile kasutamise, laadimise või säilitamise käigus millegi poolest kahtlasena tundub, eemaldaaku viivitamatult sedmest või laadijast ning lõpetage selle kasutamine.
- Akut ei tohi sulekeldada mis tahes vedeliku või lasta vedelikul selle sisse voolata. Elektrit juhtiva vedeliku nagu vee sisepäas võib põhjustada tulekahju või plahvatuse. Säilitage akut jahedas kuivas kohas, eemal süttivatest ja tuleohtlikest esemetest. Vältige kohti, kus õhus leidub söövitavaid gaase.

ETTEVAATUST

- Lekkinud akuvadeliku silmasattumisel arge silmi hõrurge, vaid peske neid korralikult puhta vee nagu kraaniveega ja pöörduge viivitamatult arsti poole. Kui vedelik silma jäab, võib see silmaprobleeme põhjustada.
- Vedeliku sattumisel nahale või riitetele peske see kohe puhta vee nagu kraaniveega korralikult maha. Vastasel juhul võib vedelik põhjustada nahaärstitust.
- Kui täheledateaku esmakordset kasutamisel roostet, ebameeldivat lõhna, ülekuumenemist, värvimutust, deformatsiooni või muud ebatalalist, arge akut kasutage ja tagastage see müügiesindusele.

HOIATUS

Voolu juhtiva võõrkeha sattumine liitumionaku klemmile võib aku lühistada ja tulekahju tekitada. Liitumionaku säilitamisel järgige rangelt alltoodud reegleid.

- Ärge pange voolu juhitvast prügi, naelu ja traate nagu terastraat või vasktraataku hoiukarpi.
- Lühiste ärähoidmiseks kinnitageaku tööriista külge või sisestage akukate säilitamiseks kindlast kuni ventilaator silmist kaob.


TEAVE LIITUMIOONAKU TRANSPORTIMISE KOHTA

Liitumionaku transportimisel järgige alltoodud ettevaatusabinöuid.

HOIATUS

Teavitage veofirmat sellest, et pakend sisaldab liitumionakut, näidake ära selle väljundvõimsus ja järgige transpordi korraldamisel veofirma juhiseid.

- Liitumionakud väljundvõimsusega üle 100Wh on klassifitseeritud ohliku kaubana ja nõuavad erimeetmete rakendamist.
- Transportimisel välismaale järgige rahvusvahelist õigust ja pidage kinni sihtriigi õigusaktidest.



HOIATUS

- Vaadake USB-ühenduskaabel enne ühendamist defektide või kahjustustele avastamiseks üle. Defektse või kahjustatud USB-kaabli kasutamine võib põhjustada suitsu teket või süttimist.
- Kui toode pole kasutusel, sulgege USB-port kummikattega. Tolmu vms. ladestumine USB-porti võib põhjustada suitsu teket või süttimist.

MÄRKUS

- USB-seadme laadimises võib ette tulla ajutisi katkestusi.
- Kui USB-seadet ei laeta, ühendage USB-seade laadija küljest lahti. Vastasel juhul võib lisaks USB-seadme aku tööea lühenemisele juhtuda ootamatuid önnetusi.
- USB-seadme tüübist olenevalt ei pruugi mõningate seadmete laadimine võimalik olla.

ETTEVAATUSABINÖUD USB-SEADME ÜHENDAMISEL(UC18YSL3)

Ootamatu probleemi tekkimisel võivad selle tootega ühendatud USB-seadmel sisalduvad andmed rikutuks osutuda või kaduma minna. Enne selle tootega ühendamist varundage kindlasti kõik USB-seadmel leiduvad andmed. Palume võtta arvesse seda, et meie ettevõte ei võta mingit vastutust USB-seadmel sisalduvate andmete rikkumise või kaotamise eest, nagu ka ühendatud seadme mis tahes kahjustuste eest.

ETTEVAATUSABINÖUD SEOSES TOLMU- JA VEEKINDLUSEGA

See toode on kooskõlas IP56 kaitseklassi nõuetega (tolmukindluse ja veekindluse osas) elektritööriistade korral, nagu näevad ette rahvusvahelised IEC määärused. (Ainult põhiüksus vastab IP56 kaitseklassi nõuetele akuga varustatult.)

[IP-koodide kirjeldused]

IP56

Veekindluse kaitseklass

Seadme pritsimine tugevate veejugadega igast suunast ei tohi avaldada mingit kahjulikku mõju (veekindel). (100 liitrit vett minutis pritsitakse ligikaudu kolme minuti jooksul ligikaudu kolme meetri kauguselt, kasutades pihustusotsakut läbimõõduga 12,5 mm.)

Tahkete kehadte sissetungimise kaitseklass

Seadmele kahjulikku mõju avaldav tolmi ei tohi sisse pääseda (tolmukindel).

(Väljalülitatud seade jäetakse kaheksaks tunniks katsekambrisse, kus segurpump jõudlusega 2 kg/m³ paiskab õhku hõljuma talgipulibri osakesi läbimõõduga alla 75 µm.)

Seade on mõeldud tolmi ja vee mõjudist taluma, kuid selle törkekindlust ei saa garanteerida. Ärge kasutage ega hoidke seadet kohtades, kus see on ülemäärase tolmu mõju all, või kohtades, kus see vee alla või vihma kätte jäab.

OSADE NIMED (joonis 1 – joonis 15)

1	Korpus	17	Röngastihend
2	Alasi (A)	18	Tihvt
3	Höödröngas (C)	19	Kuuskantpadrun
4	Leedlamp	20	Soon
5	Päästiklüliti	21	Kruvi
6	Lülitipaneel	22	Aku laetuse indikaatorlüliti
7	Aku	23	Aku laetuse signaallamp
8	Konks	24	Näidikupaneel
9	Käepide	25	Töölambi lülit
10	Surunupp	26	Lambi signaallamp
11	Korpus	27	Pingutusrežiimi valimislüliti
12	Alasi (B)	28	Pingutusrežiimi signaallamp
13	Höödröngas (B)	29	Kummikate
14	Riiv	30	USB-port
15	Laetuse signaallamp	31	USB-kaabel
16	Kuuskantpadrun		

SÜMBOLID

HOIATUS

Järgnevalt kirjeldatakse seadmel kasutatavaid tingimärke. Veenduge enne seadme kasutamist selles, et olete nende tähdustusest aru saanud.

	WR36DA / WR36DB : Akulöökmutrikeeraja
	Vigastusohu vähendamiseks peab kasutaja lugema juhendit.
	Ainult EL riikide jaoks Elektriseadmeid ei tohi utiliseerida koos olmejäätmeteega! Vastavalt Euroopa direktiiville 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning selle kohaldamiselle kooskõlas liikmesriikide õigusega tuleb kasutuskõlbmatuks muutunud elektriseadmed eraldi kokku koguda ja keskkonnanoüetele vastavasse ringlussevötu kohta toimetada.
	Alalisvool
	Nimipinge
	Koormuseta kiirus
	Võnet minutis
	Löögisagedus
	Tavaline polt
	Kõrgtugev polt
	Suur režiim

Mm	Keskmine režiim
L2m	Väike 2 režiim
L1m	Väike 1 režiim
MT	Pingutusmoment (maksimaalne)
	Nelikantotsa suurus
	Kaal* (vastavalt menetlusele EPTA 01/2014)
	Sisselülitamine
	Väljalülitamine
	Ühendage aku lahti
	Töölambi lülit
	Pöörlev (lüliti välja 2 minuti pärast)
	Pöörlev ainult päästikule vajutamisel
	Ei pöle
	Päripäeva pöörlemine
	Vastupäeva pöörlemine
	Aku laetuse indikaatorlüliti
	Pöörlev: Aku laetusaste on üle 75%
	Pöörlev: Aku laetusaste on 50% – 75%.
	Pöörlev: Aku laetusaste on 25% – 50%.
	Pöörlev: Aku laetusaste on alla 25%.
	Vilgub: Aku on peaaegu tühi. Laadige akut niipea kui võimalik.
	Vilgub: Laadimine katkestatud kõrge temperatuuri töltu. Eemaldage aku tööriistast ja laske sel täielikult jahtuda.
	Vilgub: Laadimine katkestatud tõrke või rikke töltu. Viga võib olla akus, seega pöörduge müügiesinduse poole.
	Pingutusrežiimi valimislüliti
	Pingutusrežiimi signaallamp

	Väike 1 režiim / Väike 2 režiim Tööde jaoks, mis nõuavad peenähälestamist, näiteks väikse läbimööduga poltide pingutamine.
	Keskmine režiim Tööde jaoks, mis nõuavad jõu vähendamist pingutamise vältel.
	Suur režiim Tööde jaoks, mis nõuavad suurt jõudu ja kiirust pingutamise vältel.
	Hoiatus

* Olenevalt paigaldatud akust. Suurim kaal on mõdetud akuga BSL36B18 (müükse eraldi).

STANDARDVARUSTUS

Lisaks põhiüksusele (1 tk.) sisaldb pakend leheküljel 237 loetletud lisavarustust.

Standardvarustus võib muutuda eelneva teadaandeta.

RAKENDUSED

Igat liiki poltide ja mutrite, mida kasutatakse tarindite kinnitamiseks, kinni- ja lahtikeeramise.

SPETSIFIKATSIOONID

Masina tehnilised andmed on esitatud tabelis leheküljel 236.

MÄRKUS

HiKOKI uurimis- ja arendusprogrammi jätkumise töötuvad siin esitatud tehnilised andmed ette teatamatena muutuda.

LAADIMINE

Enne elektritööriista kasutamist laadige selle akut järgneval viisil.

1. **Ühendage laadija toitejuhe vooluvõrgu pistikupesaga.** Laadija pistiku ühendamisel pistikupessa hakkab laadimise signaallamp vilkuma (1-sekundilise vahega).
2. **Sisestage aku laadijasse.** Sisestage aku kindlalt laadijasse, nagu näidatud **joonisel 3** (leheküljel 2).
3. **Laadimine**
Aku sisestamisel laadijasse hakkab vilkuma laadimise sinine signaallamp.
Kui aku on tais laetud, pöleb roheline signaallamp. (vt **tabel 1**).
(1) Laetuse signaallambi näit
Laetuse signaallambi signaalid vastavad **tabelis 1** näidatule, olenevalt laadija või laetava aku seisundist.

Tabel 1

Laetuse signaallambi näidud				
Laetuse signaalla mp (PUNANE / SININE / ROHELINNE / LILLA)	Enne laadimist	Vilgub (PUNANE)	Süttib 0,5 sekundiks. Kustub 0,5 sekundiks. (ei põle 0,5 sekundit) 	Toiteallikaga ühendatud
	Laadimise ajal	Vilgub (SININE)	Süttib 0,5 sekundiks. Kustub 1 sekundiks. (ei põle 1 sekund) 	Aku laetusaste on alla 50%
		Vilgub (SININE)	Süttib 1 sekundiks. Kustub 0,5 sekundiks. (ei põle 0,5 sekundit) 	Aku laetusaste on alla 80%
		Pöleb (SININE)	Pöleb pidevalt 	Aku laetusaste on üle 80%
	Laadimine lõpetatud	Pöleb (ROHELINNE)	Pöleb pidevalt (pidev helisignaal: u. 6 sekundit) 	
	Ülekuumene-nemise ooteaeg	Vilgub (PUNANE)	Süttib 0,3 sekundiks. Kustub 0,3 sekundiks. (ei põle 0,3 sekundit) 	Aku on üle kuumenenud. Laadimist ei toimu. (Laadimine algab aku jahtumisel)
	Laadimine võimatu	Võbeleb (LILLA)	Süttib 0,1 sekundiks. Kustub 0,1 sekundiks. (ei põle 0,1 sekundit) (vahelduv helisignaal: u. 2 sekundit)	Aku või laadija törge

(2) Võttes arvesse temperatuuri ja laetava aku laadimisaega

Temperatuurid ja laadimisaeg vastavad **tabelis 2** näidatule.

Tabel 2

Laadija		UC18YSL3				
Aku	Aku tüüp	Li-ion				
	Aku laadimist võimaldavad temperatuurid	0°C – 50°C				
	Laadimispinge	V	14,4		18	
	Laadimisaeg, ligikaudne (20°C juures)	min.	BSL14xx seeria		BSL18xx seeria	
			(4 elementi)	(8 elementi)	(5 elementi)	(10 elementi)
			BSL1415S : 15 BSL1415 : 15 BSL1415X : 15 BSL1420 : 20 BSL1425 : 25 BSL1430C : 30	BSL1430 : 20 BSL1440 : 26 BSL1450 : 32 BSL1460 : 38	BSL1815S : 15 BSL1815 : 15 BSL1815X : 15 BSL1820 : 20 BSL1825 : 25 BSL1830C : 30	BSL1830 : 20 BSL1840 : 26 BSL1850 : 32 BSL1860 : 38
USB	Laadimispinge	V	5			
	Laadevool	A	2			

MÄRKUS

Aku laadimisaeg võib varieeruda olenevalt ümbrustest ja keskkonna temperatuurist ja töiteallika pingest.

4. Ühendage laadija toitejuhe pistikupesast lahti.
5. Hoidke laadijast kindlalt kinni ja tömmake aku välja.

MÄRKUS

Võtke laetud aku enne akulaadija hoiulepanekut kindlasti laadijast välja.

Teave uute akude tühjenemise jms. kohta

Kui vord uute akude ja akude, mida pole pikemat aega kasutatud, keemiline sisu pole aktiiveeritud, võivad need paaril esimesel kasutuskorral kiiresti tühjeneda. Tegu on ajutise ilminguga, akude normaalne laadeaeg taastub 2-3 laadimise järel.

Kuidas pikendada akude vastupidavust

- (1) Laadige akusid enne nende täielikku tühjenemist.

Kui tunnete, et tööriista joud hakkab nõrkema, lõpetage selle kasutamine ja laadige aku täis. Kui jätkate tööriista kasutamist ja aku ammendub täielikult, saab aku viga ning selle tööga lüheneb.

- (2) Vältige laadimist kõrgetel temperatuuridel.

Laetav aku on vahetult kasutamise järel kuum. Kui niisugust akut laetakse kohe pärast kasutamist, mandub selle keemiline sisu ja aku tööga lüheneb. Laske akul puhat; ärge laadige akut enne, kui see on mõnda aega jahtunud.

ETTEVAATUST

- Otseste pääkesevalguse kätle jäämise või äjsase kasutamise tõttu kuuma aku laadimisel süttib laetuse signaallamp 0,3 sekundiks ja kustub 0,3 sekundiks (ei põle Niisugusest juhul laske akul enne laadimise alustamist jahtuda).
- Kui laetuse signaallamp vilgub (0,2-sekundilise vahega), kontrollige, kas laadija akuliitnikus pole mingeid võörkehisi, ja eemaldage avastatud võörkehed. Võörkehade puudumisel on tõenäoliselt tegu aku või laadija rikkega. Viige see volitatud teeninduskeskusse.

- Kui vord sisseehitatud mikroarvutil kulub ligikaudu 3 sekundit selle tuvastamiseks, et laadima pandud UC18YSL3 on eemaldatud, oodake vähemalt 3 sekundit enne uuesti laadima panekut. Kui aku 3 sekundi jooksul uuesti laadima pannakse, võib selle laadimine poolikuks jäädva.

PAIGALDAMINE JA KASUTAMINE

Toiming	Joonis	Lk
Aku eemaldamine ja sisestamine	2	2
Laadimine	3	2
Padruni paigaldamine*1	4	2
Padruni paigaldamine*1	5	3
Pöörlemissuuna ümbermuutmine	6	3
Päästiklülitி kasutamine	7	3
Konksu eemaldamine ja	8	3
Aku laetuse indikaator	9	3
Leedlambi kasutamine*2	10	4
Pingutusrežiimi valimisfunktsioon*3	11	4
Kuidas kasutada haaki	12	4
USB-seadme laadimine vooluvõrgu pistikupesast	13-a	5
USB-seadme ja aku laadimine vooluvõrgu pistikupesast	13-b	5
Kuidas USB-seadet laadida	14	5
Kui USB-seadme laadimine on lõppenud	15	5
Lisavarustuse valimine	—	238

*1 Padruni paigaldamine

Valige kasutatav padrun.

[WR36DA]

(1) Lülistage röngastihend soonest välja, seejärel joondage padruni ava alas ja sisestage alas padruni sisse.

- (2) Sisestage tiht padrunisse.
- (3) Vältides tihtvi väljakukkumist, paigaldage röngastihend soonde padrunil.
[WR36DB]
- (1) Joondage padruni ja alasi nelikantosad teineteisega.
- (2) Paigaldage padrun kindlalt, lükates selle lõpuni alasi otsa.
- (3) Padruni eemaldamiseks tömmake see alasilt maha.

*2 Leedlambi kasutamine

MÄRKUS

Etaku põlema unustatud leedlambi töttu tühjaks ei saaks, kustub lamp automaatselt u. 2 minuti pärast.

*3 Pingutusrežiimi valimisfunktsioon

ETTEVAATUST

Vabastage päästiklüliti pingutusrežiimi valimise ajaks. Vastasel juhul võib tekkida tõrge.

Pingutusrežiimi valimislülitil abil saab jõumomenti töö liigile vastavaks reguleerida.

Pingutusrežiimi valimislülitil vajutamise teel saab järestikku ümber lülituda 4 erineva režiimi vahel.

HOOLDUS JA ÜLEVAATUS

1. Padrungi ülevaatus

Kulunud või deformeerunud kuuskant- või nelikantavaga padrun ei taga piisavalt tihedad liidet mutri või alasi vahel, millega kaasneb pingutusjõu kadu. Kontrollige regulaarselt padruniavade kulumist, vajadusel vahetage padrun uue vastu välja.

2. Kinnituskruvide ülevaatamine

Vaadeakse kõik kinnituskruidid regulaarselt üle ja veenduge nende pingulolekus. Kui mõni kruvidest ei ole pingul, pingutage see viivitamatult. Vastasel juhul võib tekkida tössine oht.

3. Mootori hooldamine

Mootoriüksuse mähis on elektritööriista töeline „süda“. Olge piisavalt hoolikas mähise hajustamise ja/või öli või veega märgumise ärahoitmiseks.

4. Klemmidede ülevaatus (tööriist ja aku)

Veenduge selles, et klemmidede pole kogunenud metallipuru ega tolmu.

Kontrollige seda aeg-ajalt enne tööd, töö ajal ja järel.

ETTEVAATUST

Eemaldage klemmidede kogunenud metallipuru või tolmi. Vastasel juhul võivad tekkida törked.

5. Välimispindade puhastamine

Pühkige määrdunud tööriist puhtaks pehme kuiva lapi või seebise veega niisutatud lapiga. Ärge kasutage kloorlahusteid, bensiini või vedeldit, sest need sulatavad plasti.

6. Hoiustamine

Säilitage elektritööriista lastele kättesaadatus kohas, kus temperatuur ei ületa 40°C.

MÄRKUS

Liitiumioonakude säilitamine.

Enne liitiumioonakude hoiulepanekut veenduge selles, et need on täielikult täis laetud.

Tühjade akude pikemaajaline (3 kuud või kauem) hoiustamine võib kaasa tuua nende jöndluse languse, vähendada oluliselt kasutusaega või lõppeda sellega, et akud ei hoia laengut.

Samas saab oluliselt lühenenud akude kasutusaega taastada korduva laadimise ja akude kasutamisega kahest viie korra.

Kui aku peab korduvale laadimisele ja kasutamisele vaatamata vastu äärmiselt lühikest aega, on selle tööga läbi. Ostke uus aku.

ETTEVAATUST

Elektritööriistade kasutamisel ja hooldamisel pidage kinni asukohariigis kehtivatest ohutusmäärustest ning standarditest.

Tähtis teave HiKOKI akutööriistade akude kohta

Palume alati kasutada meie poolt ettenähtud originaalseid akusid. Me ei saa garanteerida HiKOKI akutööriista ohutust ja talitlust juhul, kui seda kasutatakse muude kui meie poolt ettenähtud akudega, või akudega, mida on lahti võetud ning ümber ehitatud (sealhulgas akuelementide või muude siseosade lahtivõtmise ja vahetamine).

GARANTII

Me anname HiKOKI elektritööriistadele garantii, mis vastab seadustes/asukohariigi õigusaktides sätestatule. Garanti ei kata defekte või kahjustusi, mis on põhjustatud väärkasutusesest, kuritarvitusest või normaalset kulumisest ja amortisatsioonist. Kaebuste korral palume saata elektritööriisti lahtivõtmata kujul koos selle juhendi lõpus toodud GARANTITALONGIGA HiKOKI volitatud teeninduskeskusse.

Teave öhumüra ja vibratsiooni kohta

Möödetud väärused määritati kindlaks kooskõlas EN62841 ja avaldati kooskõlas ISO 4871.

Möödetud A-sageduskarakteristiku alusel korrigeeritud helitugevuse tase:

114 dB (A) (WR36DA)
109 dB (A) (WR36DB)

Möödetud A-sageduskarakteristiku alusel korrigeeritud helirõhu tase:

103 dB (A) (WR36DA)
98 dB (A) (WR36DB)

Määramatus K: 3 dB (A).

Kasutage kuulmiskaitsevahendeid.

Vibratsiooni koguväärused (kolmeteljelise vektori summa) määratult kooskõlas EN62841:

Kinnitite lõökpingutamine tööriista maksimaalsel võimsusel:

Vibratsiooni emissiooni väärust $\Delta h = 15.4 \text{ m/s}^2$ (WR36DA)
 14.8 m/s^2 (WR36DB)

Määramatus K= 1,5 m/s²

Avvaldatud vibratsiooni summaarne väärust on mõõdetud kooskõlas standardse katsetusmeetodiga ja seda võib kasutada ühe seadme võrdlemiseks teiseiga.

Seda võib kasutada ka mürataseme esmaseks hindamiseks.

HOIATUS

- Vibratsioonitase võib elektritööriista tegeliku kasutamise ajal erineda avaldatud summaarsest väärusest olenevalt tööriista kasutamise viisidest.
- Tuvastage kasutaja kaitsmiseks piisavad ohutusabinõud, mis põhinevad hinnangulisel müratasmel tegelikus tööolukorras (võttes arvesse töötsükli kõik osad nagu korrad, mil seade lülitatakse välja ja mil seade töötab tühikäigul, lisaks tööajale).

MÄRKUS

HiKOKI uurimis- ja arendusprogrammi jätkumise tööd võivad siin esitatud tehnilised andmed ette teatamata muutuda.

VEAOTSING

Kasutage järgnevas tabelis esitatud kontrolltoiminguid juhul, kui tööriist ei toimi korralikult. Kui sellest pole probleemi lahendamisel abi, pidage nõu oma müügiesinduse või HiKOKI volitatud teeninduskeskusega.


1. Elektritööriist


Sümptom	Võimalik põhjus	Lahendus
Tööriist ei lülitu sisse.	Aku on tühi.	Laadige aku.
Tööriist seiskub ootamatult.	Tööriista ülekoormus.	Kõrvaldage ülekoormuse põhjus.
	Aku on üle kuumenenud.	Laske akul jahtuda.
	Päästiklüliti hoiti all 5 minutit või kauem.	Tegu ei ole rikkega. Mootor lülitati automaatelt välja tööriista törke ärahoidmiseks.
Tööriista padrunid – -ei kinnitu – - kukuvad ära – - ei tule maha	Ebasobiva kujuga kinnitusosa (saba).	Kasutage ainult õiges mõõdus nelikandiga padruneid. WR36DA: 19 mm WR36DB: 12,7 mm
Päästiklüliti ei liigu.	Pöörlemissuuna selektornupp on kahe asendi vahel.	Vajutage nupp kindlasti soovitud pöörlemissuuna asendisse.
Päästiklüliti vajutamisel kostab ebanormaalne kõrge heli.	Päästiklüliti vajutatakse vaid osaliselt alla.	Tegu ei ole rikkega. Päästiklüliti täielikumal allavajutamisel heli ei kostata.
Aku paigaldamine ei õnnestu	Paigaldatav aku ei sobi tööriistaga kokku.	Kasutage Multi Volt-tüüpi akut.

2. Laadja


Sümpтом	Võimalik põhjus	Lahendus
Laetuse lilla signaallamp vilgub kiiresti, aku laadimine ei alga.	Aku pole lõpuni sisestatud. Akuklemmidel võiaku kinnituskohas on võõrkehi.	Sisestageaku kindlalt. Eemaldagevõõrkehad.
Laetuse punane signaallamp vilgub,aku laadimine ei alga.	Aku pole lõpuni sisestatud. Aku on üle kuumenenud.	Sisestageaku kindlalt. Kuiaku laadima jättab, algab laadimineaku jahtumisel automaatselt, kuid see võib lühendadaaku tööiga. Soovitame jahutadaakutenne laadimistotsesse päikesevalguse eest varjatud korraliku õhutusega kohas.
Aku kasutusaeg on lühike ka siis, kuiaku täis laetakse.	Akutööga on lõpulejõudnud.	Vahetageaku uue vastu välja.
Aku laadimine võtab palju aega.	Aku,laadja vői ümbritseva keskkonna temperatuur on äärmiselt madal. Laadijaohtusavad on ummistunud, mistöötselle sisekomponendid üle kuumenevad. Jahutusventilaator ei toimi.	Laadigeakut siseruumidesvõi muus soojaskeskonnas. Vältigeohtusavade ummistumist. Pöördugeparandamiseks HiKOKI volitatud teeninduskeskuse poole.
USBtoitesignaallamp ei põle ja USB-seadme laadimist ei toimi.	Aku on tühjaks saanud.	Vahetageaku piisava laetusastmegaaku vastu. Ühdage laadijatoitejuhtmepistik vooluvõrgupistikupessa.
USBtoitesignaallamp ei kustu vaatamata sellele, et USB-seadme laadimine on lõppenud.	USBtoitesignaallamp põlebnäitamaks, et USBlaadimine on võimalik.	Teguei ole rikkega.
On ebaselge, milline on USB-seadme laetusaste vőikaslaadimineon lõppenud.	USBtoitesignaallamp ei kustu isegipärastlaadimine lõppemist.	Vaadake laetav USB-seade üleselle laetusastmetuvastamiseks.
USB-seadme laadimine katkeb poole peal.	Laadijauhendati vooluvõrgupistikupesaga ajal, mil USB-seadetlaeti akut toiteallikana kasutades. Akusisestati laadijasse ajal, mil USB-seadetlaeti akut vooluvõrgutoidet toiteallikana kasutades.	Teguei ole rikkega. LaadijakatkestabUSBlaadimise ligikaudu 5 sekundiks kuni toiteallikates selguselejõudmiseni.
USB-seadme laadimine katkeb poole peal juhul, kui akut ja USB-seadet laetakse samal ajal.	Aku on täislaetud.	Teguei ole rikkega. LaadijakatkestabUSBlaadimise ligikaudu 5 sekundiks veendumiseniselles, etaku on edukalt täislaetud.
USB-seadme laadimine ei alga juhul, kui akut ja USB-seadet laetakse samal ajal.	Akulætusaste on äärmiselt madal.	Teguei ole rikkega. Kuiaku saavutab teatud laetusastme, algab USBlaadimine automaatselt.

		WR36DA		WR36DB
V		V	36	
 N0	Hm	min ⁻¹	0 - 1500	
	Mm	min ⁻¹	0 - 1200	
	L2m	min ⁻¹	0 - 900	
	L1m	min ⁻¹	0 - 600	
 Bpm		min ⁻¹	0 - 2900	0 - 2800
 mm		M12 - M30		
 mm		M10 - M24		
MT		N · m	1100	1050
 mm		19 (3/4")		12,7 (1/2")
 kg		3,7 - 4,0		

	WR36DA, WR36DB				
	(2XCP)	(2XCK)	(NNP)	(NNK)	(NN)
	1	1	—	—	—
	2	2	—	—	—
	1	1	—	—	—
	1	—	1	—	—
	—	1	—	1	—



BSL36..18





373222




337108

UC18YSL3 (14,4V - 18
V)



373223



329897

GARANTIITALONG

- 1** Mudeli number
- 2** Seerianumber
- 3** Ostukuupäev
- 4** Kliendi nimi ja aadress
- 5** Müügiesinduse nimi ja aadress
(Palume kinnitada müügiesinduse nimi ja aadress pitsatiga)

EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON

Kinnitame oma ainuvastutusel, et akulöökmutrikeeraja, mis on tuvastatud tüübi ja kindla tuvastuskoodiga *1), vastab direktiivide *2) ning standardite *3) kõigile asjaomastele nõuetele. Tehniline fail on osas *4) – vt. allpool.

Tehnilise faili koostamise õigus on Euroopa standardite juhil Euroopa esinduses.

See deklaratsioon kehtib CE-märgiga tähistatud toodete korral.

*1) WR36DA C356029S
WR36DB C356036S

*2) 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU

*3) EN62841-1:2015
EN62841-2-2:2014
EN60335-1:2012+A11:2014
EN60335-2-29:2004+A2:2010
EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

*4) Esindus Euroopas
Hikoki Power Tools Deutschland GmbH

Siemensring 34, 47877 Willich, Saksamaa

Peakontor Jaapanis
Koki Holdings Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokyo, Jaapan

28. 6. 2019
Naoto Yamashiro
Euroopa standardite juht

28. 6. 2019



A Nakagawa

A. Nakagawa
Juhtivametnik

HIKOKI

WR 36DA • WR 36DB





WR36DA




LV Lietošanas pamācība


1



2






3




4

WR36DA




5


WR36DB




6




7




8




9




10




11




12




13




14



15



16



VISPĀRĪGIE BRĪDINĀJUMI ELEKTROIERĪCU DROŠĪBU

BRĪDINĀJUMS

Izlasiet visus drošības brīdinājumus, pamācības, specifikācijas un aplūkojet ilustrācijas, kas nāk līdzī šai elektroierīcei.

Visu zemāk sniegtu norādījumu neievērošana var izraisīt elektrisko šoku, ugunsgrēku un/vai nopietnu traumu.

Saglabājiet visus brīdinājumus un norādījumus, lai turpmāk varētu tajos ieskatīties.

Termins "elektroierīce" brīdinājumos attiecas uz jūsu pie elektrības tīkla (ar vadu) elektroierīci vai ar bateriju darbināmo (bez vada) elektroierīci.

1) Darba teritorijas drošība

a) Uzturiet darba teritoriju tīribu un labi apgaismojiet to. Pārīvētas vai tumšas teritorijas veicina negadījumus.

b) Nestrādājiet ar elektroierīcēm sprādzienbīstamā atmosfērā, piemēram, uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu klātbūtnē.

Elektroierīces rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai dūmus.

c) Strādājot ar elektroierīci, nelaidiet sev tuvu bērnus un nepiederošas personas.

Novērot uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli.

2) Elektrodrošība

a) Elektroierīču spraudniem jāatbilst kontaktilgzaļai. Nekad nepārveidojiet spraudni nekādā veidā.

Ar zemētām elektroierīcēm nelietojiet nekādus adaptatoru spraudnus.

Nepārveidojiet spraudni un piemērotas kontaktilgzaļas samazinās elektriskā šoka risku.

b) Izvairieties no ķermēja saskares ar zemētām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem, virtuvei plīfiņi un ledusskapjiem.

Ja jūsu ķermenis tiks zemēts, pastāv palielināts elektriskā šoka risks.

c) Nepakļaujiet elektroierīces lietus vai mitruma iedarbībai. Ūdens, nonākot elektroierīcē, palielinās elektriskā šoka risku.

d) Lietojiet kabeli pareizi. Nekad neizmantojiet vadu elektroierīces pārnēšanai, vilkšanai vai atslēgšanai. Sargājiet vadu no karstuma, eļjas, asām malām vai kustīgām detaljām.

Bojāti vai sapīti vadīt palielināta elektriskā šoka risku.

e) Darbojoties ar elektroierīci ārā, izmantojiet pagarinātāju, kas piemērots āra darbiem.

Ārā lietošanai piemērota vada izmantošana samazina elektriskā šoka risku.

f) Ja no elektroierīces izmantošanas mitrā vietā nevar izvairīties, izmantojiet ar noplūdstrāvas aizsargātāji (RCD) aizsargātu enerģijas avotu.

RCD izmantošana samazina elektriskā šoka risku.

3) Personīgā drošība

a) Strādājot ar elektroierīci, esat uzmanīgs, sekojiet līdzi tam, ko darāt, un saglabājiet veselīgo saprātu. Nelietojiet elektroierīci, kad esat noguris vai narkotiku, alkoholu vai zālu līdzekļu ietekmē. Neuzmanības mīrkls, strādājot ar elektroierīcēm, var kļūt par nopietnas traumas cēloni.

b) Lietojiet individuālos aizsarglīdzekļus. Vienmēr uzvelciet acu aizsargbrilles.

Tādi aizsarglīdzekļi kā respirators, neslidoši drošības zābaki, kīvere vai ausu aizsargi, lietojot tos attiecīgos apstākļos, samazinās cilvēku traumēšanos.

PAR

c) Nepieļaujiet nejaušu ieslēgšanos. Pirms pieslēgties elektrības avotam un/vai akumulatoru blokam, panemt elektroierīci rokās vai pārnēsāt to, pārliecinieties, ka slēdzis ir izslēgtā stāvoklī.

Elektroierīci pārnēšana, turot pirkstu uz slēža, vai elektroierīcu ieslēgšana, kad slēdzis ir izslēgtā stāvoklī, veicina negadījumus.

d) Pirms elektroierīces ieslēgšanas izņemiet visas regulēšanas pogas vai atslēgas.

Uz elektroierīces rotējošās daļas atstāta atslēga vai pogā var izraisīt cilvēku traumu.

e) Nepārvērtējiet savus spēkus. Vienmēr staigājiet piemērotos apavos un noturiet līdzsvaru.

Tas jaū labāk kontrolet elektroierīci neparedzētās situācijās.

f) Ģerbieties pareizi. Nevalkājiet valīgu apģērbu vai rotaslietas. Sargājiet matus un apģērbu no kustīgajām detaljām.

Valīgas drēbes, rotaslietas vai gari mati var aizkerties aiz kustīgajām detaljām.

g) Ja ierices ir paredzētas pievienošanai pie putekļu nosūšanas un savākšanas ietaisēm, pārliecinieties, ka tās ir savienotas un tiek pareizi izmantotas.

Putekļu savākšanas izmantošana var samazināt ar putekļiem saistītos riskus.

h) Neļaujiet, lai izpratne, kas rodas biežas ierīču lietošanas dēļ, lautu jums kļūt bezrūpīgam un ignorēt ierīces drošības principus.

Bezrūpīga rīcība sekundes dajās var izraisīt nopietnu traumu.

4) Elektroierīces lietošana un apkope

a) Nepārīslogojiet elektroierīci. Izmantojiet pareizo elektroierīci sava darba mērķim.

Pareizā elektroierīce uzlabos darbu un padārīs to drošību darba režīmā, kam tā bija konstruēta.

b) Nelietojiet elektroierīci, ja slēdzis neieslēdzas un neizslēdzas.

Jebkāda elektroierīce, ko nav iespējams kontrolet, izmantojiet slēdzi, ir bīstama un tā ir jāremontē.

c) Atvienojiet spraudni no elektrības avota un/vai izņemiet no elektroierīces akumulatoru komplektu, ja tas ir iznemams, pirms izdarīt jebkādus regulējumus, nomainīt piederumus vai nolikt elektroierīci glabāšanā. Šādi preventīvi drošības pasākumi samazina risku, ka elektroierīce nejauši tiek palaišta.

d) Glabājiet elektroierīces, kas netiek lietotas, bērniem nepieejamā vietā, neļaujiet cilvēkiem, kas nepazīst elektroierīci vai šos norādījumus, strādāt ar elektroierīci.

Neapmācītu lietotāju rokās elektroierīces ir bīstamas.

e) Veiciet elektroierīci un to piederumu apkopi. Pārbaudiet, vai nav nobīdes vai kustīgo daļu aizkeršanās, daļu bojājumu un jebkādu citu apstākļu, kas var ieteikmēt elektroierīces darbošanos.

Ja elektroierīce ir bojāta, tā pirms izmantošanas jāsalabo.

Daudzi negadījumi ir notikuši slikti apkoptu elektroierīcu dēļ.

f) Uzturiet griešanas darbarīku asumu un tīribu.

Pienācīgi apkopojiet griešanas darbarīkiem ar asām griezōšām malām ir mazāk iespēju aizkerties un tie ir vieglāk kontrolejami.

g) Lietojiet elektroierīci, tās piederumus un nogemamos griezējus saskaņā ar šiem norādījumiem, nemot vērā darba apstākļus un veicamo darbu.

Elektroierīces izmantošana darbarībām, kurām tā nav paredzēta, var izraisīt bīstamu situāciju.

h) Uzturiet rokturus un satveršanas virsmas sausas, tīras un brīvas no ejās un taukiem.

Slideni rokturi un satveršanas virsmas neļauj droši noturēt un kontrolēt ierīci neparedzētās situācijās.

5) Ar baterijām darbināma darbarīka lietošana un apkope

- a) Uzlādējiet atkārtoti tikai ar ražotāja norādito lādētāju.

Lādētājs, kas ir piemērots vienam akumulatoru komplektā tipam, var radīt ugunsgrēku risku, ja tiek lietots kopā ar citu akumulatoru komplektu.

- b) Lietojiet elektroierīces tikai kopā ar speciāli tām paredzētiem akumulatoru komplektiem.

Jebkura cita akumulatoru komplektā lietošana var radīt traumas un ugunsgrēku risku.

- c) Kad akumulatoru komplekts netiek lietots, turiet to tālu no ciemim metāla priekšmetiem, piemēram, papīra saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai ciemim sīkiem metāla priekšmetiem, kas var veidot savienojumu no viena izvada līdz otram.

Akumulatora izvadu issavienojums var izraisīt apdegumus vai ugunsgrēku.

- d) Nepareizas lietošanas apstākļos no akumulatora vai izšķakstīties šķidrums; izvairieties no saskares ar to. Ja saskare notiek nejausi, noskalojiet šķidrumu ar ūdeni. Ja šķidrums nonāk acis, papildus meklējiet medicīnisko palīdzību. Šķidrums, kas ir izšķakstījies no akumulatora, var izraisīt kairinājumu vai apdegumus.

- e) Nelietojiet akumulatoru komplektu vai darbarīku, kas ir bojāts vai pārveidots.

Bojāti vai pārveidoti akumulatori var darboties neprognozējamīgi, kā rezultātā ir iespējams ugunsgrēks, eksplozija vai traumas risks.

- f) Nepakļaujiet akumulatoru komplektu vai darbarīku uguns vai pārk augstu temperatūru iedarbībai.

Uguns vai par 130°C augstākas temperatūras iedarbība var izraisīt eksploziju.

- g) Sekojiet visiem uzlādēšanas norādumiem un neuzlādējiet akumulatoru komplektu vai darbarīku ārpus tajos norādītā temperatūru diapazona.

Uzlādēšana, kas notiek nepareizi vai temperatūrās, kas iziet ārpus norādītā diapazona, var bojāt akumulatoru un palīelināt ugunsgrēku risku.

6) Apkope

- a) Jūsu elektroierīci jāapkopj kvalificētam remontētājam, izmantojot tikai identiskas daļas nomaiņai.

Tas nodrošinās elektroierīces drošības uzturēšanu.

- b) Nekad neveiciet bojātu akumulatoru komplektu apkopi/remontu.

Akumulatoru komplektu apkope jāveic tikai ražotājam vai autorizētiem pakalpojumu sniedzējiem.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Nelaidiet klāt bērnus un fiziski vājus cilvēkus.

Kad darbarīki netiek lietoti, tie jāuzglabā bērniem un fiziski vājiem cilvēkiem nepieejamā vietā.

BEZVADU TRIECIENA UZGRIEŽŅU ATSLĒGAS DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

Turiet elektroierīci aiz izolētām satveršanas virsmām, veicot kādu operāciju, kuras laikā stiprinājums var nonākt saskarē ar slēptu elektroinstalāciju. Stiprinājumu saskares rezultātā ar spriegumaktīvu vadu skartās elektroierīces metāla daļas var kļūt spriegumaktīvas un operators var dabūt elektrisko šoku.

PAPILDU DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

- Šis ir pārnēsājams darbarīks skrūvju, bultskrūvju un uzgriežņu aizskrūvēšanai un atskrūvēšanai. Izmantojiet to tikai šādā darbībā!
- Pārliecīties, ka stingri turat darbarīku darbošanās laikā. Ja tā netiek darīts, tas var izraisīt negadījumus vai traumas. (Att. 16)
- Nodrošiniet, lai baterija būtu stingri iesprausta. Ja tā neturas stingri, tā var atiet vajā un izraisīt negadījumu.
- Darba vides sagatavošana un pārbaude. Pārliecīties, ka darba vieta atbilst visiem piesardzības pasākumu sadālā norādītajiem nosacījumiem.
- Nelaujiet svešķermeniem iekļūt caurumā, kas paredzēts uzlādējamās baterijas pievienošanai.
- Nekad neatvienojiet uzlādējamo bateriju no lādētāja.
- Nepieļaujiet uzlādējamās baterijas īssavienojumu. Baterijas īssavienojums izraisīs elektriskās strāvas palīeināšanos un pārkāršanu. Rezultātā notiks baterijas aizdegšanās vai cits bojājums.
- Nelaujiet baterijai aizdegties. Ja baterija ir aizdegusies, tā var eksplodēt.
- Nogādājiet bateriju veikalā, kurā tā tika iegādāta, tikiļdz baterijas pēcuzlādes laiks kļūs par īsu, lai tā būtu praktiski lietojama. Neizmetiet iztukšotu bateriju.
- Neievietojiet priekšmetus lādētāja ventilācijas spraugās. Metāla vai uzlīesmojošu priekšmetu ievietošana lādētāja ventilācijas spraugās izraisīs elektriskā šoka risku vai sabojās lādētāju.
- Pārbaudiet esošo savilces momentu, izmantojot dinamometrisko atslēgu.
- Izsliedziet darbarīku, pirms pārslēgt rotācijas virzenu. Vienmēr atlaidiet slēdzi un nogādāt, kamēr darbarīks apstāsies, pirms pārslēgt rotācijas virzenu.
- Nekad nepieskarieties rotējošajai daļai. Nelaujiet rotējošās daļas sekcijai tuvoties savām rökām vai jebkādi citai ķermenai daļai. Rotējošā daļa var sagriezt jūs vai iestrēgt ķermenī. Esiet uzmanīgi un nepieskarieties rotējošajai daļai arī pēc ilgstošas nepārtrauktas lietošanas. Tā kļūst diezgan karsta un var jūs apdedzināt.
- Lūdzu, izmantojiet piederumus, kas ir minēti ekspluatācijas rokasgrāmatā un HIKOKI katalogā. Ja tā nedara, var notikti negadījumi vai traumas.
- Obligāti stingri uzstādīt piederumus uz laktas. Ja piederumi nav stingri uzstādīti, tie var atiet vajā un izraisīt traumas.
- Skrūvēšanas režīma izvēles funkcija
 - Izvēlieties skrūvēšanas režīmu, kamēr palaidēja slēdzis ir atlaists. Ja tā netiek darīts, tas var izraisīt funkcionēšanas traucējumu.
 - Piemērotais režīms atšķiras atkarībā no skrūvēm un skrūvējamā materiāla. Pieskrūvējiet dažas izmēģinājuma skrūves un attiecīgi pārbaudiet režīma iestatījumu.
 - Skrūvēšanas režīma izvēles slēdzi var iestāt tikai pēc tam, kad baterija ir uzstādīta darbarīkā un palaišanas slēdzis ir pavilkts vienreiz.
- Elektroierīce ir aprīkota ar termiskās aizsardzības shēmu motora aizsardzībai. Nepārtraukts darbs var izraisīt darbarīku temperatūras celšanos, temperatūras aizsardzības kēdes aktivāciju un automātisku darba pārtraukšanu. Ja tas notiek, jaujet elektroierīcei atdzist, pirms turpināt tās lietošanu.
- Dzinējs var apstāties, ja darbarīks ir pārslogots. Ja tas varētu notikti, atlaidiet darbarīku slēdzi un likvidējiet pārslodzes iemeslu.
- Izvairieties no saskares ar priekšējo korpusa daļu, kas var uzkarēt nepārtrauktas darbošanās laiku.
- Baterijas izmantošana aukstā laikā (zem 0 Celsija grādiem) dažkārt var pavājināt savilces griezes momentu un samazināt darba apjomu. Taču tā ir pagaidu parādība un viss normalizējas, kad baterija sasildīsies.

- Spiedpogu nevar pārslēgt, kamēr elektroierīce grozās. Lai pārslēgtu spiedpogu, apstādīniet elektroierīci, tad iestatiet spiedpogu.
- Cieši fiksētājā āki. Ja ākis nav cieši fiksēts, lietošanas laikā tas var izraisīt traumu.
- Ja vēlaties nēsāt darbarīku, aizākējot to aiz gurnu siksnes, pārliecīnieties, ka darbarīka uzgājis ir noņemts. Ja tā netiek darīts, tas var izraisīt negaidītu traumu.
- Nesūtīt stipri pa slēžu paneli un nelauziet to. Tas var radīt problēmu.
- Neskaitieties tieši uz gaismu. Šādas rīcības var novest pie acu traumas.
- Noslauciet visus netīrumus no LED spuldzes lēcas ar mīkstu drāniņu, esiet piesardzīgi, lai nesaskräpētu lēcu.
- Skrāpējumi uz LED spuldzes lēcas var samazināt tās spilgtumuru.
- Lai netītu patēriņta baterijas jauda, ja aizmirska izslēgt LED spuldzi, spuldze automātiski izslēgsies apmēram 2 minūtes laikā.
- Pēc ilgstoša darba izdarīt pārtraukumu.
- Nepieskarieties āmura korpusam, jo tas klūst joti karsts, darbarīkam darbojoties nepārtrauktī.
- Nelietojiet šo izstrādājumu, ja darbarīks vai baterijas izvadi (baterijas stiprinājumi) ir deformēti.
- Baterijas uzstādīšanā var izraisīt tās savienojumu, kura rezultāts var būt dūmu izmeši vai aizdegšanās.
- Turiet darbarīku izvadus (baterijas stiprinājumus) brīvus no skaidām un putekļiem.
- Pirms lietošanas pārliecīnieties, ka izvadu zonā nav uzkājušās skaidas un putekļi.
- Lietošanas laikā centīties nepielājot uz darbarīka esošo skaidu vai putekļu krīšanu uz bateriju.
- Pārtraucot darbu vai pēc darbarīka lietošanas neatstājiet to vietā, kur uz to var iedarboties krītošas skaidas vai putekļi. Šādi ierīkojties, var izraisīt tās savienojumu, kura rezultāts var būt dūmu izmeši vai aizdegšanās.
- Vienmēr lietojiet darbarīku un bateriju temperatūrās no -5°C līdz 40°C.

BRĪDINĀJUMI PAR LITIJĀ JONU BATERIJU

Lai pagarinātu darbmūžu, litija jonu baterija ir aprīkota ar aizsargfunkciju darbības apturēšanai.

1. Līdz 3. gadījumā, kas apakštīti zemāk, lietojot šo izstrādājumu, pat ja jūs veikat slēdzi, dzīnējs var apstāties. Tas ir nevis traucējums, bet aizsargfunkcijas nostrādāšana.

1. Ja baterijas energija turpināsies patēriņties, dzīnējs apstāties. Šādā gadījumā nekavējoties uzlādējiet to.

2. Ja darbarīks ir pārslogots, dzīnējs var apstāties. Šajā gadījumā atlaidiet darbarīku slēdzi un likvidējiet pārslodzes iemeslus. Pēc tam to atkal varēs lietot.

3. Ja baterija ir pārkarsusi, darbojoties ar pārslodzi, baterijas enerģijas padeve var izbeigties.

Šādā gadījumā pārtrauciet lietot bateriju un jaujiet tai atdzist. Pēc tam to atkal varēs lietot.

Turpmāk pievērsiet uzmanību šiem brīdinājumiem un pārslodzības pasākumiem.

BRĪDINĀJUMS

Lai jau iepriekš novērstu jebkādu noplūdi no baterijas, siltuma ģenerēšanu, dūmu emisiju, eksploziju un aizdegšanos, lūdzu, nodrošiniet šo pārslodzības pasākumu ievērošanu.

1. Nodrošiniet, lai skaidas un putekļi neuzkrātos uz baterijas.

o Darba laikā nodrošiniet, lai skaidas un putekļi nekrīstu uz bateriju.

o Nodrošiniet, lai nekādas skaidas un putekļi, kas krīt uz elektroierīci darba laikā, neuzkrātos uz baterijas.

o Neglabābiet nelietotu bateriju vietā, kur uz to iedarbojas skaidas un putekļi.

o Pirms nolikt bateriju glabāšanā, notīriet no tās visas skaidas un putekļus, kas varētu pielipt pie tās, un

neglabābiet to kopā ar metāla daļām (skrūvēm, naglām u.c.).

- Necaurduriet bateriju ar asu priekšmetu, piemēram, naglu, nedauziet to ar āmuru, nekāpiet tai virsū, nevelciet to un nepakļaujiet bateriju smagiem fiziskiem satricinājumiem.
- Nelietojiet acīmredzamā bojātu vai deformētu bateriju.
- Nelietojiet bateriju ar pretēju polaritāti.
- Nepievienojiet tieši pie elektrības kontaktligzdām vai auto piesmēkētāja kontaktligzdām.
- Nelietojiet bateriju citam mērķim, kas šeit nav norādīts.
- Ja baterijas uzlādēšana nenotiek līdz galam pat tad, ja norādītais uzlādes laiks ir pārsniegts, nekavējoties pārtrauciet uzlādēšanu.
- Nepakļaujiet bateriju augstu temperatūru vai augstspiediena iedarbībai, piemēram, nelieciet to mikrovīnu krāsnī, žāvētājā vai augstspiediena konteinerā.
- Nekavējoties aizsargājiet no uguns, ja tiek atklāta noplūde vai nepārīkama smaka.
- Nelietojiet to vietā, kur veidojas spēcīga statiskā elektrība.

- Ja noteik baterijas noplūde, rodas nepārīkama smaka, izdalās siltums, mainās krāsa vai baterija deformējas vai kādā citā veidā sāk izskatīties nenormāli lietošanas, uzlādēšanas vai glabāšanas laikā, nekavējoties izņemiet to no iekārtas vai baterijas lādētāja un pārtrauciet tās lietošanu.
- Neiemērcējiet bateriju nekādā šķidrumā vai neļaujiet šķidrumam ieplūst tai iekšā. Strāvu vadoša šķidruma, piemēram, ūdens, iekļūšana var izraisīt bojājumu, kā rezultātā radīties ugunsgrēks vai eksplozija. Glabājiet bateriju vēsā, sausā vietā, kur nav priekšmetu, kas varētu aizdegties un uzlīesmot. Jāizvairās no kodīgas gāzes atmosfēras.

UZMANĪBU

- Ja šķidrums, noplūdot no baterijas, nonāk jums acīs, neberzējiet acis un kārtīgi izskalojiet tās ar svagā tīru ūdeni, piemēram, krāna ūdeni, un nekavējoties sazinieties ar ārstu.

Ja neārstē, šis šķidrums var izraisīt acu problēmas.

- Ja šķidrums noplūst uz jūsu ādu vai apgērbu, nekavējoties kārtīgi noskalojiet to ar tīru ūdeni, piemēram, krāna ūdeni.

Pastāv iespēja, ka tas var izraisīt ādas kairinājumu.

- Ja jūs atklājat rūsu, nepārīkamu smaku, pārkāršanu, krāsas izmaiņu, deformāciju un/vai citu nepareizību, lietojot bateriju pirmoreiz, pārtrauciet lietošanu un nogādājiet to atpakaļ pie sava piegādātāja vai pārdevēja.

BRĪDINĀJUMS

Ja strāvu vadošs svešķermenis ieklūs litija jonu baterijas izvados, var notikti tās savienojums, kas izraisīs ugunsgrēku. Glabājot litija jonu bateriju, stingri ievērojet šāda saturu noteikumus.

- Nelieciet glabāšanas kastē strāvu vadošus atkritumus, naglias un stieples, piemēram, dzelzs un vara stiepli.
- Lai novērstu tās savienojumu, ievietojiet bateriju darbarīkā vai cieši aizveriet baterijas glabāšanas vāku, lai ventilatoris nebūtu redzams.


LITIJĀ JONU BATERIJAS TRANSPORTĒŠANA

Transportējot litija jonu bateriju, lūdzu, ievērojet šādus pārslodzības pasākumus.

BRĪDINĀJUMS

Informējiet pārvadājumu kompāniju, ka iepakojums satur litija jonu bateriju, norādiet tās izējas jaudu un sekojiet pārvadājumu kompānijas norādījumiem, organizējot transportēšanu.

- Litija jonu baterijas, kuru izējas jauda pārsniedz 100 Wh, kravu klasifikācijā tiek uzskaitītas par bistamām kravām, un tām jāpielēro ūpašas procedūras.
- Transportēšanai uz ārvalstīm jums jāievēro starptautiskā likumdošana un galamērķa valsts likumi un noteikumi.



BRĪDINĀJUMS

- Pirms lietot, pārbaudiet, vai USB pieslēguma kabelim nav kādu defektu vai bojājumu.
Bojāta USB kabeļa lietošana var izraisīt dūmu rašanos vai aizdegšanos.
- Kad izstrādājums netiek lietots, pārkāpjiet USB pieslēgvietu ar gumijas pārsegū.
Putekļu u.c. veidošanās USB pieslēgvietā var izraisīt dūmu rašanos vai aizdegšanos.

NOTS

- USB atkārtotas uzlādes laikā var notikt nejaušs pātraukums.
- Kad USB ierīce netiek uzlādēta, izņemiet USB ierīci no lādētāja.
Tā nerīkojoties, var ne tikai saīsināt USB ierīces baterijas darbmūžu, bet arī izraisīt negaidītus negādījumus.
- Var nebūt iespējams uzlādēt dažas USB ierīces, atkarībā no ierīces tipa.

USB IERĪCES SAVIENOŠANAS PIESARDZĪBAS PASĀKUMI(UC18YSL3)

Ja rodas negaidīta problēma, dati izstrādājumam pieslēgtajā USB ierīcē var tikt bojāti vai zaudēti. Vienmēr nodrošiniet, lai tiktu izdarīta jebkādu USB ierīcē esošo datu rezerves kopija, pirms izmantot to kopā ar šo izstrādājumu. Lūdzam nemt vērā, ka mūsu kompānija neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par jebkādiem USB ierīcē saglabātiem datiem, kas ir bojāti vai zaudēti, kā arī ne par kādu bojājumu, kas var notikt pieslēgtajai ierīcei.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI SAISTĪBĀ AR PUTEKĻU IZTURĪBAS UN ŪDENSNecaURLAIDĪBAS FUNKCIJĀM

Šis izstrādājums atbilst IP56 aizsardzības klases novērtējumiem (putekļu izturība un ūdensnecaurlaidība) elektriskajam aprīkojumam, kā ir noteikts starptautiskajos IEC noteikumos. (Tikai pamatbloks atbilst IP56 aizsardzības klases novērtējumiem, kad tas ir aprīkots ar bateriju.)

[IP kodu apraksti]

IP56

- Ūdens ieklūšanas aizsardzības novērtējums
Nedrīkst būt nelabvēlgas iedarbības uz aprīkojumu, kad uz to izsmidzina spēcīgas ūdens strūklas no visiem virzieniem (ūdensnecaurlaidīgs).
(100 l ūdens minūtē tika smidzināti apmēram trīs minūtes apmēram no trīs metru attāluma, izmantojot smidzināšanas sprauslu ar diametru 12,5 mm.)
- Cietu priekšmetu ārējās iedarbības aizsardzības novērtējums
Putekļi, kas var nelabvēlgī ieteikmēt aprīkojumu, nedrīkst iekļūt iekšā (putekļu izturība).
(Aprīkojums jāatlāj izslēgts izmēģinājumu kamerā, kur gaisā peld talka pulvera daļījas ar diametru līdz 75 µm, lai to sasniegtu, izmanto sūknī ar ātrumu 2 kg kubikmetrā astoņu stundu laikā.)

Aprīkojums ir izstrādāts, lai noturētos pret putekļu un ūdens iedarbību, bet nav garantijas, ka tas nefunkcionēs nepareizi. Nelietojiet un neatstājiet aprīkojumu vietās, kur tas ir pakļauts pārāk lielu putekļu daudzumu iedarbībai, vai vietās, kur tas ir iegremdēts ūdenī vai uz to iedarbojas lietus ūdens.

DETAĻU NOSAUKUMI (Att. 1 – Att. 15)

1	Āmura korpus	17	O veida gredzens
2	Lakta (A)	18	Tapa
3	Berzes gredzens (C)	19	Sešstūru uzmava
4	LED spuldze	20	Rieva
5	Palaišanas slēdzis	21	Skrūve
6	Slēdžu panelis	22	Baterijas līmena indikatora slēdzis
7	Baterija	23	Baterijas līmena indikatorspuldze
8	Āķis	24	Dispela panelis
9	Rokturis	25	Gaismas nodalījuma slēdzis
10	Spiedpoga	26	Gaismas indikatorspuldze
11	Korpuss	27	Skrūvēšanas režima izvēles slēdzis
12	Lakta (B)	28	Skrūvēšanas režima indikatorspuldze
13	Berzes gredzens (B)	29	Gumijas pārsegs
14	Slēgmehānisms	30	USB pieslēgvieta
15	Uzlādes indikatorspuldze	31	USB kabelis
16	Sešstūru uzmava		

SIMBOLI

BRĪDINĀJUMS

Darbgaldā ir izmantoti šādi simboli. Pārliecinieties, ka saprotat to nozīmi, pirms lietot.

	WR36DA / WR36DB : Bezvadu trieciena uzgriežņu atslēga
	Lai samazinātu traumas risku, lietotajam jāizlasa lietošanas pamācība.
	Tikai ES dalībvalstīm Neatlīdzīgi elektroierīces kopā ar sadzīves atkritumiem! Ievērojiet Eiropas direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem un tās ieviešanu saskaņā ar nacionālo likumdošanu, elektroierīces, kas sasniegusās darbmūža beigas, jāsavāc atsevišķi un jānosūta uz videi draudzīgas attārtotas pārstrādes rūpnicu.
	Lidzstrāva
V	Nominālais spriegums
n ₀	Brīvgaitas ātrums
min ⁻¹	Apgrizeņu skaits minūtē
Bpm	Trieciena spēks
	Parastā bultskrūve
H	Palielinātas izturības bultskrūve
Hm	Augstais režīms

Mm	Vidējais režīms
L2m	Zemais 2 režīms
L1m	Zemais 1 režīms
MT	Savilces moments (maksimālais)
	Kvadrātveida piedziņas izmērs
 kg	Svars* (saskaņā ar EPTA procedūru 01/2014)
	Ieslēgšana
	Izslēgšana
	Atvienot bateriju
	Gaismas nodalījuma slēdzis
	Vienmēr ON (izslēdzas pēc 2 minūtēm)
	Gaisma tikai SW-ON
	Vienmēr OFF
	Rotācija pulkstenrādītāja virzienā
	Rotācija pret pulkstenrādītāja virzienu
	Baterijas atlikuma indikatora slēdzis
	Deg; Baterijas atlikusi jauda pārsniedz 75%
	Deg; Baterijas atlikusi jauda ir 50% – 75%.
	Deg; Baterijas atlikusi jauda ir 25% – 50%.
	Deg; Baterijas atlikusi jauda ir mazāka par 25%
	Mirgo; Baterijas atlikusi jauda ir gandrīz beigusies. Pēc iespējas ātrāk uzlādīet bateriju.
	Mirgo; Darbošanās pārtraukta augstās temperatūras dēļ. Izņemiet bateriju no darbarīka un īaujet tai pilnībā atdzist.
	Mirgo; Darbošanās pārtraukta atteices vai funkcijas traucējuma dēļ. Problema var būt saistīta ar bateriju, līdz ar to, lūdzu, sazinieties ar savu
	Skrūvēšanas režīma indikatorspuldze
	Skrūvēšanas režīma indikatorspuldze

	Zemais režīms 1 / zemais režīms 2 Darbam, kam ir vajadzīgi smalki regulējumi, piemēram, maza diametra skrūvju iekrūvēšanai.
	Vidējais režīms Darbam, kad ir jāpieliek spēks skrūvējot.
	Augstais režīms Darbam, kad ir jāpieliek spēks un ātrums skrūvējot.
	Bridinājums

* Atkarībā no pievienotās baterijas. Smagākais svars ir mērits ar BSL36B18 (pārdod atsevišķi).

STANDARTA PIEDERUMI

Papildus pamatblokam (1 vienība) iepakojums satur 237. lappusē uzskaitītos piederumus.

Standarta piederumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

LIETOJUMI

Visu tipu skrūvju un uzgriežņu pievilkšana un atlaišana, izmantojot fiksējošus konstrukcijas elementus

SPECIFIKĀCIJAS

Šī darbarīka specifikācijas ir sniegtas tabulā 236. lapā.

NOTS

Tā kā HIKOKI turpina izpētes un izstrādes programmu, šeit norādītās specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

UZLĀDĒŠANA

Pirms lietot elektroierīci, uzlādējiet bateriju šādā veidā.

1. **Pievienojet lādētāja elektrības vadu kontaktilģzdai.** Kad lādētāja spraudnis savienojas ar kontaktilģzdu, lādētāja indikatorspuldze mirgos ar sarkano krāsu (ar 1 sekundes intervāliem).

2. **Ieliciet bateriju lādētājā.**

Stingri iespraudiet bateriju lādētājā, kā ir rādīts Att. 3 (2. lappuse).

3. **Uzlādēšana**

Ievietojiet bateriju lādētājā, lādētāja indikatorspuldze mirgos ar zilo gaismu.

Kad baterija tiks uzlādēta līdz galam, lādētāja indikatorspuldze mirgos ar zaļo gaismu. (Skaitīt Tabulu 1)

(1) Uzlādes indikatorspuldzes rādījums

Lādētāja indikatorspuldzes rādījumi būs tādi, kā ir parādīti Tabulā 1, atbilstoši lādētāja vai uzlādējamās baterijas stāvoklim.

Tabula 1

Uzlādes indikatorspuldzes rādījumi				
Uzlādes indikatorspuldze (SARKANS / ZILS / ZAĻĀ / VIOLETS)	Pirms lādēšanas	Mirgo (SARKANS)	Deg 0,5 sekundes. Nedeg 0,5 sekundes. (izslēdzas uz 0,5 sekundēm)	lespauks strāvas avotā
	Uzlādes anas laikā	Mirgo (ZILS)	Deg 0,5 sekundes Nedeg 1 sekundes. (izslēdzas uz 1 sekundi)	Baterijas kapacitāte mazāka par 50 %
		Mirgo (ZILS)	Deg 1 sekundi. Nedeg 0,5 sekundes (izslēdzas uz 0,5 sekundēm)	Baterijas kapacitāte mazāka par 80%
		Deg (ZILS)	Deg nepārtraukti	Baterijas kapacitāte lielāka par 80 %
	Uzlādes na pabeigta	Deg (ZAĻĀIS)	Deg nepārtraukti (Nepārtraukta zummera skaņa: ap 6 sekundēm)	
	Gaidīšanas režīms pārkarsan	Mirgo (SARKANS)	Deg 0,3 sekundes Nedeg 0,3 sekundes (izslēdzas uz 0,3 sekundēm)	Baterija pārkarsusi. Nav iespējams uzlādēt. (Lādēšana sāksies, kad baterija atdzīsis)
	Uzlādes na nav iespējama	Mirgo (VIOLETS)	Deg 0,1 sekundes Nedeg 0,1 sekundes (izslēdzas uz 0,1 sekundēm) (Pārtraukta zummera skaņa: ap 2 sekundēm)	Baterijas vai lādētāja funkciju traucējums

(2) Temperatūras un uzlādējamās baterijas uzlādēšanas laiks

Temperatūras un uzlādēšanas laiks būs tādi, kā ir norādīts **Tabulā 2**

Tabulā 2

Lādētājs		UC18YSL3				
Baterija	Baterijas tips	Li-ion				
	Temperatūras, kurās bateriju var uzlādēt	0°C – 50°C				
	Lādēšanas spriegums	V	14,4	18		
			BSL14xx sērijas		BSL18xx sērijas	
			(4 šūnas)	(8 šūnas)	(5 šūnas)	(10 šūnas)
Aptuvenais uzlādēšanas laiks (20°C temperatūrā)		min.	BSL1415S : 15 BSL1415 : 15 BSL1415X : 15 BSL1420 : 20 BSL1425 : 25 BSL1430C : 30	BSL1430 : 20 BSL1440 : 26 BSL1450 : 32 BSL1460 : 38	BSL1815S : 15 BSL1815 : 15 BSL1815X : 15 BSL1820 : 20 BSL1825 : 25 BSL1830C : 30	BSL1830 : 20 BSL1840 : 26 BSL1850 : 32 BSL1860 : 38
USB	Lādēšanas spriegums	V	5			
	Uzlādēšanas strāva	A	2			

NOTS

Uzlādēšanas laiks var mainīties atbilstoši apkārtējai temperatūrai un strāvas avota spriegumam.

4. Atvienojiet lādētāja elektrības vadu no kontaktligzdas.

5. Stingri turiet lādētāju un izvelciet ārā bateriju.

NOTS

Nodrošiniet, lai baterija tiktu izņemta no lādētāja pēc lietošanas, un tad nolieciet to glabāšanā.

Saistība ar elektrības izlādi jaunu bateriju gadījumā u.c.

Tā kā ķīmiskā viela, kas atrodas jaunās un ilgu laiku nelietotās baterijās, nav aktivēta, lietojot tās pirmo un otro reizi, elektrības izlāde var būt neliela. Tā ir pagaidu parādība, un normālais laiks, kas ir vajadzīgs atkārtotai uzlādei, atjaunošies pēc 2-3 baterijas atkārtotas uzlādes reizēm.

Kā panākt, lai baterijas darbotos ilgāk.

(1) Uzlādēt baterijas, pirms tās būs pilnīgi izlietotas.

Kad jūs sajūsīs, ka darbarīka jauda samazinās, pārtrauciet lietot darbarīku un uzlādēt tā bateriju. Ja jūs turpināsiet lietot darbarīku un patēriņāt strāvu, baterija var bojāties un tās darbmūžs saīsināsies.

(2) Nepielaujiet uzlādēšanu augstās temperatūrās.

Uzreiz pēc lietošanas uzlādējamā baterija būs karsta. Ja šādu bateriju uzlādēs uzreiz pēc lietošanas, ķīmiskā viela tās iekšienē bojāsies un baterijas darbmūžs saīsināsies. Ľaujiet baterijai kādu laiku atdzist un pēc tam uzlādējiet to.

UZMANĪBU

○ Ja baterija ir uzlādēta, būdama uzsildīta, jo ilgu laiku atradusies vietā, kur tika pakļauta tiešai saules gaismai, vai tāpēc, ka baterija tikkā bijusi lietota, lādētāja kontrollampiņa degs 0,3 sekundi un nedegs 0,3 sekundes (izslēgties uz 0,3 sekundes). Šādā gadījumā vispirms ļaujiet baterijai atdzist un tad sāciet uzlādēšanu.

○ Kad lādētāja indikatorspuldze mirgo (ar 0,2 sekunžu intervālu), pārbaudiet lādētāja baterijas savienotāju un izņemiet no tā visus svešķermenus. Ja tajā nav svešķermenų, iespējams, ka baterijas vai lādētāja funkcionēšana ir traucēta. Nogādājiet to savā autorizētajā servisa centrā.

- Tā kā iebūvētajam mikrodatoram vajadzīgas apmēram 3 sekundes, lai apstiprinātu, ka baterija ar izņemtu lādētāju ir uzlādēta, uzgaidiet vismaz 3 sekundes, pirms atkārtoti ievietot to un turpināt uzlādēšanu. Ja baterija tiek atkārtoti ievietota šo 3 sekunžu laikā, tā var nebūt pareizi uzlādēta.

MONTĀŽA UN EKSPLUATĀCIJA

Darbība	Attēls	Lappus
Baterijas izņemšana un ielikšana	2	2
Uzlādēšana	3	2
Uzmanības montāža*1	4	2
Uzmanības montāža*1	5	3
Rotācijas virziena maiņa	6	3
Slēdziņa darbināšana	7	3
Āķa noņemšana un uzstādīšana	8	3
Baterijas atlīkuma indikators	9	3
Kā izmantot gaismas diodi*2	10	4
Skrūvēšanas režīma izvēles funkcija*3	11	4
Kā lietot āķi	12	4
USB ierīces uzlādēšana no kontaktligzdas	13-a	5
USB ierīces un baterijas uzlādēšana no kontaktligzdas	13-b	5
Kā uzlādēt USB ierīci	14	5
Kad USB ierīces uzlādēšana ir pabeigta	15	5
PIEDERUMU IZVĒLE	—	238

*1 Uzmanības uzstādīšana
Izvēlieties uzmanību, ko paredzēts izmantot.
[WR36DA]

(1) Izbīdīt O veida gredzenu no rievas, pēc tam izlīdziniet uzmanības caurumu pēc laktas cauruma un ievietojet laktu uzmanības.

- (2) Ielieciet tapu uzmavā.
(3) Kad esat pārliecīnājies, ka tapa neizkritīs, pievienojet O veida gredzenu rievā uz uzmafas.
[WR36DB]
(1) Izlīdziniet uzmafas un laktas kvadrātveida daļas vienu pēc otras.
(2) Pārliecinieties, ka uzmava ir stingri uzstādīta, iespiežot to līdz galam laktā.
(3) Kad izjemsit uzmafu, velciet to ārā no laktas.

*2 Kā izmantot gaismas diodi

NOTS

Lai netiktu patērēta baterijas jauda, ja aizmirsa izslēgt LED spuldzi, spuldze automātiski izslēgsies apmēram 2 minūtes laikā.

*3 Skrūvēšanas režīma izvēles funkcija

UZMANĪBU

Izvēlieties skrūvēšanas režīmu, kamēr palaidēja slēdzis ir atlaipts. Ja tā netiek darīts, tas var izraisīt funkcionēšanas traucējumu.

Izmantojot skrūvēšanas režīma izvēles slēdzī, var regulēt griezes momentu atbilstoši darba veidam.

Skrūvēšanas režīms pārsleždas starp 4 dažadiem režīkiem iekreiz, kad skrūvēšanas režīma izvēles slēdzīs ir nospiests.

APKOPE UN PĀRBAUDE

1. Uzmafas pārbaude

Nodilusi vai deformēta uzmava ar sešstūru vai kvadrātveida caurumu nenodrošinās piemērotu savienojuma ciešumu starp uzgriezni vai laktu, kā rezultātā samazināsies griezes moments. Periodiski pievērsiet uzmanību uzmafas caurumu nodilumam un nomainiet to ar jaunu, ja nepieciešams.

2. Montāžas skrūvju pārbaude

Regulāri pārbaudiet visas montāžas skrūves un pārliecinieties, ka tās ir pienācīgi pievilktais. Ja kāda no skrūvēm aties valjā, nekavējoties pievelciet to. Ja tā netiek darīts, tas novēl pie nopietna riska.

3. Dzinēja apkope

Dzinēja bloka tinums ir ļoti svarīga elektroierīces daļa. Veltiet pienācīgu uzmanību tam, lai tinums netiek bojāts un/vai samitrināts ar ēlu vai ūdeni.

4. Izvadu pārbaude (darbarīkam un baterijai)

Pārbaudiet, vai uz izvadiem nav uzkrājušās skaidas un putekļi.

Palaikam pārbaudiet to pirms, pēc ekspluatācijas un tās laikā.

UZMANĪBU

Iztīriet visas skaidas vai putekļus, kas varētu būt uzkrājušies uz izvadiem.

Ja tā netiek darīts, tas var izraisīt funkcionēšanas traucējumu.

UZMANĪBU

Ekspluatējot un apkopojot elektroierīces, jāievēro attiecīgās valsts drošības noteikumi un standarti.

Svarīgs paziņojums par HiKOKI bezvadu elektroierīcēm paredzētajām baterijām

Lūdzu, vienmēr izmantojiet vienu no mūsu norāditajām oriģinālajām baterijām. Mēs nevaram garantēt savu bezvadu elektroierīces drošību un veikspēju, ja to lieto kopā ar citām baterijām, ko mēs neesam norādījuši, vai kad baterija tiek izjaukta un modifīcēta (piemēram, notiek šūnu vai citu iekšēju daļu izjaukšana un aizstāšana).

GARANTIJA

Mēs dodam garantiju HiKOKI elektroierīcēm saskaņā ar vispārējiem / nacionālajiem noteikumiem. Šī garantija neattiecas uz defektiem vai bojājumiem, kas radušies nepareizas, jaunprātīgas lietošanas vai normāla nodiluma un nolietojuma dēļ. Sūdzības gadījumā lūdzam sūtīt elektroierīci neizjauktā veidā, ar GARANTIJAS CERTIFIĀTU, kas atrodas šīs lietošanas pamācības beigās, uz HiKOKI autorizēto servisa centru.

Informācija par gaisa vadīto troksni un vibrāciju Nomērītas vērtības tika noteiktas atbilstoši EN62841 un deklarētas saskaņā ar ISO 4871.

Nomērītais A novērtējuma skaidas stipruma līmenis:

114 dB (A) (WR36DA)
109 dB (A) (WR36DB)

Nomērītais A novērtējuma skaidas spiediena līmenis:

103 dB (A) (WR36DA)
98 dB (A) (WR36DB)

Nenoteiktība K: 3 dB (A).

Uzvelciet ausu aizsargus.

Vibrācijas kopējās vērtības (triaksiālā vektoru summa) noteiktas saskaņā ar EN62841.

Stiprinājumu ieskrūvēšana ar darbarīku maksimālo kapacitāti:

Vibrāciju emisijas vērtība ah = 15,4 m/s² (WR36DA)
14,8 m/s² (WR36DB)

Nenoteiktība K= 1,5 m/s²

Deklarētā vibrācijas kopējā vērtība tika mērīta atbilstoši standarta testa metodēi, un to var izmantot, lai salīdzinātu vienu darbarīku ar citu;

To var izmantot arī provizoriiskai iedarbības novērtēšanai.

BRĪDINĀJUMS

Vibrācijas emisijas konkrētas elektroierīces lietošanas laikā var atšķirties no deklarētajām vērtībām atkarībā no veidiem, kā darbarīks tiek izmantots.

Identificējiet drošības pasažumus, lai aizsargātu operatoru, kas ir balstīti uz iedarbības novērtējuma aktuālajos lietošanas apstākļos (nemot vērā visas darba cikla daļas, piemēram, laikus, kad darbarīks ir izslēgts un kad tas darbojas brīvgaitā papildus palaišanas laikam).

Taču ievērojami saīsināto baterijas lietošanas laiku var pagarināt, atkārtoti uzlādējot un lietojot baterijas divas līdz piecas reizes.

Ja baterijas lietošanas laiks ir pārāk ūss, neraugoties uz atkārtoto uzlādēšanu un lietošanu, jāatzīst, ka baterijas ir nederīgas lietošanai, un jāiegādājas jaunas.

NOTS

Tā kā HiKOKI turpina izpēties un izstrādes programmu, šeit norādītās specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

6. Ugglabāšana

Glabājiet elektroierīci vietā, kurā temperatūra ir zemāka par 40°C, kas nav pieejama bērniem.

NOTS

Litija jonu bateriju ugglabāšana

Pārliecinieties, ka litija jonu baterijas ir pilnīgi uzlādētas, pirms tās nolikt ugglabāšanā.

Ilgstoša (3 vai vairāk mēneši) bateriju ugglabāšana ar mazu lādiņu var izraisīt veikspējas samazināšanos, ievērojami saīsinot baterijas lietošanas laiku vai baterijām zaudējot spēju saglabāt lādiņu.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Veiciet zemāk esošajā tabulā norādītās pārbaudes, ja darbarīks nedarbojas normāli. Ja tas neatrisina problēmu, konsultējieties ar savu dīleri vai ar HiKOKI autorizēto servisa centru.



1. Elektroierīce

Pazīme	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Darbarīks nedarbojas	Nav baterijas enerģijas	Uzlādēt bateriju.
Darbarīks pēkšni apstājies.	Darbarīks tika pārslogots.	Likvidējiet problēmu, kas izraisa pārslogošanos.
	Baterija ir pārkarsusi.	Laujiet baterijai atdzist.
	Palaišanas slēdzis tika turēts nospiests 5 vai vairāk minūtes.	Tas nav funkcionēšanas traucējums. Motors tika automātiski apturēts, lai novērstu darbarīka atteici.
Darbarīka uzmavas – -nepiestiprinās – -nokrit – -nav iespējams noņemt	Stiprinājuma daļas forma neatbilst vajadzīgajai	Noteikti izmantojiet uzmavas ar atbilstošu kvadrātveida piedziņas izmēru. WR36DA: 19 mm WR36DB: 12,7 mm
Slēdzi nav iespējams pavilkta	Virziena (uz priekšu vai atpakaļ) selektora poga ir novietota pusceļā	Cieši iespiediet pogu vietā, lai iestatītu vēlamo rotācijas virzienu.
Kad palaidēja slēdzis tiek pavilkts, atskan nemormāls augstfrekvences troksnis.	Palaidēja slēdzis ir bijis pavilkts tikai nedaudz.	Tas nav funkcionēšanas traucējums. Tā nenotiek, ja palaidēja slēdzi pavelk tālāk.
Bateriju nav iespējams uzstādīt	Mēģinājums uzstādīt citu bateriju, nekā ir norādita šim darbarīkam.	Uzstādīt vairāksriegumu tipa bateriju.

2. Lādētājs


Pazīme	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Uzlādes indikatorspuldze bieži mirgo ar violeto gaismu un baterijas uzlādēšana nesākas.	Baterija nav ielikta līdz galam. Baterijas izvadā vai vietā, kur baterija tiek stiprināta, atrodas svešķermenis.	Stingri iespraudiet bateriju. Izņemiet svešķermenī.
Uzlādes indikatorspuldze bieži mirgo ar sarkanu gaismu un baterijas uzlādēšana nesākas.	Baterija nav ielikta līdz galam. Baterija ir pārkarsusi.	Stingri iespraudiet bateriju. Ja to atstāj, kā ir, baterija automātiski sāks uzlādēties, ja tās temperatūra samazināsies, bet tas var saisināt baterijas darbmūžu. Ir ieteicams pirms uzlādēšanas atdzesēt bateriju labi vēdinātā vietā, tālu no tiešas saules gaismas.
Baterijas lietošanas laiks ir iss pat tad, ja baterija ir pilnīgi uzlādēta.	Baterijas darbmūžs ir beidzies.	Aizstājiet bateriju ar jaunu.
Baterija ilgi uzlādējas.	Baterijas, lādētāja vai apkārtējās vides temperatūra ir pārāk zema. Lādētāja ventilācijas spraugas ir bloķētas, kā rezultātā tā iekšējās detaļas pārkarst. Dzesēšanas ventilators nedarbojas.	Uzlādējiet bateriju iekštelpās vai citā siltākā vietā. Likvidējiet spraugu bloķēšanu. Sazinieties ar HiKOKI autorizēto servisa centru par remontu.
USB barošanas indikatorspuldze tika izslēgta, un USB ierīce pārtrauca uzlādēšanos.	Baterijas kapacitāte ir kļuvusi zema.	Nomainiet bateriju ar citu, kurai ir saglabājusies kapacitāte. Iespārdujiet lādētāja spraudni kontaktilgzdā.
USB barošanas indikatorspuldze neizslēdzas, neraugoties uz to, ka USB ierīces uzlādēšana ir beigusies.	USB barošanas indikatorspuldze deg ar zajo gaismu, kas nozīmē, ka USB uzlāde ir iespējama.	Tas nav funkcionēšanas traucējums.
Nav skaidrs, kāds uzlādes statuss ir USB ierīcei vai arī vai tās uzlādēšana ir beigusies.	USB barošanas indikatorspuldze neizslēdzas pat tad, ja uzlādēšana ir pabeigta.	Pārbaudiet USB ierīci, kas tiek uzlādēta, lai apstiprinātu tās uzlādes statusu.
USB ierīces uzlādēšana apstājas puscelā.	Lādētājs tika iesprausts kontaktilgzdā, kamēr USB ierīce uzlādējusies, izmantojot kā elektrības avotu bateriju. Baterija tika ievietota lādētāja, kamēr USB ierīce uzlādējusies, izmantojot kā elektrības avotu kontaktilgzu.	Tas nav funkcionēšanas traucējums. Lādētājs apstādina USB uzlādēšanu apmēram uz 5 sekundēm, kad tas atšķir elektrības avotus.
USB ierīces uzlādēšana apstājas puscelā, kad baterija un USB ierīce uzlādējas vienā un tajā pašā laikā.	Baterija ir pilnīgi uzlādēta.	Tas nav funkcionēšanas traucējums. Lādētājs apstādina USB uzlādēšanu apmēram uz 5 sekundēm, kamēr tas pārbauda, vai baterija ir veiksmīgi pabeigusi uzlādēšanos.
USB ierīces uzlādēšana nesākas, kad baterija un USB ierīce uzlādējas vienā un tajā pašā laikā.	Atlikus baterijas kapacitāte ir ārkārtīgi maza.	Tas nav funkcionēšanas traucējums. Kad baterijas kapacitāte sasniedz noteiktu līmeni, automātiski sākas USB uzlādēšana.

		WR36DA		WR36DB
V		V	36	
 N0	Hm	min ⁻¹	0 - 1500	
	Mm	min ⁻¹	0 - 1200	
	L2m	min ⁻¹	0 - 900	
	L1m	min ⁻¹	0 - 600	
 Bpm		min ⁻¹	0 - 2900	0 - 2800
 mm		M12 - M30		
 mm		M10 - M24		
MT		N · m	1100	1050
 mm		19 (3/4")		12,7 (1/2")
 kg		3,7 - 4,0		

	WR36DA, WR36DB				
	(2XCP)	(2XCK)	(NNP)	(NNK)	(NN)
	1	1	—	—	—
	2	2	—	—	—
	1	1	—	—	—
	1	—	1	—	—
	—	1	—	1	—




BSL36..18




373222




UC18YSL3 (14,4V - 18 V)



337108



373223



329897

GARANTIJAS SERTIFIKĀTS

- 1** Modeļa Nr.
- 2** Sērijas Nr.
- 3** Iegādes datums
- 4** Klienta vārds un adrese
- 5** Dīlera nosaukums un adrese
(Lūdzam uzspiest spiedogu ar dīlera nosaukumu un adresi)

EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Mēs deklarējam, uzņemoties pilnīgu atbildību, ka bezvadu trieciena uzgriežņu atslēga, kas tiek identificēts pēc tipa un specifiska identifikācijas koda *1), atbilst visām attiecīgam direktīvu *2) un standartu *3) prasībām. Tehniskie dati *4) - skatīt zemāk.

Eiropas standartu vadītājs Eiropas pārstāvniecības birojā ir pilnvarots sagatavot tehniskos datus.

Deklarācija tiek piemērota izstrādājumam, kam ir CE markējums.

*1) WR36DA C356029S
WR36DB C356036S

*2) 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU

*3) EN62841-1:2015

EN62841-2-2:2014

EN60335-1:2012+A11:2014

EN60335-2-29:2004+A2:2010

EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

*4) Pārstāvniecības birojs Eiropā
Hikoki Power Tools Deutschland GmbH
Siemensring 34, 47877 Willich, Vācija

28. 6. 2019
Naoto Yamashiro
Eiropas standartu vadītājs

Galvenā mītne Japānā
Koki Holdings Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-
chome, Minato-ku, Tokyo, Japāna

28. 6. 2019



A. Nakagawa
Korporatīvā amatpersona

HIKOKI

WR 36DA • WR 36DB





WR36DA




LT Naudojimo instrukcijos


1



2






3




4

WR36DA




5


WR36DB




6




7




8




9




10




11




12




13




14



15



16



BENDRIEJI ELEKTRININIŲ SAUGUMO ĮSPĖJIMAI

⚠️ ĮSPĖJIMAS

Perskaitykite su šiuo įrankių pateikiamus įspėjimus, nurodymus, peržiūrėkite iliustracijas bei specifikacijas. Nesilaikydami pateiktų nurodymų galite patirti elektros smūgį, skelti gaisrą ir (arba) stipriai susizalojoti.

Pasilikite įspėjimus ir nurodymus ateičiai.

Įspėjimo terminas „elektrinis įrankis“ reiškia jūsų elektrinių įrankių, kurių elektros energija tiekama iš elektros tinklo arba akumuliatoriaus.

1) Darbo vietas saugumas

- a) Darbo vieta visuomet turi būti gerai apšiesta.
Netvarkingoje ar blogai apšvestoje darbo vietoje dažnai pasitaiko nelaimingi atsitikimai.
- b) Nenaudokite elektrinių įrankių sprogoje aplinkoje, pavyzdžiui, kai netoli ese yra degių skytių, duju ar dulkių.
Elektriniai įrankiai sukelia žiežirbas, kurios gali uždegti dulkes ar dūmus.
- c) Salia veikiančio elektrinio įrankio neturi būti vaikų ir pašaliniai asmenys.
Jei kažkas blaško dėmesį, galite nesuvaldyti įrankio.

2) Elektrinis saugumas

- a) Elektrinio įrankio kištukas turi tiktai konkretiems lizdui. Neméginkite kaip nors keisti kištuko.
Nenaudokite kištuko adapterių su įzemintais elektriniais įrankiais.
Kištukas be jokių pakeitimų ir jam tinkantis lizdas mažina elektros smūgio pavojų.
- b) Stenkiteis nesiliesti prie įžemintų paviršių, pavyzdžių, vamzdžių, radiatorių ar šaldytuvų.
Jei jūsų kūnas įžemintas, didėja pavojus patirti elektros smūgį.
- c) Saugokite elektrinius įrankius nuo lietaus ir drėgmės.
I elektrinio įrankio vidų patekės vanduo didina elektros smūgio pavojų.
- d) Nepažeiskite laido. Neneškite įrankio, laikydami ji už laido ir netraukite už laido, jei norite ištraukti kištuką iš lizdo. Saugokite laidą nuo karščio, alvyos, aštriu kroštu r judančiu daliu.
Pažeistas ar susipyntęs laidas didina elektros smūgio riziką.
- e) Dirbdami su elektriniais įrankiais lauke, naudokite lako sąlygoms tinkantį prailginamajį laidą.
Naudodamini lauko sąlygoms tinkantį laidą, sumažinsite elektros smūgio pavojų.
- f) Jei dirbtu su elektriniu įrankiu drėgnose sąlygose neišvengiama, naudokite elektros tiekimo šaltinių su liekamosios srovės jungtuviu.
Liekamosios srovės jungtuvas mažina elektros smūgio pavojų.

3) Asmeninis saugumas

- a) Nepraskite budrumo, žiurėkite, ką darote ir protingai naudokite elektrinius įrankius. Nenaudokite elektrinio įrankio pavargę, veikiami vistų, alkoholio arba narkotinių medžiagų.
Net ir menkiausias nedemesingumas dirbant su elektriniu įrankiu gali tapti sunkaus sužalojimo priežastimi.
- b) Naudokite asmens apsaugos priemones. Visuomet naudokite akių apsaugas.
Asmens apsaugos priemonės, tokios kaip nuo dulkių sauganti kaukę, neslystantys apsauginiai batai, kietas galvos apdangalas ar klausos apsauga tam tikrose sąlygose mažina susizalojimo tikimybę.

ĮRANKIŲ

- c) Venkite netyčinio įsijungimo. Išsitinkinkite, ar jungiklis yra išjungtas ir tik tuomet junkite elektrinį įrankį į elektros tinklą ir (arba) prie akumulatoriaus, imkite jį į rankas ar neškite.
Neneškite įrankių įjungtu jungikliu ar laikydami pirštą ant jungiklio, nes tai didina susizalojimo riziką.
- d) Prieš įjungdamis elektrinį įrankį, nuimkite reguliavimo raktus ar veržiliarakčius.
Ant besusikančios elektrinio įrankio uždėtas reguliavimo raktas arba veržiliarakčis gali sužaloti.
- e) Nesiekiome rankomis per toli. Stovėkite ant tinkamo pagrindo ir išlaikykite pusiausvyrą.
Tai padės geriau valdyti elektrinį įrankį netiketose situacijose.
- f) Vilkėkite tinkamus drabužius. Nevilkėkite laisvu drabužiu ir nedėvėkite papuošalų. Saugokite plaukus ir drabužius judančiu detaliu.
Laisvi drabužiai, papuošalai ar ilgi plaukai gali patekti į judamas dalis.
- g) Jei prietaisai tiekiami su prijungiamais dulkių ištraukimo ar surinkimo įrenginiais, visuomet teisingai prijunkite ir naudokite šiuos įrenginius.
Dulkių surinkimo įrenginiai gali sumažinti dulkių keliamus pavojus.
- h) Neleiskite, kad dažnai naudojant įrankį igytos žinios užgąžta budrumą, todėl neignoruokite elektrinio įrankio saugaus naudojimo principų.
Net menkiausias nerūpestingumas baigtis rimtu sužalojimu.
- 4) Elektrinių įrankių naudojimas ir priežiūra

 - a) Nenaudokite elektriniams įrankiams per didelęs jėgos. Elektrinius įrankius naudokite tik pagal jų paskirtį.
Tinkamas įrankis darbą atliks geriau ir saugiau, jei bus naudojamas taip, kaip numatyta.
 - b) Nenaudokite elektrinio įrankio, jei jungiklis jo neįjungia ir neišjungia.
Jungikliu nevaldomas elektrinis įrankis yra pavojingas, todėl jį reikia pataisyti.
 - c) Išunkite kištuką iš elektros lizdo ir (arba) atjunkite akumuliatorių nuo elektrinio įrankio (jei jis nujamas), prieš atlikdami jo reguliavimo, antgalio keitimo veiksmus ar pries padėdami įrankį į saugojimo vietą. Tokios apsisaugojimo priemonės sumažins riziką, kad elektrinis įrankis įsijungs netiketai.
 - d) Neįjungtus elektrinius įrankius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir neleiskite su elektriniu įrankiu nesusipažinusiemis bei neperskaičiusiems šios instrukcijos asmenims jo naudoti.
Elektriniai įrankiai yra pavojingi nepatyrusiose rankose.
 - e) Prisiūrėkite elektrinius įrankius ir aksesuarus. Patirkrinkite, ar teisingai uždėtos besusikančios dalys, ar nėra sulūžusių dalių ir kitų būklų, kurios gali darysti įtaką elektrinio įrankio veikimui.
Jei įrankis pažeistas, prieš naudojimą ji suremontuokite.
Daug nelaimingų atsitikimų įvyksta dėl netinkamos elektrinių įrankų priežiūros.
 - f) Pjovimo įrankiai turi būti aštūs ir švarūs.
Tinkamai priziūrėti ar aštūs pjovimo įrankiai rečiau stringa ir juos lengviau valdyti.
 - g) Naudokite elektrinius įrankius, jų aksesuarus ir antgalius pagal nurodymus, atsižvelgdami į darbo sąlygas bei atliekamo darbo pobūdį.
Naudojant įrankį kitiems, nei numatyta tikslams, gali kilti pavojingos situacijos.
 - h) Rankenos ir laikymo paviršiai turi būti švarūs, sausie, nesutepti alyva ar tepalu.

Slidžios rankenos ir laikymo paviršiai trukdo tinkamai valdyti įrankį netiketose situacijose.

5) Akumuliatorių naudojimas ir priežiūra

- a) **Įkraukite tik naudodami gamintojo nurodytą įkoviklį.**

Vieno tipo akumulatoriuori tinkantis įkoviklis gali sukelti gaisrą, jei naudojamas su kitokio tipo akumulatoriumi.

- b) **Naudokite elektrinius įrankius tik su nurodytu tipo akumulatoriais.**

Naudojant kito tipo akumulatorių, gali kilti gaisras ar kūno sužalojimo pavojus.

- c) **Nenaudojamat akumulatorių laikykite atokiau nuo kitų objektų, tokiu kaip spaustuvai, monetos, raktai, vynys, varžtai ar kitais smulkūs daiktai, kurie gali sujungti vieną terminalą su kitu.**

Trumpai sujungus akumulatoriaus terminalus, galite nusideginti arba sukelti gaisrą.

- d) **Netinkamai naudojant, iš akumulatoriaus gali išsilieti skystis – nelieskite jo. Jei to neišvengėte, nuskalaukite pažeistą vietą vandeniu. Jei skystis pateko į akis, kreipkitės į gydytoją. Iš akumulatoriaus išsilięs skystis gali sudirginti arba nudeginti odą.**

- e) **Nenaudokite akumulatoriaus ar įrankio, jei jie sugedo arba jiems buvo daryti kokie nors pakeitimai.**

Pažeisto akumulatoriaus veikimas gali būti neprognozuojamas, todėl gali kilti gaisras, sprogimas arba galite susizaloti.

- f) **Saugokite akumulatorių ar įrankį nuo ugnies ir aukštos temperatūros.**

130 °C viršijanti temperatūra gali sukelti sprogimą.

- g) **Vadovaukites įkovimo nurodymais ir nejkraukite akumulatoriaus arba įrankio, jei temperatūra neatitinka instrukcijoje nurodytų aprubojimų. Įkovimas netinkamoje temperatūroje gali sugadinti akumulatorių ir padidinti gaisro riziką.**

6) Aptarnavimas

- a) **Elektrinius įrankius aptarnauti patikėkite tik kvalifikuotam remonto specialistui ir naudokite tik identiškas pakeičiamasias dalis.**

Tai padės užtikrinti tinkamą elektrinio įrankio priežiūrą.

- b) **Netaisykite pažeisto akumulatoriaus.**

Ji taisityti turi tik gamintojas arba jo įgaliotasis remonto paslaugų teikėjas.

APSAUGA

Saugokite nuo vaikų ir nesveikių asmenų.

Nenaudojamus įrankius laikykite vaikams ir nesveikiems asmenims nepasiekiamoje vietoje.

BELAIDŽIO SMŪGINIO SUKTUVO SAUGUMO ĮSPĖJIMAI

Dirdamai vietose, kuriose tvirtinimo elementas gali paliesti paslėptą laidą, laikykite elektrinį įrankį už izoliuotos laikymui skirtos vietas. Tvirtinimo elementas kontaktas su laidu, kuriuo teka elektros srovė, gali elektrenti metalines įrankio dalis ir sukelti operatoriui elektrossmūgi.

PAPILDOMI SAUGUMO ĮSPĖJIMAI

- Tai nešiojamas įrankis, skirtas varžtams ir veržlėms prisukti arba atsukti. Naudokite jį tik tokiems darbams.
- Dirdamai tvirtai laikykite įrankį. Jei to nedarysite, galite stipriai susižaloti ar patirti nelaimingą atsitikimą. (16 pav.)
- Išsitinkinkite, kad akumulatorius tvirtai uždėtas. Jei jis laisvas, gali iškristi ir sukelti nelaimingą atsitikimą.
- Darbo aplinkos paruošimas ir patikrinimas. Išsitinkinkite, kad darbo vieta atitinka visas atsargumo priemonių skyriuje nustatytas sąlygas.
- Saugokite, kad pašaliniai objektai nepatektų į angą įkraunamam akumulatoriui prijungti.
- Neardykite įkraunamo akumulatoriaus ir įkoviklio.
- Trumpai nesujunkite įkraunamo akumulatoriaus. Dėl trumpojo akumulatoriaus jungimo susiformuoja stipri srovė ir akumulatorius perkaista. Dėl to akumulatorius gali sudegti ar sugesti.
- Nemeskite akumulatoriaus į ugnį. Deginamas akumulatorius gali sprogti.
- Kai įkrautas akumulatorius veikia trumpai, grąžinkite akumulatorių parduotuvei, kurioje jį įsigijote. Nemeskite nusilpintus akumulatoriatus.
- Nekiškite jokių objektų į įkoviklio védinimo angas. Metaliniai objektais ar degios medžiagos, patekusios į įkoviklio védinimo angas, gali sukelti elektros smūgį ar sugadinti įkoviklį.
- Patirkinkite faktinių užveržimo sukimo momentą dinamometriniu versliaraku.
- Prieš keisdami sukimosi kryptį, sustabdykite įrankį. Visuomet atleiskite jungiklį ir palaukite, kol įrankis sustos, prieš keisdami sukimosi kryptį.
- Niekuomet nelieskite besisukančios dalies. Neleiskite besisukančiai daliai priartėti prie rankos ar kitos kūno dalies. Ji gali įstigti besisukančioje dalyje. Be to, būkite atidus ir nelieskite besisukančios dalies po ilgo įrankio naudojimo. Ji stipriai įkaista ir gali nudeginti.
- Naudokite specialius priedus, išvardintus naudojimo instrukcijoje ir HiKOKI kataloge. Nesilaikant reikalavimų, gali įvykti nelaimingesas atsitikimas arba sužalojimas.
- Tvirtai sumontuokite visus priedus. Netvirtai sumontuotas priedas gali iškristi ir sužaloti.
- Prisukimo režimo pasirinkimo funkcija
 - Atleidę paleidimo mechanizmo spragtuką, pasirinkite prisukimo režimą. To nepadarius, įrankis gali blogai veikti.
 - Tinkamas režimas skiriasi prilausomai nuo varžtu ir medžiagoms, į kurią jie sukami. Išskite kelis bandomuosius varžtus ir atitinkamai sureguliuokite režimą.
 - Prisukimo režimo pasirinkimo rankenelė galima nustatyti tik ištačius akumulatorių į įrankį ir vieną kartą truktelėjus paleidimo mechanizmu jungiklį.
- Elektrinis įrankis yra su temperatūrinės apsaugos grandine, kuri saugo variklį. Jei dėl ilgo naudojimo įrankis įkaista, temperatūrinės apsaugos grandinė suveikia ir sustabdo veikimą. Taip įvykus, leiskite įrankiui atvesti ir tik po to tēskite darbą.
- Jei įrankis patyrė perkrovą, variklis gali sustoti. Taip įvykus, atleiskite įrankio jungiklį ir pašalinkite perkrovos priežastį. Nelieskite priekinės korpuso dalies, kuri gali įkaisti ilgai naudojant.
- Naudojant akumulatorių šalyje (žemiau 0 °C), kartais gali susilpninti užveržimo sukimo momentas, o darbas sulėtėti. Tačiau tai laikinas reiškinys ir išnyksta, kai akumulatorius įsyla.

- Mygtuko įjungti negalima, kol sukasi įrankis. Norėdami įjungti mygtuką, sustabdyskite elektrinį įrankį ir tuomet junkite mygtuką.
- Tvirtai įstatykite kabliuką. Jei kabliukas neįstatytas tvirtai, naudojimo metu jis gali sužaloti.
Jei nešiojate įrankį, pakabintą ant klubų diržo kabliuką, nepamirškite nuimti įrankio antgalį. Jei to nepadarysite, galite stipriai susižaloti.
- Saugokite laidų perjungimo bloką nuo stiprių smūgių ir jo nelažykite. Dėl to gali kilti problemų.
- Nežiurkite tiesiai į šviesą. Tai gali pakenkti regėjimui.
Minkštą šluoste naudykite dulkes ir nešvarumus nuo šviesos diodų (LED) lempų, tačiau stenkiteis jų nesubraižyti. LED lempų ižbrėžimai bologiai šviesos ryškumą.
- Kad akumulatorius nenaudotu neišjungta LÉD lemputė, ji automatiškai išsiungja po maždaug 2 minutes.
- Įrankio pertrauka po ilgo veikimo.
- Nelieskite perforatoriaus korpuso, nes jis stipriai įkaista nepatraukiamai dirbant.
- Nenaudokite gamino, jei įrankis arba akumulatorius (akumulatorius įstatymo) terminalai deformavosi.
Įstatant akumulatorius, gali įvykti trumpasis jungimas, dėl to jis gali užsidegti arba pasklisti dūmai.
- Ant akumulatorius (akumulatorius įstatymo) terminalų negali būti drožliai ir dulkių.
 - Prieš naudojimą įsitikinkite, kad ant terminalų nesusikaupė drožliai ir dulkių.
 - Naudojimo metu stenkiteis, kad dulkės ir drožlės nekrysti ant akumulatoriaus.
 - Sustabdymais darbą arba po naudojimo nepalikite įrankio ten, kur ant jo galėtų kristi drožlės ar dulkės.
Dėl to gali įvykti trumpasis jungimas, sukeldamas užsiliepsnįjimą ar dūmų išsišyrimą.
- Įrankį ir akumulatorių naudokite -5 °C–40 °C temperatūroje.

ATSARGUMO PRIEMONĖS LIČIO – JONŲ AKUMULIATORIUI

Kad ličio – jonų akumulatorius tarnautų ilgiau, jis turi apsauginę funkciją, sustabdančią energijos tiekimą.
Toliau aprašytais 1–3 atvejais, naudojant gaminių, net jei traukiariai jungiklis, variklis gali sustoti. Tai néra gedimas, bet reiškia, kad suveikė apsauginė funkcija.

- Kai išsenka akumulatoriaus energija, variklis sustoja.
Tokiu atveju, reikia jį nedelsiant įkrauti.
- Jei įrankis patyré perkrovą, variklis gali sustoti. Šiuo atveju, atleiskite įrankio jungiklį ir pašalinkite perkrovos priežastis. Po to galite įrankį naudoti toliau.
- Jei akumulatorius patyré perkrovą dėl pernelyg sunkaus darbo, akumulatorius gali nustoti tiekti energiją.
Šiuo atveju, nustokite naudoti akumulatorių ir leiskite jam atvesti. Po to galite įrankį naudoti toliau.

Be to, atkreipkite dėmesį į šį išpėjimą bei atsargumo priemonę.

ISPEJIMAS

Norėdami išvengti nuotekio iš akumulatoriaus, šilumos kaupimosi, dūmų, sprogimo ir užsidegimo, atkreipkite dėmesį į šias atsargumo priemones.

- Įsitikinkite, kad drožlės ir dulkės nesikaupia akumulatoriuje.
○ Darbo metu įsitikinkite, kad drožlės ir dulkės nekrenta ant akumulatoriaus.
- Užtinkinkite, kad darbo metu susikaupusios dulkės ir drožlės nesikauptu ant akumulatoriaus.
- Nelaikykite nenaudojamo akumulatoriaus ten, kur ant jo gali kauptis dulkės ir drožlės.
- Prieš padėdami saugoti akumulatorių, pašalinkite drožles ir dulkes, kurios gali būti susikaupusios ant jo ir nelaikykite akumulatoriaus kartu su metaliniais objektais (varžtais, vinimis ir kt.).
- Nepradurkite akumulatoriaus aštriaisiais daiktais,

pavyzdžiui, vinimi, nedaužykite jo plaktuku, nelipkite ant jo, nemeskite akumulatoriaus ir saugokite jį nuo stiprių smūgių.

- Nenaudokite akivaizdžiai pažeisto ar deformatuoto akumulatoriaus.
- nenaudokite akumulatoriaus sukeisdami jo polius.
- Nejunkite tiesiogiai į elektros tinklą ar automobilio cigarečių uždegiklio lizdą.
- Nenaudokite akumulatoriaus jokiems kitiemis tikslams, išskyrus čia išvardintus.
- Jei akumulatorius neįskrauna net per nurodytą laiką, nedelsdami nutraukite jo krovimą.
- saugokite akumulatorių nuo aukštos temperatūros ir aukšto slėgio – nedékite jo į mikrobangų krosnele, nedžiovinkite džiovintuvu ir nedékite į talpyklas, kuriose yra aukštas slėgis.
- Nedelsdami patraukite akumulatorių nuo ugnies, jei pastebėjote nuotekį iš akumulatoriaus ar pajutote blogą kvapą.
- Nenaudokite vietose, kuriose susikaupia statinis elektros krūvis.
- Jei iš akumulatoriaus teka skystis, jis skleidžia blogą kvapą, kaupiasi šiluma, pakitojo spalva arba jis deformavosi, arba pastebite kitų gedimų naudojimo, įkrovimo ar saugojimo metu, nuimkite akumulatorių nuo įrankio ir nustokite jį naudoti.
- Nemerkitė akumulatoriaus į skyčius ir saugokite, kad skyčiai nepatektų į jo vidų. Į vidų patekę laidūs skyčiai, pavyzdžiu, vanduo, gali sugadinti akumulatorių, sukeldamai gaisrą ar sprogimą. Laikykite akumulatorių vésioje, sausoje vietoje, atokiau nuo degių medžiagų. Būtina vengti korozinių dujų.

ATSARGUMO

- Jei iš akumulatoriaus išsiliejęs skystis pateko į akis, netrinkite akių, bet išskalaukite jas švariu vandeniu, pavyzdžiu, iš čiaupo ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Negydant, akumulatoriaus skystis gali sukelti problemų akims.

- Jei skystis pateko ant odos ar drabužių, gerai nuplaukite švariu vandeniu, pavyzdžiu, iš čiaupo. Skystis gali sudirginti odą.

- Jei pirmą kartą naudodami akumulatorių pastebite rūdis, blogą kvapą, spalvos pokyčius, deformaciją ar kitus neįprastus reiškinius, nenaudokite akumulatoriaus ir grąžinkite jį tiekėjui arba pardavėjui.

ISPEJIMAS

Jei į ličio – jonų akumulatoriaus terminalus patenka laidžių svetimkūnių, gali įvykti trumpasis jungimas ir kilti gaisras. Laikykite ličio – jonų akumulatorių tik pagal toliau nurodytas taisykles.

- Į saugojimo dėžę nedékite laidžių medžiagų, vinių ir laidų, pavyzdžiu, geležinių ir varinių laidų.
- Kad išvengtumėte trumpojo jungimo, įstatykite akumulatorių į prietaisą ar saugiai įdékite į akumulatoriaus saugojimo dėklą taip, kad nesimatyti ventiliatoriaus.


LIČIO – JONŲ AKUMULATOIAUS TRANSPORTAVIMAS

Transportuodami ličio – jonų akumulatorių, imkitės tokiu atsargumo priemonių.

ISPEJIMAS

Ispékite transporto bendrovę, kad pakuočėje yra ličio – jonų akumulatorius, informuokite bendrovę apie jo galą ir laikyklės transporto bendrovės nurodymų dėl transportavimo organizavimo.

- Ličio – jonų akumulatoriai, kurių galia viršija 100 Wh, transportuojant laikomi pavojingomis prekėmis, todėl jiems galioja speciali tvarka.
- Transportuodami į užsienį, turite laikytis tarptautinių įstatymų ir taisykių bei paskirties šalies reikalavimų.



ISPĖJIMAS

- Prieš naudodamai patikrinkite, ar USB jungiamasis laidas neturi defektų ar pažeidimų.
Sugedusio ar pažeisto USB laido naudojimas gali sukelti dūmų išsiskyrimą ar užsidegimą.
- Kai gaminys nenaudojamas, uždenkite USB priedavą guminiu dangteliu.
Dėl dulkių iš USB terminalo gali pasirodyti dūmai ar liepsna.

PASTABA

- USB įkrovimo metu kartais gali būti pristabdoma.
- Kai USB įrenginys neįkraunamas, atjunkite USB įrenginį nuo įkroviklio.
Jeि to nepadarysite, sutrumpės USB įrenginio akumuliatorius tarnavimo laikas ir atsiras netikėtų nelaimingų atsitikimų rizika.
- Priklausomai nuo įrenginio tipo, kai kurių USB įrenginių įkrauti gali būti neįmanoma.

USB ĮRENGINIO JUNGIMO ATSARGUMO PRIEMONĖS (UC18YSL3)

Atsiradus netikėtai problemai, prie šio gaminio prijungtam USB įrenginįje esantys duomenys gali būti sugadinti arba prarasti. Prieš naudodamai šį gaminį, nepamirškite padaryti atsarginės USB įrenginio duomenų kopijos.
Atminkite, kad mūsų įmonė neprisima jokios atsakomybės už sugadintus ar prarastus USB įrenginijoje esančius duomenis ir už padarytą žalą prijungtam įrenginiui.

ISPĖJIMAI DĒL ATSPARUMO DULKĖMS IR VANDENIU FUNKCIJŲ

Prietaisas atitinka IP56 apsaugos klasę (atsparumas dulkėms ir vandeniu) elektriniams įrankiams, nustatytą tarptautiniuose IEC standartuose. (Pagrindinis agregatas atitinka IP56 apsaugos klasę tik su akumulatoriumi.)

[IP kodų aprašymas]

IP56

- Apsaugos klasė vandens įsiskverbimui
Purškiant galingą vandens srautą visomis kryptimis, neturi pasireikšti joks neigiamas poveikis (atsparumas vandeniu).
(100 litrų vandens per minutę, purškiant maždaug tris minutes maždaug trijų metrų atstumu, naudojant 12,5 mm diametro purškimo antgalį.)
- Apsaugos klasė išoriniam poveikiui kietais objektais
Neigiamą įtaką galinčios sukelti dulkės neturi patekti (atsparumas dulkėms).
(Įranga paliekama neveikianti bandymu kameruoje, kurioje mažesnio nei 75 µm diametro talko dalelės sklando ore, naudojant agitacinių siurblių aštuoniąs valandas 2 kg/m³ galingumu).

Įranga yra atspari dulkių ir vandens poveikiui, tačiau néra garantijos, kad ji veiks be trikdžių. Nenaudokite ir nepalikite įrangos vietose, kuriose gali būti daug dulkių arba kur įranga gali patekti po vandeniu arba lietumi.

DALIŲ PAVADINIMAI (1 pav. – 15 pav.)

1	Perforatoriaus déklas	17	Sandarinimo žiedas
2	Priekalas	18	Kaištis
3	Frikcinis žiedas (C)	19	Šešiakampis lizdas
4	LED apšvietimas	20	Griovelis
5	Paleidimo jungiklis	21	Varžtas
6	Laidų perjungimo blokas	22	Akumulatoriaus lygio indikatoriaus jungiklis
7	Akumulatorius	23	Akumulatoriaus lygio indikatoriaus lemputė
8	Kabliukas	24	Ekranas
9	Rankena	25	Šviesos jungiklis
10	Mygtukas	26	Šviesos indikatorius
11	Korpusas	27	Prisukimo režimo pasirinkimo jungiklis
12	Priekalas (B)	28	Prisukimo režimo indikatoriaus lemputė
13	Frikcinis žiedas (B)	29	Guminis gaubtas
14	Svirtelė	30	USB terminalas
15	Ikvros indikatoriaus lemputė	31	USB laidas
16	Šešiakampis lizdas		

SIMBOLIAI

ISPĖJIMAS

Šie simboliai naudojami prietaisams. Prieš naudodamini išsitinkite, kad suprantate jų reikšmę.

	WR36DA / WR36DB : Belaidis smūginis suktuvas		Vidutinio greičio režimas
	Norint sumažinti susižeidimo riziką, naudotojas turi perskaityti naudojimo		Mažo greičio 2 režimas
	Tik ES šalims Neišmeskite elektrinių įrankių kartu su buitinėmis atliekomis! Laikantis Europos direktyvos Nr. 2012/19/EB dėl elektinių ir elektroninių atliekų reikalavimų bei įgyvendinant ją pagal nacionalinius įstatymus, elektinius prietaisus, kurių naudojimo laikas jau pasibaigė, reikia surinkti atskirai ir grąžinti pagal aplinkosaugos reikalavimus veiklancią perdirbimo jmonei.		Mažo greičio 1 režimas
	Nuolatinė srovė		Užveržimo sukimo momentas (didžiausias)
	Vardinė galia		Keturbriaunės angos dydis
	Greitis be apkrovos		Svoris* (Pagal EPTA (belaidžių elektrinių įrankių
	min ⁻¹ Virpesių per min.		Ijungimas
	Smūgių greitis		Išjungimas
	Įprastas varžtas		Atjunkite akumulatorių
	Didelio atsparumo varžtas		Šviesos jungiklis
	Didelio greičio režimas		Visuomet įjungtas (išjungti po 2 minučių)
			Tik šviesos jungiklis įjungtas
			Visuomet išjungtas
			Sukimasis pagal laikrodžio rodyklę
			Sukimasis prieš laikrodžio rodyklę
			Likusios akumulatoriaus galios indikatorius
			Dega; Liko daugiau kaip 75 proc. akumulatoriaus
			Dega; Liko 50-75 proc. akumulatoriaus galios.
			Dega; Liko 25-50 proc. akumulatoriaus galios.
			Dega; Liko mažiau kaip 25 proc. akumulatoriaus galios.
			Mirkis; Akumulatorius beveik visiškai nusilpės. Kuo greičiau įkraukite akumulatorių
			Mirkis; Galia netiekama dėl per aukštos temperatūros. Nuimkite akumulatorių nuo įrankio ir leiskite visiškai atvesti.
			Mirkis; Galia netiekama dėl gedimo ar sutrikimo. Problema galiėjo įvykti dėl akumulatoriaus, todėl kreipkitės į pardavėją.
			Prisukimo režimo pasirinkimo jungiklis
			Prisukimo režimo indikatoriaus lemputė

	Mažo greičio 1 režimas / mažo greičio 2 režimas Darbams, reikalaujantiems tikslaus reguliavimo, pavyzdžiu, prisukant mažo diametro varžtus.
	Vidutinio greičio režimas Darbams, reikalaujantiems elektros srovės tiekimo prisukimo metu.
	Didelio greičio režimas Darbams, reikalaujantiems elektros srovės tiekimo ir greičio prisukimo metu.
	Ispėjimas

* Priklausomai nuo prijungto akumulatoriaus Sunkiausias svoris nustatytas su BSL36B18 (parduodamas atskirai).

STANDARTINIAI PRIEDAI

Kartu su pagrindiniu agregatu (1 vnt.) pakuočėje yra 237 psl. išvardinti aksesuarai.

Standartiniai aksesuarai gali būti keičiami be įspėjimo.

PROGRAMOS

Visų tipų varžtų ir veržlių, naudojamų struktūriniams elementams tvirtinti, prisukimas ir atsukimas

SPECIFIKACIJOS

Įrankio specifikacijos išvardintos lentelėje 236 psl.

PASTABA

Dėl „HiKOKI“ vykdomyų nuolatinį tyrimą ir tobulinimo, išdėstyotos specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo.

ĮKROVIMAS

Prieš naudodami elektrinį įrankį, įkraukite akumulatorių kaip nurodyta.

1. **Įjunkite įkroviklio maitinimo laidą į kištukinį lizdą.** Jungiant įkroviklio kištuką į kištukinį lizdą, mirksė raudona signalinė lemputė (1 sekundės intervalais).

2. **Įjunkite įkroviklį į lizdą.**

Tvirtai įstatykite akumulatorių į įkroviklį, kaip parodyta 3 pav. (2 psl.)

3. **Įkrovimas**

Įdedant akumulatorių į įkroviklį, įkrovimo indikatorius lemputė mirksi mėlynai.

Akumulatoriui visiškai įsikrovus, mirksi žalia indikatorius lemputė. (Žr. 1 lentelė)

(1) Įkrovimo indikatoriaus lemputės indikacijos

Signalinės lemputės reikšmės nurodytos 1 lentelėje ir priklauso nuo įkroviklio būklės ar akumulatoriaus įkrovimo lygio.

1 lentelė

Įkrovos indikatoriaus lemputės indikacijos				
Įkrovimo indikatori aus lemputė (RAUDO NA / MĖLYNA / ŽALIA / VIOLETI NĖ)	Prieš įkrovimą	Mirkxi (raudona)	Dega 0,5 sek. Nedega 0,5 sek. (išsijungia 0,5 sek.)	Ijungtas į srovės šaltinį
	Įkrovimo metu	Mirkxi (mėlis)	Dega 0,5 sek. Nedega 1 sek. (išsijungia 1 sek.)	Akumulatoriaus talpa mažesnė nei 50 %
		Mirkxi (MĖLYNAI)	Dega 1 sekundę. Nedega 0,5 sek. (išsijungia 0,5 sek.)	Akumulatoriaus talpa mažesnė nei 80 %
		Dega (MĖLYNAI)	Dega nuolat	Akumulatoriaus talpa daugiau kaip 80 %
	Įkrovima s baigtas	Dega (žalia)	Dega nuolat (Nenutrūkstamas garsinis signalas: apie 6 sekundes)	
	rezervinis režimas perkaitus	Mirkxi (raudona)	Dega 0,3 sek. Nedega 0,3 sek. (išsijungia 0,3 sek.)	Akumulatorius perkaito. Negali įkrauti. (Įkrovimas prasidės, kai akumulatorius atvés)
	Įkrovimas negalimas	Mirkxi (VIOLETINE SPALVA)	Dega 0,1 sek. Nedega 0,1 sek. (išsijungia 0,1 sek.) (Pertraukiama garsinis signalas: apie 2 sekundes)	Akumulatoriaus ar įkroviklio gedimas

(2) Dėl įkraunamo akumulatoriaus temperatūros ir įkrovimo laiko.

Temperatūra ir įkrovimo laikas nurodyti **2 lentelėje**.

2 lentelė

	Įkroviklis	UC18YSL3					
Akumuliatorius	Akumulatoriaus tipas	Ličio - jonų					
	Temperatūra, kurioje bus įkraunamas akumulatorius	0°C – 50°C					
	Įkrovimo įtampa V	14,4		18			
		„BSL14xx“ serija		„BSL18xx“ serija		Skirtingo ms	
		(4 elementai)	(8 elementai)	(5 elementai)	(10 elementai)	(10 elementai)	
	Apytikris įkrovimo laikas (esant 20 °C)	mažia usiai	BSL1415S : 15 BSL1415 : 15 BSL1415X : 15 BSL1420 : 20 BSL1425 : 25 BSL1430C : 30	BSL1430 : 20 BSL1440 : 26 BSL1450 : 32 BSL1460 : 38	BSL1815S : 15 BSL1815 : 15 BSL1815X : 15 BSL1820 : 20 BSL1825 : 25 BSL1830C : 30	BSL1830 : 20 BSL1840 : 26 BSL1850 : 32 BSL1860 : 38	BSL36A18 : 32
	USB	Įkrovimo įtampa V		5			
		Įkrovimo srovė A		2			

PASTABA

Įkrovimo laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros ir srovės šaltinio įtampos.

- Išjunkite įkroviklio maitinimo laidą iš kištukinė lizdo.
- Tvirtai laikykite įkroviklį ir ištraukite akumulatorių.

PASTABA

Nepamirškite po naudojimo išimti akumulatorių iš įkroviklio.

Dėl elektros išlydžio įstačius naujus akumulatorius ir kt.

Kadangi nauju ir ilgą laiką nenaudotų akumulatorių viduje esančios cheminės medžiagos néra aktyvuotos, pirmą ir antrą kartą juos naudojant, elektros išlydis gal būti mažas. Tai laikinas reiškinys ir normalus įkrovimui reikalingas laikas atsistatys 2-3 kartą įkraunant baterijas.

Ką daryti, kad akumulatoriai veiktu ilgiau.

- Įkraukite akumulatorių prieš jam visiškai nusilpstant.

Jei pastebite, kad elektrinio įrankio galia silpsta, nustokite jį naudoti ir įkraukite akumulatorių. Jei toliau naudosite įrankį iki visiško akumulatoriaus nusilpimo, akumulatorius gali sugesti ir jo tarnavimo laikas sutrumpės.

- Venkite įkrovimo aukštoje temperatūroje.

Įkraunamas akumulatorius naudojant įkaista. Jei tokis akumulatorius yra iškart po naudojimo įkraunamas, viduje esančios cheminės medžiagos blogėja, o akumulatoriaus tarnavimo laikas trumpėja. Palaikite akumulatorių atvėsti ir įkraukite jį tik atvėsus.

ĀTSARGŪMO

- Jei akumulatorius įkraunamas įkaitęs dėl ilgalaikei tiesioginės saulės poveikio arba dėl to, kad ką tik buvo naudotas, įkroviklio signalinė lemputė degs 0,3 sek., nedegs 0,3 sekundės (išsiuvinja 0,3 sek.). Tokiu atveju, leiskite akumulatoriui atvėsti, tuomet pradėkite įkrovimą.
- Kai blyksi signalinė lemputė (0,2 sek. intervalais), patirkinkite, ar įkroviklio baterijos jungtys néra pašaliniai objektu ir, jei yra, juos pašalinkite. Jei pašaliniu objektu néra, tikėtina, kad akumulatorius ar įkroviklis sugedo. Pristatykite jį įgaliotam aptarnavimo centriui.

- Kadangi įmontuotas mikrokompiuteris per 3 sekundes patvirtina, kad akumulatorius yra įkraunamas išėmus UC18YSL3, palaukite maždaug 3 sekundes ir tik tuomet dar kartą įstatykite akumulatorių įkrovimui testi. Jei per 3 sekundes yra pakartotinai krovimui įstatomas akumulatorius, jis gali būti įkrautas netinkamai.

MONTAVIMAS IR NAUDOJIMAS

Veiksmas	Paveiksl	Puslapiai
Akumulatoriaus įstatymas ir išėmimas	2	2
Įkrovimas	3	2
Lizdo montavimas*1	4	2
Lizdo montavimas*1	5	3
Sukimosi krypties keitimasis	6	3
Jungiklio naudojimas	7	3
Kabliuko nuėmimas ir uždėjimas	8	3
Likusios akumulatoriaus galios indikatorius	9	3
Kaip naudoti LED apšvietimą*2	10	4
Prisukimo režimo pasirinkimo funkcija*3	11	4
Kaip naudoti kabliuką	12	4
USB įrenginio įkrovimas iš elektros lizdo	13-a	5
USB įrenginio ir akumulatoriaus įkrovimas iš	13-b	5
Kaip įkrauti USB įrenginį	14	5
Kai USB įrenginio įkrovimas baigtas	15	5
Aksesuarų įmontavimas	—	238

*1 Pasinkite naudojamą lizdą.

[WR36DA]

- Stumkite sandarinimo žiedą iš griovelio, sulyginkite lizdo angą su priekalo angą ir įstatykite priekalą į lizdą.

- (2) Įlizdą įstatykite kaištį.
- (3) Įsitikinkite, ar kaištis neiškris ir įstatykite sandarinimo žiedą į lizdo griovelį.
[WR36DB]
- (1) Tarpusavyje sulyginkite keturbriaunes lizdo dalis ir lizdą.
- (2) Tvirtai įstatykite lizdą, stumdamai ji priekalą iki galo.
- (3) Išimdami lizdą, ištraukite ji iš priekalo.

*2 Kaip naudoti LED apšvietimą

PASTABA

Kad akumuliatoriaus nenaudotų neišjungta LED lemputė, ji automatiškai išsijungia po maždaug 2 minutes.

*3 Prisukimo režimo pasirinkimo funkcija

ATSARGUMO

Ateidę paleidimo mechanizmo spragtuką, pasirinkite prisukimo režimą. To nepadarius, įrankis gali blogai veikti.

Prisukimo režimo pasirinkimo jungiklių galima sureguliuoti prisukimo sąsūkos momenta priklausomai nuo darbo tipo. Kiekvieną kartą nuspaudus prisukimo režimo pasirinkimo jungiklių, galima nustatyti 4 skirtingus režimus.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR PATIKRINIMAS

1. Lizdo tikrinimas

Nusidėvėjės ir deformuotas lizdas su šešiabriaune ar keturbriauna anga negali užtikrinti tinkamo prisukimo tarp veržlės ir priekalo, todėl sumažėja sąsūkos momentas. Periodiškai patikrinkite, ar nenusidėvėjo lizdo angos ir pakeiskite, jei reikia, nauju.

2. Patikrinkite tvirtinimo varžtus

Reguliarai tikrinkite visus tvirtinimo varžtus ir įsitikinkite, kad jie tinkamai priveržti. Jei atsilaisvintų kuris nors varžtas, nedelsdami ji priveržkite. Laiku to nepadarius, kyla rimtas pavojus.

3. Variklio priežiūra

Variklio apvijos yra galios agregato „širdis“. Rūpestingai užtikrinkite, kad apvijos nebūtų pažeistos ir (arba) nesudrėktų nuo vandens ar alyvos.

4. Terminalų (įrankio ir akumuliatorius) tikrinimas

Patikrinkite, ar ant terminalų nesusikaupė drožlių ir dulkiai.

Tikrinkite prieš naudojimą, naudojimo metu ir po naudojimo.

ATSARGUMO

Pašalinkite ant gnybtų susikaupusias smulkias drožles arba dulkes.

To nepadarius, įrankis gali blogai veikti.

5. Išorės valymas

Sutepti elektinį įrankį valykite minkšta sausa šluoste ar muliniame vandenye sudrėkinta šluoste. Nenaudokite tirpiklį su chloru ar dažų skiediklį, nes jie tirpdą plastiką.

6. Sandėliavimas

Laikykite elektinį prietaisą žemesnei nei 40 °C temperatūroje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.

PASTABA

Ličio – jonų akumuliatorių laikymas

Prieš padėdami saugoti, įsitikinkite, kad ličio – jonų akumuliatorius yra visiškai iškrautus.

Ilgai (3 mėnesius ar ilgiau) laikant nusilpusius akumuliatorius, bögėja jų veikimas, ženkliai trumpėja veikimo laikas arba akumuliatorius labai greitai nusilpsta.

Tačiau, ženkliai sutrumpėjus akumuliatorius veikimo laiką galima atstatyti, du-penkis kartus iškraunant ir iškraunant akumuliatorių.

Jei akumuliatorius veikimo laikas ypač trumpas, net ir pakartotinai kelis kartus ji įkrovus ir iškrovus, verta manyti, kad akumuliatorius visiškai nusilpęs ir reikia

ATSARGUMO

Naudojant ir prižiūrint elektinius įrankius, būtina vadovautis kiekvienoje šalyje galiojančiais saugumo nurodymais ir standartais.

Svarbi pastaba apie akumuliatorius „HiKOKI“ belaidžiam elektriniams įrankiams

Visuomet naudokite mūsų nurodytus originalius akumuliatorius. Negalime garantuoti mūsų belaidžio elektinio įrankio saugumo, jei naudojamas ne mūsų rekomenduotas akumuliatorius arba, jei akumuliatorius buvo išardytas ir jam atlikti pakeitimai (pavyzdžiu, išardyt i ar pakeisti elementai ar kitos viduje esančios dalys).

GARANTIJA

Garantuojame, kad „HiKOKI“ elektriniai įrankiai atitinka įstatymų / šalies reikalavimus. Ši garantija negaliuoja defektams ar gedimams dėl netinkamo naudojimo, piktnaudžiavimo ar iprasto nusidėvėjimo. Jei turite nusiskundimų, siūskite neišardyta elektrinį įrankį su GARANTIJOS PAŽYMEJIMU, esančiu naudojimo instrukcijos pabaigoje, „HiKOKI“ įgaliotam aptarnavimui centru.

Informacija apie ore kelią triukšmą ir vibraciją

Išmatuotos vertės buvo nustatytos pagal EN62841 ir deklaruotas pagal ISO 4871.

Nustatytas A svertinis garso galios lygis:

114 dB (A) (WR36DA)
109 dB (A) (WR36DB)

Nustatytas A svertinis garso slėgio lygis:

103 dB (A) (WR36DA)
98 dB (A) (WR36DB)

K neapibrėžumas: 3 dB (A).

Dėvėkite klausos apsaugos

priemones.

Bendrieji vibracijos dydžiai (triašių vektorių suma) nustatyti pagal EN62841 standartą.

Smūginis tvirtinimo elementų sukimas, kai įrankio didžiausia galia:

Sukeliamos vibracijos dydis $A_h = 15,4 \text{ m/s}^2$ (WR36DA)
 $14,8 \text{ m/s}^2$ (WR36DB)

K neapibrėžumas = $= 1,5 \text{ m/s}^2$

Bendroji deklaruota įrankio vibracija nustatyta atliekant standartinį bandymą ir tokiu dydžiu galima vadovautis tarpusavyje lyginant kelis elektinius įrankius.

Juo taip pat galima vadovautis preliminariai vertinant vibracijos poveikį.

ISPĖJIMAS

- Faktiškai elektinį įrankį naudojant sukeliama vibracija gali skirtisnuo deklaruotos bendrosios vertės, priklausomai nuo elektinio įrankio naudojimo būdo.
- Nustatykite operatoriaus apsaugos priemones, pagrįstas numatomu vibracijos poveikiu faktinėse naudojimo sąlygose (atsižvelgiant į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiu, laiką, kada įrankis yra išjungtas ir kada veikia tuščia eiga, taip pat į paleidimo laiką).

jsigytį naują.

PASTABA

Dėl „HiKOKI“ vykdomyų nuolatinį tyrimą ir tobulinimą, išdėstyto specifikacijos gali būti keičiamos be jspejimo.

GEDIMŲ ŠALINIMAS

Jei įrankis blogai veikia, vadovaukitės nurodymais lentelėje. Jei tai nepadeda išspręsti problemos, pasitarkite su pardavėju ar „HiKOKI“ įgaliotu aptarnavimo centru.



1. Elektrinis įrankis


Simptomas	Galima priežastis	Taisymas
Įrankis neveikia	Nusilpęs akumulatorius	Įkraukite akumulatorių.
Įrankis staiga sustojo.	Įrankis patyrė perkrovą	Pašalinkite problemą, kuri sukelia perkrovą.
	Akumulatorius perkaito.	Leiskite akumulatoriui atvėsti.
	Paleidimo mechanizmo spragtukas buvo nuspaustas 5 minutes arba ilgiau.	Tai nėra gedimas. Variklis sustojo automatiškai, kad įrankis būtų apsaugotas nuo gedimo.
Įrankio lizdai – - neužsideda – -iškrenta – -nenusiima	Antgalio forma netinka	Naudokite lizdus su tinkamo dydžio keturbriaune anga. WR36DA: 19 mm WR36DB: 12,7 mm
Jungiklis neišsitrukia	Krypties pasirinkimo jungiklis yra pusiaukelėje	Stipriai ispauskite mygtuką pagal pageidaujaną sukimosi kryptį.
Patraukus paleidimo mechanizmo spragtuką, pasigirsta neįprastai aukštą garsas.	Paleidimo mechanizmo spragtukas patrauktas ne iki galio.	Tai nėra gedimas. Taip neįvyksta, jei paleidimo mechanizmo spragtukas patraukiama daugiau.
Nejmanoma įstatyti akumulatoriaus	Bandymas įstatyti į įranki kitą akumulatorių.	Įstatykite skirtingai įtampai pritaikytą akumulatorių.

2. Jkroviklis


Simptomas	Galima priežastis	Taisymas
Violetinė jkrovimo indikatoriaus lemputė greitai blyksi ir akumuliatorius jkrovimas neprasideda.	Akumulatorius blogai įstatytas. Akumulatoriaus terminale arba jo prijungimo vietoje yra pašalinis objektas.	Tvirtai įstatykite akumulatorių. Pašalinkite pašalinį objektą.
Jkrovimo indikatoriaus lemputė mirksii raudonai, o akumuliatorius jkrovimas neprasideda.	Akumulatorius blogai įstatytas. Akumulatorius perkaito.	Tvirtai įstatykite akumulatorių. Paliktas akumulatorius automatiškai pradės krautis, jei jo temperatūra nukris, bet tai gali sutrupinti akumulatoriaus tarnavimo laiką. Prieš jkrovimą rekomenduojama atvesinti akumulatorių gerai védinamoje patalpoje, saugant nuo tiesioginių saulės spindulių.
Akumulatorius greita nusilpsta, net jei yra visiškai jkrautas.	Baigiasi akumulatoriaus tarnavimo laikas.	Pakeiskite akumulatorių nauju.
Akumulatorius ilgai kraunas.	Akumulatoriaus, jkroviklio ar aplinkos temperatūra labai maža. Jkroviklio védinimo angos užblokuotos, todėl viduje esantys komponentai perkaista. Neveikia ventiliatorius.	Jkraukite akumulatorių patalpoje ar šiltesnėje vietoje. Stenkiteis neužblokuoti védinimo angą. Dėl remonto kreipkitės į „HiKOKI“ īgaliotą aptarnavimo centrą.
USB maitinimo lemputė išsijungė, o USB įrenginys nustojo krautis.	Akumulatoriaus talpa tapo maža.	Įstatykite akumulatorių, kurio talpa yra pakankama. Jkroviklio kištuką įjunkite į elektros lizdą.
USB indikatoriaus lemputė neišsijungia, net USB įrenginiui baigus krautis.	USB maitinimo lemputė užsidega žalia spalva ir nurodo, kad USB yra galimas.	Tai nėra gedimas.
Neaišku, kokia yra USB įrenginio jkrovimo būsenā, ar jo jkrovimas baigtas.	USB maitinimo lemputė neišsijungia, net kai jkrovimas baigtas.	Patirkrinkite jkraunamą USB įrenginį, kad patvirtintumėte jo jkrovimo būseną.
Nutrūksta USB įrenginio jkrovimas.	Jkroviklis įjungtas į elektros lizdą, o USB įrenginys jkraunamas iš akumulatoriaus. Tuo metu, kai USB įrenginys buvo jkraunamas, i jkroviklį buvo jodėtas akumulatorius, naudojant maitinimo lizdą kaip maitinimo šaltinį.	Tai nėra gedimas. Jkroviklis maždaug 5 sekundes pristabdo USB jkrovimą, kai jis diferencijuojasi tarp maitinimo šaltinių.
USB įrenginio jkrovimas nutruksta, kai akumulatorius ir USB įrenginys yra jkraunami vienu metu.	Akumulatorius yra visiškai jkrautas.	Tai nėra gedimas. Jkroviklis maždaug 5 sekundes pristabdo USB jkrovimą, kol patirkina, ar akumulatorius sėkmingai jkrautas.
USB įrenginio jkrovimas nutruksta, kai akumulatorius ir USB įrenginys yra jkraunami vienu metu.	Likusi akumulatoriaus talpa yra labai maža.	Tai nėra gedimas. Kai akumulatoriaus talpa pasiekia tam tikrą lygi, USB jkrovimas pradedamas automatiškai.

		WR36DA		WR36DB
V		V	36	
 N0	Hm	min ⁻¹	0 - 1500	
	Mm	min ⁻¹	0 - 1200	
	L2m	min ⁻¹	0 - 900	
	L1m	min ⁻¹	0 - 600	
 Bpm		min ⁻¹	0 - 2900	0 - 2800
 mm		M12 - M30		
 mm		M10 - M24		
 N · m		1100		1050
 mm		19 (3/4")		12,7 (1/2")
 kg		3,7 - 4,0		

	WR36DA, WR36DB				
	(2XCP)	(2XCK)	(NNP)	(NNK)	(NN)
	1	1	—	—	—
	2	2	—	—	—
	1	1	—	—	—
	1	—	1	—	—
	—	1	—	1	—




BSL36..18




373222




UC18YSL3 (14,4V - 18 V)



337108



373223



329897

GARANTIJOS PAŽYMĖJIMAS

- 1 Modelio Nr.
- 2 Serijos Nr.
- 3 Pirkimo data
- 4 Kliento pavardė ir adresas
- 5 Pardavėjo pavadinimas ir adresas
(Pardavėjo pavadinimo ir adreso spaudas)

EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

Atsakingai pareiškiame, kad belaidis smūginis suktuvas, kurio tipas ir specialius identifikavimo numeris *1) atitinka visus galiojančius *2) direktyvų ir *3) standartų reikalavimus. Techninė byla *4) - Žr. žemiau.
The European Standard Manager at the representative office in Europe is authorized to compile the technical file.

Deklaracija galioja gaminiams su „CE“ ženklu.

*1) WR36DA C356029S
WR36DB C356036S

*2) 2006/42/EB, 2014/30/ES, 2014/35/ES, 2011/65/ES

*3) EN62841-1:2015
EN62841-2-2:2014

EN60335-1:2012+A11:2014
EN60335-2-29:2004+A2:2010
EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

***4) Atstovų biuras Europoje**
Hikoki Power Tools Deutschland GmbH

Siemensring 34, 47877 Viličas, Vokietija

Pagrindinis biuras Japonijoje

„Koki Holdings Co., Ltd.“

Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokijas, Japonija

28. 6. 2019
Naoto Yamashiro
Europos standartų vadovas

28. 6. 2019



A. Nakagawa
Pareigūnas

