


HIKOKI

CR 18DBL




EST Kasutusjuhend

LV Lietošanas pamācīb

LT Naudojimo instrukcijos

HIKOKI

CR 18DBL



EE Kasutusjuhend

ÜLDISED ELEKTRITÖÖRIISTADE OHUTUSJUHISED

⚠ HOIATUS

Lugege läbi kõik selle elektritööriistaga kaasasolevad hoitused, juhised, illustratsioonid ja tehnilised andmed. Alltoodud juhiste eiramise võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju ja/või tõsiske vigastuse.

Hoidke kõik hoitused ja juhised tulevikus ülevaatamiseks alles.

Hoitustes tähistaab mõiste „elektritööriist“ vooluvõrgutoitega (juhtmega) tööriista või akutoitega (juhtmeta) tööriista.

- 1) **Tööala ohutus**
 - a) Tööala peab olema puhas ja hästi valgustatud.
Asju täiskuhjatust või pimedad alad soodustavad önnetusi.
 - b) Ärge kasutage elektritööriisti plahvatusohtlikkus keskkonnas, näiteks tuleohutike vedelike, gaaside või tolmu läheduses.
Elektritööriistad tekivad sõdemeid, mis võivad süüdata tolmu või auru.
 - c) Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektritööriistaga töötamise ajal eemal.
Kui miski teie tähelepanu kõrvale juhib, võib olukord kontrolli alt väljuda.
 - 2) **Elektriohutus**
 - a) Elektritööriista pistik peab sobima pistikupesaga.
Pistikus mis tahes ümberehitused on keelatud.
Ärge kasutage adapteripistikuid koos maandatud elektritööriistadega.
Ümberehitamata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi ohtu.
 - b) Vältige keha kokkupuudet maandatud pindadega nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmitud.
Kui teie keha on maaühenduses, suureneb elektrilöögi oht.
 - c) Elektritööriistad ei tohi sattuda vihma kätte ega märga keskkonda.
Elektritööriista sattunud vesi töstab elektrilöögi saamise ohtu.
 - d) Ärge kahjustage toitejuhet. Ärge kunagi kasutage juhet elektritööriista kandmiseks, vedamiseks või toitepistiki pesast väljatõmbamiseks. Hoidke juhe eemal kuumusest, õlist, teravatest nurkadest ja liikuvatest osadest.
Kahjustatud või sassis juhtmed töstavad elektrilöögi saamise ohtu.
 - e) Kui töötate elektritööriistaga välistingimustes, kasutage sellist pikendusjuhet, mis sobib väljas kasutamiseks.
Välistingimustesse sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi saamise ohtu.
 - f) Kui elektritööriistaga niiskes kohas töötamine on paratamatu, kasutage rikkevoolukaitsega (RCD) kaitstud toidet.
Rikkevoolukaitse kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
 - 3) **Isiklik ohutus**
 - a) Olge valvas, jälgige pidevalt, mida teete, ja kasutage elektritööriistaga töötades tervet möistust. Ärge kasutage elektritööriista väsinult või narkootilisi aineid, alkoholi või ravimeid tarvitamalt.
Elektritööriistaga töötamisel võib tähelepanu hetkeline hajumine lõppeda tõsiske vigastusega.
 - b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kasutage alati kaitseprille.
Kaitsevahendid nagu oludesse sobiv tolummask, libisemiskindlad turvajalatsid, kiiver või kõrvaklapid kaitsevad võimaliku tervisekahju eest.
- c) Vältige juuhækäivitust. Enne tööriista vooluvõrku ja/või akukomplektiga ühendamist, ülestõstmist või kandmist veenduge selles, et lülitil on väljalülitatud asendis.
Tööriista kandmine sõrme lülitil hoides või elektritööriistade ühendamine vooluvõrku, kui lülitil on sisselfüllitatud asendis, lõpeb sageli önnnetult.
- d) Eemaldage reguleerimis- ja mutrivõtmel enne elektritööriista käivitamist.
Mutrivõti või muu võti, mis on jäänud elektritööriista põõrleva osa külge, võib vigastusi põhjustada.
- e) Vältige küünitamist. Hoidke kogu aeg jalad kindlalt maas ning säilitage tasakaal.
See tagab parema kontrolli elektritööriista üle ootamatutes olukordades.
- f) Riietuge sobivalt. Ärge kandke avaraaid rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed ja rietusese med liikuvatest osadest eemal.
Avarad riideesemed, ehted või pikad juuksed võivad liikuvate osade vahelise takerduva.
- g) Ühendage tolmpüütude- ja tolmukogumisvahendid nende ühendamiseks vajalike rakiste olemasolul ning kasutage nimetatud vahendeid nõuetekohaselt. Tolmukogumisvahendite kasutamine võib leevendada tolmuga seotud ohte.
- h) Ärge tööriistade sagestasest kasutamisest tingitud kindlustustes mõjul hooletuks muutuge ja ohutusreeglite järgimisest loobuge.
Sekundi murdosast piisab, et liigne uljus lõpeks raske vigastusega.
- 4) **Elektritööriista kasutamine ja hooldus**
 - a) Ärge kasutage elektritööriista suhtes jõudu. Kasutage tööks sobilikku elektritööriista.
Elektritöörist saab tööga paremini ja ohutumalt hakkama juhul, kui selle ettenähtud jõudlust ei ületata.
 - b) Ärge elektritööriista kasutage, kui seda ei saa lülitistisse ja välja lülitada.
Iga elektritöörist, mida lülitil abil juhtida ei saa, on ohtlik ja vajab remonti.
 - c) Ühendage pistik vooluvõrgu pistikupesast ja/või akukomplekt elektritööriista küljest lahti (kui akukomplekt on eemaldatav) enne mis tahes reguleerimistoimingute sooritamist, tarvikute vahetamist või elektritööriistade hoileapanekut.
Taolisid ennetavad ohutusmeetmed piiravad elektritööriista juhuslikku käivitamise ohtu.
 - d) Pange elektritööriistad, mida ei kasutata, hoile laste käealutustes eemale ja ärge lubage kõrvalseisjatel, kes pole elektritööriista ning kääsoleva juhendiga tutvunud, elektritööriistaga töötada.
Vastava väljaõppeta kasutajate käes on elektritööriistad ohtlikud.
 - e) Hooldage elektritööriistu ja lisavarustust. Kontrollige liikuvate osade öiget joondust ja kilumise puudumist, osade korrasolekut ning muid asjaolusid, mis võivad mõjutada elektritööriista talitlust.
Kahjustatud osad tuleb enne kasutamist parandada.
Hooldamata elektritööriistad on põhjustanud arvukalt önnetsusi.
 - f) Hoidke lõikeriistad teravad ja puhtad.
Korralikult hooldatud, teravate lõikeservadega lõikeriistad ei kiulu nii lihtsalt kinni ja neid on lihtsam küsitseda.
 - g) Kasutage antud elektritööriista, lisatarvikuid, puuriterasid, krubiotsakuid jms. vastavalt kääsolevale juhendile ning antud tüüpि elektritööriista jaoks ettenähtud viisil, võttes arvesse töötigimust ja planeeritava töö iseärasus.
Elektritööriista kasutamine ettenähtust erinevatele eesmärkidel võib põhjustada ohtlikke olukordi.

h) Hoidke käepidemed ja haardepinnad kuivad ning puhad. Need ei tohi olla ölised ega määrdedes.

Libedad käepidemed ja haardepinnad ei võimalda tööriista ootamatutes olukordades ohultult käsitseda ning talitseda.

5) Akutööriista kasutamine ja hooldus

a) Kasutage akude laadimiseks ainult tootja poolt määratletud laadijat.

Laadija, mis sobib ühte tüüpi akuga, võib põhjustada tulekahju, kui seda kasutada koos mõnda teist tüüpi akuga.

b) Kasutage elektritööriisti üksnes koos nende jaoks ettenähtud akukomplektidega.

Mis tahes muude akukomplektide kasutamine võib põhjustada vigastuse või tulekahju.

c) Kui akukomplekti ei kasutata, ärge hoidke seda koos muude metallsemetega nagu kirjaklambrid, mündid, võtmned, naelad, kruvid või muud väiksed metallsemed, mis võivad tekitada ühenduse klemmide vahel.

Akuklemmid lühistamine võib põhjustada põletust või tulekahju.

d) Väärsakutuse tagajärvel võib akust lekkida vedelikku – vältige kokkupuudet sellega. Kui juhutte vedelikuga siiski kokku puutuma, peske see veega maha. Vedeliku silmasattumisel pöörduge kindlasti arsti poole.

Akust lekkinud vedelik võib põhjustada ärritust või olla söövitav.

e) Ärge kasutage kahjustatud või ümberehitatud akukomplekti ega tööriista.

Akude kahjustused või ümberehitused võivad põhjustada tulekahju, plahvatuse või kehavigastuse.

f) Kaitske akukomplekti ja tööriista tule ning liiga kõrgete temperatuuri eest.

Kokkupuude tule või temperatuuridega üle 130 °C võib põhjustada plahvatuse.

g) Järgige kõiki laadimisjuhiseid, ärge laadige akukomplekti või tööriista väljaspool kasutusjuhendis. Aku laadimine valesti või väljaspool ettenähtud temperatuurivahemikku võib kahjustada akut ja suurendada tulekahju ohtu.

6) Hooldus

a) Laske elektritööriista hooldada pädeval isikul, kes kasutab vaid originaalvaruosi.

Sel juhul on tagatud elektritööriista ohutuse säilimine.

b) Kahjustatud akukomplekte hooldada ei tohi.

Akukomplekte võib hooldada ainult tootja või volitatud teenusepakkija.

ETTEVAATUST

Hoidke lapsed ja põdurad elektritööriistadest eemal.

Kui elektritööriist pole kasutusel, tuleks seda hoida lastele ja põduratele kättesaamatus kohas.

TÄIENDAVAD OHUTUSJUHISED

1. Valmistage töökesskond ette ja kontrollige üle. Veenduge selles, et töökoht vastab kõigile ohutusjuhistes väljatoodud tingimustele.

2. Hoidke võõrkehadaku kinnitusavast eemal.

3. Akut ja laadijat ei tohi mingil juhul koost lahti võtta.

4. Aku lühistamine on keelatud. Aku lühistamisega kaasneb tugev elektroivoil ja ülekuumenemine. Aku võib süttida või kahjustust saada.

5. Ärge akut tulle visake. Aku võib põletamisel plahvatada.

6. Viigeaku utiliseerimiseks kauplusse, kust te selle ostssite, mõipea, kuiaku kiire tühjenemine laadimise järel selle kasutamise ebaprotlikseks muudab. Ärge utiliseerige tühja akut koos olmeprügiga.

7. Ärge sisestage midagi laadija ohutusavadesse. Metallist või süttivate esemetide sisestamisega laadija ohutusavadesse kaasneb elektrilöögi või laadija kahjustamise oht.

8. Masina pideval kasutamisel võib see üle kuumeneda ja mootorit ning lülitit kahjustada. Seetõttu laske sael iga kord, kui korpus kuumaks läheb, mõnda aega puhata.

9. Kui masinat kasutatakse pikemat aega väiksel töökiirusel, võib mootor tekkiva lisakormuse tõttu kinni kihildada. Tööriista kasutamisel vältige tera kinnijäamist saetavasse materjalile. Reguleerige tera kiirust nõnda, et saagimine oleks sujuv.

10. Hoidke alati kindlasti kinni elektritööriista kerekäepidemest ja esikattest, nagu näidatud **joonisel 14**. Vastasel juhul võib tekkiv tagasilöögiõud töö ebätäpseks ja isegi ohtlikuks muuta.

11. Tera paigaldamine ja mahavõtmine

o Võtke saetera tagaservast käega kinni ja tömmake seda kaks või kolm korda, veendudes selles, et tera on kindlasti paigas. Saetera õigest paigaldusest annab tunnistust see, kui tera tömbamisel kostab klöps ja hooib liigub veidi. (**Joonis 7**)

o Saetera tohib tömmata vaid selle tagaservast kinni hoides. Saetera tömbamine muudest osadest põhjustab vigastusi.

o Ärge puudutage saetera vahetult pärast kasutamist. Kuum metall võib teie nahka kergesti põletada.

o Kui murdunud saetera on kitsa pilu sees peidus, haakige murdunud tera teise saetera tipu külje ja tömmake välja. (**Joonis 8**)

o Kasutamise järele puhuge saepuru, muld, liiv ja niiskus suruõhuga ära, harjake need harjaga maha vms., et saetera kandur saaks sujuvalt toimida.

o Ärge kasutage kulunud teraavaga saetera. Vastasel juhul võib saetera lahti tulla ja vigastusi põhjustada.

12. Veenduge selles, etaku on korralikult kinnitatud. Vastasel juhul võib see lahti tulla ja önnetuse põhjustada.

13. Ärge lülitilukku vabastatud asendisse kinnitage. Tööriista kandes ärge asetage sõrme lülitipäästikule. Vastasel juhul võib juhtuda, et lülitate pealülitit kogemata sisse, põhjustades ootamatuid önnetusid.

14. Ärge laske saepurul, mullal, niiskusel vms. kasutuse käigus kolviseksiooni kaudu masinasse pääseda. Saepuru vms. kogunemisel kolviseksiooni tehke see enne kasutamist alati puhtaks.

15. Ärge eemalda esikat, see võib põhjustada vigastusi.

Hoidke alati kerest kinni esikatte pealt.

16. Kasutamise ajal suruge masina tald kindlasti tööeseme vastu.

AKUPIIKSAE OHUTUSJUHISED

1. Hoidke elektritööriista isoleeritud haardepindadest tööde sooritamisel kohtades, kus puuritera võib sattuda peidetud juhtmele.

Elektroivoil võib pingestatud juhtmesse lõikunud puuri kaudu elektritööriista metallosadele kanduda ja seadmee kasutajale elektrilöögi anda.

2. Kasutage klambreid või mõnd muud praktilist lahendust tööeseme kinnitamiseks kindla aluse külge.

Tööeseme hoidmine käega või oma keha vastas ei taga selle kontrolli all püsimist.

17. Valige kõige sobivama piikkusega saetera. Ideaaljuhul peaks saetera tallast väljaulatuv piikkus saetera käigu lahatamise järel materjaliga võrreldes suurem olema. Suure toru, suure puitklotsi vms. saagimisel, mille piikkus ületab saetera saagimisulatust, tekib oht, et saetera võib sattuda kokkupuutesse toru, puidu vms. siseseinaga, millega kaasnevad kahjustused. (**Joonis 10**)

18. Ärge avaldage saeterale saagimise käigus ülemäärasest surveet. Vastasel juhul võib tera hõlpsasti murduda.

19. Mootor võib mõnikord blokeeruda, olenevalt saetava materjaliga ja saetera kombinatsioonist. Mootori blokeerumisel lülitage see viivitamatult välja

20. Kasutage klambreib või mõnd muud praktilist lahendust tööseeme kinnitamiseks kindla aluse külge. (**joonis 11**). Tööseeme hoidmine käega või oma keha vastas ei taga selle kontrolli all püsimist.

21. Metallmaterjalide saagimisel kasutage saetera tööea pikendamiseks kohast löikevedelikku (spindlliili, seebivett vms.).

22. Aeglustage etteandekirust materjalil saagimisel väikeste ringkujulisteks kaarteks. Tarbetult kiire ettanne võib tera purustada.

23. Sisselöikesaagimine (sukelsaagimine)

○ Vältige sisselöikesaagimist metallmaterjalide korral. See võib tera hõlpsasti kahjustada.

○ Ärge vajutage päästiklülitile juhul, kui saetera ots on materjalil vastu surutud. Vastasel juhul võib tera materjaliga kokku põrgates kergesti viga saada.

○ Saagige alati aeglaselt, säilitades kindlat kehahoiaikut. Kui avaldate saeterale saagimise käigus ülemäärasest surveet, võib tera hõlpsasti viga saada.

24. Lülitage lamp sisse ainult saagimise ajaks. Kui see põleb muul ajal, võib juhtida, et pealülit kerel lülitatakse kogemata sisse, põhjustades otomatuid önnetusi.

25. Ärge vaadake otse lambi sisse.

Pidev valgusvoog silma on silmale kahjulik.

26. Liikuvate osade puudutamine on rangelt keelatud. Hoidke käed, sõrmed ja muud kehaosad alati tööriista liikuvatest osadest eemal.

27. Tööriista ei tohi kasutada juhul, kui kõik kaitset pole paigas.

Tööriista ei tohi kasutada juhul, kui see pole töökorras, kui kõik kaitset pole paigas ja ohutusfunktsioonid kasutusel. Kui mõni kaitse või ohutusfunktsioon tuleb hooldusi- või remonditööde ajaks maha võtta, ei tohi tööriista enne selle taaspalgaldamist kasutada.

28. Tööriista EI TOHI järelevalveta tööle jätta. Lülitage töide välja. Ärge jätke tööriista järelevalveta enne selle täielikku seisukomist.

29. Elektritöörist on varustatud ülekuumenemise kaitseahelaga, mis kaitseb mootorit. Pikaajalise töö korral võib seadme temperatuur tõusta, ülekuumenemise kaitseahel rakendub ja seadme töö katkeb automaatselt. Nisugusel juhul laske elektritööristal enne kasutamise jätkamist jahtuda.

30. Ärge lülitipaneeli tugevalt põruteage ega lõhkuge. See võib põhjustada probleeme.

31. Ärge kasutage toodet juhul, kui tööriist või akuklemmid (akukinnitus) on deformeerunud.

Vastasel juhul võibaku paigaldamine põhjustada lühise, mis tekitab suitsu või tuld.

32. Puhastage tööriista klemme (akukinnitust) metallipurust ja tolmust.

○ Enne kasutamist veenduge selles, et metallipuru ja tolm pole kogunenud klemmide ümbrusse.

○ Püüdke vältida metallipuru või tolmu langemist akule kasutamise käigus.

○ Töö katkestamisel või kasutamise järel ärge jätkake tööriista kohta, kus sellele võib ladestuda metallipuru või tolm.

Vastasel juhul võib tekkida lühis, mis võib tekitada suitsu või tuld.

ETTEVAATUSABINÖUD SEOSES LIITIUMIOONAKUGA

Liitiumioonaku töoea pikendamiseks on aku varustatud kaitsefunktsiooniga toite katkestamiseks.

Eespool kirjeldatud juhtudel 1 kuni 3 võib mootor antud toote kasutamisel seiskuda isegi juhul, kui päästikut all hoiate. Tegu pole rikke, vaid kaitsefunktsiooni sekkmisega.

1. Kuiaku tühjaks saab, jäab mootor seisma. Niisugusel juhul laadige akut viivitamatult.
2. Mootor võib seiskuda tööriista ülekoormuse korral. Niisugusel juhul vabastage tööriista päästik ja kõrvale ülekoormuse põhjused. Seejärel võib tööriista uuesti kasutada.
3. Kuiaku tööriista ülekoormuse töttu üle kuumeneb, võib akutoide katked. Niisugusel juhul lõpetage aku kasutamine ja laske sel jahtuda. Seejärel võib tööriista uuesti kasutada.

Palume lisaks järgida alltoodud hoiatusi ja ettevaatusabinöösid.

HOIATUS

Aku võimalike lekete, kuumenemise, suitsemise, plahvatamise ja süttimiseks vältimiseks pidage kindlasti kinni järgnevatest ettevaatusabinöödest.

1. Hoidke ära metallipuru või tolmu kogunemine aku peale.
- Kandke töö käigus hoolt selle eest, et metallipuru ega tolm akule ei langeks.
- Kandke hoolt selle eest, et tööriistale töö käigus langev metallipuru või tolm akule ei koguneks.
- Ärge hoidke akut, mida te hetkel ei kasuta, metallipurulle ja tolmulle avatud kohas.
- Enneaku hoiulepanekut puhastage see võimalikust metallipurust ja tolmust ning ärge hoidke akusid koos metallsemetega (kruidiv, naelad jne.).
2. Akut ei tohi läbistada terava eseme nagu naelaga, lüüa haamriga, peale astuda või loopida. Kaitske akut tugevate lõökide eest.
3. Ärge kasutage akut, mis on nähtaval kahjustatud või deformeerunud.
4. Järgigeaku ühendamisel polaarsust.
5. Ärge ühendage akut vahetult pistikupessa või auto sigaretisütijasesse.
6. Kasutage akut vaid selle ettenähtud otstarbel.
7. Kuiaku pole ettenähtud laadimisaja lõpuks täis laetud, lõpetage kohe selle edasine laadimine.
8. Ärge jätke akut kõrge temperatuuride või kõrge rõhu mõju alla – näiteks mikrolaineahju, kui vatisse või surveanumasse.
9. Kui märkate leket või tunneta ebameeldivat lõhna, viigeaku viivitamatult lahtisest tulest eemale.
10. Akut ei tohi kasutada kohtades, kus tekitavad tugevad staatlised elektrolienguud.
11. Aku lekke, ebameeldiva lõhna, kuumenemise, värvi muutuse või deformeerumise korral või juhul, kuiaku teile kasutamise, laadimise või säilitamise käigus millegi poolest kahtlasena tundub, eemaldageaku viivitamatult seadmest või laadijast ning lõpetage selle kasutamine.
12. Akut ei tohi sukeldada mis tahes vedelikku või lasta vedelikul selle sisse voolata. Elektrit juhtiva vedeliku nagu vee sissepääs võib põhjustada tulekahju või plahvatuse. Säilitage akut jahedas kuivas kohas, eemal süttivatest ja tuleohtlikest esemetest. Vältige kohti, kus õhus leidub söövitavaid gaase.

ETTEVAATUST

- Lekkinud akuvadeliku silmasattumisel ärge silmi hõõruge, vaid peske neid korralikult puhta vee nagu kraaniveega ja pöörduge viivitamatult arsti poole.
- Vedeliku sattumisel nähale või riielete peske see kohe puhta vee nagu kraaniveega korralikult maha.
- Kui vedelik silma jääb, võib see silmaprobleeme põhjustada.
- Vedeliku sattumisel nähale või riielete peske see kohe puhta vee nagu kraaniveega korralikult maha.
- Vastasel juhul võib vedelik põhjustada nahaärritust.
- Kui täheldate aku esmakordsel kasutamisel roostet, ebameeldivat lõhma, ülekuumenemist, värvimutust, deformatsiooni või muud ebatavalist, ärge akut kasutage ja tagastage see müügiesindusele.

HOIATUS

Voolu juhtiva võörkeha sattumine liitiumionaku klemmile võib aku lühistada ja tulekahju tekitada. Liitiumionaku säilitamisel järgige rangelt alltoodud reegleid.

- Ärge pange voolu juhtifad prügi, naelu ja traate nagu terastraat või vasktraat aku hoiukarpi.
- Lühiste ärahoitmiseks kinnitage aku tööriista külge või sissestage akut säälitamiseks kindlalt kuni ventilaator silmist kaob.


TEAVE LIITIUMIOONAKU TRANSPORTIMISE KOHTA

Liitiumionaku transportimisel järgige alltoodud ettevaatusabinõusid.

HOIATUS

Teavitage veofirmat sellest, et pakend sisaldab liitiumionakut, näidake ära selle väljundvõimsust ja järgige transpordi korraldamisel veofirma juhiseid.

- Liitiumionakud väljundvõimsusega üle 100Wh on klassifitseeritud ohtliku kaubana ja nõuavad erimeetmete rakendamist.
- Transportimisel välismaale järgige rahvusvahelist õigust ja pidage kinni sihtriigi õigusaktidest.



OSADE NIMED (Joonis 1 – Joonis 15)

1	Käepide
2	Päästiklülitி
3	Lukustusnupp
4	Korpus
5	Esikate
6	Hoob
7	Saetera
8	Tald
9	Leedlamp
10	Talla hoob
11	Aku
12	Teraava
13	Kolvi pilu
14	Teine tera
15	Käik
16	Konks

SÜMBOLID

HOIATUS

Järgnevalt kirjeldatakse seadmel kasutatavaid tõmmärke. Veenduge enne seadme kasutamist selles, et olete nende tähdusest aru saanud.

	CR18DBL:Akupiikaag
	Vigastusohu vähendamiseks peab kasutaja lugema juhendit.
	Ainult EL riikide jaoks Elektriseadmeid ei tohi utiliseerida koos olmejäätmega! Vastavalt Euroopa direktiivil 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning selle kohaldamisele kooskõlas liikmesriikide õigusega tuleb kasutuskõlbmatuks muutunud elektriseadmed eraldi kokku koguda ja keskkonnanoüetele vastavasse ringlussevõtu kohta toimetada.
	Alalisvool
	Kaal (vastavalt menetlusele EPTA 01/2014)
	Sisselülitamine
	Väljalülitamine
	Ühendage aku lahti
	Lukus
	Lukust lahti
	Aku laetuse indikaatorlülit
	Aku on peaaegu tühi. Laadige akut niipea kui võimalik.

	Aku on poolenisti täis.
	Aku on piisavalt täis.
	Režiimilülit
	Režiimi signaallamp
	Madal režiim
	Keskmine režiim
	Suur režiim
	Automaatrežiim
	Hoiatus
	Keelatud toiming

LAADIMINE

Enne elektritööriista kasutamist laadige selle akut järgneval viisil.

1. Ühendage toiteallikaga. (Joonis 3)

Aku laadimine vahelduvvooluallikast

- Ühendage laadja toitejuhe vooluvõrgu pistikupesaga. Laadja pistiku ühendamisel pistikupessä hakkab punane signaallamp vilkuma (1-sekundilise vahega).

ETTEVAATUST

Kui toitejuhe on hajustatud, ei tohi seda kasutada.

Laske see kohe ära parandada.

Aku laadimisel 12V alalisvooluallikast autos (UC18YML2)

- Paigaldage akulaadija autosse. Kasutage akulaadijaga kaasasolevat rihma akulaadija kinnitamiseks ja selle paigastlikumise ärahoidmiseks. (vt. [joonis 15](#)).

ETTEVAATUST

Ärge paigutage akulaadijat ega akut juhiistme alla. Önnetuste vältimiseks paigaldage akulaadija nii, et see ei saaks ootamatult lahti tulla.



Joonis 15

- Sisestage sigaretisüütaja ühenduspistik sigaretisüütaja pessa.

Kui pistik sigaretisüütaja pesas loksub ja sellest välja kukub, parandage pesa. Kui võrd viga võib olla pesas, soovitame pöörduva kohaliku autoremonditöökoja poole. Pesa kasutamise jätkamine võib ülekuumenemise töltu önnetuse põhjustada.

2. Sisestage aku laadijasse. (Joonis 3)

Sisestage aku kindlast laadijasse.

3. Laadimine

Aku sisestamisel laadijasse laadimine algab ja punane signaallamp jääb pidevalt pölema.

Kui aku on täis laetud, hakkab punane signaallamp vilkuma. (1-sekundiliste vahedega) (vt [tabel 1](#)).

• Signaallambi signaalid

Signaallambi signaalid vastavad [tabelis 1](#) näidatule, olenevalt laadija või laetava aku seisundist.

STANDARDVARUSTUS

Lisaks põhiüksusele (1 tk.) sisaldb pakend leheküljel 212 loetletud lisavarustust.

Standardvarustus võib muutuda eelneva teadaandeta.

RAKENDUSED

- Metallist ja roostevabast terasest torude saagimine.
- Mitmesuguse puidi saagimine.
- Pehmest terasest, alumiiniumist ja vasest plaatide saagimine.
- Tehisvaikude nagu fenoolvaik ja vinüükloriid saagimine.

SPETSIFIKATSIOONID

Mudel	CR18DBL								
Pinge	18 V								
Koormuseta kiirus	0 – 2500 min ⁻¹								
Käik	32 mm								
Võimekus	<table border="1"> <tr> <td>Pehmest terasest toru</td><td>välisläbimõõt 130 mm</td></tr> <tr> <td>Vinüükloriidtoru</td><td>välisläbimõõt 130 mm</td></tr> <tr> <td>Puit</td><td>120 mm</td></tr> <tr> <td>Pehmest terasest plaat</td><td>19 mm</td></tr> </table>	Pehmest terasest toru	välisläbimõõt 130 mm	Vinüükloriidtoru	välisläbimõõt 130 mm	Puit	120 mm	Pehmest terasest plaat	19 mm
Pehmest terasest toru	välisläbimõõt 130 mm								
Vinüükloriidtoru	välisläbimõõt 130 mm								
Puit	120 mm								
Pehmest terasest plaat	19 mm								
Kaal*	3,1 – 3,7 kg								

* vastavalt menetlusele EPTA 01/2014
Olenevalt paigaldatud akust. Suurim kaal on mõõdetud akuga BSL36B18 (müükakse eraldi).

MÄRKUS

HiKOKI uurimis- ja arendusprogrammi jätkumise töltu võivad siin esitatud tehnilised andmed ette teatamata muutuda.

Tabel 1

Signaallambi signaalid				
Signaal-lamp süttib või vilgub.	Enne laadimist	Vilgub (punane)	Süttib 0,5 sekundiks. Kustub 0,5 sekundiks. (ei põle 0,5 sekundit)	
	Laadimise ajal	Põleb (punane)	Põleb pidevalt	
	Laadimine lõpetatud	Vilgub (punane)	Süttib 0,5 sekundiks. Kustub 0,5 sekundiks. (ei põle 0,5 sekundit)	
	Laadimine võimatu	Vilgub (punane)	Süttib 0,1 sekundiks. Kustub 0,1 sekundiks. (ei põle 0,1 sekundit)	Aku või laadija tõrge
	Ülekuumenemise ooteaeg	Põleb (roheline) (UC18YML2)	Põleb pidevalt	Aku on üle kuumenenud. Laadimist ei toimu. (Laadimine algab aku jahtumisel)
		Vilgub (punane) (UC18YFSL)	Süttib 1 sekundiks. Kustub 0,5 sekundiks. (ei põle 0,5 sekundit)	
	Aku laadimine toiteallikast autos pole võimalik (UC18YML2)	Vilgub (roheline)	Süttib 0,5 sekundiks. Kustub 0,5 sekundiks. (ei põle 0,5 sekundit)	Aku või laadija tõrge

MÄRKUS: Aku jahutamiseks jõudeolekus jahutab UC18YML2 / UC18YFSL ülekuumenenud akut jahutusventilaatoriga. (Samas ei toimi jahutusventilaator juhul, kui akut laetakse 12 V alalisvooluallikast autos.)

- Võttes arvesse temperatuure ja aku laadimisaega. Temperaturuid ja laadimisaeg vastavad **tabelis 2** näidatule.

Tabel 2

Aku	Laadija	UC18YFSL	UC18YML2 (AC/DC)*1
Laadimispinge	V	14,4 – 18	
Kaal	kg	0,5	0,7
Aku laadimist võimaldavad temperatuurid	0oC – 50oC		
Aku laadimisaeg, ligikaudne (20°C juures)			
1,3 Ah	min.	20	20 / 50
1,5 Ah	min.	22	22 / 60
2,0 Ah	min.	30	30 / 80
2,5 Ah	min.	35	35 / 100
3,0 Ah	min.	45	45 / 120
4,0 Ah	min.	60	60 / 160
5,0 Ah	min.	75	75 / 200
Akuelementide arv	4 – 10		

*1 Vahelduvvooluallikas / 12 V alalisvooluallikas (autos)

MÄRKUS

Aku laadimisaag võib varieeruda olenevalt ümbrisseadusest, keskkonna temperatuurist ja toiteallika pingest.

<UC18YML2>

Iseäranis autosisesse 12 V alalisvooluallikaga kasutamisel võib laadimisaag kõrgelt temperatuuridel pikeneda.

ETTEVAATUST

Akulaadija pikajalisel kasutamisel see kuumeneb ja võib põhjustada törkeid. Kui üks aku on laetud, oodake 15 minutit enne järgmiste laadimist.

4. Ühendage laadija toitejuhe pistikupesast või sigaretisüütaja pesast lahti.

5. Hoidke laadijast kindlalt kinni ja tömmake aku välja.

MÄRKUS

Võtke laetud aku enne akulaadija hoiulepanekut kindlasti laadijast välja.

ETTEVAATUST

- Otsese päikesevalguse kätle jäämise või äjsase kasutamise töötu kuuma aku laadimisel süttib laadija signaallamp rohelistelt või süttib 1 sekundiks ja kustub 0,5 sekundiks (ei põle 0,5 sekundit). Niisugusel juhul laske akul enne laadimise alustamist jahtuda.

- Kui signaallamp vilgub punaselt (0,2-sekundilise vahega), kontrollige, kas laadija akuliitnikus pole mingeid võörkehi, ja eemaldage avastatud võörkehad. Võörkehade puudumisel on töenäoliselt tegu aku või laadija rikkega. Viige see volitatud teeninduskeskusse.
- Kuivõrd sisseehitatud mikroarvutil kulub ligikaudu 3 sekundit selle tuvastamiseks, et laadima pandud aku on eemaldatud, oodake vähemalt 3 sekundit enne aku uuesti laadima panekut. Kui aku 3 sekundi jooksul uuesti laadima pannakse, võib selle laadimine poolikuks jäädva.
- Kontrollige autosisesse toiteallika pinget juhul, kui roheline signaallamp pidevalt vilgub (0,2-sekundilise vahega). (UC18YML2)
Kui pingे on 12 V või alla selle, on auto aku nõrgaks jäanud ja laadimine pole võimalik.
- Kui punane signaallamp ei vilgu (kord sekundis) vaatamata sellele, et laadija juhe või sigaretisüütaja ühenduspistik on toitega ühendatud, võib laadija kaitseahel rakendumud olla. Eemaldage pistik pistikupesast ja oodake enne selle uuesti ühendamist 30 sekundi ringis. Kui punane signaallamp nüüdkki vilkuma ei hakka (kord sekundis), pöörduge HiKOKI volitatud teeninduskeskuse poole.

Töökiirus

Režiim	Olek	Töökiirus
Ülekanderežiim	Madal	0 – 1600 min ⁻¹
	Keskmine	0 – 2300 min ⁻¹
	Kõrge	0 – 2500 min ⁻¹
Automaatrežiim	A	0 – 1600 min ⁻¹ 2500 min ⁻¹ (koormuse suurenemisel)

ETTEVAATUST

Ärge saagige roostevaba terast automaatrežiimis.

*2 Saetera mahavõtmine

ETTEVAATUST

Ärge puudutage saetera vahetult pärast kasutamist. Kuum metall võib teie nahka kergesti pöletada.

- (1) Käänake hooba ja suunake tera allapoole. Tera peaks ise välja kukkuma. Kui tera välja ei kuku, tõmmake see käega välja.

MID TEHA TERA PURUNEMISEL

Isegi juhul, kui saetera on purunenud ja püsib saehoidiku kitsas pilus, peaks see hoova käänamisel ning tera allapoole suunamisel välja kukkuma. Kui tera välja ei kuku, eemaldage see alltoodud juhiseid järgides.

- (1) Kui murdunud saetera on osaliselt saehoidiku kitsa pilu seest väljas, tõmmake tera esileulatuvat osa pidi välja.
- (2) Kui murdunud saetera on kitsa pilu sees peidus, haakige murdunud tera teise saetera tipu külge ja tõmmake välja. (**Joonis 8**)

*3 Kuidas kasutada haaki

Haaki saab kasutada üksuse ajutiseks ülesriputamiseks kasutuse käigus. (**Joonis 9**).


ETTEVAATUST

Haaki ei tohi kasutada üksuse riputamiseks kasutaja külge.

Haagi kasutamisel veenduge selles, et peaüksus ei saa libiseda ja kukkuda või nt. tuule möjul kõikuma hakata. Üksuse riputamine võlde või tööpükste külge on keelatud, sest see võib põhjustada õnnetusi.

SIGNAALLAMBI HOIATUSSIGNAALID (joonis 16)

Toode hõlmab funktsioone, mis on mõeldud nii toote enese kui ka selle aku kaitmiseks. Lülitile vajutamisel hakkab leedlamp **tabelis 3** kirjeldatud viisil vilkuma juhul, kui mõni kaitsefunktsionidest töö käigus rakendub. Kui mõni neist kaitsefunktsionidest rakendub, eemaldage sõrm viivitamatult päästiklülitit ning järgige tabeli osas „Mida teha“ kirjeldatud juhiseid.



Joonis 16

Tabel 3

Kaitsefunktsoon	Valgusdiood-signaallambi näit	Mida teha
Ülekoormuskaitse	Pöleb 0,1 sekundit/ei põle 0,1 sekundit ███████████████████████	Körvaldage ülekoormuse põhjus.
Ülekuumenemiskaitse	Pöleb 0,5 sekundit/ei põle 0,5 sekundit ███████████████████████	Laske tööristal ja akul korralikult jahtuda.

SAETERADE VALIMINE

Töö maksimaalse tõhususe ja parimate tulemuste saavutamiseks on väga tähtis valida kohane saetera, mis sobib köige paremini kokku saetava materjalit tüübi ning paksusega.

Saetera number on graveeritud iga tera kinnitusosa lähedusse. Kohaste saeterade valimisel on abiks **tabelid 4-5**.

Tabel 4: Süsinikterasest (HCS) saeterad

Tera nr.	Kasutusotstarbed	Paksus (mm)
Nr. 4	Puidu saagimiseks ja töötlemiseks	50 – 70
Nr. 5	Puidu saagimiseks ja töötlemiseks	Alla 30
Nr. 95	Alla 100 mm läbimõõduga roostevabade torude saagimiseks	Alla 2,5
Nr. 96	Alla 30 mm läbimõõduga roostevabade torude saagimiseks	Alla 2,5

Tabel 5: Bimetall-saeterad

Tera nr.	Kasutusotstarbed	Paksus (mm)
Nr. 101 Nr. 103 Nr. 109 Nr. 141(S)	Teras- ja roostevabade torude saagimiseks, mille välisläbimõõt on alla 60 mm	2,5 – 6
Nr. 102 Nr. 104 Nr. 110 Nr. 142(S) Nr. 143(S)	Teras- ja roostevabade torude saagimiseks, mille välisläbimõõt on alla 100 mm	2,5 – 6
Nr. 107	Teras- ja roostevabade torude saagimiseks, mille välisläbimõõt on alla 60 mm	Alla 3,5
Nr. 108	Teras- ja roostevabade torude saagimiseks, mille välisläbimõõt on alla 100 mm	Alla 3,5
Nr. 121	Puidu saagimiseks ja töötlemiseks	100
Nr. 131	Universaalne	100
Nr. 132	Universaalne	100

Tabel 6: Saeterade valimine muude materjalide jaoks

Saetav materjal	Materjal i	Paksus (mm)	Tera nr.
Raudplaat	Pehmest terasest plaat	2,5 – 10	Nr. 101, 102 103, 104, 109, 110, 131, 141(S), 142(S), 143(S)
		Alla 3,5	Nr. 107, 108
Värviline metall	Alumiinium, vask ja messing	5 – 20	Nr. 101, 102 103, 104, 109, 110, 131, 132, 141(S), 142(S), 143(S)
		Alla 5	Nr. 107, 108
Sünteetiline vaik	Fenoolvaik melamiin vaik jne.	10 – 50	Nr. 101, 102 103, 104, 131, 132, 141(S), 142(S), 143(S)
		5 – 30	Nr. 107, 108 109, 110
	Vinüükloriid, akrüülvaik jne.	10 – 60	Nr. 101, 102 103, 104, 131, 132, 141(S), 142(S), 143(S)
		5 – 30	Nr. 107, 108 109, 110

HOOLDUS JA ÜLEVAATUS

ETTEVAATUST

Enne hooldust ja ülevaatust lülitage seadme lülitil välja ning eemaldage aku.

1. Saetera ülevaatus

Nüri või kahjustatud saetera pikajaline kasutamine toob kaasa saagimistõhususe languse ja võib põhjustada mootori ülekoormust. Vahetage saetera uue vastu niipea, kui märkate ülemäärasest kulumist.

2. Kinnituskruvide ülevaatamine

Vaadake kõik kinnituskruvid regulaarselt üle ja veenduge nende pingulolekus. Kui mõni kruvidest ei ole pingul, pingutage see viivitamatult. Vastasel juhul võib tekkida töösine oht.

3. Mootori hooldamine

Mootoriüksuse mähis on elektritööriista töeline „süda“. Olge piisavalt hoolikas mähise kahjustamise ja/või öli või veega märgumise ärahooldmiseks.

4. Välimispindade puhastamine

Pühkige määrdunud elektritööriisti puhtaks pehme kuiva lapi või seebise veega niisutatud lapiaga. Ärge kasutage kloorlahusteid, bensiini või vedeldit, sest need sulatavad plastit.

5. Hoiustamine

Säilitage elektritööriista lastele kättesaadamus kohas, kus temperatuur ei ületa 40°C.

MÄRKUS

Liitumioonakude säilitamine.

Enne liitumioonakude hoilepanekut veenduge selles, et need on täielikult täis laetud.

Tühjade akude pikemajaaline (3 kuud või kauem) hoistamine võib kaasa tuua nende jöndluse languse, vähendada oluliselt kasutusaega või lõppeda sellega, et akud ei hoia laengut.

Samas saab oluliselt lühenenud akude kasutusaega taastada korduva laadimise ja akude kasutamisega kahest viie korran.

Kuiaku peab korduvale laadimise ja kasutamisele vaatamata vastu äärmiselt lühikest aega, on selle tööga läbi. Ostke uus aku.

ETTEVAATUST

Elektritööriistade kasutamisel ja hooldamisel pidage kindni asukohariigis kehtivatest ohutusmäärustest ning standarditest.

Tähtis teave HiKOKI akutööriistade akude kohta

Palume alati kasutada meie poolt ettenähtud originaalseid akusid. Me ei saa garanteerida HiKOKI akutööriista ohutust ja talitlust juhul, kui seda kasutatakse muude kui meie poolt ettenähtud akudega, või akudega, mida on lahti võetud ning ümber ehitatud (sealhulgas akuelementide või muude siseosade lahtivõtmine ja vahetamine).

GARANTII

Me anname HiKOKI elektritööriistadele garantii, mis vastab seadustes/asukohariigi õigusaktides sätestatule. Garantii ei kata defekte või kahjustusi, mis on põhjustatud väärkasutuses, kuritarvitustest või normaalsest kulumisesest ja amortisatsioonist. Kaebuste korral palume saatte elektritööriisti lahtivõtmata kujul koos selle juhendi lõpus toodud GARANTITALONGIGA HiKOKI volitatud teeninduskeskusse.

Teave öhumüra ja vibratsiooni kohta

Möödetud väärtsused määrati kindlaks kooskõlas EN62841 ja avaldati kooskõlas ISO 4871.

Möödetud A-sageduskarakteristiku alusel korigeeritud helitugevuse tase: 93 dB (A)

Möödetud A-sageduskarakteristiku alusel korigeeritud helirõhu tase: 82 dB (A)

Määramatus K: 5 dB (A).

Kasutage kuulmiskaitsevahendeid.

Vibratsiooni koguväärtsused (kolmeteljelise vektori summa) määratult kooskõlas EN62841:

Laudade saagimine:

Vibratsiooni emissiooni väärthus **a_h**, $B = 24,0 \text{ m/s}^2$

Määramatus K = $7,4 \text{ m/s}^2$

Puittalade saagimine:

Vibratsiooni emissiooni väärthus **a_h**, $ID = 31,5 \text{ m/s}^2$

Määramatus K = $1,7 \text{ m/s}^2$

Avaldatud vibratsiooni summaarne väärthus on möödetud kooskõlas standardse katsetusmeetodiga ja seda võib kasutada ühe seadme võrdlemiseks teisega.

Seda võib kasutada ka mürataseme esmaseks hindamiseks.



HOIATUS




○ Vibratsioonitase võib elektritööriista tegeliku kasutamise ajal erineda avaldatud summaarest väärtsusest olenevalt tööriista kasutamise viisdest.

○ Tuvastage kasutaja kaitsmiseks piisavad ohutusabinõud, mis põhinevad hinnangulisel müratasemel tegelikus tööolukorras (võttes arvesse töötsükli kõik osad nagu korrad, mil seade lülitatakse välja ja mil seade töötab tühikäigul, lisaks tööajale).

MÄRKUS

HiKOKI uurimis- ja arendusprogrammi jätkumise töötu võivad siin esitatud tehnilised andmed ette teatamatama muutuda.

	CR18DBL	(NN)
 Nr. 141(S)	1	1
 /  UC18YFSL UC18YML2	1	—
 BSL1850	2	—
	1	—
	1	—


1**2****3**

<UC18YFSL>


<UC18YML2>

4


$$\boxed{1} + \boxed{2} = \boxed{1}$$




5




6








7




8






14






No.4	959611
No.5	958185
No.95	959799
No.96	959800
No.101	318611
No.102	318612
No.103	318613
No.104	318614
No.107	318617
No.108	318618
No.109	324818
No.110	324819
No.121	318619
No.131	318620
No.132	318621
Nr. 141(S)	370683
Nr.142(S)	370684
Nr.143(S)	370685




BSL18..




BSL36..18




UC18YML2 (14,4V - 18
V)



UC18YFSL (14,4V - 18 V)



329897



330157

EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON

Kinnitame oma ainuvastustusel, et akupiiksaag, mis on tuvastatud tüübi ja kindla tuvastuskoodiga *1), vastab direktiivide *2) ning standardite *3) kõigile asjaomastele nõuetele. Tehniline fail on osas *4) – vt allpool.
Tehnilise faili koostamise õigus on Euroopa standardite juhil Euroopa esinduses.
See deklaratsioon kehtib CE-märgiga tähistatud toodete korral.

*1) CR18DBL C354490S

*2) 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU

*3) EN62841-1:2015 EN62841-2-11:2016

EN60335-1:2012+A11:2014

EN60335-2-29:2004+A2:2010

EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

*4) Esindus Euroopas

Hikoki Power Tools Deutschland GmbH

Siemensring 34, 47877 Willich, Saksamaa

Peakontor Jaapanis

Koki Holdings Co., Ltd.

Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku,
Tokyo, Jaapan

28. 6. 2019

Naoto Yamashiro

Euroopa standardite juht




28. 6. 2019

A. Nakagawa

A. Nakagawa
Juhtivametnik

HIKOKI

CR 18DBL



LV Lietošanas pamācība

VISPĀRĪGIE BRĪDINĀJUMI PAR ELEKTROIERĪČU DROŠĪBU

BRĪDINĀJUMS

Izlasiet visus drošības brīdinājumus, pamācības, specifikācijas un aplūkojet ilustrācijas, kas nāk līdzī šai elektroierīcei.

Vīsu zemāk sniegtog norādījumu neievērošana var izraisīt elektrisko šoku, ugunsgrēku un/vai nopietnu traumu.

Saglabājiet visus brīdinājumus un norādījumus, lai turpmāk varētu tajos ieskaņāties.

Termins "elektroierīce" brīdinājumos attiecas uz jūsu pie elektības tīkla (ar vadu) elektroierīci vai ar bateriju darbināmo (bez vada) elektroierīci.

1) Darba teritorijas drošība

- Uzturiet darba teritorijā tīrību un labi apgaismojiet to.
Pārlīvētas vai tumšas teritorijas veicina negadījumus.
- Nestrādājiet ar elektroierīcēm sprādzienbīstamā atmosfērā, piemēram, uzliesmojošu šķidrumu, gāzi vai putekļu klātībūtnē.
Elektroierīces rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai dūmus.
- Strādājot ar elektroierīci, nelaidiet sev tuvu bērnus un nepiederīšas personas.
Noveršot uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli.

2) Elektrodrošība

- Elektroierīcu spraudņiem jāatbilst kontaktligzdai.
Nekad nepārveidojiet spraudni nekādā veidā.

Ar zemētām elektroierīcēm nelietojiet nekādus adaptiera spraudnus.

Nepārveidojiet spraudņi un piemērotas kontaktligzdas samazinās elektriskā šoka risku.

- Izvairieties no ķermenja saskares ar zemētām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem, virtuvei plītīm un ledusskapjiem.

Ja jūsu kermenis tiks zemēts, pastāv palielināts elektriskā šoka risks.

- Nepākļaujiet elektroierīces lietus vai mitruma iedarbībai.

Ūdens, nonākot elektroierīcē, palielinās elektriskā šoka risku.

- Lietojiet kabeli pareizi. Nekad neizmantojiet vadu elektroierīces pārnēšanai, vilksanai vai atslēgšanai. Sargājiet vadu no karstuma, eļļas, asām malām vai kustīgam detaļām.

Bojātī vai sapīti vadi palielinā elektriskā šoka risku.

- Darbojoties ar elektroierīci ārā, izmantojiet pagarinātāju, kas piemērots āra darbiem.

Ārā lietošanai piemērota vada izmantošana samazina elektriskā šoka risku.

- Ja no elektroierīces izmantošanas mitrā vietā nevar izvairīties, izmantojiet ar noplūdstrāvās aizsargierīci (RCD) aizsargātu enerģijas avotu.
RCD izmantošana samazina elektriskā šoka risku.

3) Personīgā drošība

- Strādājot ar elektroierīci, esat uzmanīgs, sekojiet līdzi tam, ko darāt, un saglabājiet veselīgo saprātu. Nelietojiet elektroierīci, kad esat noguris vai narkotiku, alkohola vai zāju līdzekļu ietekmē.
Neuzmanības mīklīs, strādājot ar elektroierīcēm, var kļūt par nopietnās traumas cēloni.

- Lietojiet individuālos aizsarglīdzekļus. Vienmēr uzvelciet acu aizsargbrilles.

Tādi aizsarglīdzekļi kā respirators, neslīdoši drošības zābaki, kivere vai ausu aizsargi, lietojot tos attiecīgos apstākjos, samazinās cilvēku traumēšanos.

c) Nepieļaujiet nejaušu ieslēgšanos. Pirms pieslēgties elektības avotam un/vai akumulatoru blokam, panemt elektroierīci rokās vai pārnēsāt, pārliecīnieties, ka slēdzis ir izslēgtājā stāvoklī.
Elektroierīci pārnēšanā, turot pirkstu uz slēža, vai elektroierīci ieslēgšanā, kad slēdzis ir izslēgtājā stāvoklī, veicina negadījumus.

d) Pirms elektroierīces ieslēgšanas izņemiet visas regulēšanas pogas vai atslēgas.

Uz elektroierīces rotējošās daļas atstāta atslēga vai

poga var izraisīt cilvēku traumas.

e) Nepārvērtējiet savus spēkus. Vienmēr staigājiet piemērotos apavos un noturiet līdzsvaru.

Tas lauj labāk kontrolēt elektroierīci neparedzētās situācijās.

f) Gērbieties pareizi. Nevalkājiet valīgu apgērbu vai rotaslietas. Sargājiet matus un apgērbu no kustīgajām detaļām.

Vaijgas drēbes, rotaslietas vai gari mati var aizkerties aiz kustīgajām detaļām.

g) Ja ierīces ir paredzētas pievienošanai pie putekļu nosūkšanas un savākšanas ietaisēm, pārliecīnieties, ka tās ir savienotas un tiek pareizi izmantotas.

Putekļu savākšanas izmantošana var samazināt ar putekļu saistītos riskus.

h) Neļaujiet, lai izpratne, kas rodas biežas ierīču lietošanas dēļ, lautu jums kļūt bezrūpīgam un ignorēt ierīces drošības principus.
Bezrūpīga rīcība sekundes daļas var izraisīt nopietnu traumu.

4) Elektroierīces lietošana un apkope

- Nepārslogojiet elektroierīci. Izmantojiet pareizo elektroierīci savā darba mērķim.

Pareizā elektroierīce uzlabos darbu un padārīs to drošāku darba režīmā, kam tā bija konstruēta.

- Nelietojiet elektroierīci, ja slēdzis neieslēdzas un neizslēdzas.

Jebkāda elektroierīce, ko nav iespējams kontrolēt, izmantojot slēdzi, ir bistama un tā ir jāremontē.

- Atvienojiet spraudni no elektības avota un/vai izņemiet no elektroierīces akumulatoru komplektu, ja tas ir izņemams, pirms izdarīt jebkādus regulējumus, nomainīt piederumus vai nolikt elektroierīci glabāšanā.

Šādi preventīvi drošības pasākumi samazina risku, ka elektroierīce nejausi tiek palaista.

- Glabājiet elektroierīces, kas netiek lietotas, bēriņiem nepieejamā vietā, neļaujiet cilvēkiem, kas nepazīst elektroierīci vai šos norādījumus, strādāt ar elektroierīci.

Neapmācītu lietotāju rokās elektroierīces ir bīstamas.

- Veiciet elektroierīču un to piederumu apkopi. Pārbaudiet, vai nav nobīdes vai kustīgo daļu aizķeršanās, daļu bojājumu un jebkādu citu apstākļu, kas var ietekmēt elektroierīces darbošanos.

Ja elektroierīce ir bojāta, tā pirms izmantošanas jāsalabo.

Daudzi negadījumi ir notikuši slikti apkoptu elektroierīču dēļ.

- Uzturiet griešanas darbarīku asumu un tīrību.

Pienācīgi apkoptiem griešanas darbarīkiem ar asām griezīšām malām ir mazāk iespēju aizkerties un tie ir vieglāk kontrolejami.

- Lietojiet elektroierīci, tās piederumus un nonemamos griežējus saskaņā ar šiem norādījumiem, nemit vērā darba apstākļus un veicamo darbu.

Elektroierīces izmantošana darbībām, kurām tā nav paredzēta, var izraisīt bīstamu situāciju.

- h) Uzturiet rokturus un satveršanas virsmas sausas, tīras un brīvas no elles un taukiem.**
Slēdināt rokturi un satveršanas virsmas neļauj droši noturēt un kontroli ierīci neparedzētās situācijās.
- 5) Ar baterijām darbināma darbarīka lietošana un apkope**
- Uzlādējiet atkārtoti tikai ar ražotāja norādīto lādētāju.**
Lādētājs, kas ir piemērots vienam akumulatoru komplekta tipam, var radīt ugunsgrēku risku, ja tiek lietots kopā ar citu akumulatoru komplektu.
 - Lietojet elektroierīces tikai kopā ar speciāli tām paredzētiem akumulatoru komplektiem.**
Jebkura cita akumulatoru komplekta lietošana var radīt traumas un ugunsgrēku risku.
 - Kad akumulatoru komplekts netiek lietots, turiet to tālu no ciemīm metāla priekšmetiem, piemēram, papīra saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai ciemīm sīkiem metāla priekšmetiem, kas var veidot savienojumu no viena izvada līdz otram.**
Akumulatora izvadu issavienojums var izraisīt apdegumus vai ugunsgrēku.
 - Nepareizas lietošanas apstākļos no akumulatora vai izšķakstīties šķidrus; izvairieties no saskares ar to.**
Ja saskare notiek nejausi, noskalojiet šķidrumu ar ūdeni. Ja šķidrus nōnāc acis, papildus meklējiet medicinisko palīdzību.
Šķidrus, kas ir izšķakstījis no akumulatora, var izraisīt kairinājumu vai apdegumus.
 - Nelietojet akumulatoru komplektu vai darbarīku, kas ir bojāts vai pārveidots.**
Bojāti vai pārveidoti akumulatori var darboties neprognozējami, kā rezultātā ir iespējams ugunsgrēks, eksplozija vai traumas risks.
 - Nepakļaujiet akumulatoru komplektu vai darbarīku uguns vai pārāk augstu temperatūru iedarbībai.**
Uguns vai par 130 °C augstākas temperatūras iedarbība var izraisīt eksploziju.
 - Sekojoši visiem uzlādēšanas norādījumiem un neuzlādiņiem akumulatoru komplektu vai darbarīku ārpus tajos norādītā temperatūru diapazona.**
Uzlādēšana, kas notiek nepareizi vai temperatūrās, kas iziet ārpus norādītu diapazona, var bojāt akumulatoru un palielināt ugunsgrēka risku.
- 6) Apkope**
- Jūsu elektroierīci jāapkopj kvalificētam remontētājam, izmantojot tikai identiskas daļas nomaiņai.**
Tas nodrošinās elektroierīces drošības uzturēšanu.
 - Nekad neveiciet bojātu akumulatoru komplektu apkopi/remontu.**
Akumulatoru komplektu apkope jāveic tikai ražotājam vai autorizētiem pakalpojumu sniedzējiem.
- PIESARDĪBAS PASĀKUMI**
Nelaidiet klāt bērniņus un fiziski vājus cilvēkus.
Kad darbarīki netiek lietoti, tie jāuzglabā bērniem un fiziski vājiem cilvēkiem nepieejamā vietā.
- BEZVADU TURP UN ATPAKAL KUSTĪGĀ ZĀGA DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI**
- Turiet elektroierīci aiz izolētām satveršanas virsmām, veicot kādu operāciju, kurās laikā skaldīšanas riks var nonākt saskarē ar slēptu elektroinstalāciju.**
Skaldīšanas rīka saskares rezultātā ar spriegumaktīvu vadu skartās elektroierīces metāla daļas var kļūt spriegumaktīvas un operators var dabūt elektrisko šoku.
 - Izmantojet spaili vai kādu citu veidu, lai fiksētu un atbalstītu sagatavī pret stabili platformu.**
Ja sagatavī tur ar roku vai atbalsta pret kermenī, tā kļūst nestabilā un jūs varat zaudēt kontroli pār to.

PAPILDU DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

1. **Darba vides sagatavošana un pārbaude.**
Pārliecībieties, ka darba vieta atbilst visiem piesardzības pasākumu sadalījumiem nosacījumiem.
2. **Neļaujiet svešķermeniem iekļūt caurumā, kas paredzēts uzlādējamās baterijas pievienošanai.**
3. **Nekad neatvienojet uzlādējamo bateriju no lādētāja.**
4. **Nepielaujiet uzlādējamās baterijas issavienojumu.**
Baterijas issavienojums izraisīs elektriskās strāvas palielināšanos un pārkāšanu. Rezultātā notiks baterijas aizdegšanās vai cits bojājums.
5. **Neļaujiet baterijai aizdegties.** Ja baterija ir aizdegusies, tā var eksplodēt.
6. **Nogādājiet bateriju veikalā, kurā tā tika iegādāta, tiklīdz baterijas pēcūlādes laiks kļūs par tū, lai tā būtu praktiski lietojama. Neizmietiet iztukšotu bateriju.**
7. **Neievietojet priekšmetus lādētāja ventilācijas spraugās.** Metāla vai uzzlesmojošu priekšmetu ievietošana lādētāja ventilācijas spraugās izraisīs elektriskā šoka risku vai sabojās lādētāju.
8. **Izmantojot šo ierīci nepārtrauktī, tā var pārkarst, kas izraisa motora un slēdziņa bojājumus.** Līdz ar to, tiklīdz korpusss kļūs karsts, izdarīet pārtraukumu uz kādu laiku.
9. **Ja darbarīks pastāvīgi tiek lietots mazā ātrumā, motors saņem papildu slodzi, no kā motors var iekļūties.** Vienmēr strādājiet ar elektroierīci tā, lai asmens neizķertos aiz materiāla darba laikā. Vienmēr regulējiet asmens ātrumu, lai var iegūt gludus griezumus.
10. **Vienmēr stingri turiet elektroierīces korpusa rokturi un priekšējo vāku, kā ir rādīts Att. 14.** Cītādi radušais pretspēks var izraisīt neprecīzu un pat bīstamu bojāšanos.
11. **Asmens montāža un demontāža**
- **Divas vai trīs reizes pavelcīt zāģa asmeni ar roku aiz tā aizmugurējās daļas un pārbaudiet, vai asmens ir stabili uzmontēts.** Pavelcot aiz asmens, jūs zināsit, ka tas ir montēts pareizi, ja dzirdēsit klikšķi un svira nedaudz pārvietosies. (Att. 7)
- **Kad velcīt zāģa asmeni, esiet pilnīgi pārliecīnāts, ka velkāt to no aizmugurējās puses.** Velkot aiz cītam asmens daļām, var iegūt traumu.
- **Nekad nepieskarieties zāģa asmenim uzreiz pēc lietošanas.** Metāls ir karsts un var viegli apdedzināt ādu.
- **Ja nolauztas zāģa asmens ir iekļuvis mazā spraugā, aizķēpeliet lauzto asmeni ar cīta zāģa asmens uzgali un izvelciet to arā.** (Att. 8)
- **Pēc lietošanas nopūliet zāģa skaidas, zemi, smiltis, mitrums u.c. ar gaisu vai notīriet ar suku u.c., lai nodrošinātu netraucētu asmens balsta funkcionēšanu.**
- **Nelietojet nevienu zāģa asmeni ar nodilītu caurumu.** Cītādi zāģa asmens var norauties, traumējot cilvēkus.
12. **Nodrošiniet, lai baterija būtu stingri iespārusa.** Ja tā neturas stingri, tā var atiet vajā un izraisīt negādājumu.
13. **Nefiksējiet un neiestipriniet slēdziņa bloķētāju.** Papildus tam, pārnēsājot darbarīku, neturiet pirkstu uz slēdziņa sprūda. Cītādi galvenais korpusa slēdzis var netīšām IESLĒGTIES, izraisot negādājumus.
14. **Parūpējieties par to, lai mehānisma iekšā darba laikā caur virzītu nodalījumu neiekļūtu zāģu skaidas, zeme, mitrums u.c.** Ja zāģu skaidas un tamlīdzīgas lietas uzkrājas virzītu nodalījumā, vienmēr iztiriet to pirms lietošanas.
15. **Nenoņemiet priekšējo vāku, jo tas var izraisīt traumu.** Obligāti turiet korpusu aiz priekšējā vāka augšējās daļas.
16. **Lietošanas laikā stingri iespiediet pamatni sagatavē.**

17. Izvēlieties vispiemērotākā garuma zāģa asmeni. Ideāli, ja zāģa garums, kas izvirzās no pamatnes pēc gājiena garuma atpēmšanas, būtu lielāks nekā materiāla gabalam. Ja jūs griežat lielu cauruli, lielu koka gabalu u.c., kas pārsniež asmens griešanas iespējas, pastāv risks, ka asmens var nonākt saskarē ar caurules iekšējo sienu u.c., nodarot bojājumu. (**Att. 10**)
18. Griezot nekad nepieciecīt zāģa asmenim nesamērīgu spēku. Tā viegli var salauzt asmeni.
19. Motors dažkārt var bloķēties atkarīgi no griežamā materiāla un asmens kombinācijas. Ikreiz, kad motors tiek bloķēts, uzreiz izslēdziet to.
20. Izmantojet spaili vai kādu citu veidu, lai fiksētu un atbalstītu sagatavu pret stabili platformu. (**Att. 11**)
Ja sagatavi tur ar roku vai atbalsta pret ķermenī, tā kļūst nestabila un jūs varat zaudēt kontroli pār to.
21. Griezot metāla materiālus, izmantojet piemērotu griešanas šķidrumu (vārpstu eļļu, ziepjuženi u.c.), lai pagarinātu asmens darbmūžu.
22. Samaziniet padeves ātrumu, griezot materiālu mazos lokveida gabalos. Nесamērīgi liela ātruma dēļ asmens var tikt salauzts.
23. Dzīļa iegriešanās
 - Nepielaujiet dzīļu iegriešanos metāla materiālos. Tā viegli var sabojāt zāģi.
 - Nekad nevelcīt aiz slēdža sprūda, kamēr zāģa asmens uzgalis ir iespiests materiālā. Ja jūs tā darāt, asmeni var viegli bojāt, kad tas sadursies ar materiālu.
 - Obligāti izsekojiet tam, lai griezut lēnām, stingri turot aiz korpusa. Ja jūs griezot pieleikat nesamērīgu spēku zāģa asmenim, tas viegli var bojāties.
24. Gaisma jābūt IESLĒGTAI (ON) tikai griešanas laikā. Ja tā ir IESLĒGTA (ON) citos gadījumos, galvenais korpusa slēdzis var netīšam IESLĒGTIES, izraisot negaidītus negādījumus.
25. Nepakļaujiet acis tiešai gaismas iedarbībai, skatoties uz to.
Ja acis pastāvīgi tiek pakļautas gaismas iedarbībai, tās tiks traumētas.
26. Nekad nepieskarieties kustīgajām daļām.
Nekad neturiet rokas, pirkstus vai citas ķermenī daļas darbarīka kustīgo daļu tuvumā.
27. Nekad nestrādājiet ar zāģi, ja visi aizsargi nav uz vietas.
Nekad nestrādājiet ar šo darbarīku, ja visi aizsargi vairāk nevienās nav uz vietas un nav piemērotā darba kārtītā. Ja apkopei ir nepieciešams nogremt kādu aizsargu vai drošības pierīci, obligāti novietojiet to atpakaļ vietā, pirms atsākt darbu ar darbarīku.
28. NEKAD neatstājiet strādājošu darbarīku nepieskatītu. Izslēdziet elektīru. Neejet prom no darbarīka, kamēr tas nav pavismas apstājies.
29. Elektroierīce ir aprīkota ar termiskās aizsardzības shēmu motora aizsardzībai. Ne pārtrauks darbs var izraisīt darbarīka temperatūras celišanos, temperatūras aizsardzības ķedes aktivāciju un automātisku darba pārtraukšanu. Ja tas notiek, laujiet elektroierīcei atdzist, pirms turpināt tās lietošanu.
30. Nesiteti stipri pa slēdzi paneli un nelauziet to. Tas var radīt problēmu.
31. Nelietojet ūdens izstrādājumu, ja darbarīks vai baterijas izvadi (baterijas stiprinājumi) ir deformēti.
Baterijas uzstādīšana var izraisīt ūssavienojumu, kura rezultāts var būt dūmu izmeši vai aizdegšanās.
32. Turiet darbarīku izvadus (baterijas stiprinājumus) brīvus no skaidrām un putekļiem.
- Pirms lietošanas pārliecīnieties, ka izvadu zonā nav uzkrājušās skaidas un putekļi.
- Lietošanas laikā centieties nepieļaut uz darbarīka esošo skaidu vai putekļu krīšanu uz bateriju.
- Pārtraucot darbu vai pēc darbarīka lietošanas neatstājiet to vietā, kur uz to var iedarboties krītošas skaidas vai putekļi.

Šādi rīkojoties, var izraisīt ūssavienojumu, kura rezultāts var būt dūmu izmeši vai aizdegšanās.

BRĪDINĀJUMI PAR LITIJA JONU

Lai pagarinātu darbmūžu, litija jonu baterija ir aprīkota ar aizsargfunkciju darbības apturēšanai.
1. līdz 3. gadījumā, kas aprakstīti zemāk, lietojot šo izstrādājumu, pat ja jūs velcat slēdzi, dzinējs var apstāties. Tas ir nevis traucējums, bet aizsargfunkcijas nostrādāšana.

1. Ja baterijas enerģija turpinās patērieties, dzinējs apstāsies.
Šādā gadījumā nekavējoties uzlādējiet to.
2. Ja darbarīks ir pārslagots, dzinējs var apstāties. Šajā gadījumā atlaidiet darbarīka slēdzi un likvidējiet pārslodzes iemeslus. Pēc tam to atkal varēs lietot.
3. Ja baterija ir pārkarsusi, darbojoties ar pārslodzi, baterijas enerģijas padeve var izbeigties.
Šādā gadījumā pārtrauciet lietot bateriju un jaujiet tai atdzist. Pēc tam to atkal varēs lietot.

Turpmāk pievērsiet uzmanību šiem brīdinājumiem un piesardzības pasākumiem.

BRĪDINĀJUMS

Lai jau iepriekš novērstu jebkādu noplūdi no baterijas, siltuma ģenerēšanu, dūmu emisiiju, eksploziju un aizdegšanos, lūdzu, nodrošiniet šo piesardzības pasākumu iešķīšanu.

1. Nodrošiniet, lai skaidas un putekļi neuzkrātos uz baterijas.
- Darba laikā nodrošiniet, lai skaidas un putekļi nekrustītu uz bateriju.
- Nodrošiniet, lai nekādas skaidas un putekļi, kas krīt uz elektroierīci darba laikā, neuzkrātos uz baterijas.
- Neglabājiet netielotu bateriju vietā, kur uz to iedarbojas skaidas un putekļi.
- Pirms nolikt bateriju glabāšanā, notīriet no tās visas skaidas un putekļus, kas varētu pielipt pie tās, un neglabājiet to kopā ar metāla daļām (skrūvēm, naglām u.c.).
2. Ne caurduriet bateriju ar asu priekšmetu, piemēram, naglu, nedauziet to ar āmuru, nekāpiet tai virusu, nevelciet to un nepakļaujiet bateriju smagiem fiziskiem satricinājumiem.
3. Nelietojet acīmredzami bojātu vai deformētu bateriju.
4. Nelietojet bateriju ar pretēju polaritāti.
5. Nepievienojiet tieši pie elektīrbas kontaktligzdām vai auto piesmēkētāja kontaktligzdām.
6. Nelietojet bateriju citam mērķim, kas šeit nav norādīts.
7. Ja baterijas uzlādēšana nerodīs līdz galam pat tad, ja norādītais uzlādes laiks ir pārsniegts, nekavējoties pārtrauciet uzlādēšanu.
8. Nepakļaujiet bateriju augstu temperatūru vai augstspiedienā iedarbībai, piemēram, nelieciet to mikrovilju krāsnī, žāvētājā vai augstspiedienā konteinerā.
9. Ne kavējoties aizsargājiet no uguns, ja tiek atklāta noplūde vai nepatīkama smaka.
10. Nelietojet to vietā, kur veidojas spēcīga statistiskā elektīrbā.
11. Ja notiek baterijas noplūde, rodas nepatīkama smaka, izdalās siltums, mainās krāsa vai baterija deformējas vai kādā citā veidā sāk izskatīties nenormāli lietošanas, uzlādēšanas vai glabāšanas laikā, nekavējoties izņemiet to no iekārtas vai baterijas lādētāja un pārtrauciet tās lietošanu.
12. Ne iemērcējiet bateriju nekādā šķidrumā vai nelaujiet šķidrumam ieplūsti tai iekšā. Strāvu vadoša šķidruma, piemēram, ūdens, ieklūšana var izraisīt bojājumu, kā rezultātā radīties ugunsgrēks vai eksplozija. Glabājiet bateriju vēsā, sausā vietā, kur nav priekšmetu, kas varētu aizdegties un uzsiesmot. Jāizvairās no kodīgas gāzes atmosfēras.

UZMANĪBU

- Ja šķidrums, noplūstot no baterijas, nonāk jums acīs, neberzējiet acis un kārtīgi izskalojiet tās ar svaigu ūdeni, piemēram, krāna ūdeni, un nekavējoties sazinieties ar ārstu.
- Ja neārstē, šis šķidrums var izraisīt acu problēmas.
- Ja šķidrums noplūst uz jūsu ādu vai apģērbu, nekavējoties kārtīgi noskalojiet to ar ūdu ūdeni, piemēram, krāna ūdeni.
- Pastāv iespēja, ka tas var izraisīt ādas kairinājumu.
- Ja jūs atklājat rūsu, nepatikamu smaku, pārkāšanu, krāsas izmaiņu, deformāciju un/vai citu nepareiziķu, lietojot bateriju pirmoreiz, pārtrauciet lietošanu un nogādājiet to atpakaļ pie sava piegādātāja vai pārdevēja.

BRĪDINĀJUMS

Ja strāvu vadošs svešķermenis iekļūs litija jonu baterijas izvados, var notikt īssavienojums, kas izraisīs ugunsgrēku. Glabājot litija jonu bateriju, stingri ievērojiet šāda saturu noteikumus.

- Nelieciet glabāšanas kastē strāvu vadošus atkritumus, naglas un stieples, piemēram, dzelzs un vara stiepli.
- Lai novērstu īssavienojumu, ievietojet bateriju dābarīkā vai cieši aizveriet baterijas glabāšanas vāku, lai ventilators nebūtu redzams.

DETAĻU NOSAUKUMI (Att. 1 – Att. 15)

①	Rokturis
②	Palaišanas slēdzis
③	Saslēgšanas poga
④	Korpuss
⑤	Priekšējais vāks
⑥	Svira
⑦	Asmens
⑧	Pamatne
⑨	LED spuldze
⑩	Pamatnes svira
⑪	Baterija
⑫	Asmens caurums
⑬	Virzula sprauga
⑭	Cits asmens
⑮	Gājiens
⑯	Āķis

SIMBOLI

BRĪDINĀJUMS

Darbgaldā ir izmantoti šādi simboli. Pārliecinieties, ka saprotat to nozīmi, pirms lietot.

	CR18DBL: Bezvadu turp un atpakaļ kustīgais zāģis
	Lai samazinātu traumas risku, lietotājam jāizlasa lietošanas pamācība.
	Tikai ES dalibvalstīm Neutilizējiet elektroierīces kopā ar sadzīves atkritumiem! ievērojot Eiropas direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem un tās ieviešanu saskaņā ar nacionālo likumdošanu, elektroierīces, kas sasniegūšas darbmūža beigas, jāsavāc atsevišķi un jānosūta uz vietējiem drošības atkritotu pārstrādes rūpniču.
	Līdzstrāva
	Svars (saskaņā ar EPTA procedūru 01/2014)
	Ieslēgšana
	Izslēgšana
	Atvienot bateriju
	Blokēt
	Atbloķēt
	Baterijas atlirkuma indikatora slēdzis
	Baterijas atlirkusi jauda ir gandrīz beigusies. Pēc iespējas ātrāk uzlādiet bateriju.


LITIJA JONU BATERIJAS TRANSPORTĒŠANA

Transportējot litija jonu bateriju, lūdzu, ievērojiet šādus piesardzības pasākumus.

BRĪDINĀJUMS

Informējiet pārvadājumu kompāniju, ka iepakojums satur litija jonu bateriju, norādīt tās izējas jaudu un sekojiet pārvadājumu kompānijas norādījumiem, organizējot transportēšanu.

- Litija jonu baterijas, kuru izējas jauda pārsniedz 100 Wh, kravu klasifikācijā tiek uzskaitītas par bīstamām kravām, un tām jāpiemēro īpašas procedūras.
- Transportēšanai uz ārvalstīm jums jāievēro starptautiskā likumdošana un galamērķa valsts likumi un noteikumi.



	Ir palikusi puse no baterijas jaudas.
	Baterijas atlikusī jauda ir pietiekama.
	Režīma izvēles slēdzis
	Režīma indikatorspuldze
	Low režīms
	Vidējais režīms
	Augstais režīms
	Auto režīms
	Brīdinājums
	Aizliegta darbība

UZLĀDĒŠANA

Pirms lietot elektroieriči, uzlādējiet bateriju šādā veidā.

1. Pievienot elektības avotam. (Att. 3)

Uzlādējot bateriju no mainstrāvas avota

- Pievienojiet lādētāja elektības vadu kontaktligzdu. Kad lādētāja spraudnis savienojas ar kontaktligzdu, kontrollampiņa mirgos ar sarkano krāsu (ar 1 sekundes intervāliem).

UZMANĪBU

Nelietojiet, ja elektrības vads ir bojāts. Tas nekavējoties jāremontē.

Uzlādējot bateriju no līdzstrāvas 12 V automašīnas elektības avota (UC18YML2)

- Nostipriniet baterijas lādētāju tam paredzētajā vietā automašīnā.

Izmantojiet siksnu, kas tiek piegādāta kopā ar baterijas lādētāju, lai nostiprinātu vietā lādētāju un novērstu tā nejausu izkustēšanos. (sk. Att. 15)

UZMANĪBU

Nenovietojiet baterijas lādētāju vai bateriju zem vadītāja sēdeklā. Nostipriniet baterijas lādētāju vietā, lai novērstu tā nejausu izkustēšanos, jo tā var izraisīt neadītumu.



Att. 15

- levietojet piesmēkētāja spraudni piesmēkētāja ligzdā. Ja spraudnis neturas un krit ārā no piesmēkētāja ligzdas, izremontējiet ligzdu. Tā kā ligzda var būt bojāta. Jums ieteicams sazināties ar savu vietējo automašīnu dileri. Turpinot lietot ligzdu, var notikt negadījums pārkāršanās dēļ.

2. Ielieciet bateriju lādētājā. (Att. 3)

Stingri iespraudiet bateriju lādētājā.

3. Uzlādēšana

Kad baterija ievadīta lādētājā, sāksies uzlādēšana un kontrollampiņa nepātraukti degs ar sarkano gaismu. Kad baterija tiks uzlādēta līdz galam, kontrollampiņa mirgos ar sarkano gaismu. (ar 1 sekundes intervāliem) (Skatīt Tabulu 1)

• Kontrollampiņas rādījumi

Kontrollampiņas rādījumi būs tādi, kā ir parādīts Tabulā 1, atbilstoši lādētāja vai uzlādējamās baterijas stāvoklim.

STANDARTA PIEDERUMI

Papildus pamatlīdzeklim (1 vienība) iepakojums satur 11. lappusē uzskaitītos piederumus.

Standarta piederumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

LIETOJUMI

- Metāla un nerūsējošā tērauda cauruļu griešana.
- Dažādu kokmateriālu griešana.
- Līeta tērauda, aluminiņa un vara plātnu griešana
- Sintētisko sveku griešana, piemēram, fenola sveku un vinilhlorīda sveku.

SPECIFIKĀCIJAS

Modelis	CR18DBL	
Spriegums	18 V	
Brīvgaitas ātrums	0 – 2500 min ⁻¹	
Gājiens	32 mm	
Ietilpība	Lieta tērauda caurule	O.D. 130 mm
	Vinilhlorīda caurule	O.D. 130 mm
	Koksne	120 mm
	Lieta tērauda plātnē	19 mm
Svars*	3,1 – 3,7 kg	

* Saskaņā ar EPTA procedūru 01/2014

Atkarībā no pievienotās baterijas. Smagākais svars ir mērīts ar BSL36B18 (pārdod atsevišķi).

PIEZĪME

Tā kā HiKOKI turpina izpētes un izstrādes programmu, šeit norādītās specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Tabula 1

Kontrollampījas rādījumi				
Kontrollam piņa deg vai mirgo.	Pirms lādēšanas	Mirgo (sarkans)	Deg 0,5 sekundes Nedeg 0,5 sekundes (izslēdzas uz 0,5 sekundēm)	
	Uzlādēšanas laikā	Deg (sarkans)	Deg nepārtraukti	
	Uzlādēšana pabeigta	Mirgo (sarkans)	Deg 0,5 sekundes Nedeg 0,5 sekundes (izslēdzas uz 0,5 sekundēm)	
	Uzlādēšan a nav iespējama	Mirgo (sarkans)	Deg 0,1 sekundes Nedeg 0,1 sekundes (izslēdzas uz 0,1 sekundēm)	Baterijas vai lādētāja funkciju traucējums
	Gaidīšan as režīms pārkārša nas gadījumā	Deg (zajš) (UC18YML2)	Deg nepārtraukti	Baterija pārkarsusi. Nav iespējams uzlādēt. (Lādēšana sāksies, kad baterija atdzīs)
		Mirgo (sarkans)	Deg 1 sekundi. Nedeg 0,5 sekundes (izslēdzas uz 0,5 sekundēm) (UC18YFSL)	
	Uzlādēšana ar automašīnas elektrības avotu nav iespējama (UC18YML2)	Mirgo (zajš)	Deg 0,5 sekundes Nedeg 0,5 sekundes (izslēdzas uz 0,5 sekundēm)	Baterijas vai lādētāja funkciju traucējums

PIEZĪME: Gaidīšanas laikā, lai atdzesētu bateriju, UC18YML2 / UC18YFSL atdzesē pārkarsušo bateriju ar dzesēšanas ventilatoru. (Taču dzesēšanas ventilators nefunkcionē, kad notiek baterijas uzlāde ar līdzstrāvas 12 V automašīnas elektrības avotu.)

- Temperatūras un baterijas uzlādēšanas laiks.
Temperatūras un uzlādēšanas laiks būs tādi, kā ir norādīts **Tabulā 2**

Tabula 2

Baterija	Lādētājs	UC18YFSL	UC18YML2 (AC/DC)*1
Lādēšanas spriegums	V	14,4 – 18	
Svars	kg	0,5	0,7
Temperatūras, kurās bateriju var uzlādēt	0°C – 50°C		
Aptuvenais baterijas kapacitātes uzlādēšanas laiks (20°C)			
1,3 Ah	min.	20	20 / 50
1,5 Ah	min.	22	22 / 60
2,0 Ah	min.	30	30 / 80
2,5 Ah	min.	35	35 / 100
3,0 Ah	min.	45	45 / 120
4,0 Ah	min.	60	60 / 160
5,0 Ah	min.	75	75 / 200
Baterijas šūnu skaits	4 – 10		

*1 Mainīstrāvas padeve / līdzstrāvas 12 V (automašīnas) padeve

PIEZĪME

Uzlādēšanas laiks var mainīties atbilstoši apkārtējai temperatūrai un strāvas avota spriegumam.

<UC18YML2>

Izmantojot līdzstrāvas 12 V automašīnas elektrības avotu, var būt nepieciešama īpaši ilga uzlādēšana augstās temperatūrās.

UZMANĪBU

Kad baterijas lādētājs tiek lietots nepārtraukti, tas uzsilst, kas rada iemeslu atteicīm. Pēc tam, kad uzlādēšana ir beigusies, izdariet 15 minūšu pārtraukumu pirms nākamās uzlādēšanas.

4. Atvienojiet lādētāja elektrības vadu no kontaktligzdas
vai piesmēkētāja ligzdas.

5. Stingri turiet lādētāju un izvelciet ārā bateriju.

PIEZĪME

Nodrošiniet, lai baterija tiktu izņemta no lādētāja pēc lietošanas, un tad nolieciet to glabāšanā.

UZMANĪBU

○ Ja baterija ir uzlādēta, būdama uzsildīta, jo ilgu laiku atradusies vieta, kur tika pakļauta tiešai saules gaismai, vai tāpēc, ka baterija tikko bijusi lietota, lādētāja kontrollampīja degs 1 sekundi un nedegs 0,5 sekundes (izslēgsies uz 0,5 sekundēm). Sādā gadījumā vispirms laujiet baterijai atdzist un tad sāciet uzlādēšanu.

- Kad kontrollampiņa mirgo ar sarkano gaismu (ar 0,2 sekunžu intervālu), pārbaudiet lādētāja baterijas savienotāju un izņemiet no tā visus svešķermenus. Ja tajā nav svešķermenus, iespējams, ka baterijas vai lādētāja funkcionēšana ir traucēta. Nogādājet to savā autorizētājā servisa centrā.
- Tā kā iebūvētajam mikrodatoram vajadzīgas apmēram 3 sekundes, lai apstiprinātu, ka baterija ar izņemtu lādētāju ir uzlādēta, uzgaidiet vismaz 3 sekundes, pirms atkārtoti ievietot to un turpināt uzlādēšanu. Ja baterija tiek atkārtoti ievietota šo 3 sekunžu laikā, tā var nebūt pareizi uzlādēta.
- Ja zāļa kontrollampiņa visu laiku mirgo (ik pēc 0,2 sekundēm), pārbaudiet automašīnas elektīribas avotu. (UC18YML2)
Ja spriegums ir 12 V vai mazāk, tas norāda, ka automašīnas akumulators ir izlādējies un to nevar uzlādēt.
- Ja kontrollampiņa nemirgo ar sarkano gaismu (ik pēc sekundes) arī tad, kad lādētāja vads vai piesmēkētāja spraudnis ir savienots ar elektīribas avotu, tas norāda, ka var būt aktivitāts lādētāja aizsardzības kēde. Atvienojiet vadu vai spraudni no elektīribas avota un tad pieslēdziet to atpakaļ pēc apmēram 30 sekundēm. Ja kontrollampiņa nemirgos ar sarkano gaismu (ik pēc sekundes), nogādājet lādētāju HIKOKI autorizētājā servisa centrā.

MONTĀŽA UN EKSPLUATĀCIJA

Darbība	Attēls	Lappus
Baterijas izņemšana un ielikšana	2	12
Uzlādēšana	3	12
Slēža darbināšana	4	13
Baterijas atlikuma indikators	5	13
Darba ātruma regulēšana *1	6	13
Asmens montāža	7	13
Asmens demontāža *2	8	13
Kā lietot āki *3	9	215
Izvēlieties piemērota garuma zāļa asmeni.	10	14
Stingri nostipriniet sagatavi	11	14
Pamatnes regulēšana	12	14
Dziļa liegriešanās (kokam)	13	14
PIEDERUMU IZVĒLE	—	16

*1 Darba ātruma regulēšana

UZMANĪBU

Izvēlieties režīmu, kamēr palaidēja slēdzis ir atlaists. Ja tā netiek darīts, tas var izraisīt funkcionēšanas traucējumu.

Tiklīdz jūs uzstādāt bateriju un ieslēdzat elektīribu, jūs varat izvēlieties režīmu, spiežot uz režīmu izvēles slēdzi.

- Atruma maijas režīms [auj maiņit maksimālo gājienu skaitu, izvēloties no 3 līmeniem; mazs ātrums, vidējs ātrums un liels ātrums].

Atruma maijas režīmā iestatītais maksimālo gājienu skaits saglabāsies pat tad, ja mainīs slodze.

- Auto režīmā elektīribas patēriju un troksni var pazemināt, samazinot maksimālo triecienu skaitu, kad motors darbojas brīvgaitā.

Auto režīms automātiski palielina apgriezienu skaitu, kad darbojoties slodze klūst smagāka. Kad slodze atvieglojas, apgriezienu skaits automātiski samazinās.

Darba ātrums

Režīms	Statusss	Darba ātrums
Transmisijas režīms	Mazs	0 – 1600 min ⁻¹
	Vidējs	0 – 2300 min ⁻¹
	Liels	0 – 2500 min ⁻¹
Auto režīms	A	0 – 1600 min ⁻¹ 2500 min ⁻¹ (kad slodze klūst smagāka)

UZMANĪBU

Negrieziet nerūsējošo tēraudu Auto režīmā.

*2 Asmens demontāža

UZMANĪBU

Nekad nepieskarieties zāļa asmenim uzreiz pēc lietošanas. Metāls ir karsts un var viegli apdedzināt ādu.

- (1) Pēc sviras pagrozīšanas novirziet asmeni uz leju. Asmenim vajadzētu izkrist pašam. Ja asmens neizkrīt, izvelciet to ar roku.

KAD ASMENS IR NOLAUZTS

Pat ja zāļa asmens ir nolūzis un palicis zāļa turētāja mazajā spraugā, tam būtu jāizkrīt, kad svira ir pagrozīta un asmens novirzits uz leju. Ja asmens neizkrīt pats, izvelciet to, izmantojot zemāk aprakstītās procedūras.

- (1) Ja daļa no lauztā zāļa asmens izvirzās ārā no asmens turētāja mazās spraugas, izvelciet izvirzīto daļu un izņemiet ārā asmeni.
- (2) Ja nolauztais zāļa asmens ir iekļuvis mazā spraugā, aizķējet lauzto asmeni ar cita zāļa asmens uzgali un izvelciet to ārā. (Att. 8)

*3 Kā lietot āki

Āki var izmantot, lai uz laiku uzkarinātu darbarīku darba laikā. (Att. 9).

UZMANĪBU


Āki nekad nedrīkst lietot, lai piekarinātu darbarīku pie savas ķermeņa.

Izmantojot āki, pārbaudiet, lai pārliecinātos, ka darbarīks neizslīdes un nenokritis vai nekļūs nestabilis vēja dēļ u.c.

Nekad nepiekariniet darbarīku pie savas jostas vai biksēm, jo tas var izraisīt negadījumus.

LED SPULDZES BRĪDINĀJUMA SIGNĀLI (Att. 16)

Šīs izstrādājums ietver funkcijas, kas ir izstrādātas tā, lai aizsargātu gan pašu darbarīku, gan bateriju. Kamēr slēdzis ir izvilkts, ja kāda no aizsardzības funkcijām darbošanās laika tiek iedarbināta, LED spuldze mirgos, kā aprakstīts Tabulā 3. Kad tiek iedarbināta kāda no aizsardzības funkcijām, nekavējoties noņemiet pirkstu no slēžā un sekojet norādījumiem, kas aprakstīti starp korekcijas rīcībām.



Tabula 3

Aizsardzības funkcija	LED spuldzes rādījumi	Korekcijas rīcība
Aizsardzība pret pārslodzi	Ieslēgta uz 0,1 sekundi / izslēgta uz 0,1 sekundi	Likvidējet pārslogošanas cēloni.
Temperatūras aizsardzība	Ieslēgta uz 0,5 sekundi / izslēgta uz 0,5 sekundi	Laujiet darbarīkam un baterijai pilnībā atdzist.

ASMEŅU IZVĒLE

Lai nodrošinātu maksimālo darba efektivitāti un rezultātus, ir joti svarīgi izvēlēties piemērotu asmeni, kas vislabāk der griezamā materiāla veidam un biezumam.

Asmens numurs ir iegravēts katra asmens iemontējamās daļas tuvumā. Izvēlēties piemērotus asmeņus pēc Tabulas 4-5.

Tabula 4: HCS asmeņi

Asmens numurs	Lietojumi	Biezums (mm)
Nr. 4	Koksnes griešanai un priekšapstrādei	50 – 70
Nr. 5	Koksnes griešanai un priekšapstrādei	Līdz 30
Nr. 95	Nerūsējošo cauruļu griešanai ar diametru līdz 100 mm	Līdz 2,5
Nr. 96	Nerūsējošo cauruļu griešanai ar diametru līdz 30 mm	Līdz 2,5

Tabula 5: BIMETĀLA asmeni

Asmens numurs	Lietojumi	Biezums (mm)
Nr. 101 Nr. 103 Nr. 109 Nr. 141(S)	Tērauda un nerūsējošo cauruļu griešanai ar ārējo diametru līdz 60 mm	2,5 – 6
Nr. 102 Nr. 104 Nr. 110 Nr. 142(S) Nr. 143(S)	Tērauda un nerūsējošo cauruļu griešanai ar ārējo diametru līdz 100 mm	2,5 – 6
Nr. 107	Tērauda un nerūsējošo cauruļu griešanai ar ārējo diametru līdz 60 mm	Līdz 3,5
Nr. 108	Tērauda un nerūsējošo cauruļu griešanai ar ārējo diametru līdz 100 mm	Līdz 3,5
Nr. 121	Koksnes griešanai un priekšapstrādei	100
Nr. 131	Visiem mērķiem	100
Nr. 132	Visiem mērķiem	100

Tabula 6: Asmeni izvēle citiem materiāliem

Griežamais materiāls	Materiāla kvalitāte	Biezums (mm)	Asmens numurs
Dzelzs plātne	Lieta tērauda plātne	2,5 – 10	Nr. 101, 102, 103, 104, 109, 110, 111, 131, 141(S), 142(S), 143(S)
		Līdz 3,5	Nr. 107, 108
Krāsainaīs Metāls	Alumīnijs, Varš un Misiņš	5 – 20	Nr. 101, 102, 103, 104, 109, 110, 131, 132, 141(S), 142(S), 143(S)
		Līdz 5	Nr. 107, 108
Sintētika sveki	Fenola sveki, Melamīna sveki u.c.	10 – 50	Nr. 101, 102, 103, 104, 131, 132, 141(S), 142(S), 143(S)
		5 – 30	Nr. 107, 108, 109, 110
Vinilhlorīds Akrila sveki u.c.		10 – 60	Nr. 101, 102, 103, 104, 131, 132, 141(S), 142(S), 143(S)
		5 – 30	Nr. 107, 108, 109, 110

APKOPE UN PĀRBAUDE

UZMANĪBU

Pārliecinosieties, ka pirms apkopes un pārbaudes slēdzis ir izslēgts, un izņemiet bateriju.

1. Asmens pārbaude

Ja turpina lietot neaus vai bojātu asmeni, samazināsies griešanas efektivitāte un var rasties motora pārslodze. Nomainiet asmeni ar jaunu uzreiz, tīklīdz ir pamānīts pārmērīgs nodilums.

2. Montāžas skrūvju pārbaude

Regulāri pārbaudiet visas montāžas skrūves un pārliecību, ka tās ir pienācīgi pievilktais. Ja kāda no skrūvēm aties vajā, nekavējoties pievelciet to. Ja tā netiek darīts, tas novēder pie nopietna riska.

3. Dzinēja apkope

Dzinēja bloka tinums ir joti svarīga elektroierīces daļa. Veltiet pienācīgu uzmanību tam, lai tinums netiek bojāts un/vai samitrināts ar eļļu vai ūdeni.

4. Tīrīšana no ārpuses

Kad elektroierīce kļūst netīra, noslauciet to ar mīkstu sausu drāniņu vai ar ziepjūdeni samitrinātu drāniņu. Nelietojiet hloru saturošus šķīdinātājus, benzīnu vai krāsu atšķaidītāju, jo tie izkausē piastramas.

5. Uzglabāšana

Glabājet elektroierīci vietā, kurā temperatūra ir zemāka par 40°C, kas nav pieejama bērniem.

PIEZĪME

Litija jonu bateriju glabāšana

Pārliecīties, ka litija jonu baterijas ir pilnīgi uzlādētas, pirms tās nolikt glabāšanā.

Ilgstoša (3 vai vairāk mēneši) bateriju glabāšana ar mazu lādiņu var izraisīt veikspējas samazināšanos, ievērojamīgi saīsinot baterijas lietošanas laiku vai baterijām zaudējot spēju saglabāt lādiņu.

Tāču ievērojamīgi saīsināto baterijas lietošanas laiku var pagarināt, atkārtoti uzlādējot un lietojot baterijas divas līdz piecas reizes.

Ja baterijas lietošanas laiks ir pārāk īss, neraugoties uz atkārtotu uzlādēšanu un lietošanu, jāatzīst, ka baterijas ir nederīgas lietošanai, un jāiegādājas jaunas.

UZMANĪBU

Ekspluatējot un apkopojot elektroierīces, jāievēro attiecīgās valsts drošības noteikumi un standarti.

Svarīgs pazinojums par HiKOKI bezvadu elektroierīcēm paredzētajām baterijām

Lūdz, vienmēr izmantojet vienu no mūsu norādītajām oriģinālajām baterijām. Mēs nevaram garantēt savu bezvadu elektroierīces drošību un veikspēju, ja to lieto kopā ar citām baterijām, ko mēs neesam norādījuši, vai kad baterija tiek izjaukta un modifcēta (piemēram, noteik šūnu vai citu iekšēju daļu izjaukšana un aizstāšana).

Deklarētā vibrācijas kopējā vērtība tika mērīta atbilstoši standarta testa metodei, un to var izmantot, lai salīdzinātu vienu darbarķu ar citu;

To var izmantot arī provizoriskai iedarbības novērtēšanai.

BRĪDINĀJUMS

○ Vibrācijas emisijas konkrētas elektroierīces lietošanas laikā var atšķirties no deklarētajām vērtībām atkarībā no veidiem, kā darbarķs tiek izmantots.

○ Identificējet drošības pasākumus, lai aizsargātu operatoru, kas ir balstīti uz iedarbības novērtējuma aktuālos lietošanas apstākļos (ņemot vērā visas darba cikla daļas, piemēram, laikus, kad darbarķs ir izslēgts un kad tas darbojas brīvgaitā papildus palaišanas laikam).

PIEZĪME

Tā kā HiKOKI turpina izpētes un izstrādes programmu, šeit norādītās specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

GARANTIJA

Mēs dodam garantiju HiKOKI elektroierīcēm saskaņā ar vispārējiem / nacionālajiem noteikumiem. Šī garantija neatiecas uz defektiem vai bojājumiem, kas radušies nepareizas, ļauprātīgas lietošanas vai normāla nodiluma un nolietojuma dēļ. Sūdzības gadījumā lūdzam sūtīt elektroierīci neizjauktā veidā, ar GARANTIJAS CERTIFIKAĀTU, kas atrodas šīs lietošanas pamācības beigās, uz HiKOKI autorizēto servisa centru.

Informācija par gaisā vadīto troksni un vibrāciju

Nomērītās vērtības tika noteiktas atbilstoši EN62841 un deklarētas saskaņā ar ISO 4871.

Nomērītais A novērtējuma skaņas stipruma līmenis: 93 dB (A)

Nomērītais A novērtējuma skaņas spiediena līmenis: 82 dB (A)

Nenoteiktība K: 5 dB (A).

Uzvelciet ausu aizsargus.

Vibrācijas kopējās vērtības (triaksiālā vektoru summa)
noteiktas saskaņā ar EN62841.

Dēļu griešana:



Vibrāciju emisijas vērtība **a_h, B = 24,0 m/s²**

Nenoteiktība K = 7,4 m/s²


Koka siju griešana:

Vibrāciju emisijas vērtība **a_h, WB = 31,5 m/s²**


Nenoteiktība K = 1,7 m/s²

	CR18DBL	(NN)
 Nr. 141 (S)	1	1
 /  UC18YFSL UC18YML2	1	—
 BSL1850	2	—
	1	—
	1	—


1



2




3




4


$$\boxed{1} + \boxed{2} = \boxed{I}$$




5




6




7




8




9




10




11




12



13




14



15


No.4	959611
No.5	958185
No.95	959799
No.96	959800
No.101	318611
No.102	318612
No.103	318613
No.104	318614
No.107	318617
No.108	318618
No.109	324818
No.110	324819
No.121	318619
No.131	318620
No.132	318621
No.141(S)	370683
No.142(S)	370684
No.143(S)	370685




BSL18..



BSL36..18




UC18YML2 (14,4V - 18
V)



UC18YFSL (14,4V - 18 V)



329897



330157

EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Mēs deklarējam, uzņemoties pilnīgu atbildību, ka bezvadu turp un atpakaļ kustīgais zāģis, kas tiek identificēts pēc tipa un specifiska identifikācijas koda *1), atbilst visām attiecīgam direktīvu *2) un standartu *3) prasībām. Tehniskie dati *4) - skatīt zemāk.

Eiropas standartu vadītājs Eiropas pārstāvniecības birojā ir pilnvarots sagatavot tehniskos datus.
Deklarācija tiek piemērota izstrādājumam, kam ir CE markējums.

*1) CR18DBL C354490S

*2) 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU

*3) EN62841-1:2015

EN62841-2-11:2016

EN60335-1:2012+A11:2014

EN60335-2-29:2004+A2:2010

EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

*4) Pārstāvniecība Eiropā
Hikoki Power Tools Deutschland GmbH
Siemensring 34, 47877 Willich, Vācija

Galvenā mītne Japānā
Koki Holdings Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokyo, Japan

28. 6. 2019
Naoto Yamashiro
Eiropas standartu vadītājs

28. 6. 2019




A Nakagawa

A. Nakagawa
Uzņēmuma amatpersona

HIKOKI

CR 18DBL



LT Naudojimo instrukcijos

BENDRIEJII ELEKTRININIŲ JRANKIŲ SAUGUMO ĮSPĖJIMAI

⚠️ ĮSPĖJIMAS

Perskaitykite su šiuo įrankių pateikiamus įspėjimus, nurodymus, peržiūrėkite iliustracijas bei specifikacijas.

Nesilaikydami pateiktu nurodymu galite patirti elektros smūgi, skelti gaisrą ir (arba) stipriai susižaloti.

Pasilikite įspėjimus ir nurodymus ateicių.

Įspėjimuose terminas „elektrinis įrankis“ reiškia jūsų elektrinį įrankį, kuriam elektros energija tiekama iš elektros tinklo arba akumulatoriaus.

1) Darbo vienos saugumas

a) Darbo vieta visuomet turi būti gerai apšviesta.

Netvarkingoje ar blogai apšviestoje darbo vietoje dažniau pasitaiko nelaimingi atsitikimai.

b) Nenaudokite elektrinių įrankių sprogioje aplinkoje, pavyzdžiu, kai netoli ese yra degių skyčių, dujų ar dulkių.

Elektriniai įrankiai sukelia žiežirbas, kurios gali uždegti dulkes ar dūmus.

c) Šalia veikiančio elektrinio įrankio neturi būti vaikų ir pašaliniai asmenys.

Jei kažkas blaško dėmesį, galite nesuvaldyti įrankio.

2) Elektrinis saugumas

a) Elektrinio įrankio kištukas turi tikti konkrečiam lizdui. Nemieginkite kaip nors keisti kištuką.

Nenaudokite kištuko adapterių su įžemintais elektriniais įrankiais.

Kištukas be jokių pakeitimų ir jam tinkantis lizdas mažina elektros smūgio pavojų.

b) Stenkite nesileisti prie įžemintų paviršių, pavyzdžiu, vamzdžių, radiatorių ar šaldytuvų.

Jei jūsų kūnas įžemintas, didėja pavojus patirti elektros smūgi.

c) Saugokite elektrinius įrankius nuo lietaus ir drėgmės.

Ji elektrinio įrankio vidų patekės vanduo didina elektros smūgio pavojų.

d) Nepažeiskite laido. Neneškite įrankio, laikydami ji už laido ir netraukite už laido, jei norite ištraukti kištuką iš lizdo. Saugokite laidą nuo karščio, alyvos, aštrų kraštų r judančiu daliu.

Pažeistas ar susipyntęs laidas didina elektros smūgio riziką.

e) Dirbdami su elektriniais įrankiais lauke, naudokite lako sąlygoms tinkantį prailginamajį laidą.

Naudodami lauko sąlygoms tinkantį laidą, sumažinsite elektros smūgio pavojų.

f) Jei dirbtu su elektriniu įrankiu drėgnose sąlygose neišvengiami, naudokite elektros tiekimo šaltinių su liekamosios srovės jungtuvu.

Liekamosios srovės jungtuvas mažina elektros smūgio pavojų.

3) Asmeninis saugumas

a) Nepraraskite budrumo, žiūrėkite, ką darote ir protingai naudokite elektrinius įrankius. Nenaudokite elektrinio įrankio pavarge, veikiami vistų, alkoholio arba narkotinių medžiagų.

Net ir menkiausias nedėmesingumas dirbant su elektriniu įrankiu gali tapti sunkaus susižalojimo priežastimi.

b) Naudokite asmens apsaugos priemones. Visuomet naudokite akių apsaugas.

Asmens apsaugos priemonės, tokios kaip nuo dulkių sauganti kaukė, neslystantys apsauginiai batai, kietas galvos apdangalas ar klausos apsauga tam tikrose sąlygose mažina susižalojimo tikimybę.

c) Venkite netycinio įsijungimo. Įsitikinkite, ar jungiklis yra išjungtas ir tik tuomet junkite elektrinį įrankį į elektros tinklą ir (arba) prie akumulatoriaus, imkite ji į rankas ar neškite.

Neneškite įrankių įjungtu jungikliu ar laikydami pirštą ant jungiklio, nes tai didina susižalojimo riziką.

d) Prieš įjungdamai elektrinį įrankį, nuimkite reguliavimo raktus ar veržiliaraktus.

Ant besišukančios elektrinio įrankio uždėtas reguliavimo raktas arba veržiliaraktis gali sužaloti.

e) Nesiekiite rankomis per toli. Stovėkite ant tinkamo pagrindo ir išlaikykite pusiausvyrą.

Tai padės geriau valdyti elektrinį įrankį netinkose situacijose.

f) Vilkičkite tinkamus drabužius. Nevilkėkite laisvu drabužiu ir nedėvėkite papuošalų. Saugokite plaukus ir drabužius judančiu detaliu.

Laisvi drabužiai, papuošalai ar ilgi plaukai gali patekti į judamas dalis.

g) Jei prietaisai tiekiami su prijungiamais dulkių ištraukimo ar surinkimo įrenginiais, visuomet teisingai prijunkite ir naudokite šiuos įrenginius.

Dulkių surinkimo įrenginiai gali sumažinti dulkių keliamus pavojus.

h) Neleiskite, kad dažnai naudojant įrankį įgytos žinios užgožtų budrumą, todėl neignoriuokite elektrinio įrankio saugaus naudojimo principų.

Net menkiausias nerūpestingumas baigtis rimtu sužalojimu.

4) Elektrinių įrankių naudojimas ir priežiūra

a) Nenaudokite elektriniams įrankiams per didelės jėgos. Elektrinius įrankius naudokite tik pagal jų paskirtį.

Tinkamas įrankis darbą atliks geriau ir saugiau, jei bus naudojamas taip, kaip numatyta.

b) Nenaudokite elektrinio įrankio, jei jungiklis jo neįjungia ir neišjungia.

Jungikliu nevaldomas elektrinis įrankis yra pavojingas, todėl jį reikia pataisyti.

c) Išjunkite kištuką iš elektros lizdo ir (arba) atjunkite akumulatorių nuo elektrinio įrankio (jei jis nujamas), prieš atlikdami jo reguliavimą, antgalį keitimo veiksmus ar prieš padėdami įrankį į saugojimo vietą.

Tokios apsisaugojimo priemonės sumažins riziką, kad elektrinis įrankis įsijungs netikėtai.

d) Neįjungtus elektrinius įrankius laikykite vaikams nepasiekiamaejo vietoje ir neleiskite su elektriniu įrankiu nesusipažinusies bei neperskaiciusiems šios instrukcijos asmenims bei naudoti.

Elektriniai įrankiai yra pavojingi nepatyrusiose rankose.

e) Prižiūrėkite elektrinius įrankius ir aksesuarus. Patirkinkite, ar teisingai uždėtos besišukančios dalys, ar nėra sulūžusiu daliu ar kitų būklėj, kurios gali daryti įtaką elektrinio įrankio veikimui.

Jei įrankis pažeistas, prieš naudojimą ji suremontuokite.

Daug nelaimingų atsitikimų įvyksta dėl netinkamos elektrinio įrankio priežiūros.

f) Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs.

Tinkamai prižiūreti ir aštrūs pjovimo įrankiai rečiau stringo į juos lengviau valdyti.

g) Naudokite elektrinius įrankius, ju aksesuarus ir antgalius pagal nurodymus, atsižvelgdami į darbo sąlygas bei atliekamo darbo pobūdį.

Naudojant įrankį kitiems, nei numatyta tikslams, gali kilti pavojingos situacijos.

- h) Rankenos ir laikymo paviršiai turi būti švarūs, sausи, nesuėtepti alyva ar tepalu.**
Slidžios rankenos ir laikymo paviršiai trukdo tinkamai valdyti įrankį netikėtose situacijose.

5) Akumuliatorių naudojimas ir priežiūra

- a) Įkraukite tik naudodami gamintojo nurodytą įkroviklį.**

Vieno tipo akumulatoriu i tinkantis įkroviklis gali sukelti gaisrą, jei naudojamas su kitokio tipo akumulatoriumi.

- b) Naudokite elektrinius įrankius tik su nurodyto tipo akumulatoriais.**

Naudojant kita tipo akumulatorių, gali kilti gaisras ar kūno sužalojimo pavojus.

- c) Nenaudojama akumulatorių laikykite atokiau nuo kitų objektų, tokių kaip spaustuvai, monetos, raktai, vynis, varžtai ar kitaip smulkūs daiktai, kurie gali sujungti vieną terminalą su kitu.**

Trumpai sujungus akumulatoriaus terminalus, galite nusideginti arba sukelti gaisrą.

- d) Netinkamai naudojant, iš akumulatoriaus gali išsilieti skystis – nelieskite jo. Jei to neišvengėte, nuskalaukite pažeistą vietą vandeniu. Jei skystis pateko į akis, kreipkitės į gydytoją.**

Iš akumulatoriaus išsilięs skystis gali sudirginti arba nudeginti odą.

- e) Nenaudokite akumulatoriaus ar įrankio, jei jie sugedo arba jiems buvo daryti kokie nors pakeitimai.**

Pažeisto akumulatoriaus veikimas gali būti neprogruožiamas, todėl gali kilti gaisras, sprogimas arba galite sužalojoti.

- f) Saugokite akumulatorių ar įrankį nuo ugnies ir aukštos temperatūros.**

130 °C viršijanti temperatūra gali sukelti sprogimą.

- g) Vadovaukites įkrovimo nurodymais ir nejkraukite akumulatoriaus arba įrankio, jei temperatūra neatitinka instrukcijoje nurodytų aprifožių.**

Įkrovimas netinkamoje temperatūroje gali sugadinti akumulatorių ir padidinti gaisro riziką.

6) Aptarnavimas

- a) Elektrinius įrankius aptarnauti patikėkite tik kvalifikuotam remonto specialistui ir naudokite tik identiškas pakeiciamasišias dalis.**

Tai padės užtikrinti tinkamą elektrinio įrankio priežiūrą.

- b) Netaisykite pažeisto akumulatoriaus.**

Ji taip pat turi tik gamintojas arba jo įgaliotasis remonto paslaugų teikėjas.

APSAUGA

Saugokite nuo vaikų ir nesveikų asmenų.

Nenaudojamus įrankius laikykite vaikams ir nesveikiems asmenims nepasiekiamoje vietoje.

PAPILDOMI SAUGUMO ĮSPĖJIMAI

1. Darbo aplinkos paruošimas ir patikrinimas. Įsitikinkite, kad darbo vieta atitinka visas atsargumo priemonių skyriuje nustatytas sąlygas.
2. Saugokite, kad pašalininiai objektais nepatektų į angą įkraunamam akumulatoriui prijungti.
3. Neardykitė įkraunamo akumulatoriaus ir įkroviklio.
4. Trumpai nesujunkite įkraunamo akumulatoriaus. Dėl trumpojo akumulatoriaus jungimo susiformuoja stipri srovė ir akumulatorius perkaista. Dėl to akumulatorius gali sudegti ar sugesti.
5. Nemeskite akumulatoriaus į ugnį. Deginamas akumulatorius gali sprogti.
6. Kai įkrautas akumulatorius veikia trumpai, grąžinkite akumulatorių parduotuvei, kurioje jį įsigijote. Nemeskite nusilpusio akumulatoriaus.
7. Nekiškite jokių objektų į įkroviklio védinimo angas. Metaliniai objektais ar degios medžiagos, palekusios į įkroviklio védinimo angas, gali sukelti elektros smūgį ar sugadinti įkroviklį.
8. Naudojant įrankį be pertraukos, jis gali perkasti, dėl ko gali sugesti variklis ir jungiklis. Todėl, kai tik korpusas įkaista, padarykite pertrauką.
9. Jei įrankis nuolat veikia mažu greičiu, variklis yra papildomai apkraunamas ir gali sustoti. Visuomet naudokite elektrinį įrankį taip, kad ašmenys neįstrigtu medžiagoje. Sureguliuokite ašmenų greitį taip, kad pjovinas vyktų sklandžiai.
10. Visuomet tvirtai laikykite elektrinio įrankio korpuso rankeną ir priekinį gaubtą, kaip parodyta 14 pav. Priešingu atveju, dėl priešpriešinės jėgos įrankis gali veikti netinksliai ir net pavojingai.
11. Ašmenų montavimas ir išmontavimas
 - Ranka du-tris kartus truktelėkite pjūklą atgal ir patikrinkite, ar ašmenys tvirtai uždėti. Jei ašmenys uždėti tvirtai, truktelėjus juos, girdisi spragtelėjimas ir šiek tiek duoda svirtelė. (7 pav.)
 - Pjūklą traukite tik iš galio. Jei trauksite už kitų ašmenų dalį, galite susižaloti.
 - Nelieskite pjūklą ašmenų iškart po naudojimo. Metalas yra karštas ir gali nudeginti odą.
 - Jei mažame griovelyje yra įstrige pjūklo ašmenys, kitų ašmenų užkabinkite sulūžusius ašmenis ir ištraukite. (8 pav.)
 - Po naudojimo nupuskite dulkes, žemes, smėlį, drėgmę ar nuvalykite šepečiu, kad ašmenys veiktų be trikdžių.
 - Nenaudokite pjūklo ašmenų, jei nusidėvėjo jų anga. Priešingu atveju, ašmenys gali iškristi ir sužaloti.
12. Įsitikinkite, kad akumulatorius tvirtai uždėtas. Jei jis laisvas, gali iškristi ir sukelti nelaimingą atsitikimą.
13. Netvirtinkite ir neakyvuokite paleidimo mechanizmo fiksatoriaus. Be to, nešiodami įrankį, nelaikykite pirštų ant paleidimo mechanizmo spragtukų. Priešingu atveju, pagrindinis korpuso paleidimo mechanizmas gali išjungti ir netikėtai sužaloti.
14. Saugokite įrankį, kad darbo metu pjuvenos, žemės, drėgmė ir kt. nepatektų į įrankio vidų per stūmoklį. Jei stūmokyje susikuria pjuvenos, visuomet prieš naudojimą jas išvalykite.
15. Nenuimkite priekinio gaubto, nes galite susižaloti. Laikykite korpusą už priekinio gaubto viršaus.
16. Darbo metu pagrindą tvirtai prispauskite prie detalės.

**BELAIDŽIO STUMDOMO PJŪKLO
SAUGUMO ĮSPĖJIMAI**

- 1. Atlikdami darbus, kai pjovimo priedas gali susiliesti su paslėptu laidu, laikykite įrankį už izoliuotos laikymui skirtos vietas.**

Pjovimo įrankio kontaktas su laidu, kuriuo teka elektros srovė, gali elektrenti metalines įrankio dalis ir sukelti operatoriui elektros šoką.

- 2. Spaustukais arba kitomis priemonėmis prirtvirtinkite į aretmkite detaļę prie stabilios platformos.**

Laikant detaļę ranka ar atrémus į kūną, ji tampa nestabilu ir gali tapti nevaldoma.

17. Pasirinkite tinkamiausio ilgio ašmenis. Geriausiai būty, kad iš ašmenų pagrindo išsikišantis ilgis, atėmus taktų skaičių, būtų didesnis už medžiagos ilgi.
Jei jaujaunite didelį vamzdį, didelį medžio rastą ir kt., viršiantį ašmenų pjovimo plotą, ašmenys gali paliesti vamzdžio, rasto vidinę sienelę ir jį sugadinti. **(10 pav.)**
18. Pjaudami niekuomet per stūriai nespauskite ašmenų. Dėl per didelės jėgos ašmenys gali sulūžti.
19. Variklis kartais gali užsiblokoti, priklausomai nuo jaujaunamos medžiagos ir naudojamų ašmenų. Kai tik variklis užsiblokuoja, nedelsdami į išjunkite.
20. Spaustukais arba kitomis priemonėmis pritrivinkite ir atremkite detaļę prie stabilių platformos. **(11 pav.)**
Laikant detalę ranka ar atremus į kūną, ji tampa nestabiliai ir galiapti nevaldoma.
21. Pjaudami metalą, naudokite tinkamą pjovimo skystu (veleno alyva, purškiamą vandenį ir kt.), kad prateštumėte ašmenų naudojimo trukmę.
22. Jei medžiagą pjaujote lankais, sulėtininkite padavimo greitį. Dėl pernelyg greito padavimo ašmenys gali sulūžti.
23. Ileidžiamasis pjovimas
 - Nesirinkite šio pjovimo tipo metalui. Tai gali lengvai sugadinti ašmenis.
 - Neutraukite paleidimo mechanizmo spragtuko, kai ašmenų galas prispauštus prie medžiagos. Jei taip darysite, sugadinsite ašmenis, jiems atsitrenkus į metalą.
 - Būtinai pjaukite lėtai, tvirtai laikydami korpusą. Jei pjaudami ašmenis spausrite per stūriai, ašmenis galite lengvai sugadinti.
24. Šviesą įjunkite tik pjovimo metu. Jei šviesa dega kitais atvejais, pagrindinis korpuso paleidimo mechanizmas gali išjungti ir netiketai sužaloti.
25. Nenukreipkite šviesos spinduliu tiesiai į akis.
Nuolat aks veikiant šviesą gali jas sužaloti.
26. Nieuquetmet nelieskite judamų dalių.
Saugokite pirštus, rankas ir kitas kūno dalis nuo judamų dalių.
27. Nenaudokite įrankio be sumontuotų apsaugų.
Naudokite įrankį tik su visomis apsaugomis ir veikiančiomis apsauginiemis savybėmis bei tik jei jis yra geros darbinės būklės. Jei priežiūros ar remonto darbams atlikti reikia nuimti apsaugas, prieš toliau naudodamai įrankį, nepamirškite jas sumontuoti atgal.
28. NIEKADA nepalikite veikiančio įrankio be priežiūros. Išjunkite srovės tiekimą. Nepalikite įrankio, kol jis visiškai nesustojo.
29. Elektrinis įrankis yra su temperatūrinėmis apsaugos grandine, kuri saugo variklį. Jei dėl ilgo naudojimo įrankis įkaista, temperatūrinės apsaugos grandinė suveikia ir sustabdo veikimą. Taip įvykus, leiskite įrankiui atvesti ir tik po to teškite darbą.
30. Saugokite laidų perjungimo bloką nuo stiprių smūgių ir jo nelaužykite. Dėl to gali kilti problemų.
31. Nenaudokite gaminio, jei įrankis arba akumulatorius (akumulatorius įstatymo) terminalai deformavosi.
Įstatant akumulatorių, gali įvykti trumpasis jungimas, dėl to jis gali užsidegti arba pasklisti dūmai.
32. Ant akumulatoriaus (akumulatorius įstatymo) terminalų negali būti drožlių ir dulkių.
 - Prieš naudojima įsitikinkite, kad ant terminalų nesusikaupė drožlių ir dulkių.
 - Naudojimo metu stenkite, kad dulkės ir drožlės nekrūstų ant akumulatoriaus.
 - Sustabdymu darbą arba po naudojimo nepalikite įrankio ten, kur ant jo galėtų kristi drožliai ar dulkės. Dėl to gali įvykti trumpasis jungimas, sukeldamas užsiliepsnojimą ar dūmų išsišyrimą.

ATSARGUMO PRIEMONĖS LIČIO – JONŲ AKUMULIATORIUI

Kad ličio – jonų akumulatorius tarnautų ilgiau, jis turi apsauginę funkciją, sustabdomą energijos tiekimą. Toliau aprašytais 1–3 atvejais, naudojant gaminį, net jei traukiate jungiklį, variklis gali sustoti. Tai nėra gedimas, bet reiškia, kad suveikė apsauginė funkcija.

1. Kai išsenėti akumulatoriaus energija, variklis sustoja. Tokiu atveju, reikia jį nedelsiant iškrauti.
 2. Jei įrankis patyré perkrovą, variklis gali sustoti. Šiuo atveju, atleiskite įrankio jungiklį ir pašalinkite perkrovos priežastis. Po to galite įrankį naudoti toliau.
 3. Jei akumulatorius patyré perkrovą dėl pernelyg sunkaus darbo, akumulatorius gali nustoti tiekti energiją.
Šiuo atveju, nustokite naudoti akumulatorių ir leiskite jam atvėsti. Po to galite įrankį naudoti toliau.
- Be to, atkreipkite dėmesį į šį išspėjimą bei atsargumo priemonę.

ISPĖJIMAS

Norėdami išvengti nuotekio iš akumulatoriaus, šilumos kaupimosis, dūmų, sprogimo ir užsidegimo, atkreipkite dėmesį į šias atsargumo priemones.

1. Įsitinkinkite, kad drožlės ir dulkės nesikaupia akumulatoriuje.
- Darbo metu įsitinkinkite, kad drožlės ir dulkės nekrenta ant akumulatoriaus.
- Užtirkinkite, kad darbo metu susikaupusios dulkės ir drožlės nesikaupia ant akumulatoriaus.
- Nelaikykite nenaudojamo akumulatoriaus ten, kur ant jo gali kauptis dulkės ir drožlės.
- Prieš padėdami saugoti akumulatorių, pašalinkite drožlės ir dulkes, kurios gali būti susikaupusios ant jo ir nelaikykite akumulatoriaus kartu su metaliniais objektais (varžtais, vinimis ir kt.).
2. Nepradurkite akumulatoriaus aštriaus dailtais, pavyzdžiu, vinimi, nedaužykite jo plakutu, nelipkite ant jo, nemeskite akumulatoriaus ir saugokite jį nuo stiprių smūgių.
3. Nenaudokite akivaizdžiai pažeisto ar deformuoto akumulatoriaus.
4. nenaudokite akumulatoriaus sukeisdami jo polius.
5. Ne junkite tiesiogiai į elektros tinklą ar automobilio cigarečių uždegiklio lizdą.
6. Nenaudokite akumulatoriaus jokiems kitiems tikslams, išskyrus čia išvardintus.
7. Jei akumulatorius neįsikrauna net per nurodytą laiką, nedelsdami nutraukite jo krovimą.
8. saugokite akumulatorių nuo aukštos temperatūros ir aukšto slėgio – nedekite jo į mikrobangų krosnele, nedžiovinkite džiovintuvu ir nedekite į talpyklas, kuriose yra aukštasis slėgis.
9. Nedelsdami patraukite akumulatorių nuo ugnies, jei pastebėjote nuotekį iš akumulatoriaus ar pajutote blogą kvapą.
10. Nenaudokite vietose, kuriose susikaupia statinis elektros krūvis.
11. Jei iš akumulatoriaus teka skystis, jis skleidžia blogą kvapą, kaupiasi šiluma, pakito jo spalva arba jis deformavosi, arba pastebite kitų gedimų naudojimo, įkrovimo ar saugojimo metu, nuimkite akumulatorių nuo įrankio ir nustokite jį naudoti.
12. Nemerkite akumulatoriaus į skryčius ir saugokite, kad skryčiai nepatekėti į jo vidų. Į vidų patenkite laidūs skryčiai, pavyzdžiu, vanduo, gali sugadinti akumulatorių, sukeldami gaisrą ar sprogimą. Laikykite akumulatorių vésioje, sausoje vietoje, atokiau nuo degių medžiagų. Būtina vengti korozinių duju.

ATSARGUMO

- Jei iš akumulatoriaus išsiliejęs skystis pateko į akis, netrinkite akių, bet išskalaukite jas švariu vandeniu, pavyzdžiu, iš čiaupo ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
Negydant, akumulatoriaus skystis gali sukelti problemų akims.
- Jei skystis pateko ant odos ar drabužių, gerai nuplaukite švariu vandeniu, pavyzdžiu, iš čiaupo. Skystis gali sudirginti odą.
- Jei pirmą kartą naudodami akumulatorių pastebite rūdis, blogą kvapą, spalvos pokyčius, deformaciją ar kitus neįprastus reiškinius, nenaudokite akumulatoriaus ir grąžinkite jį tiekėjui arba pardavėjui.

ISPĖJIMAS

Jei į ličio – jonų akumulatoriaus terminalus patenka laidžių svetimkūnių, gali vykti trumpasis jungimas ir kilti gaisras. Laikykite ličio – jonų akumulatorių tik pagal toliau nurodytas taisykles.

- I saugojimo dėžę nedékite laidžių medžiagų, vinių ir laidų, pavyzdžiu, geležinių ir varinių laidų.
- Kad išvengtumėte trumpojo jungimo, istatykite akumulatorių į prietaisą ar saugiai jidékite į akumulatoriaus saugojimo dėklą taip, kad nesimatytų ventiliatoriaus.

DALIŲ PAVADINIMAI (1 – 15 pav.)

①	Rankena
②	Paleidimo jungiklis
③	Užblokavimo mygtukas
④	Korpusas
⑤	Priekinis gaubtas
⑥	Svirtis
⑦	Ašmenys
⑧	Pagrindas
⑨	LED apšvietimas
⑩	Pagrindinė svirtelė
⑪	Akumulatorius
⑫	Ašmenų anga
⑬	Stūmoklio griovelis
⑭	Kiti ašmenys
⑮	Taktas
⑯	Kabliukas

SIMBOLIAI

Šie simboliai naudojami prietaisams. Prieš naudodami įsitikinkite, kad suprantate jų reikšmę.

	CR18DBL: Belaidis stumdomas pjūklas
	Norint sumažinti susižeidimo riziką, naudotojas turi perskaityti naudojimo vadovą.
	Tik ES šalims Neišmeskite elektros ir elektroninių įrankių kartu su buitinėmis atliekomis! Vadovaujant Europos Sąjungos direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninių irangos atlieku ir ją igyvendinant pagal nacionalinius istatymus, nebenaudojamie elektriniai įrankiai turi būti surenkti atskirai ir grąžinami į aplinką tausojančią perdibimo įmonę.
	Nuolatinė srovė
	Svoris (Pagal EPTA (belaidžių elektrinių įrankių gamintojų) procedūra 01/2014)
	I Jungimas
	Išjungimas
	Atjunkite akumulatorių
	Blokavimas
	Atblokavimas
	Likusios akumulatoriaus galios indikatoriaus jungiklis
	Akumulatorius beveik visiškai nusilpęs. Kuo greičiau įkraukite akumulatorių


LIČIO – JONŲ AKUMULIATOIAUS TRANSPORTAVIMAS

Transportuodami ličio – jonų akumulatorių, imkite tokius atsargumo priemonių.

ISPĖJIMAS

Įspékite transporto bendrovę, kad pakuočėje yra ličio – jonų akumulatorius, informuokite bendrovę apie jo galią ir laikykitės transporto bendrovės nurodymų dėl transportavimo organizavimo.

- Ličio – jonų akumulatoriai, kurių galia viršija 100 Wh, transportuojant laikomi pavojingomis prekėmis, todėl jiems galioja speciali tvarka.
- Transportuodami į užsienį, turite laikytis tarptautinių istatymų ir taisykių bei paskirties šalies reikalavimų.



	Liko pusė akumulatoriaus galios.
	Likusi akumulatoriaus galia pakankama.
	Režimo pasirinkimo jungiklis
	Režimo indikatoriaus lemputė
	Mažo greičio režimas
	Vidutinio greičio režimas
	Didelio greičio režimas
	Automatinis režimas
	Ispėjimas
	Draudžiamas veiksmas

ĮKROVIMAS

Prieš naudodamiesi elektrinių įrankių, įkraukite akumulatorių kaip nurodyta.

1. Ijunkite į energijos šaltinį. (3 pav.)

Akumulatoriaus įkrovimas iš kintamosios srovės šaltinio

- Ijunkite įkroviklio maitinimo laidą į kištukinį lizdą.

Jungiant įkroviklio kištuką į kištukinį lizdą, mirksės raudona signalinė lemputė (1 sekundės intervalais).

ATSARGUMO

Nei laidas pažeistas, nenaudokite jo. Nedelsdami ji pakeiskite.

Akumulatoriaus įkrovimas iš 12 v nuolatinės srovės šaltinio (automobiliuje) (UC18YML2)

- Pastatykite įkroviklį automobiliuje.

Su akumulatoriaus įkrovikliu esančia juostele pritvirtinkite įkroviklį, kad jis nejudėtų. (Žr. 15 pav.).

ATSARGUMO

Nestatykite įkroviklio arba akumulatoriaus po vairuotojo sėdyne. Pritvirtinkite akumulatoriaus įkroviklį, kad jis, atsitiktinai nepajudėtų ir nesukeltų nelaimingo atsitikimo.



15 pav.

- Į cigarečių uždegiklio lizdą įjunkite jungiamąjį cigarečių uždegiklio kištuką.

Jei kištukas yra laisvas ir iškrenta iš cigarečių uždegiklio lizdą, sutaisykite lizdą. Jei lizdas sugedęs, kreipkitės į vietinį automobilių pardaveją. Naudojant sugedusius lizdus, jis gali perkaisti ir sukelti nelaimingą atsitikimą.

2. Ijunkite įkroviklį į lizdą. (3 pav.)

Tvirtai įstatykite akumulatorių į įkroviklį.

3. Įkrovimas

Istačius akumulatorių į įkroviklį, prasidės įkrovimas ir nuolat degs raudona signalinė lemputė.

Akumulatoriui visiškai įsikrovus, mirksės raudona signalinė lemputė. (1 sekundės intervalais) (Žr. 1 lentelėje).

- Signalinės lemputės reikšmės

Signalinės lemputės reikšmės nurodytos 1 lentelėje ir priklauso nuo įkroviklio būklės ar akumulatoriaus įkrovimo lygio.

STANDARTINIAI PRIEDAI

Kartu su pagrindiniu agregatu (1 vnt.) pakuotėje yra 11 psl. išvardinti aksesuarai.

Standartiniai aksesuarai gali būti keičiami be įspėjimo.

PROGRAMOS

- Metalo ir nerūdijančio plieno vamzdžių pjovimas.
- Pjauninės medienos pjovimas.
- Neanglingojo plieno, aliuminio ir vario plokščių pjovimas
- Sintetinės dervos, pavyzdžiu, fenolio dervos ir vinilo chlorido pjovimas.

SPECIFIKACIJOS

Modelis	CR18DBL
Įtampa	18 V
Greitis be apkrovos	0 – 2500 min ⁻¹
Taktas	32 mm
Pajėgumas	
Neanglingojo plieno vamzdis	O.D. 130 mm
Vinilo chlorido vamzdis	O.D. 130 mm
Medis	120 mm
Neanglingojo	19 mm
Svoris*	3,1 – 3,7 kg

* Pagal EPTA (belaidžių elektrinių įrankių gamintojų) procedūrą
01/2014

Priklasomai nuo prijungto akumulatoriaus Sunkiausias svoris nustatytas su BSL36B18 (parduodamas atskirai).

PASTABA

Dėl „HiKOKI“ vykdomyų nuolatinii tyrimų ir tobulinimo, išdėstytoje specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo.

1 lentelė:

Signalinės lemputės reikšmės				
Signalinė lemputė dega arba mirksci.	Prieš įkrovimą	Mirksci (raudona)	Dega 0,5 sek. Nedega 0,5 sek. (išsijungia 0,5 sek.)	
	Įkrovimo metu	Dega (raudona)	Dega nuolat	
	Įkrovimas baigtas	Mirksci (raudona)	Dega 0,5 sek. Nedega 0,5 sek. (išsijungia 0,5 sek.)	
	Įkrovimas negalimas	Blyksi (raudona)	Dega 0,1 sek. Nedega 0,1 sek. (išsijungia 0,1 sek.)	Akumulatoriaus ar įkroviklio gedimas
	rezervinis režimas perkaitus	Dega (žalia) (UC18YML2)	Dega nuolat	Akumulatorius perkaito. Negali įkrauti. (Įkrovimas prasidės, kai akumulatorius atvés)
		Mirksci (raudona) (UC18YFSL)	Dega 1 sekundę. Nedega 0,5 sek. (išsijungia 0,5 sek.)	
	Įmanomas įkrovimas iš automobilio energijos šaltinio (UC18YML2)	Mirksci (žalia)	Dega 0,5 sek. Nedega 0,5 sek. (išsijungia 0,5 sek.)	Akumulatoriaus ar įkroviklio gedimas

PASTABA: rezerviniame režime vėstant akumulatoriu, UC18YML2 / UC18YFSL vėsinimo ventilatoriumi atvésina perkaitus akumulatorių. (Tačiau vėsinimo akumulatorius neveikia įkraunant akumulatorių iš nuolatinės srovės 12 V automobilio energijos šaltinio).

- Akumulatoriaus temperatūros ir įkrovimo laiko. Temperatūra ir įkrovimo laikas nurodyti 2 lentelėje.

2 lentelė

Akumulatorius	Įkroviklis	UC18YFSL	UC18YML2 (AC/DC)*1
Įkrovimo įtampa	V	14,4 – 18	
Svoris	kg	0,5	0,7
Temperatūra, kurioje bus įkraunamas akumulatorius	0oC – 50oC		
Įkrovimo laikas akumulatoriaus talpai, maždaug 20 oC			
1,3 AH	mažiausiai	20	20 / 50
1,5 AH	mažiausiai	22	22 / 60
2,0 AH	mažiausiai	30	30 / 80
2,5 AH	mažiausiai	35	35 / 100
3,0 AH	mažiausiai	45	45 / 120
4,0 AH	mažiausiai	60	60 / 160
5,0 AH	mažiausiai	75	75 / 200
Akumulatoriaus elementų skaičius	4 – 10		

*1 AC / DC 12 V (automobilio) srovės šaltinis

PASTABA

temperatūroje įkrovimo laikas gali būti ilgesnis. Įkrovimo laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros ir srovės šaltinio įtampos.

<UC18YML2>

Ypač naudojant DC 12 V automobilio srovės šaltinį, aukštoje

ATSARGUMO

Jei akumulatoriaus įkroviklis buvo naudojamas nuolat, jis bus įkaitęs ir tai gali tapti sutrikimo priežastimi. Baigus įkrovimą, leiskite jam bent 15 minučių atvėsti iki kito įkrovimo.

4. Išunkite įkroviklio maitinimo laidą iš kištukinio lizdo ar cigarečių uždegiklio lizdo.

5. Tvirtai laikykite įkroviklį ir ištraukite akumulatorių.

PASTABA

Nepamirškite po naudojimo išimti akumulatorių iš įkroviklio.

ATSARGUMO

○ Jei akumulatorius įkraunamas karštas dėl ilgo buvimo saulėje arba dėl to, kad ką tik buvo naudotas, įkroviklio žalia signalinė lemputė degs arba užsidegs 1 sekundei ir užges 0,5 sekundės (0,5 sekundės nedega). Tokiu atveju, leiskite akumulatoriui atvėsti, tuomet pradėkite įkrovimą.

- Kai blyksi raudona signalinė lemputė (0,2 sek. intervalais), patikrinkite, ar įkroviklio jungtys nėra pašaliniai objektų ir, jei yra, juos pašalinkite. Jei pašaliniai objektai nėra, tiketina, kad akumulatorius ar įkroviklis sugedo. Pristatykite jį įgaliotam aptarnavimo centrui.
- Kadangi įmontuotas mikrokompiuteris per 3 sekundes patvirtina, kad akumulatorius yra įkraunamas įkroviklyje, palaukite maždaug 3 sekundes ir tik tuomet dar kartą įstatykite akumulatorių įkrovimui testi. Jei per 3 sekundes yra pakartotinai krovimui įstatomas akumulatorius, jis gali būti įkrautas netinkamai.
- Patikrinkite automobilio srovės šaltinio įtampą, kai nuolat blyksi žalia signalinė lemputė (kas 0,2 sek.). (UC18YML2)
Jei įtampa yra 12 VV ar mažesnė, tai reiškia, kad automobilio akumulatorius nusilpo ir įkrauti negalima.
- Jei nebleks raudona signalinė lemputė (kas sekundę), net jei įkroviklio laidas arba cigarečių uždegiklio jungiamasis kištukas yra prijungti prie srovės šaltinio, tai reiškia, kad galėjo suveikti įkroviklio apsauginė grandinė. Ištraukite laidą arba kištuką iš srovės šaltinio ir po 30 sekundžių įjunkite dar kartą. Jei raudona signalinė lemputė nepradeda blykseti (kas sekundę), pristatykite įkroviklį „Hikoki“ įgaliotam aptarnavimo centrui.

MONTAVIMAS IR NAUDOJIMAS

Veiksma	Paveiksl.	Puslapiai
Akumulatoriaus įstatymas ir išėmimas	2	12
Įkrovimas	3	12
Jungiklio naudojimas	4	13
Likusios akumulatoriaus galios	5	13
Darbinio greičio reguliavimas	6	13
Ašmenų išmontavimas	7	13
Ašmenų išmontavimas	8	13
Kaip naudoti kabliuką *3	9	14
Pasirinkite tinkamiausio ilgio ašmenis	10	14
Tvirtai pritvirtinkite detalę	11	14
Pagrindo reguliavimas	12	14
Ileidžiamasis pjovimas (medienai)	13	14
Aksesuarų parinkimas	—	16

*1 Darbinio greičio reguliavimas

ATSARGUMO

Ateidė paleidimo mechanizmo spragtuką, pasirinkite režimą. To nepadarius, įrankis gali blogai veikti.

Istačia akumulatorių ir įjungę srovės tiekimą, galite keisti režimus kiekvienu režimo pasirinkimo jungiklio paspaudimu.

- Greičio keitimo režime galima perjungti didžiausią taktų skaičių tarp 3 lygių: mažo greičio, vidutinio greičio, didelio greičio.
Greičio keitimo režime nustatytas didžiausias taktų skaičius išliks, net pasikeitus apkrovai.
- Automatišniame režime elektros energijos sąnaudas ir triukšmą galima sumažinti, sumažinus didžiausią taktų skaičių, varikliui dirbant be apkrovos.
Automatiškas režimas automatiškai padidina apskuką skaičių, kai apkrova darbo metu padidėja. Apkrovai sumažėjus, apskuką skaičius sumažinamas automatiškai.

Darbinis greitis

Režimas	Statusas	Darbinis greitis
Transmisijos režimas	Mažas	0 – 1600 min ⁻¹
	Vidutinis	0 – 2300 min ⁻¹
	Didelis	0 – 2500 min ⁻¹
Automatinis režimas	A	0 – 1600 min ⁻¹ 2 500 min ⁻¹ (Kai apkrova pasunkėja)

ATSARGUMO

Nepjaukite nerūdijančio plieno automatiname režime.

*2 Ašmenų išmontavimas

ATSARGUMO

Nelieskite pjūklo ašmenų iškart po naudojimo. Metalas yra karštis ir gali nudeginti odą.

- (1) Pasukę svirtelę, nukreipkite ašmenys žemyn. Ašmenys turi savaimė įškristi. Jei ašmenys neiškrenta, ištraukite juos ranka.

Jei ašmenys sulūžo

Net jei ašmenys sulūžo ir liko įstrigę mažame ašmenų laikiklio griovelyje, jie turi įškristi, pasukus svirtelę ir nukreipus ašmenis žemyn. Jei ašmenys neiškrenta, išimkite juos taip, kaip aprašyta pirmiau.

- (1) Jei dalis sulūžusių ašmenų kyšo iš mažo ašmenų laikiklio griovelio, ištraukite išskiušią dalį ir išimkite ašmenis.
- (2) Jei mažame griovelyje yra įstrigę pjūklo ašmenys, kitu ašmenų galiuku užkabinkite sulūžusių ašmenis ir ištraukite. (8 pav.)

*3 Kaip naudoti kabliuką

Ant kabliuko galima laikinai pakabinti įrankį darbo metu (9 pav.).

ATSARGUMO


Kabliuko nenaudokite įrankiu kabinti ant savęs.

Naudodami kabliuką įsitikinkite, kad pagrindinis agregatas neišslysi ir nenukris ir ar jo stabiliumui nepakenks, pavyzdžiu, vėjas.

Nekabinkite įrankio ant diržo ar kelnių, nes dėl to gali vykti nelaimingas atsitikimas.

LED LEMPUTĖS ĮSPĒJAMIEJI SIGNALAI (16 pav.)

Gaminys turi funkcijas, kurios skirtos apsaugoti įrankį ir akumulatorių. Kol jungiklis yra patrauktas, jei bet kuri iš apsaugos funkcijų yra aktyvuota, mirksės LED lemputė, kaip aprašyta 3-ioje lentelėje. Suveikus bet kokiai apsauginei funkcijai, nedelsdami patraukite pirštą nuo jungiklio ir vadovaukitės veiksmais, aprašytais taisomųjų veiksmų skyriuje.



16 pav.

3 lentelė:

Apsauginė funkcija	LED lemputės ekranas	Taisomieji veiksmai
Apsauga nuo perkaitimo	0,1 sek. dega / 0,1 nedega 	Panaikinkite perkrovos priežastį.
Temperatūrinė apsauga	0,5 sek. dega / 0,5 nedega 	Leiskite įrankiui ir akumuliatoriui atvėsti.

AŠMENŲ PASIRINKIMAS

Norint užtikrinti didžiausią įrankio darbo efektyvumą ir geriausią rezultatą, svarbu pasirinkti tinkamus ašmenis, kurie geriausiai tinka pjaunamos medžiagos tipui ir storui. Ašmenų numeris išgraviuotas ant kiekvienų ašmenų šalia montavimo zonos. Pasirinkite tinkamus ašmenis vadovaudamiesi 4–5 lentelėje pateiktais duomenimis.

4 lentelė: HCS ašmenys

Ašmenų Nr.	Naudojimas	Storis (mm)
Nr. 4	Pjautinės medienos pjovimui ir apipjaustymui	50 – 70
Nr. 5	Pjautinės medienos pjovimui ir apipjaustymui	Iki 30
Nr. 95	Mažesnio nei 100 mm diametro nerūdijančio plieno vamzdžių pjovimui	Iki 2,5
Nr. 96	Mažesnio nei 30 mm diametro nerūdijančio plieno vamzdžių pjovimui	Iki 2,5

5 lentelė: BIMETALO ašmenys

Ašmenų Nr.	Naudojimas	Storis (mm)
Nr. 101 Nr. 103 Nr. 109 Nr. 141(S)	Mažesnio nei 60 mm išorinio diametru plieno ir nerūdijančio plieno vamzdžių pjovimui	2,5 – 6
Nr. 102 Nr. 104 Nr. 110 Nr. 142(S) Nr. 143(S)	Mažesnio nei 100 mm išorinio diametru plieno ir nerūdijančio plieno vamzdžių pjovimui	2,5 – 6
Nr. 107	Mažesnio nei 60 mm išorinio diametru plieno ir nerūdijančio plieno vamzdžių pjovimui	Iki 3,5
Nr. 108	Mažesnio nei 100 mm išorinio diametru plieno ir nerūdijančio plieno vamzdžių pjovimui	Iki 3,5
Nr. 121	Pjautinės medienos pjovimui ir	100
Nr. 131	Universalus	100
Nr. 132	Universalus	100

6 lentelė: Ašmenų pasirinkimas kitoms medžiagoms

Pjaunama medžiag	Medžia gos	Storis (mm)	Ašmenų Nr.
Geležies plokštė	Neanglin gojo plieno plokštė	2,5 – 10	Nr. 101, 102, 103, 104, 109, 110, 131, 131, 141(S), 142(S), 143(S)
		Iki 3,5	Nr. 107, 108,
Spalvotieji metalai	Aliuminis, Varis ir Žalvaris	5 – 20	Nr. 101, 102, 103, 104, 109, 110, 131, 132, 141(S), 142(S), 143(S)
		Iki 5	Nr. 107, 108,
Sintetinė derva	Fenolio derva, Melamino derva ir kt.	10 – 50	Nr. 101, 102, 103, 104, 131, 132, 141(S), 142(S), 143(S)
		5 – 30	Nr. 107, 108, 109, 110
	Vinilo Akriilo derva ir kt.	10 – 60	Nr. 101, 102, 103, 104, 131, 132, 141(S), 142(S), 143(S)
		5 – 30	Nr. 107, 108, 109, 110

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR PATIKRINIMAS

ATSARGUMO

Prieš aptarnavimo ir tikrinimo veiksmaus nepamirškite išjungti jungiklio ir išsiųsti akumuliatorius.

1. Ašmenų tikrinimas

Naudojant atšipusius ar sugedusius ašmenis, blogėja pjovimo kokybė ir gali būti perkrautus variklis. Pakeiskite ašmenis, vos tik pastebėjėte per didelį nudilimą.

2. Patikrinkite tvirtinimo varžtus

Regulianiai tikrinkite visus tvirtinimo varžtus ir įsitikinkite, kad jie tinkamai priveržti. Jei atsilaisvintų kuris nors varžtas, nedelsdami ji priveržkite. Laiku to nepadarius, kyla rimtas pavojus.

3. Variklio techninė priežiūra

Variklio mazgo apvija yra pati elektrinio įrankio „širdis“. Būkite atsargūs, kad apvija nebūtų pažeista ir (arba) nesušlapinta tepaliu ar vandeniu.

4. Išorės valymas

Suteptą elektrinį įrankį valykite minkšta sausa šluoste ar muliniame vandenye sudrėkinta šluoste. Nenaudokite tirpiklių su chloru ar dažų skiediklių, nes jie tirpdo plastiką.

5. Sandėliaivimas

Laikykite elektrinį prietaisą žemesnėje nei 40 °C temperatūroje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.

PASTABA

Ličio – Jonų akumuliatoriuų laikymas

Prieš padėdami saugoti, išsitinkite, kad ličio – Jonų akumuliatorius yra visiškai įkrautas.

Ilgai (3 mėnesius ar ilgiau) laikant nusilpusius akumuliatorius, blogėja jų veikimas, ženkliai trumpėja veikimo laikas arba akumuliatorius labai greitai nusilpsta.

Tačiau, ženkliai sutrumpėjus akumuliatoriaus veikimo laiką galima atstatyti, du–penkis kartus iškraunant ir iškraunant akumuliatorių.

Jei akumuliatoriaus veikimo laikas ypač trumpas, net ir pakartotinai kelių kartus jį įkrovus ir iškrovus, verta manyti, kad akumuliatorius visiškai nusilpo ir reikia įsigytį naują.

Bendroji deklaruota įrankio vibracija nustatyta atliekant standartinį bandymą ir tokiu dydžiu galima vadovautis tarpusavyje lyginant kelius elektrinius įrankius.

Juo taip pat galima vadovautis preliminariai vertinant vibracijos poveikį.

ISPĖJIMAS

- Faktiškai elektrinių įrankių naudojant sukeliamą vibraciją skiriasi nuo deklaruotos vibracijos, priklausomai nuo elektrinio įrankio naudojimo būdo.

- Nustatykite operatoriaus apsaugos priemones, pagrįstas numatomu vibracijos poveikiu faktinėse naudojimo sąlygose (atsižvelgiant į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiui, laiką, kada įrankis yra išjungtas ir kada veikia tuščia eiga, taip pat į paleidimo laiką).

ATSARGUMO

Naudojant ir prižiūrint elektrinius įrankius, būtina vadovautis kiekvienoje šalyje galiojančiais saugumo nurodymais ir standartais.

Svarbi pastaba apie akumuliatorius „HiKOKI“ belaidžiams elektriniams įrankiams

Visuomet naudokite mūsų nurodytus originalius akumuliatorius. Negalime garantuoti mūsų belaidžio elektrinio įrankio saugumo, jei naudojamas ne mūsų rekomenduotas akumuliatorius arba, jei akumuliatorius buvo išardytas ir jam atlikti pakeitimai (pavyzdžiui, išardytai ir pakeisti elementai ar kitos viduje esančios dalys).

PASTABA

Dėl „HiKOKI“ vykdomų nuolatinų tyrimų ir tobulinimo, išdėstytoje specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo.

GARANTIJA

Garantuojame, kad „HiKOKI“ elektriniai įrankiai atitinka įstatymų / šalies reikalavimus. Ši garantija negalioja defektams ar gedimams dėl netinkamo naudojimo, pikttaudžiavimo ar įprasto nusidėvėjimo. Jei turite nusiskundimą, siūskite neišardyta elektrinį įrankį su GARANTIJOS PAŽYMĖJIMU, esančiu naudojimo instrukcijos pabaigoje, „HiKOKI“ įgaliotam aptarnavimo centrui.

Informacija apie sukeliamą triukšmą ir vibraciją

Šie parametrai nustatyti pagal EN62841 ir deklaruoti pagal ISO 4871 standartus.

Nustatytas A svertinis garso galios lygis: 93 dB (A)

Nustatytas A svertinis garso slėgio lygis: 82 dB (A)

K neapibrėžtumas: 5 dB (A).

Dėvėkite klausos apsaugos priemones.


Bendrieji vibracijos dydžiai (triašių vektorių suma) nustatyti pagal EN62841 standartą.

Plokščių pjovimas:


Sukeliamos vibracijos dydis **a_h, B = 24,0 m/s²**
K neapibrėžtumas = 7,4 m/s²

Medinių sijų pjovimas:


Sukeliamos vibracijos dydis **a_h, WB = 31,5 m/s²**
K neapibrėžtumas = 1,7 m/s²

	CR18DBL	(NN)
 Nr. 141(S)	1	1
 /  UC18YFSL UC18YML2	1	—
 BSL1850	2	—
	1	—
	1	—


1



2




3




4


$$\boxed{1} + \boxed{2} = \boxed{1}$$




5




6




7




8




9




10





11



12



13




14






No.4	959611
No.5	958185
No.95	959799
No.96	959800
No.101	318611
No.102	318612
No.103	318613
No.104	318614
No.107	318617
No.108	318618
No.109	324818
No.110	324819
No.121	318619
No.131	318620
No.132	318621
Nr.141(S)	370683
Nr.142(S)	370684
Nr.143(S)	370685




BSL18..




BSL36..18




UC18YML2 (14,4V - 18 V)



UC18YFSL (14,4V - 18 V)



329897



330157

EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

Atsakingai pareiškiame, kad belaidis stumdomas pjūklas, kurio tipas ir specialus identifikavimo numeris *1) atitinka visus galiojančius *2) direktyvų ir *3) standartų reikalavimus. Techninė byla *4) - Žr. žemiau.
Europos standartų valdytojas Europos atstovybėje turi teisę parengti techninę bylą.
Deklaracija galioja gaminiams su „CE“ ženklu.

*1) CR18DBL C354490S

*2) 2006/42/EB, 2014/30/ES, 2014/35/ES, 2011/65/ES

*3) EN62841-1:2015

EN62841-2-11:2016

EN60335-1:2012+A11:2014

EN60335-2-29:2004+A2:2010

EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

*4) Atstovybė Europoje

Hikoki Power Tools Deutschland GmbH
Siemensring 34, 47877 Viličas, Vokietija

Pagrindinis biuras Japonijoje
„Koki Holdings Co., Ltd.“

Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokijas, Japonija

28. 6. 2019

Naoto Yamashiro

Europos standartų vadovas

28. 6. 2019

A. Nakagawa

Pareigūnas



A. Nakagawa