

HIKOKI

WH 12DD



EE Kasutusjuhend

LV Lietošanas pamācība

LT Naudojimo instrukcijos


HIKOKI

WH 12DD




EE Kasutusjuhend


1




2



3




4




5




6




7




8



9



10



ÜLDISED ELEKTRITÖÖRIISTADE OHUTUSJUHISED

HOIATUS

Lugege läbi kõik selle elektritööriistaga kaasasolevad hoiatused, juhised, illustratsioonid ja tehnilised andmed.

Alltoodud juhiste eiramise vältimiseks pöhjustada elektrilöögi, tulekahju ja/või tõsise vigastuse.

Hoidke kõik hoiatused ja juhised tulevikus ülevaatamiseks alles.

Hoiautustes tähistab mõiste „elektritööriisti“ vooluvõrgutoitega (juhtmega) tööriista või akutoitega (juhtmeta) tööriista.

1) Tööala ohutus

a) Tööala peab olema puhas ja hästi valgustatud.
Asju täiskuhjatud või piimedad alad soodustavad önnetusi.

b) Ärge kasutage elektritööriisti plahvatusohlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu lähduses.

Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või auru.

c) Hoidke lapsed ja kõrvvalised isikud elektritööriistaga töötamise ajal eemal.

Kui miski teie tähelepanu kõrvale juhib, võib olukord kontrolli alt väljuda.

2) Elektroohutus

a) Elektritööriista pistik peab sobima pistikupesaga. Pistiku mis tahes ümberehitused on keelatud. Ärge kasutage adapterpistikuid koos maandatud elektritööriistadega.

Ümberehitatama pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi ohtu.

b) Vältige keha kokkupuudet maandatud pindadega nagu torud, radiaatorid, pliiidid ja külmikud.

Kui teie keha on maaühenduses, suureneb elektrilöögi oht.

c) Elektritööriistad ei tohi sattuda vihma kätte ega märja keskkonda.

Elektritööriista sattunud vesi töstab elektrilöögi saamise ohtu.

d) Ärge kahjustage toitejuhet. Ärge kunagi kasutage juhet elektritööriista kandmiseks, vedamiseks või toitepistuki pesast väljatõmbamiseks. Hoidke juhe eemal kuumusest, ölist, teravatest nurkadest ja liikuvatest osadest.

Kahjustatud või sassis juhtmed töstavad elektrilöögi saamise ohtu.

e) Kui töötate elektritööriistaga välistingimustes, kasutage sellist pikendusuhtet, mis sobib väljas kasutamiseks.

Välistingimustesse sobiva pikendusuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi saamise ohtu.

f) Kui elektritööriistaga niiskes kohas töötamine on paratamatu, kasutage rikkveoolukaitsega (RCD) kaitstud toidet.

Rikkveoolukaitse kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

3) Isiklik ohutus

a) Olge valvas, jälgige pidevalt, mida teete, ja kasutage elektritööriistaga töötades tervet möistust. Ärge kasutage elektritööriista väsinult või narkootilisi aineid, alkoholi või ravimeid tarvitamult.

Elektritööriistaga töötamisel võib tähelepanu hetkeline hajumine lõppeda tösise vigastusega.

b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kasutage alati kaitsepille.

Kaitsevahendid nagu oludesse sobiv tolummask, libisemiskindlad turvajalatsid, kiiver või kõrvaklapid kaitsevad võimaliku tervisekahju eest.

c) Vältige juhukävitust. Enne tööriista vooluvõrku ja/või akukomplektiga ühendamist, ülestõstmist või kandmist veenduge selles, et lüliti on väljalülitud asendis.

Tööriista kandmine sõrme lüliti hoides või elektritööriistade ühendamine vooluvõrku, kui lüliti on sisselülitud asendis, lõpeb sageli önnelt.

d) Eemaldage reguleerimis- ja mutrivõtmel enne elektritööriista käivitamist.

Mutrivõti või muu võti, mis on jääenud elektritööriista põörleva osa külge, võib vigastusi põhjustada.

e) Vältige kütünimatist. Hoidke kogu aeg jalad kindlalt maas ning säilitage tasakaal.

See tagab parema kontrolli elektritööriista üle ootamatutes olukordades.

f) Riietuge sobivalt. Ärge kandke avaraaid rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed ja riuetusesemed liikuvatest osadest eemal.

Avarad riideesemed, ehted või pikad juuksed võivad liikuvate osade vahele takerduda.

g) Ühendage tolmupüüde- ja tolmukogumisvahendid nende ühendamiseks vajalike rakiste olemasolul ning kasutage nimetatud vahendeid nõuetekohaselt. Tolmukogumisvahendite kasutamine võib leevendada tolmuga seotud ohtte.

h) Ärge tööriistade sagestasest kasutamisest tingitud kindlustunde möjul hooletuski muutuge ja ohutusreeglite järgimisest loobuge.

Sekundi murdosast piisab, et liigne uljus lõpeks raske vigastusega.

4) Elektroohutus

a) Ärge kasutage elektritööriista suhtes jõudu. Kasutage tööks sobilikku elektritööriista.

Elektritööriist saab tööga paremini ja ohutumalt hakkama juhul, kui selle ettenähtud jõudlust ei ületata.

b) Ärge elektritööriista kasutage, kui seda ei saa lülitist sisse ja välja lülitada.

Iga elektritööriist, mida lüliti abil juhtida ei saa, on ohtlik ja vajab remonti.

c) Ühendage pistik vooluvõrgu pistikupesast ja/või akukomplekt elektritööriista küljest lahti (kui akukomplekt on eemaldatav) enne mis tahes reguleerimistoimingute sooritamist, tarvikute vahetamist või elektritööriistade hoilepanekut. Taolised ennetavad ohutusmeetmed piiravad elektritööriista juhusliku käivitamise ohtu.

d) Pange elektritööriistad, mida ei kasutata, hoile laste käeulatusest eemale ja ärge lubage kõrvalseisjatel, kes pole elektritööriista ning kääsoleva juhendiga tutvunud, elektritööriistaga töötada.

Vastava valjaõppeta kasutajate käes on elektritööriistad ohtlikud.

e) Hooldage elektritööriisti ja lisavarustust. Kontrollige liikuvate osade õiget joondust ja killumise puudumist, osade korrasolekut ning muid asjaolusid, mis võivad möjutada elektritööriista talitlust. Kahjustatud osad tuleb enne kasutamist parandada.

Hooldamata elektritööriistad on põhjustanud arvukalt önnetusi.

f) Hoidke lõikeriistad teravad ja puhtad.

Korralikult hooldatud, teravate lõikeservadega lõikeriistad ei kiulu nii lihtsalt kinni ja neid on lihtsam käsitseda.

g) Kasutage antud elektritööriista, lisatarvikuid, puuriterasid, kruviotsakuid jms. vastavalt kääsolevale juhendile ning antud tüüpil elektritööriista jaoks ettenähtud viisil, võttes arvesse tööttingimusi ja planeeritava töö iseärasusti.

Elektritööriista kasutamine ettenähtust erinevatel eesmärkidel võib põhjustada ohtlikke olukordi.

h) Hoidke käepidemed ja haarddepinnad kuivad ning puhtad. Need ei tohi olla ölised ega määrdedesed.

Libedad käepidemed ja haardepinnad ei võimalda tööriista ootamatutes olukordades ohultult käsitseda ning talitseda.

5) Akutööriista kasutamine ja hooldus

- a) Kasutage akude laadimiseks ainult tootja poolt määratletud laadijat.

Laadija, mis sobib ühte tüüpi akuga, võib põhjustada tulekahju, kui seda kasutada koos mõnda teist tüüpi akuga.

- b) Kasutage elektritööriisti üksnes koos nende jaoks ettenähtud akukomplektidega.

Mis tahes muude akukomplektide kasutamine võib põhjustada vigastuse või tulekahju.

- c) Kui akukomplekti ei kasutata, ärge hoidke seda koos muude metallsemetega nagu kirjaklambrid, mündid, võtmned, naelad, kruvid või muud väiksed metallsemed, mis võivad tekidata ühenduse klemmidate vahel.

Akuklemmidate lühistamine võib põhjustada põletusti või tulekahju.

- d) Väärsakutuse tagajärvel võib akust lekkida vedeliku – vältige kokkupuudet sellega. Kui juhtute vedelikuga siiski kokku puutuma, peske see veega maha. Vedeliku silmasattumisel pöörduge kindlasti arsti poole. Akust lekkinud vedelik võib põhjustada örritust või olla sõõrvitav.

- e) Ärge kasutage kahjustatud või ümberehitatud akukomplekti ega tööriista.

Akude kahjustused või ümberehitused võivad põhjustada tulekahju, plahvatuse või kehavigastuse.

- f) Kaitske akukomplekti ja tööriista tule ning liiga kõrgete temperatuuride eest.

Kokkupuude tule või temperatuuridega üle 130°C võib põhjustada plahvatuse.

- g) Järgige kõiki laadimisjuhiseid, ärge laadige akukomplekti või tööriista väljaspool kasutusjuhendis ettenähtud temperatuurivahemikku. Aku laadimine valesti või väljaspool ettenähtud temperatuurivahemikku võib kahjustada akut ja suurendada tulekahju ohtu.

6) Hooldus

- a) Laske elektritööriista hooldada pädeval isikul, kes kasutab vaid originaalvaruosi.

Sel juhul on tagatud elektritööriista ohutuse säilmine.

- b) Kahjustatud akukomplekte hooldada ei tohi.

Akukomplekte võib hooldada ainult tootja või volitatud teenusepakkija.

ETTEVAATUST

Hoidke lapsed ja põdurad elektritööriistadest eemal.

Kui elektritööriist pole kasutusel, tuleks seda hoida lastele ja põduratele kättesaamatus kohas.

TÄIENDAVAD OHUTUSJUHISED

1. Valmistage töökeskkond ette ja kontrollige üle.

- Veenduge töökeskkonna sobivuses, rakendades eeltoodud ettevaatusabinõud.
- Kasutage kõrvatroppe pikaajalise töö korral.
 - Kui juhtmuuh ei naase oma algasendiisse, ei ole otsik õigesti paigaldatud.
 - Löökruvikeerajaga liiga pikalt keeramine pingutab kruvi üle ja võib selle purustada. Kruvi pingutamine löökruvikeerajaga nurga all kruvi suhtes võib kahjustada kruvipead ja takistab jõu korralikku ülekannet kruvile. Pingutamisel hoidke löökruvikeerajat kruvi suhtes siirtelt.
 - Hoidke tööriista töö käigus alati kindlalt käes. Selle nõude eiramine võib põhjustada önnetusi või vigastusi. (Joonis 1)
 - Kruviotsikku paigaldamise järel proovige seda kergelt välja tömmata, olemaks kindel, et see lahti ei tule. Kui tarvik pole korralikult paigaldatud, võib see kasutuse käigus lahti tulla, mis võib olla ohtlik.
 - Hoidke vöörkehadaku kinnitusavast eemal.
 - Akt ja laadijad ei tohi mingil juhul koost lahti võtta.
 - Aku lühistamine on keelatud. Aku lühistamisega kaasneb tugev elektrivoor ja ülekuumenimine. Aku võib süttida või kahjustusti saada.
 - Ärge akut tulle visake. Aku võib põletamisel plahvatada.
 - Viige aku utiliseerimiseks kauplisse, kust te selle ostssite, mõipea, kui aku kiire tühjenemine laadimise järel selle kasutamise ebapäritlikeks muudab. Ärge utiliseerige tühja akut koos olmeprügiga.
 - Ärge sisestage midagi laadija õhutusavadesse. Metallist või süttivate esemetega sisestamisega laadija õhutusavadesse kaasneb elektrilööggi või laadija kahjustamise oht.
 - Paigaldage konks kindlalt. Kui konks pole kindlat paigaldatud, võib see kasutuse käigus vigastusi põhjustada.
 - Kui olete kasutanud masinat pikemat aega politte pingutamiseks, laske selaku vahetamise ajal 15 minuti ringis puhata. Mootori, lüliti jms. temperatuur töuseb juhul, kui tööl astutatakse kohe pärast aku vahetamist, mis toob lõpuks kaasa läbipõlemise.
 - Ärge puudutage metallosi, sest need lähevad pikaajalise tööga väga kuumaks.
 - Ärge vaadake otse lambi sisse. See võib põhjustada silmakahtustusi.
 - Kasutage tööriista ja akut ainult temperatuurivahemikus - 5°C kuni 40°C.
 - Akut võib laadida ainult ümbritseva keskkonna temperatuuridel 0-40°C.

ETTEVAATUSABINÕUD SEOSES LIITIUMIOONAKUGA

Liitiumioonaku tööea pikendamiseks on aku varustatud kaitsefunktsiooniga toite katkestamiseks.

Eespool kirjeldatud juhtudel 1 kuni 3 võib mootor antud toote kasutamisel seiskuks isegi juhul, kui päästikut all hoiate. Tegu pole rikke, vaid kaitsefunktsiooni sekkumisega.

- Kui aku tühjaks saab, jäab mootor seisma. Niisuguseל juhul laadige akut viivitamatult.
- Mootor võib seiskuks tööriista ülekoormuse korral. Niisuguseל juhul vabastage tööriista päästikut ja kõrvaldage ülekoormuse põhjused. Seejärel võib tööriista uuesti kasutada.

AKULÖÖKKRUVIKEERAJA OHUTUSJUHISED

1. Hoidke elektritööriista isoleeritud haardepindadest tööde sooritamisel kohtades, kus kruvi võib sattuda peidetud juhtmele.

Pingestatud juhtmega kokkupuutesse sattunud kruvi võib pingestada elektritööriista metallosi, mille tagajärvel võib seadme kasutaja saada elektrilöögi.

3. Kui aku tööriista ülekoormuse tõttu üle kuumeneb, võib akutoide katkeda.

Nii sugusel juhul lõpetage aku kasutamine ja laske sel jahtuda. Seejärel võib tööriista uesti kasutada.

Palume lisaks järgida alltoodud hoitatus ja ettevaatusabinõusid.

HOIATUS

Aku võimalike lekete, kuumenemise, suitsemise, plahvatamise ja süttimise vältimiseks pidage kindlasti kinni järgnevatest ettevaatusabinõudest.

1. Hoidke ära metallipuru või tolmu kogunemine aku peale.

○ Kandke töö käigus hoolt selle eest, et metallipuru ega tolm akule ei langeks.

○ Kandke hoolt selle eest, et tööriistale töö käigus langev metallipuru või tolm akule ei koguneks.

○ Ärge hoidke akut, mida te hetkel ei kasuta, metallipurule ja tolmule avatud kohas.

○ Enne aku hoiulepanekut puhastage see võimalikust metallipurust ja tolmust ning ärge hoidke akusid koos metallsemetega (krivid, naelad jne.).

2. Akut ei tohi läbistada terava eseme nagu naelaga, lüüa haamriga, peale astuda või loopida. Kaitske akut tugevate lõökide eest.

3. Ärge kasutage akut, mis on nähtavalt kahjustatud või deformeerinud.

4. Järgigeaku ühendamisel polaarsust.

5. Ärge ühendage akut vahetult pistikupessa või auto sigaretisüttajasse.

6. Kasutage akut vaid selle ettenähtud otstarbel.

7. Kuiaku pole ettenähtud laadimisaja lõpuks täis laetud, lõpetage kohe selle edasine laadimine.

8. Ärge jätkage akut kõrgete temperatuuride või kõrge rõhu mõju alla – näiteks mikrolaineahju, kuivatisse või surveanumasse.

9. Kui märkate leket või tunnate ebameeldivat lõhna, viige akut viivitamatult lahtisest tulest eemale.

10. Akut ei tohi kasutada kohtades, kus tekivad tugevad staatlised elektrilaengud.

11. Aku leket, ebameeldiva lõhna, kuumenemise, värvimutuse või deformeerumise korral või juhul, kuiaku teile kasutamise, laadimise või säilitamise käigus millegi poolest kahtlasena tundub, eemaldageaku viivitamatult seadmest või laadijast ning lõpetage selle kasutamine.

12. Akut ei tohi sueldada mis tahes vedeliku või lasta vedelikul selle sisese voolata. Elektrit juhtiva vedeliku nagu vee sissepääs võib põhjustada tulekahju või plahvatuse. Säilitage akut jahedas kuivas kohas, eemal süttivatest ja tuleohtlikest esemetest. Vältige kohti, kus õhus leidub söövitavaid gaase.

ETTEVAATUST

1. Lekkinud akuvegedeliku silmasattumisel ärge silmi hõöruge, vaid peske neid korralikult puhta vee nagu kraaniveega ja pöörduge viivitamatult arsti poole.

Kui vedelik silma jääh, võib see silmaprobleeme põhjustada.

2. Vedeliku sattumisel nahale või riitele peske see kohe puhta vee nagu kraaniveega korralikult maha.

Vastasel juhul võib vedelik põhjustada nahaaritust.

3. Kui tähdeliteaku esmakordsel kasutamisel roostet, ebameeldivat lõhna, ülekuunenemist, värvimutust, deformatsiooni või muud ebatalalist, ärge akut kasutage ja tagastage see müügiesindusele.

HOIATUS

Voolu juhtiva vörkeha sattumine liitiumionaku klemmile võibaku lühistada ja tulekahju tekitada. Liitiumionaku säilitamisel järgige rangelt alltoodud reegleid.

○ Ärge pange voolu juhtivat prügi, naelu ja traate nagu terastraat või vasktraataku hoiukarpi.

○ Lühiste ärahoidmises kinnitageaku tööriista külge või sisestage akukate säilitamiseks kindlalt kuni ventilaator silmist kaob.



TEAVE LIITIUMIOONAKU TRANSPORTIMISE KOHTA

Liitiumionaku transportimisel järgige alltoodud ettevaatusabinõusid.

HOIATUS

Teavitage veofirmat sellest, et pakend sisaldab liitiumionakut, näidake ära selle väljundvõimsus ja järgige transpordi korraldamisel veofirma juhiseid.

- Liitiumionakud väljundvõimsusega üle 100Wh on klassifitseeritud ohtliku kaubana ja nõuavad erimeetmete rakendamist.
- Transportimisel välismaale järgige rahvusvahelist õigust ja pidage kinni sihtriigi õigusaktidest.



SÜMBOLID

HOIATUS

Järgnevalt kirjeldatakse seadmel kasutatavaid tingmärke. Veenduge enne seadme kasutamist sellest, et olete nende tähdusest aru saanud.

	WH12DD: Akulöökruvikeeraja
	Vigastusohu vähendamiseks peab kasutaja lugema juhendit.
	Ainult EL riikide jaoks Elektriseadmeid ei tohi utiliseerida koos olmejätmetega! Vastavalt Euroopa direktiiville 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning selle kohaldamisele kooskõlas liikmesriikide õigusega tuleb kasutuskõlbmatuks muutunud elektriseadmed eraldi kokku koguda ja keskkonnanõuetele vastavasse ringlussevõtu kohta toimetada.
V	Nimipinge
η_0	Koormuseta kiirus
Sm	Õrn režiim
Pm	Jõurerežiim
SEm	Puurkruvirežiim
	Väike kruvi
	Tavaline polt
	Kõrgtugev polt
	Puurkruvi
MT	Pingutusmoment (maksimaalne)

Kuuskantotsiku mõõt
Kaal (vastavalt menetlusele EPTA 01/2014)
Ühendage aku lahti
Sisselülitamine
Väljalülitamine
Päripäeva pöörlemine
Vastupäeva pöörlemine
Pingutusrežiimi valimislülit
Põleb; Õrn režiim "Tavaline töö" Lühikeseid kruvide pingutamine, kipsplaatide kinnitamine jne.
Põleb; "Töö raske koormusega" Pikkade kruvide, võtmega keeratavate kruvide, poltide jne. pingutamine
Põleb: Puurkruvide pingutamine

Aku

Aku laetuse indikaatorlülit
Lights; Aku laetusaste on üle 75%
Lights; Aku laetusaste on 50-75% vahel.
Lights; Aku laetusaste on 25% – 50%.
Lights; Aku laetusaste on alla 25%
Vilgub; Aku on peaaegu tühj. Laadige akut niipea kui võimalik.
Vilgub; Laadimine katkestatud kõrge temperatuuri töttu. Eemaldage aku tööriistast ja laske sel täielikult jahtuda.
Vilgub; Laadimine katkestatud tõrke vöi rikke töttu. Viga võib olla akus, seega pöörduge müügiesinduse poole.

MÄRKUS

Etaku põlema unustatud leedlambi töttu tühjaks ei saaks, kustub lamp automaatselt u. 3 sekundi pärast.

RAKENDUSED

- Metallikruvide, puudukruvide, isekeermestavate kruvide jne. kinni- ja lahtikeeramine

SPETSIFIKATSIOONID

Masina tehnilised andmed on esitatud tabelis leheküljel 11.

- * vastavalt menetlusele EPTA 01/2014

Olenevalt paigaldatud akust.

MÄRKUS

HiKOKI uurimis- ja arendusprogrammi jätkumise töttu võivad siin esitatud tehnilised andmed ette teatamata muutuda.

LAADIMINE

Enne elektritööriista kasutamist laadige selle akut järgneval viisil.


- Ühendage laadija toitejuhe vooluvõrgu pistikupesaga.** Laadija pistiku ühendamisel pistikupessa hakkab punane signaallamp vilkuma (1-sekundilise vahega).
- Sisestage aku laadijasse.** Sisestage aku kindlasti laadijasse, nagu näidatud **joonisel 3** (leheküljel 2).
- Laadimine**
Aku sisestamisel laadijasse laadimine algab ja punane signaallamp jääb pidevalt põlema.
Kuiaku on täis laetud, hakkab punane signaallamp vilkuma. (1-sekundiliste vahedega)(vt **tabel 1**).
• Signaallambi signaalid
Signaallambi signaalid vastavad **tabelis 1** näidatule, olenevalt laadija või laetava aku seisundist.

STANDARDVARUSTUS

Lisaks põhiüksusele (1) sisaldaab pakend leheküljel 12 loetletud lisavarustust.

Standardvarustus võib muutuda eelneva teadaandeta.

Tabel 1

Signaallambi signaalid				
Signaallamp (punane)	Enne laadimist	Vilgub	Süttib 0,5 sekundiks. Kustub 0,5 sekundiks. (ei põle 0,5 sekundit) 	
	Laadimise ajal	Põleb	Põleb pidevalt 	
	Laadimine lõpetatud	Vilgub	Süttib 0,5 sekundiks. Kustub 0,5 sekundiks. (ei põle 0,5 sekundit) 	
	Ülekuum enemise ooteaeg	Vilgub	Süttib 1 sekundiks. Kustub 0,5 sekundiks. (ei põle 0,5 sekundit) 	Aku on üle kuumenenud. Laadimist ei toimu. (Laadimine algab aku jahtumisel)
	Laadimine võimatu	Vilgub	Süttib 0,1 sekundiks. Kustub 0,1 sekundiks. (ei põle 0,1 sekundit) 	Aku või laadija tõrge

- Võttes arvesse temperatuure jaaku laadimisaega. Temperatuurid ja laadimisaeg vastavad **tabelis 2** näidatule.

Tabel 2

Laadija	UC12SL
Aku	
Laadimispinge	V
Kaal	kg
Aku laadimist võimaldavad temperatuurid	0°C – 50°C
Aku laadimisaeg, ligikaudne (20°C juures)	
4,0 Ah	min.
Akuelementide arv	3

MÄRKUS

Aku laadimisaeg võib varieeruda olenevalt temperatuurist ja toiteallika pingest.

ETTEVAATUST

Akulaadija pikajalisel kasutamisel see kuumeneb ja võib põhjustada törkeid. Kui üksaku on laetud, oodake 15 minutit enne järgmiste laadimist.

4. Ühendage laadija toitejuhe pistikupesast lahti.**5. Hoidke laadijast kindlasti kinni ja tömmake aku välja.****MÄRKUS**

Võtke laetudaku enne akulaadija hoiulepanekut kindlasti laadijast välja.

ETTEVAATUST

- Otsese päikesevalguse kätle jäämise või äjsjase kasutamise tõttu kuumaaku laadimisel süttib laadija signaallamp 1 sekundiks ja kustub 0,5 sekundiks (ei põle 0,5 sekundit). Niisugusest juhul laske akul enne laadimise alustamist jahtuda.
- Kui signaallamp vilgub (0,2-sekundilise vahega), kontrollige, kas laadija akuliitnikus pole mingeid võörkehi, ja eemaldage avastatud võörkehad. Võörkehade puudumisel on töenäoliselt teguaku või laadija rikkega. Viige see volitatud teeninduskeskusse.

- Kuivõrd sisseehitatud mikroarvutil kulub ligikaudu 3 sekundit selle tuvastamiseks, et laadima pandudaku on eemaldatud, oodake vähemalt 3 sekundit enneaku uuesti laadima panekut. Kuiaku 3 sekundi jooksul uuesti laadima pannakse, võib selle laadimine poolikus jäädva.
- Kui punane signaallamp ei vilgu (kord sekundis) vaatamata sellele, et laadija juhe on vooluvõrgu pistikupesaga ühendatud, võib laadija kaitseahel rakendumud olla.

Eemaldage pistik pistikupesast ja oodake enneselle uuesti ühendamist 30 sekundi ringis. Kui punane signaallamp nüüdkii vilkuma ei hakka (kord sekundis), pöörduge HiKOKI volitatud teeninduskeskuse poole.

PAIGALDAMINE JA KASUTAMINE

Toiming	Joonis	Lk
Aku eemaldamine ja sisestamine	2	2
Laadimine	3	2
Konksu eemaldamine ja paigaldamine	4	2
Leedlambi kasutamine	5	2
Puuritera või kruviotsiku kinnitamine	6	2
Pöörlemissuuna ümbermuutmine	7	3
Aku laetuse indikaator	8	3
Päästiklüliti kasutamine	9	3
Pingutusrežiimi valimisfunktsioon*1	10	3
Lisavarustuse valimine	—	13

*1 Pingutusrežiimi valimisfunktsioon

ETTEVAATUST

Vabastage päästiklüliti pingutusrežiimi valimise ajaks. Vastasel juhul võib tekkida tõrge.

Pingutusrežiimi valimislüliti abil tööriista küljel saab pingutusmomenti töö liigile vastavaks reguleerida. Pingutusrežiimi valimislülitiile vajutamise teel saab järjestikku ümber lülitada 4 erineva režiimi vahel. Tavaline režiim lubab kruvisid pingutada sujuvalt ja õrnalt.

Kasutage tavalist režiimi tavapäärastel asjaoludel.

Jõurežiim sobib suuremat jõudu nõudvate tööde sooritamiseks nagu pikkade kruvide pingutamine.

Kasutage seda juhul, kui tavalisel režiimil tundub jõust puudu jäätavat.

Puurkuvirežiimi kasutatakse Teks puurkuvide pingutamiseks. Antud režiim vähendab ülepingutamise ohtu, mis võib kaasa tuua kruvipea lõhkumise, kruvi purunemise või tühjalt ringikäimise.

MÄRKUS

- Óige režiimi valimine oleneb kruvist ja kruvitavast materjalist. Keerake katseks sisse mõned kruvid ja seadistage režiim vastavalt.
- Pingutusrežiimi valimislülitit saab seadistada üksnes pärast aku ühendamist tööriistaga ja ühekordset vajutamist päästiklülitiile.

SIGNAALLAMBI HOIATUSSIGNAALID

Toode hõlmab funktsioone, mis on mõeldud nii toote enese kui ka selle aku kaitsmiseks. Lülitile vajutamisel hakkab leedlamp **tabelis 3** kirjeldatud viisil vilkuma juhul, kui mõni kaitsefunktsioonidest töö käigus rakendub. Kui mõni neist kaitsefunktsioonidest rakendub, eemaldage sõrm viivitamatult päästiklüliti ning järgige tabeli osas „Mida teha“ kirjeldatud juhiseid.

Tabel 3

Kaitsefunktsioon	Valgusdiood-signaalambi näit	Mida teha
Ülekoormuskaitse	Põleb 0,1 sekundit/ei põle 0,5 sekundit ■ ■ ■ ■ ■	Kõrvaldage ülekoormuse põhjus.
Ülekuumenemiskaitse	Põleb 0,3 sekundit/ei põle 0,3 sekundit ■ ■ ■	Laske tööristal ja akul korralikult jahtuda.

HOOLDUS JA ÜLEVAATUS

1. Tööriista ülevaatamine

Kui võrd nüri puritera kasutamine langetab jõulust ja võib põhjustada mootori törkeid, teritage või vahetage see välja niipea, kui kuluminist märgata on.

2. Kinnituskruvide ülevaatamine

Vaadake kõik kinnituskruvide regulaarselt üle ja veenduge nende pingulolekus. Kui mõni kruvidest ei ole pingul, pingutage see viivitamatult. Vastasel juhul võib tekkida tõsine oht.

3. Mootori hooldamine

Mootoriüksuse mähis on elektritööriista töeline „süda“. Oige piisavalt hoolikas mähise kahjustamise ja/või öli või veega märgumise ärahoitmiseks.

4. Välimispindade puhastamine

Pühkige märdunud lõökkruvekehraja puhtaks pehme kuiva lapi või seebise veega niisutatud lapiga. Ärge kasutage klorlahusteid, bensiini või vedeldit, seal need sulatavad plasti.

5. Hoistamine

Säilitage lõökkruvekehrajat lastele kättesaamatus kohas, kus temperatuur ei ületa 40°C.

MÄRKUS

Liitiumionakude säilitamine.

Enne liitiumionakude hoilepanekut veenduge selles, et need on täielikult täis laetud.

Tühjade akude pikemaajaline (3 kuud või kauem) hoiustamine võib kaasa tuua nende jõudluse languse, vähendada oluliselt kasutusaega või lõppeda sellega, et akud ei hoia laengut.

Samas saab oluliselt lühenedud akude kasutusaega taastada korduva laadimise ja akude kasutamisega kahest viie korran.

Kuiaku peab korduvale laadimisele ja kasutamisele vaatamata vastu äärmiselt lühikest aega, on selle tööga läbi. Ostke uus aku.

Tähtis teave HiKOKI akutööriistade akude kohta

Palume alati kasutada meie poolt ettenähtud originaalseid akusid. Me ei saa garantteerida HiKOKI akutööriisti ohutust ja talitlust juhul, kui seda kasutatakse muude kui meie poolt ettenähtud akudega, või akudega, mida on lahti võetud ning ümber ehitatud (sealhulgas akuelementide või muude siseosade lahtivõtmine ja vahetamine).

GARANTII

Me anname HiKOKI elektritööriistadel garantii, mis vastab seadustes/asukohariigi õigusaktides sätestatule. Garantii ei kata defekte või kahjustusi, mis on põhjustatud väärkasutuses, kuritarvitustest või normaalset kulumisest ja amortisatsioonist. Kaebuste korral palume saata elektritööriist lahtivõtmata kujul koos selle juhendi lõpus toodud GARANTIIALONGIGA HiKOKI volitatud teeninduskeskusse.

Teave õhumüra ja vibratsiooni kohta Möödetud väärtsused määritati kindlaks kooskõlas EN62841 ja avaldati kooskõlas ISO 4871.

Möödetud A-sageduskarakteristiku alusel korriceeritud helitugevuse tase: 107 dB (A)

Möödetud A-sageduskarakteristiku alusel korriceeritud helirõhu tase: 96 dB (A)

Määramatus K: 3 dB (A).

Kasutage kuulmiskaitsevahendeid.

Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) määratult kooskõlas EN62841:

Kinnitite lõökpingutamine tööriista maksimaalsel võimsusel: Vibratsiooni emissiooni väärtus $a_h=11,0 \text{ m/s}^2$

Määramatus K=1,5 m/s²

ETTEVAATUST

Elektritööriistade kasutamisel ja hooldamisel pidage kinni asukohariigis kehtivatest ohutusmäärustest ning standarditest.

Avaldatud vibratsiooni summaarne väärthus on mõõdetud kooskõlas standardse katsetusmeetodiga ja seda võib kasutada ühe seadme võrdlemiseks teisega.

Seda võib kasutada ka mürataseme esmaseks hindamiseks.



HOIATUS


- Vibratsioonitase võib elektritööriista tegeliku kasutamise ajal erineda avaldatud summaarestest väärthusest olenevalt tööriista kasutamise viisidest.
- Tuvastage kasutaja kaitsmiseks piisavad ohutusabinõud, mis pöhinevad hinnangulisel müratasemel tegelikus tööolukorras (võttes arvesse töötsükli kõik osad nagu korrad, mil seade lülitatakse välja ja mil seade töötab tühikäigul, lisaks tööajale).

MÄRKUS


HiKOKI uurimis- ja arendusprogrammi jätkumise töttu võivad siin esitatud tehnilised andmed ette teatamata muutuda.

WH12DD		
V	V	10,8 – 12 tipp
n₀	Sm	min ⁻¹ 0 - 1300
	Pm	min ⁻¹ 0 - 3200
	SEm	min ⁻¹ 0 - 3200
	mm	4 - 8
	mm	M5 - M14
	mm	M5 - M12
	mm	φ3,5 – φ5
MT	N · m	135
	mm	6,35 (1/4")
	kg	1,1


				
WH12DD (2LS)	1	2	1	1
WH12DD (NN)	—	—	—	—




BSL1240M




374778



UC12SL



374779



336471

EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON

Kinnitame oma ainuvastutusel, et akulöökkruvikeeraja, mis on tuvastatud tüübi ja kindla tuvastuskoodiga *1), vastab direktiivide *2) ning standardite *3) kõigile asjaomastele nõuetele. Tehniline fail on osas *4) – vt. allpool.

Tehnilise faili koostamise õigus on Euroopa standardite juhil Euroopa esinduses.

See deklaratsioon kehtib CE-märgiga tähistatud toodete korral.

*1) WH12DD C357850S

*2) 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU

*3) EN62841-1:2015

EN62841-2-2:2014

EN60335-1:2012+A11:2014

EN60335-2-29:2004+A2:2010

EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

*4) Esindus Euroopas 29. 12. 2018

Hikoki Power Tools Deutschland GmbH

Siemensring 34, 47877 Willich, Saksamaa

Peakontor Jaapanis

Koki Holdings Co., Ltd.

Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokyo, Jaapan

Naoto Yamashiro
Euroopa standardite juht

29. 12. 2018



A. Nakagawa
Juhtivametnik




HIKOKI

WH 12DD




LV Lietošanas pamācība


1




2



3




4






5



6





VISPĀRĪGIE BRĪDINĀJUMI PAR ELEKTROIERĪČU DROŠIBU

BRĪDINĀJUMS

Izlasiet visus drošības brīdinājumus, pamācības, specifikācijas un aplūkojet ilustrācijas, kas nāk līdzī šai elektroierīcei.

Viss zemāk sniegtie norādījumi neievērošana var izraisīt elektrisko šoku, ugunsgrēku un/vai nopietnu traumu.

Saglabājiet visus brīdinājumus un norādījumus, lai turpmāk varētu tajos ieskaņties.

Termins "elektroierīce" brīdinājumos attiecas uz jūsu pie elektības tīkla (ar vadu) elektroierīci vai ar bateriju darbināmo (bez vada) elektroierīci.

1) Darba teritorijas drošība

- a) Uzturiet darba teritorijā tīrību un labi apgaismojiet to.
Pārlīvētas vai tumšas teritorijas veicina negadījumus.
- b) Nestrādājiet ar elektroierīcēm sprādzienbīstamā atmosfērā, piemēram, uzliesmojošu šķidrumu, gāzi vai putekļu klātbūtnē.
Elektroierīces rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai dūmus.
- c) Strādājot ar elektroierīci, nelaidiet sev tuvu bērnus un nepiederīšas personas.
Novēršot uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli.

2) Elektrodrošība

- a) Elektroierīcu spraudniem jāatbilst kontaktligzda. Nekad nepārveidojiet spraudni nekādā veidā. Ar zemētām elektroierīcēm nelietojiet nekādus adaptera spraudnus.
Nepārveidojiet spraudni un piemērotas kontaktligzdas samazinās elektriskā šoka risku.
- b) Izvairieties no ķermenja saskares ar zemētām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem, virtutes plītīm un ledusskapjiem.
Ja jūsu ķermenis tiks zemēts, pastāv palielināts elektriskā šoka risks.
- c) Nepākļaujiet elektroierīces lietus vai mitruma iedarbībai.
Ūdens, nonākot elektroierīcē, palielinās elektriskā šoka risku.
- d) Lietojiet kabeli pareizi. Nekad neizmantojiet vadu elektroierīces pārnēsāšanai, vilkšanai vai atslēgšanai. Sargājiet vadu no karstuma, eļļas, asām malām vai kustīgām detaljām.
Bojāti vai sapīti vadī palielinā elektriskā šoka risku.
- e) Darbojoties ar elektroierīci ārā, izmantojiet pagarinātāju, kas piemērots āra darbiem.
Ārā lietošanai piemērota vada izmantošana samazina elektriskā šoka risku.
- f) Ja no elektroierīces izmantošanas mitrā vietā never izvairīties, izmantojiet ar noplūdstrāvās aizsargāri (RCD) aizsargātu enerģijas avotu.
RCD izmantošana samazina elektriskā šoka risku.

3) Personīgā drošība

- a) Strādājot ar elektroierīci, esat uzmanīgs, sekojiet līdzi tam, ko darāt, un saglabājiet veselīgo saprātu. Nelietojiet elektroierīci, kad esat noguris vai narkotiku, alkoholu vai zāļu līdzekļu ietekmē.
Neuzmanības mīrklis, strādājot ar elektroierīcēm, var kļūt par nopietnās traumas cēloni.
- b) Lietojiet individuālos aizsarglīdzekļus. Vienmēr uzvelciet acu aizsargbrilles.
Tādi aizsarglīdzekļi kā respirators, neslidoši drošības zābaki, kāpverē vai ausu aizsargi, lietojot tos attiecīgos apstākļos, samazinās cilvēku traumēšanos.

- c) Nepieļaujiet nejaušu ieslēgšanos. Pirms pieslēgties elektības avotam un/vai akumulatoru blokam, pāgēt elektroierīci rokās vai pārnēsāt to, pārliecinieties, ka slēdzis ir izslēgtajā stāvoklī.
Elektroierīcu pārmēšana, turot pirkstu uz slēdža, vai elektroierīču ieslēgšana, kad slēdzis ir ieslēgtajā stāvoklī, veicina negadījumus.
- d) Pirms elektroierīces ieslēgšanas izņemiet visas regulēšanas pogas vai atslēgas.
Uz elektroierīces rotējošās daļas atstāta atslēga vai poga var izraisīt cilvēku traumas.
- e) Nepārvērjet savus spēkus. Vienmēr staigājiet piemērotos apavos un noturiet līdzsvaru.
Tas (ja) labāk kontrolēt elektroierīci neparedzētās situācijās.
- f) Ģerbīties pareizi. Nevalkājiet valīgu apģērbu vai rotaslietas. Sargājiet matus un apģērbu no kustīgajām detaljām.
Valīgas drībes, rotaslietas vai gari mati var aizķerties aiz kustīgajām detaljām.
- g) Ja ierīces ir paredzētas pievienošanai pie putekļu nosūkšanas un savākšanas ietaisēm, pārliecinieties, ka tās ir savienotas un tiek pareizi izmantotas.
Putekļu savākšanas izmantošana var samazināt ar putekļiem saistītos riskus.
- h) Neļaujiet, lai izpratne, kas rodas biežas ierīču lietošanas dēļ, lautu jums kļūt bezrūpīgam un ignorēt ierīces drošības principus.
Bezrūpīga rīcība sekundes daļas var izraisīt nopietnu traumu.
- 4) Elektroierīces lietošana un apkope
- a) Nepārslogojiet elektroierīci. Izmantojiet pareizo elektroierīci sava darba mērķim.
Pareizā elektroierīce uzlabos darbu un padārīs to drošāku darba režīmu, kam tā bija konstruēta.
- b) Nelietojiet elektroierīci, ja slēdzis neieslēdzas un neizslēdzas.
Jebkāda elektroierīce, ko nav iespējams kontroliēt, izmantojot slēdzi, ir bīstama un tā ir jāremontē.
- c) Atvienojiet spraudni no elektības avota un/vai izņemiet no elektroierīces akumulatoru komplektu, ja tas ir izņemams, pirms izdarīt jebkādu regulējumus, nomainīt piederumus vai nolikt elektroierīci glabāšanā. Šādi preventīvi drošības pasākumi samazina risku, ka elektroierīce nejauši tiek palaiša.
- d) Glabājiet elektroierīces, kas netiek lietotas, bērniem nepieejamā vietā, neļaujiet cilvēkiem, kas nepazīst elektroierīci vai šos norādījumus, strādāt ar elektroierīci.
Neapmācītu lietotāju rokās elektroierīces ir bīstamas.
- e) Veiciet elektroierīču un to piederumu apkopi.
Pārbaudiet, vai nav nobīdes vai kustīgo daļu aizķerasānas, daļu bojājumu un jebkādu citu apstākļu, kas var ieteikmēt elektroierīces darbošanos. Ja elektroierīce ir bojāta, tā pirms izmantošanas jāsalaboj.
Daudzi negadījumi ir notikuši slikti apkoptu elektroierīču dēļ.
- f) Uzturiet griešanas darbarīku asumu un tīrību.
Pienācīgi apkoptiem griešanas darbarīkiem ar asām griēzīšām malām ir mazāk iespēju aizķerties un tie ir vieglāk kontrolejami.
- g) Lietojiet elektroierīci, tās piederumus un nonemamos griežējus saskaņā ar šiem norādījumiem, nemot vērā darba apstākļus un veicamo darbu.
Elektroierīces izmantošana darbībām, kurām tā nav paredzēta, var izraisīt bīstamu situāciju.
- h) Uzturiet rokturus un satveršanas virsmas sausas, tīras un brīvas no eļļas un taukiem.

Slideni rokturi un satveršanas virsmas neļauj droši noturēt un kontrolēt ierīci neparedzētās situācijās.

5) Ar baterijām darbināma darbarīka lietošana un apkope

a) Uzlādējiet atkārtoti tikai ar ražotāja norādito lādētāju.

Lādētājs, kas ir piemērots vienam akumulatoru komplekta tipam, var radīt ugunsgrēku risku, ja tiek lietots kopā ar citu akumulatoru komplektu.

b) Lietojiet elektroierīces tikai kopā ar speciāli tām paredzētiem akumulatoru komplektiem.

Jebkura cita akumulatoru komplekta lietošana var radīt traumas un ugunsgrēku risku.

c) Kad akumulatoru komplekts netiek lietots, turiet to tālu no ciemim metāla priekšmetiem, piemēram, papīra saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai ciemim sīkiem metāla priekšmetiem, kas var veidot savienojumu no viena izvada līdz otram.

Akumulatora izvadu īssavienojums var izraisīt apdegumus vai ugunsgrēku.

d) Nepareizas lietošanas apstākļos no akumulatora vai izšķakstīties šķidrumi; īssavienojumi no saskares ar to. Ja saskare notiek nejausi, noskalojiet šķidrumu ar ūdeni. Ja šķidrums nonāk acīs, papildus meklējiet medicīnisko palīdzību. Šķidrumi, kas ir izšķakstījes no akumulatora, var izraisīt kairinājumu vai apdegumus.

e) Nelietojiet akumulatoru komplektu vai darbarīku, kas ir bojāts vai pārveidots.

Bojāti vai pārveidoti akumulatori var darboties neprognozējamīgi, kā rezultātā ir iespējams ugunsgrēks, eksplozija vai traumas risks.

f) Nepakļaujiet akumulatoru komplektu vai darbarīku uguns vai pārk augstu temperatūru iedarbībai.

Uguns vai par 130°C augstākas temperatūras iedarbība var izraisīt eksploziju.

g) Sekojiet visiem uzlādēšanas norādumiem un neuzlādējiet akumulatoru komplektu vai darbarīku ārpus tajos norādītā temperatūru diapazona.

Uzlādēšana, kas notiek nepareizi vai temperatūrās, kas iziet ārpus norādītā diapazona, var bojāt akumulatoru un palielināt ugunsgrēku risku.

6) Apkope

a) Jūsu elektroierīci jāapkopj kvalificētam remontētājam, izmantojot tikai identiskas daļas nomaiņai.

Tas nodrošinās elektroierīces drošības uzturēšanu.

b) Nekad neveiciet bojātu akumulatoru komplektu apkopi/remontu.

Akumulatoru komplektu apkope jāveic tikai ražotājam vai autorizētiem pakalpojumu sniedzējiem.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Nelaidiet klāt bērnus un fiziski vājus cilvēkus.

Kad darbarīki netiek lietoti, tie jāuzglabā bērniem un fiziski vājiem cilvēkiem nepieejamā vietā.

PAPILDU DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

1. Iestatīšana un darba vides pārbaude

Pārbaudiet, vai darba vide ir piemērota, veicot šādu piesardzības pasākumus.

2. Strādājot ar to ilgu laiku, lietojiet ausu aizbāžņus.

3. Ja virzošā uzmava neatgriežas savā sākotnējā stāvoklī, uzgalis ir uzstādīts nepareizi.

4. Pārāk ilga skrūvēšana ar triecienu skrūvgriezi pievelk skrūvi par daudz un var salauzt to.

Skrūves pievilkšana ar triecienu skrūvgriezi lenķi pret skrūvi var bojāt skrūves galviņu, un skrūvei netiks pielikts vajadzīgais spēks.

Skrūvējiet ar triecienu skrūvgriezi, lai tas būtu vienā taisnā līnijā ar skrūvi.

5. Pārliecīnieties, ka stingri turat darbarīku darbošanās laikā. Ja tā netiek darīts, tas var izraisīt negadījumus vai traumas. (Att. 1)

6. Pēc skrūvgrieža uzgala uzstādīšanas nedaudz pavelciet to uz āru, lai pārliecīnotas, ka tas nenokritis lietošanas laikā. Ja uzgalis nav uzstādīts pareizi, lietošanas laikā tas var nokrist, un tas var būt bīstami.

7. Neļaujiet svešķermeniem iekļūt caurumā, kas paredzēts uzlādējamas baterijas pievienošanai.

8. Nekad neatvienojet uzlādējamo bateriju no lādētāja.

9. Nepielaujiet uzlādējamas baterijas īssavienojumu. Baterijas īssavienojums izraisīs elektriskās strāvas palielināšanos un pārkāršanu. Rezultātā notiks baterijas aizdegšanās vai cits bojājums.

10. Neļaujiet baterijai aizdegties. Ja baterija ir aizdegusies, tā var eksplodēt.

11. Nogādājiet bateriju veikalā, kurā tā tika iegādāta, tiklīdz baterijas pēcuzlādes laiks kļūs par īsu, lai tā būtu praktiski lietojama. Neizmetiet iztukšotu bateriju.

12. Neievietojiet priekšmetus lādētāja ventilācijas spraugās. Metāla vai uzielesmojošu priekšmetu ievietošana lādētāja ventilācijas spraugās izraisīs elektriskā šoka risku vai sabojās lādētāju.

13. Cieši fiksējiet āki. Ja ākiς nav cieši fiksēts, lietošanas laikā tas var izraisīt traumu.

14. Pēc nepārtrauktas skrūvju aizskrūvēšanas vai baterijas nomainas laujiet ierīcei 15 minūtes nostāvēt. Ja darbs tiek atsākts uzzīcis pēc baterijas nomainas, celsies motora, slēdža u.c. temperatūra, kas potenciāli var izraisīt aizdegšanos.

15. Nepieskarieties metāla daļām, jo tās kļūst ļoti karstas, darbarīkam darbojoties nepārtraukti.

16. Neskatieties tieši uz gaismu. Šādas rīcības var novest pie acu traumas.

17. Vienmēr lietojiet darbarīku un bateriju temperatūrā no -5°C līdz 40°C.

18. Vienmēr uzlādējiet bateriju apkārtējā temperatūrā no 0 līdz 40°C.

BRĪDINĀJUMI PAR LITIJA JONU BATERIJU

Lai pagarinātu darbmūžu, litija jonu baterija ir aprīkota ar aizsargfunkciju darbības apturēšanai.

1. Iīdz 3. gadījumā, kas aprakstīti zemāk, lietojot šo izstrādājumu, pat ja jūs velkat slēdzi, dzinējs var apstāties. Tas ir nevis traucējums, bet aizsargfunkcijas nostrādāšana.

1. Ja baterijas enerģija turpinās patērieties, dzinējs apstāties.

Šādā gadījumā nekavējoties uzlādējiet to.

2. Ja darbarīks ir pārslogots, dzinējs var apstāties. Šajā gadījumā atlaidiet darbarīku slēdzi un likvidējiet pārslodzes iemeslus. Pēc tam to atkal varēs lietot.

BEZVADU TRIECIENURBJMAŠĪNAS DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

1. Turiet elektroierīci aiz izolētām satveršanas virsmām, veicot kādu operāciju, kuras laikā stiprinājums var nonākt saskarē ar slēptu elektroinstalāciju.

Stiprinājumu saskares rezultātā ar spriegumaktīvu vadu skartās elektroierīces metāla daļas var kļūt spriegumaktīvas un operators var dabūt elektrisko šoku.

- Ja baterija ir pārkarsusi, darbojoties ar pārslodzi, baterijas enerģijas padeve var izbeigties.

Sādā gadījumā pārtrauciet lietot bateriju un ļaujiet tai atdzist. Pēc tam to atkal varēs lietot.

Turpmāk pievērsiet uzmanību šiem brīdinājumiem un piesardzības pasākumiem.

BRĪDINĀJUMS

Lai jau iepriekš novērstu jebkādu noplūdi no baterijas, siltuma ģenerēšanu, dūmu emisiju, eksploziju un aizdegšanos, lūdzu, nodrošiniet šo piesardzības pasākumu ievērošanu.

- Nodrošiniet, lai skaidas un putekļi neuzkrātos uz baterijas.

- Darba laikā nodrošiniet, lai skaidas un putekļi nekrustu uz bateriju.
- Nodrošiniet, lai nekādas skaidas un putekļi, kas krīt uz elektroierīci darba laikā, neuzkrātos uz baterijas.
- Neglabājiet nelietotu bateriju vietā, kur uz to iedarbojas skaidas un putekļi.
- Pirms nolikt bateriju glabāšanā, notīriet no tās visas skaidas un putekļus, kas varētu pielipt pie tās, un neglabājiet to kopā ar metāla daļām (skrūvēm, naglām u.c.).

- Necaurduriet bateriju ar asu priekšmetu, piemēram, naglu, nedauziet to ar āmuru, nekāpiet tai virsū, nevelciet to un nepakļaujiet bateriju smagiem fiziskiem satricinājumiem.

- Nelietojiet acīmredzamā bojātu vai deformētu bateriju.

- Nelietojiet bateriju ar pretēju polaritāti.

- Nepievienojet tieši pie elektrības kontaktligzdam vai auto piesmēkētāja kontaktligzdam.

- Nelietojiet bateriju citām mērķim, kas šeit nav norādīts.

- Ja baterijas uzlādēšana nenotiek līdz galam pat tad, ja norādītais uzlādes laiks ir pārsniegts, nekavējties pārtrauciet uzlādēšanu.

- Nepakļaujiet bateriju augstu temperatūru vai augstspiedienā iedarbībai, piemēram, nelieciet to mikrovilnū krāsnī, žāvētājā vai augstspiedienā konteinerā.

- Nekavējties aizsargājiet no ugurs, ja tiek atklāta noplūde vai nepatikama smaka.

- Nelietojiet to vētā, kur veidojas spēcīga statiskā elektīra.

- Ja notiek baterijas noplūde, rodas nepatikama smaka, izdalās siltums, mainās krāsa vai baterija deformējas vai kādā citā veidā sāk izskatīties nenormāli lietošanas, uzlādēšanas vai glabāšanas laikā, nekavējties izņemiet to no iekārtas vai baterijas lādētāja un pārtrauciet tās lietošanu.

- Neiņemējiet bateriju nekādā šķidrumā vai nelaujiet šķidrumam ieplūst tai iekšā. Strāvu vadoša šķidruma, piemēram, ūdens, ieklūšana var izraisīt bojājumu, kā rezultātā radīties ugunsgrēks vai eksplozija. Glabājiet bateriju vēsā, sausa vietā, kur nav priekšmetu, kas varētu aizdegties un uzzliesmot. Jāzīvairās no kodīgas gāzes atmosfēras.

UZMANĪBU

- Ja šķidrumi, noplūstot no baterijas, nonāk jums acīs, neberzējiet acīs un kārtīgi izskalojiet tās ar svaigu tiru ūdeni, piemēram, krāna ūdeni, un nekavējties sazinieties ar ārstu. Ja neārstē, šis šķidrumi var izraisīt acu problēmas.

- Ja šķidrumi noplūst uz jūsu ādu vai apģērbu, nekavējties kārtīgi noskalojiet to ar tiru ūdeni, piemēram, krāna ūdeni. Pastāv iespēja, ka tas var izraisīt ādas kairinājumu.

- Ja jūs atklājat rūsu, nepatikamu smaku, pārkāšanu, krāsas izmaiņu, deformāciju un/vai citu nepareizību, lietojot bateriju pirmoreiz, pārtrauciet lietošanu un nogādājiet to atpakaļ pie savas piegādātāja vai pārdevejā.

BRĪDINĀJUMS

Ja strāvu vadošs svešķermenis ieklūt litija jonu baterijas izvados, var notikti tāssavienojums, kas izraisīs ugunsgrēku. Glabājot litija jonu bateriju, stingri ievērojiet šāda saturu noteikumus.

- Nelieciņiet glabāšanas kastē strāvu vadošus atkritumus, naglus un stieples, piemēram, dzelzs un vara stiepli.
- Lai novērstu tāssavienojumu, ievietojet bateriju darbarīkā

vai cieši aizveriet baterijas glabāšanas vāku, lai ventilators nebūtu redzams.


LITIJA JONU BATERIJAS TRANSPORTĒŠANA

Transportējot litija jonu bateriju, lūdzu, ievērojiet šādus piesardzības pasākumus.

BRĪDINĀJUMS

Informējiet pārvadājumu kompāniju, ka iepakojums satur litija jonu bateriju, norādiet tās izejas jaudu un sekojiet pārvadājumu kompānijas norādījumiem, organizējot transportēšanu.

- Litija jonu baterijas, kuru izejas jauda pārsniedz 100 Wh, kravu klasifikācijā tiek uzskaitītas par bīstamām kravām, un tām jāpielēro īpašas procedūras.
- Transportēsanai uz ārvalstīm jums jāievēro starptautiskā likumdošana un galamērķa valsts likumi un noteikumi.



SIMBOLI

BRĪDINĀJUMS

Darbgaudā ir izmantoti šādi simboli. Pārliecinieties, ka saprotat to nozīmi, pirms lietot.

	WH12DD: Bezvadu triecienurbjmašīna
	Lai samazinātu traumas risku, lietotājam jājūzlas lietošanas pamācība.
	Tikai ES dalībvalstīm Neutilizējiet elektroierīces kopā ar sadzīves atkritumiem! Ievērojiet Eiropas direktīvu 2002/96/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem un tās ieviešanu saskaņā ar nacionālo likumdošanu, elektroierīces, kas sasniegūšas darbmūža beigas, jāsavāc atsevišķi un jānosūta uz videi draudzīgas atkārtotas pārstrādes rūpniču.
V	Nominālais spriegums
H ₀	Bīrvgaitas ātrums
Sm	Vieglais režīms (Soft mode)
Pm	Spēka režīms (Power mode)
SEm	Pašurbjoša skrūvju režīms
	Mazā skrūve
	Parastā bultskrūve
	Palielinātās izturības bultskrūve
	Pašurbjošā skrūve
MT	Savilces moments (maksimālais)

	Sešstūru piedziņas izmērs
	Svars (saskaņā ar EPTA procedūru 01/2014)
	Atvienot bateriju
	Ieslēgšana
	Izslēgšana
	Rotācija pulksteņrādītāja virzienā
	Rotācija pret pulksteņrādītāja virzienu
	Skrūvēšanas režīma izvēles slēdzis
	Deg; Vieglais režīms "Normāls darbs" Īsu skrūvju skrūvēšana, gipškartona plāķšu stiprināšana u.c.
	Deg; "Smagas slodzes darbs" Garu skrūvju, kvadrāgalvas kokskrūvju, bultskrūvju u.c. skrūvēšana
	Deg; Pašurbjošo skrūvju skrūvēšana

LIETOJUMI

- Rievotas galviņas skrūvju, kokskrūvju, pašvītgriezes skrūvju u.c. ieskrūvēšana un izskrūvēšana

SPECIFIĀCIJAS

Šī darbarīka specifikācijas ir sniegtas tabulā 88. lapā.

* Saskaņā ar EPTA procedūru 01/2014

Atkarībā no pievienotās baterijas.

NOTS

Tā kā HiKOKI turpina izpētes un izstrādes programmu, šeit norādītās specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

UZLĀDĒŠANA

Pirms lietot elektroieriči, uzlādējet bateriju šādā veidā.

- Pievienojet lādētāja elektrības vadu kontaktligzdu.
Kad lādētāja spraudnis savienojas ar kontaktligzdu, kontrollampiņa mirgos ar sarkano krāsu (ar 1 sekundes intervāliem).
- Ieliciet bateriju lādētājā.
Stingri iespraudiet bateriju lādētājā, kā ir rādīts Att. 3 (2. lappuse).
- Uzlādēšana**

Kad baterija ievadīta lādētājā, sāksies uzlādēšana un kontrollampiņa nepārtraukti degs ar sarkano gaismu.

Kad baterija tiks uzlādēta līdz galam, kontrollampiņa mirgos ar sarkano gaismu. (ar 1 sekundes intervāliem)(Skatīt Tabulu 1)

- Kontrollampiņas rādījumi
Kontrollampiņas rādījumi būs tādi, kā ir parādīts Tabulā 1, atbilstoši lādētāja vai uzlādējamās baterijas stāvoklim.

Baterija

	Baterijas atlikuma indikatora slēdzis
	Deg; Baterijas atlikusī jauda pārsniedz 75%
	Deg; Baterijas atlikusī jauda ir 50% – 75%.
	Deg; Baterijas atlikusī jauda ir 25% – 50%.
	Deg; Baterijas atlikusī jauda ir mazāka par 25%
	Mirgo; Baterijas atlikusī jauda ir gandrīz beigusies. Pēc iespējas ātrāk uzlādiet bateriju.
	Mirgo; Darbošanās pārtraukta augstās temperatūras dēļ. Izņemiet bateriju no darbarīka un ļaujiet tai pilnībā atdzist.
	Mirgo; Darbošanās pārtraukta atteices vai funkcijas traucējuma dēļ. Problema var būt saistīta ar bateriju, līdz ar to, lüdzu, sazinieties ar savu

NOTS




Lai netīktu patērtēta baterijas jauda, ja aizmirsa izslēgt LED spuldzi, spuldze automātiski izslēgsies apmēram 3 sekunžu laikā.

STANDARTA PIEDERUMI

Papildus pamatblokam (1 vienība) iepakojums satur 89.
lappusē uzskaitītos piedernerumus.

Standarta piedernerumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Tabula 1

Kontrollampīņas rādījumi				
Kontrola mpīņa (sarkanā)	Pirms lādēšanas	Mirgo	Deg 0,5 sekundes Nedeg 0,5 sekundes. 	
	Uzlādēšanas laikā	Deg	Deg nepārraukti 	
	Uzlādēšana pabeigta	Mirgo	Deg 0,5 sekundes Nedeg 0,5 sekundes 	
	Gaidīšanas režīms pārkāršanas gadījumā	Mirgo	Deg 1 sekundi. Nedeg 0,5 sekundes 	Baterija pārkarsusi. Nav iespējams uzlādēt. (Lādēšana sāksies, kad baterija atdzīs)
	Uzlādēšana nav iespējama	Mirgo	Deg 0,1 sekundes Nedeg 0,1 sekundes 	Baterijas vai lādētāja funkciju traucējums

- Temperatūras un baterijas uzlādēšanas laiks.
- Temperatūras un uzlādēšanas laiks būs tādi, kā ir
norādīts Tabulā 2

Tabula 2

Baterija	Lādētājs	UC12SL
Lādēšanas spriegums	V	10,8 – 12
Svars	kg	0,35
Temperatūras, kurās bateriju var uzlādēt		0°C – 50°C
Aptuvenais baterijas kapacitātes uzlādēšanas laiks (20°C)		60
4,0 Ah	min.	
Baterijas šūnu skaits		3

NOTS

Uzlādēšanas laiks var mainīties atbilstoši temperatūrai
un strāvas avota spriegumam.

UZMANĪBU

Kad baterijas lādētājs tiek lietots nepārraukti, tas
uzsilst, kas rada iemeslu atteicēm. Pēc tam, kad
uzlādēšana ir beigusies, izdariet 15 minūšu
pārraukumu pirms nākamās uzlādēšanas.

4. Atvienojiet lādētāja elektrības vadu no kontaktilgždas.**5. Stingri turiet lādētāju un izvelciet ārā bateriju.****NOTS**

Nodrošiniet, lai baterija tiktu izņemta no lādētāja pēc
lietošanas, un tad nolieciet to glābšanā.

UZMANĪBU

- Ja baterija ir uzlādēta, būdama uzsildīta, jo ilgu laiku
atradusies vieta, kur tika pakļauta tiešai saules
gaismai, vai tāpēc, ka baterija tikko bijusi lietota,
lādētāja kontrollampīņa degs 1 sekundi un nedegs 0,5
sekundes (izslēgsies uz 0,5 sekundēm). Sāda
gadījumā vispirms ļaujiet baterijai atdzist un tad sāciet
uzlādēšanu.
- Kad kontrollampīņa mirgo (ar 0,2 sekunžu intervālu),
pārbaudiet lādētāja baterijas savienotāju un izņemiet no
tā visus svešķermenus. Ja tajā nav svešķermenu,
iespējams, ka baterijas vai lādētāja funkcioniēšana ir
traucēta. Nogādājiet to savā autorizētajā servisa centrā.

Tā kā iebūvētajam mikrodatoram vajadzīgas apmēram 3
sekundes, lai apstiprinātu, ka baterija ar izņemtu
lādētāju ir uzlādēta, uzgaidiet vismaz 3 sekundes, pirms
atkārtoti ievietot to un turpināt uzlādēšanu. Ja baterija
tieki atkārtoti ievietota šo 3 sekunžu laikā, tā var nebūt
pareizi uzlādēta.

- Ja kontrollampīņa nemirgo ar sarkano gaismu (ik pēc
sekundes) arī tad, kad lādētāja vads ir savienots ar
elektrības avotu, tas norāda, ka var būt aktivēta
lādētāja aizsardzības kēde.

Atvienojiet vadu vai spraudni no elektrības avota un tad
pieslēdziet to atpakaļ pēc apmēram 30 sekundēm. Ja
kontrollampīņa nemirgos ar sarkano gaismu (ik pēc
sekundes), nogādājiet lādētāju HiKOKI autorizētajā
servisa centrā.

MONTĀŽA UN EKSPLUATĀCIJA

Darbība	Attēls	Lappus
Baterijas izņemšana un ielikšana	2	2
Uzlādēšana	3	2
Āka noņemšana un uzstādīšana	4	2
Kā izmantojot gaismas diodi	5	2
Uzgaļa montāža	6	2
Rotācijas virziena maiņa	7	3
Baterijas atlīkuma indikators	8	3
Slēžu darbināšana	9	3
Skrūvēšanas režīma izvēles funkcija*1	10	3
PIEDERUMU IZVĒLE	—	13

*1 Skrūvēšanas režīma izvēles funkcija

UZMANĪBU

Izvēlieties skrūvēšanas režīmu, kamēr palaidēja slēdzis
ir atlaists. Ja tā netiek darīts, tas var izraisīt
funkcioniēšanas traucējumu.

Izmantojot skrūvēšanas režīma izvēles slēdzi darbarīka
korpusa sānos, var regulēt griezes momentu atbilstoši
darba veidam.

Skrūvēšanas režīms pārslēdzas starp 4 dažādiem režīmiem
ikreiz, kad skrūvēšanas režīma izvēles slēdzis ir nospiests.
Normālais režīms (Normal mode) ļauj skrūvēt skrūves
vienmērīgi un akurāti.

Deklarētā vibrācijas kopējā vērtība tika mērīta atbilstoši standarta testa metodei, un to var izmantot, lai salīdzinātu vienu darbarīku ar citu;

To var izmantot arī provizoriskai iedarbības novērtēšanai.



BRĪDINĀJUMS


- Vibrācijas emisijas konkrētas elektroierīces lietošanas laikā var atšķirties no deklarētajām vērtībām atkarībā no veidiem, kā darbarīks tiek izmantots.
- Identificējiet drošības pasākumus, lai aizsargātu operatoru, kas ir balstīti uz iedarbības novērtējuma aktuālajos lietošanas apstākļos (nemot vērā visas darba cikla daļas, piemēram, laikus, kad darbarīks ir izslēgts un kad tas darbojas brīvgaitā papildus palaišanas laikam).

NOTS

Tā kā HiKOKI turpina izpētes un izstrādes programmu, šeit norādītās specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

WH12DD		
V	V	10,8 – 12 maksimums
n₀	Sm	min ⁻¹ 0 - 1300
	Pm	min ⁻¹ 0 - 3200
	SEm	min ⁻¹ 0 - 3200
	mm	4 - 8
	mm	M5 - M14
	mm	M5 - M12
	mm	φ3,5 – φ5
MT	N · m	135
	mm	6,35 (1/4")
	kg	1,1


				
WH12DD (2LS)	1	2	1	1
WH12DD (NN)	—	—	—	—




BSL1240M




374778



UC12SL



374779



336471

EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Mēs deklarējam, uzņemoties pilnīgu atbildību, ka bezvadu triecienurbjmašīna - skrūvgriezis, kas tiek identificēts pēc tipa un specifiska identifikācijas koda *1), atbilst visām attiecīgam direktīvu *2) un standartu *3) prasībām. Tehniskie dati *4) - skatīt zemāk.

Eiropas standartu vadītājs Eiropas pārstāvniecības birojā ir pilnvarots sagatavot tehniskos datus. Deklarācija tiek piemērota izstrādājumam, kam ir CE markējums.

*1) WH12DD C357850S

*2) 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU

*3) EN62841-1:2015

EN62841-2-2:2014

EN60335-1:2012+A11:2014

EN60335-2-29:2004+A2:2010

EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

*4) Pārstāvniecības birojs Eiropā 29. 12. 2018
Hikoki Power Tools Deutschland GmbH
Siemensring 34, 47877 Willich, Vācija

Galvenā mītne Japānā
Koki Holdings Co., Ltd.

Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan
2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japāna

Naoto Yamashiro
Eiropas standartu vadītājs

29. 12. 2018

A. Nakagawa
Korporatīvā amatpersona




HIKOKI

WH 12DD




LT Naudojimo instrukcijos


1




2



3




4






5



6





BENDRIEJII ELEKTRININIU JRANKIŲ SAUGUMO ĮSPĖJIMAI

⚠️ ĮSPĖJIMAS

Perskaitykite su šiuo įrankių pateikiamus įspėjimus, nurodymus, peržiūrėkite iliustracijas bei specifikacijas. Nesišalikydamis pateiktų nurodymų galite patirti elektros smūgi, skelti gaisrą ar (arba) stipriai susižaloti.

Pasilikite įspėjimus ir nurodymus ateičiai.

Įspėjimuose terminas „elektrinis įrankis“ reiškia jūsų elektrinių įrankių, kurių elektros energija tiekama iš elektros tinklo ar akumuliatoriaus.

1) Darbo vienos saugumas

- Darbo vieta visuomet turi būti gerai apšviesta.
Netvarkingoje ar blogai apšvestoje darbo vietoje dažniai pasitaiko nelaimingi atsitikimai.
- Nenaudokite elektrinių įrankių sprogioje aplinkoje, pavyzdžiu, kai netoliye yra degių skytių, duju ar dulkių.
Elektriniai įrankiai sukelia žiežirbas, kurios gali uždegti dulkes ar dūmus.
- Šalia veikiančio elektrinio įrankio neturi būti vaikų ir pašaliniai asmenys.
Jei kažkas blaško dėmesį, galite nesuvaldyti įrankio.

2) Elektrinis saugumas

- Elektrinio įrankio kištukas turi tiktai konkretiam lizdui. Nemieginkite kaip nors keisti kištuko. Nenaudokite kištuko adapterių su įzemintais elektriniiais įrankiais.
Kištukas be jokių pakeitimų ir jam tinkantis lizdas mažina elektros smūgį pavojų.
- Stenkite nesiliesti prie įzemintų paviršių, pavyzdžiu, vamzdžių, radiatorių ar šaldytuvų.
Jei jūsų kūnas įzemintas, didėja pavojus patirti elektros smūgi.
- Saugokite elektrinius įrankius nuo lietaus ir drėgmės.
I elektrinio įrankio vidų patekęs vanduo didina elektros smūgį pavojų.
- Nepažeiskitė laido. Neneškite įrankio, laikydami ji už laido ir netraukite už laido, jei norite ištraukti kištuką iš lizdo. Saugokite laidą nuo karščio, alyvos, aštrių kraštų r judančių dalių.
Pažeistas ar susispynęs laidas didina elektros smūgį riziką.
- Dirbdami su elektriniiais įrankiais lauke, naudokite lako sąlygoms tinkantį prailginamajį laidą.
Naudodami lauko sąlygoms tinkantį laidą, sumažinsite elektros smūgį pavojų.
- Jei dirbtu su elektriniu įrankiu drėgnose sąlygose neišvengiamai, naudokite elektros tiekimo šaltinių su liekamosios srovės jungtuva.
Liekamosios srovės jungtuvas mažina elektros smūgį pavojų.

3) Asmeninis saugumas

- Nepraraskite budrumo, žiūrėkite, ką darote ir protingai naudokite elektrinius įrankius.
Nenaudokite elektrinio įrankio pavarge, veikiami vistų, alkoholio arba narkotinių medžiagų.
Net ir menkiausias nedėmesingumas dirbtu su elektriniu įrankiu gali tapti sunkaus susižalojimo priežastimi.
- Naudokite asmens apsaugos priemones. Visuomet naudokite akių apsaugas.
Asmens apsaugos priemones, tokios kaip nuo dulkių sauganti kaukę, neslystantys apsauginiai batai, kietas galvos apdangalas ar klausas apsauga tam tikrose sąlygose mažina susižalojimo tikimybę.

- Venkitė netycinio įsijungimo. Išitikinkite, ar jungiklis yra išjungtas ir tik tuomet junkite elektrinį įrankį į elektros tinklą ir (arba) prie akumuliatoriaus, imkite ji į rankas ar neskite.

Neneškite įrankių įjungtų jungiklių ar laikydami pirštą ant jungiklio, nes tai didina susižalojimo riziką.

- Prieš įjungdami elektrinį įrankį, nuimkite reguliavimo raktus ar veržliarakčius.

Ant besisukančios elektrinio įrankio uždėtas reguliavimo raktas arba veržliaraktis gali sužaloti.

- Nesiškite rankomis per tolį. Stovėkite ant tinkamo pagrindo ir išlaikykite pusiausvyrą.
Tai padės geriau valdyti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.

- Vilkite tinkamus drabužius. Nevilkėkite laisvų drabužių ir nedėvėkite papuošalų. Saugokite plaukus ir drabužius judančių detalių.
Laisvi drabužiai, papuošalai ar ilgi plaukai gali patekti į judamas dalis.

- Jei prietaisai tiekiami su prijungiamais dulkių ištraukimo ar surinkimo įrenginiais, visuomet teisingai prijunkite ir naudokite šiuos įrenginius.
Dulkių surinkimo įrenginiai gali sumažinti dulkių keliamus pavojus.

- Neleiskite, kad dažnai naudojant įrankį įgytos žinios užgožtų budrumą, todėl neignorukite elektrinio įrankio saugaus naudojimo principų.
Net menkiausias nerūpestingumas baigtis rimus sužalojimu.

4) Elektrinių įrankių naudojimas ir priežiūra

- Nenaudokite elektriniams įrankiams per didelęs jėgos. Elektrinius įrankius naudokite tik pagal jų paskirtį.
Tinkamais įrankiais darbą atlikis geriau ir saugiau, jei bus naudojamas taip, kaip numatyta.
- Nenaudokite elektrinio įrankio, jei jungiklis jo neįjungia ir neišjungia.
Jungikliu nevaldomas elektrinis įrankis yra pavojingas, todėl jį reikia pataisyti.
- Išunkite kištuką iš elektros lizdo ir (arba) atjunkite akumuliatorių nuo elektrinio įrankio (jei jis nėrimamas), prieš atlikdami jo reguliavimo, antgalių keitimo veiksmus ar prieš padėdami įrankį į saugojimo vietą. Tokios apsisaugojimo priemonės sumažins riziką, kad elektrinis įrankis įsijungs netiketė.
- Neįjungtus elektrinius įrankius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir neleiskite su elektriniu įrankiu nesuspažinusiems bei neperskaiciusiems šios instrukcijos asmenims jo naudoti.
Elektriniai įrankiai yra pavojingi nepatyrusiose rankose.

- Prisiūrėkite elektrinius įrankius ir aksesuarus. Patirkinkite, ar teisingai uždėtos besisukančios dalys, ar nėra sulūžusiu dalių ir kitų būklės, kurios gali daryti itaką elektrinio įrankio veikimui. Jei įrankis pažeistas, prieš naudojimą jį suremontuokite.

Daug nelaimingu atsitikimų įvyksta dėl netinkamos elektrinių įrankių priežiūros.

- Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs.
Tinkamai prižiūrėti ir aštrūs pjovimo įrankiai rečiau stringa ir juos lengviau valdyti.

- Naudokite elektrinius įrankius, jų aksesuarus ir antgalius pagal nurodymus, atsižvelgdami į darbo sąlygas bei atliekamuo darbo pobūdį.
Naudojant įrankį kitems, nei numatyta tikslams, gali kilti pavojingos situacijos.

- Rankenos ir laikymo paviršiai turi būti švarūs, sausūs, nesutepti alvyra ar tepalu.

Slidžios rankenos ir laikymo paviršiai trukdo tinkamai valdyti įrankį netiketose situacijose.

5) Akumuliatorių naudojimas ir priežiūra

- a) **Įkraukite tik naudodami gamintojo nurodytą įkoviklį.**

Vieno tipo akumulatoriu i tinkantis įkoviklis gali sukelti gaisrą, jei naudojamas su kitokio tipo akumulatoriumi.

- b) **Naudokite elektrinius įrankius tik su nurodytu tipo akumulatoriais.**

Naudojant kito tipo akumulatorių, gali kilti gaisras ar kūno sužalojimo pavojus.

- c) **Nenaudojant akumulatorių laikykite atokiau nuo kitų objektų, tokius kaip spaustuvai, monetos, raktai, vynys, varžtai ar kitaip smulkūs daiktai, kurie gali sujungti vieną terminalą su kitu.**

Trumpai sujungus akumulatoriaus terminalus, galite nusideginti arba sukelti gaisrą.

- d) **Netinkamai naudojant, iš akumulatoriaus gali išsilieti skystis – nelieskite jo. Jei to neišvengėte, nuskalaukite pažeistą vietą vandeniu. Jei skystis pateko į akis, kreipkitės į gydytoją. Iš akumulatoriaus išsilejęs skystis gali sudirginti arba nudeginti odą.**

- e) **Nenaudokite akumulatoriaus ar įrankio, jei jie sugedo arba jiems buvo daryti kokie nors pakeitimai.**

Pažeisto akumulatoriaus veikimas gali būti neprognozuojamas, todėl gali kilti gaisras, sprogimas arba galite susižaloti.

- f) **Saugokite akumulatorių ar įrankį nuo ugnies ir aukštos temperatūros.**

130 °C viršijanti temperatūra gali sukelti sprogimą.

- g) **Vadovaukites įkovimo nurodymais ir nejkraukite akumulatoriaus arba įrankio, jei temperatūra neatitinka instrukcijoje nurodytų aprubojimų. Įkovimas netinkamoje temperatūroje gali sugadinti akumulatorių ir padidinti gaisro riziką.**

6) Aptarnavimas

- a) **Elektrinius įrankius aptarnauti patikėkite tik kvalifikuotam remonto specialistui ir naudokite tik identiškas pakeičiamasias dalis.**

Tai padės užtikrinti tinkamą elektrinio įrankio priežiūrą.

- b) **Netaisykite pažeisto akumulatoriaus.**

Ji taisytis turi tik gamintojas arba jo įgaliotasis remonto paslaugų teikėjas.

APSAUGA

Saugokite nuo vaikų ir nesveikių asmenų.

Nenaudojamus įrankius laikykite vaikams ir nesveikiems asmenims nepasiekiamoje vietoje.

PAPILDOMI SAUGUMO ĮSPĖJIMAI

1. Darbo aplinkos paruošimas ir patikrinimas.

Patikrinkite, ar darbo aplinka tinkta darbui, vadovaudamiesi pirmiau išdėstytomis atsargumo priemonėmis.

2. Jei dirbate ilgą laiką, naudokite ausų kištukus.
3. Jei kreipiantis į mova negrižta į pradinę padėtį, grąžtas įstatytas neteisingai.

4. Per ilgai suuktą varžtą smūginį suktuvu, varžtas bus prisuktas per stipriai ir gali lūžti.

Sukant varžtą, smūginį suktuvą pasukus kampu varžto atžvilgiu, galima sugadinti varžto galvutę ir varžo neveiks reikiama jėga.

Sukdami varžtą, smūginį suktuvą nustatykite statmenai varžtui.

5. Dirbdami tvirtai laikykite įrankį. Jei to nedarysite, galite stipriai susižaloti ar patirti nelaimingą atsitikimą. (1 pav.)

6. Ištač grąžtą, šiek tiek truktelėkite ji į išsitinkinėt, kad jis neatsilaisvins naudojimo metu. Jei grąžtas neteisingai įstatytas, naudojant jis gali atsilaisvinti ir kelti pavojų.

7. Saugokitės, kad pašaliniai objektai nepatektų į angą įkraunamam akumulatoriui prijungti.

8. Neardykiite įkraunamo akumulatoriaus ir įkoviklio.

9. Trumpai nesujunkite įkraunamo akumulatoriaus. Dėl trumpojo akumulatoriaus jungimo susiformuoja stipri srovė ir akumulatorius perkaista. Dėl to akumulatorius gali sudegti ar sugesti.

10. Nemeskite akumulatoriaus į ugnį. Deginamas akumulatorius gali sprogti.

11. Kai įkrautas akumulatorius veikia trumpai, grąžinkite akumulatorių parduotuvei, kurioje jis įsigijote. Nemeskite nusilpusto akumulatoriaus.

12. Nekiškite jokių objektų į įkoviklio védinimo angas. Metaliniai objektai ar degios medžiagos, patekusios į įkoviklio védinimo angas, gali sukelti elektros smūgį ar sugadinti įkoviklį.

13. Tvirtai įstatykite kabliuką. Jei kabliukas neįstatytas tvirtai, naudojimo metu jis gali sužaloti.

14. Po ilgo varžtų sukimo, išjunkite suktuvą 15 minučių, kol keisite akumulatorių. Pakeitus bateriją, variklis, jungiklis ir pan. gali įkaisti, jei darbą pradėsite nedelsiant, dėl ko prietaisas gali perkasti.

15. Nelieskite metalinių dalių, nes jos stipriai įkaista neperakliamai dirbtant.

16. Nežiūrėkite tiesiai į šviesą. Tai gali pakenksti regėjimui.

17. Įrankį ir akumulatorių naudokite -5 °C – 40 °C temperatūroje.

18. Akumulatorių įkraukite 0 – 40 °C aplinkos temperatūroje.

ATSARGUMO PRIEMONĖS LIČIO – JONŲ AKUMULIATORIUI

Kad ličio – jonų akumulatorius tarnautų ilgiau, jis turi apsauginę funkciją, sustabdomą energijos tiekimą.

Toliau aprašytais 1–3 atvejais, naudojant gaminį, net jei traukiad įkoviklį, variklis gali sustoti. Tai nėra gedimas, bet reiškia, kad suveikė apsauginė funkcija.

1. Kai išsenka akumulatoriaus energija, variklis sustoja. Tokiu atveju, reikia jį nedelsiant įkrauti.

2. Jei įrankis patyrė perkovą, variklis gali sustoti. Šiuo atveju, atleiskite įrankio jungiklį ir pašalinkite perkovos priežastis. Po to galite įrankį naudoti toliau.

BELAIDŽIO SMŪGINIO SUKTUVO SAUGUMO ĮSPĖJIMAI

1. Dirbdami vietose, kuriose tvirtinimo elementas gali paliesti paslėptą laidą, laikykite elektrinį įrankį už izoliuotos laikymui skirtos vietas.

Tvirtinimo elementai kontaktas su laidu, kuriuo teka elektros srovė, gali elektrenti metalines įrankio dalis ir sukelti operatoriui elektrossmūgi.

3. Jei akumulatorius patyrė perkrovą dėl pernelyg sunkaus darbo, akumulatorius gali nustoti tiekti energiją.

Šiuo atveju, nustokite naudoti akumulatorių ir leiskite jam atvėsti. Po to galite irankį naudoti toliau.

Be to, atkreipkite dėmesį į šį išpėjimą bei atsargumo priemonę.

ISPĖJIMAS

Norédami išvengti nuotekio iš akumulatoriaus, šilumos kaupimosi, dūmų, sprogimo ir užsidegimo, atkreipkite dėmesį į šias atsargumo priemones.

1. Jisitinkinkite, kad drožlės ir dulkės nesikaupia akumulatoriui.
○ Darbo metu jisitinkinkite, kad drožlės ir dulkės nekrenta ant akumulatoriaus.
- Užtikrinkite, kad darbo metu susikaupusios dulkės ir drožlės nesikaupia ant akumulatoriaus.
- Nelaikykite nenaudojamo akumulatoriaus ten, kur ant jo galia kauptis dulkės ir drožlės.
- Prieš padėdami saugoti akumulatorių, pašalinkite drožlės ir dulkes, kurios gali būti susikaupusios ant jo ir nelaikykite akumulatoriaus kartu su metaliniais objektais (varžtais, vinimis ir kt.).
2. Nepradurkite akumulatoriaus aštoriais daiktais, pavyzdžiu, vinimi, nedaužykite jo plaktuku, nelipkite ant jo, nemeskite akumulatoriaus ir saugokite jį nuo stiprių smūgių.
3. Nenaudokite akivaizdžiai pažeisto ar deformuoto akumulatoriaus.
4. nenaudokite akumulatoriaus sukeisdami jo polius.
5. Neunkite tiesiogiai į elektros tinklą ar automobilio cigarečių uždegiklio lizdą.
6. Nenaudokite akumulatoriaus jokiems kitiams tikslams, išskyrus čia išvardintus.
7. Jei akumulatorius nejsikrauna net per nurodytą laiką, nedelsdami nutraukite jo krovimą.
8. saugokite akumulatorių nuo aukštos temperatūros ir aukšto slėgio – nedékite jo į mikrobangų krosnelę, nedžiovinkite džiovintuvu ir nedékite į talpyklas, kuriose yra aukštas slėgis.
9. Nedelsdami patraukite akumulatorių nuo ugnies, jei pastebėjote nuotekį iš akumulatoriaus ar pajutote blogą kvapą.
10. Nenaudokite vietose, kuriose susikaupia statinis elektros krūvis.
11. Jei iš akumulatoriaus teka skystis, jis skleidžia blogą kvapą, kaupiasi šiluma, pakito jo spalva arba jis deformavosi, arba pastebete kitų gedimų naudojimo, įkrovimo ar saugojimo metu, nuimkite akumulatorių nuo įrankio ir nustokite jį naudoti.
12. Nemerkite akumulatoriaus į skrycius ir saugokite, kad skryčiai nepatektų į jo vidų. Į vidų patekę laidūs skryčiai, pavyzdžiu, vanduo, gali sugadinti akumulatorių, sukeldami gaisrą ar sprogimą. Laikykite akumulatorių vésioje, sausoje vietoje, atokiau nuo degių medžiagų. Būtina vengti korozinių dujų.

ATSARGUMO

1. Jei iš akumulatoriaus išsiliejęs skystis pateko į akis, netrinkite akių, bet išskalaukite jas švariu vandeniu, pavyzdžiu, iš čiaupo ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Negydant, akumulatorius skystis gali sukelti problemų akims.
2. Jei skystis pateko ant odos ar drabužių, gerai nuplaukite švariu vandeniu, pavyzdžiu, iš čiaupo. Skystis gali sudirgti odą.
3. Jei pirmą kartą naudodami akumulatorių pastebite rūdis, blogą kvapą, spalvos pokyčius, deformaciją ar kitus neįprastus reiškinius, nenaudokite akumulatoriaus ir grąžinkite jį tiekėjui arba pardavėjui.

ISPĖJIMAS

Jei į ličio – Jonų akumulatoriaus terminalus patenka laidžiai svetimkūnių, gali įvykti trumpasis jungimas ir kilti gaisras. Laikykite ličio – Jonų akumulatorių tik pagal toliau nurodytas taisykles.

- I saugojimo dėžę nedékite laidžių medžiagų, vinių ir laidų, pavyzdžiu, geležinių ir varinių laidų.
- Kad išvengtumėte trumpojo jungimo, įstatykite akumulatorių į prietaisą ar saugiai ijdékite į akumulatoriaus saugojimo deklą

taip, kad nesimatytų ventiliatoriaus.


LIČIO – JONŲ AKUMULIATOIAUS TRANSPORTAVIMAS

Transportuodami ličio – Jonų akumulatorių, imkitės tokiu atsargumo priemonių.

ISPĖJIMAS

Įspékitė transporto bendrovę, kad pakuotėje yra ličio – Jonų akumulatorius, informuokite bendrovę apie jo galią ir laikyklės transporto bendrovės nurodymų dėl transportavimo organizavimo.

- Ličio – Jonų akumulatoriai, kurių galia viršija 100 Wh, transportuojant laikomi pavojingomis prekėmis, todėl jiems galioja specifiniai tvarka.
- Transportuodami į užsienį, turite laikytis tarptautinių įstatymų ir taisykių bei paskirties šalies reikalavimų.



SIMBOLIAI

ISPĖJIMAS

Šie simboliai naudojami prietaisams. Prieš naudodami jisitinkinkite, kad suprantate jų reikšmę.

	WH12DD: Belaidis smūginis suktuvas
	Norint sumažinti susižidimo riziką, naudotojas turi perskaityti naudojimo vadovą.
	Tik ES šalims Neišmeskite elektrinių įrankių kartu su buitinėmis atliekomis! Laikantis Europos direktyvos 2002/96/EB dėl elektinių ir elektroninių atliekų reikalavimų bei igyvendinantį ją pagal nacionalinius įstatymus, elektrinius prietaisus, kurių naudojimo laikas jau pasibaigę, reikia surinkti atskirai ir grąžinti pagal aplinkosaugos reikalavimus veikiančiai perdirbimo įmonėi.
V	Vardinė galia
N ₀	Greitis be apkrovos
Sm	Švelnus režimas
Pm	Galingas režimas
SEm	Savigréžių varžtų režimas
S	Mažas varžtas
I	Iprastas varžtas
H	Didelio atsparumo varžtas
SE	Savigréžis varžtas
MT	Užveržimo sukimo momentas (didžiausias)

	Šešiak. pavaros dydis
	Svoris (Pagal EPTA (belaidžių elektrinių įrankių
	Atjunkite akumulatorių
	Ijungimas
	Išjungimas
	Sukimasis pagal laikrodžio rodyklę
	Sukimasis prieš laikrodžio rodyklę
	Prisukimo režimo pasirinkimo jungiklis
	Dega; Švelnus režimas „lprastas darbas“ Trumpu varžtu prisukimas, gipso plokščių tvirtinimas ir kt.
	Dega; „Darbas su didele apkrova“ Ilgų varžtu, medusraigčių, varžtu ir kt. prisukimas
	Dega; Savigrėjių varžų priveržimas

Akumulatorius

	Likusios akumulatoriaus galios indikatoriaus jungiklis
	Dega; Liko daugiau kaip 75 proc. akumulatoriaus galios.
	Dega; Liko 50-75 proc. akumulatoriaus galios.
	Dega; Liko 25-50 proc. akumulatoriaus galios.
	Dega; Liko mažiau kaip 25 proc. akumulatoriaus galios.
	Mirksci; Akumulatorius beveik visiškai nusilpęs. Kuo greičiau įkraukite akumulatorių
	Mirksci; Galia netiekama dėl per aukštos temperatūros. Nuimkite akumulatorių nuo įrankio ir leiskite visiškai atvesti.
	Mirksci; Galia netiekama dėl gedimo ar sutrikimo. Problema galėjo ivykti dėl akumulatoriaus, todėl kreipkitės į pardavėją.

PROGRAMOS

○ Mašinos varžtų, medienos varžtų, savisriegių varžtų ir kt. įsukimas ir išsukimas

SPECIFIKACIJOS

Įrankio specifikacijos išvardintos lentelėje 88 psl.

* Pagal EPTA (belaidžių elektrinių įrankių gamintojų) procedūrą 01/2014

Priklasomai nuo prijungto akumulatoriaus

PASTABA

Dėl „HiKOKI“ vykdomyų nuolatinų tyrimų ir tobulinimo, išdėstytos specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo.

JKROVIMAS

Prieš naudodamiesi elektrinių įrankių, įkraukite akumulatorių kaip nurodyta.

1. **Įjunkite įkroviklio maitinimo laidą į kištukinį lizdą.**
Jungiant įkroviklio kištuką į kištukinį lizdą, mirksės raudona signalinė lemputė (1 sekundės intervalais).
2. **Įjunkite įkroviklį į lizdą.**
Tvirtai įstatykite akumulatorių į įkroviklį, kaip parodyta 3 pav. (2 psl.)
3. **Įkrovimas**

Įstačius akumulatorių į įkroviklį, prasidės įkrovimas ir nuolat degs raudona signalinė lemputė.

Akumulatoriui visiškai įsikrovus, mirksės raudona signalinė lemputė. (1 sekundės intervalais)(Žr. 1 lentelėje).

- Signalinės lemputės reikšmės
Signalinės lemputės reikšmės nurodytos 1 lentelėje ir priklauso nuo įkroviklio būklės ar akumulatoriaus įkrovimo lygio.

PASTABA

Kad akumulatoriaus nenaudotų neišjungta LED lemputė, ji automatiškai išsijungia po maždaug 3 sekundžių.

STANDARTINIAI PRIEDAI

Kartu su pagrindiniu agregatu (1) pakuočėje yra 89 psl. išvardinti aksesuarai.

Standartiniai priedai gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.

1 lentelė

Signalinės lemputės reikšmės				
Signalinė lemputė (raudona)	Prieš įkrovimą	Mirksci	Dega 0,5 sek. Nedega 0,5 sek.(išsijungia 0,5 sek.)	
	Įkrovimo metu	Dega	Dega nuolat	
	Įkrovima s baigtas	Mirksci	Dega 0,5 sek. Nedega 0,5 sek. (išsijungia 0,5 sek.)	
	rezervinis režimas perkaitus	Mirksci	Dega 1 sekundę. Nedega 0,5 sek. (išsijungia 0,5 sek.)	Akumulatorius perkaito. Negali įkrauti. (Įkrovimas prasidės, kai akumulatorius atvės)
	Įkrovimas negalimas	Blyksi	Dega 0,1 sek. Nedega 0,1 sek. (išsijungia 0,1 sek.)	Akumulatorius ar įkroviklio gedimas

- Dėl akumulatoriaus temperatūros ir įkrovimo laiko. Temperatūra ir įkrovimo laikas nurodyti 2 lentelėje.

2 lentelė:

Akumuliatorius		Jkroviklis	UC12SL
Jkrovimo jtampha		V	10.8 – 12 Peak
Svoris		kg	0,35
Temperatūra, kurioje bus jukraunamas akumuliatorius			0°C – 50°C
Jkrovimo laikas akumuliatoriaus talpai, 4,0 AH			
		mažia	60
Akumuliatoriaus elementų skaičius			3

PASTABA

Ikvrimo laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros ir srovės šaltinio įtampos.

ATSARGUMO

Jei akumulatorius įkroviklis buvo naudojamas nuolat, jis bus iškaitės ir tai gali tapti sutrikimo priežastimi. Baigus įkrovimą, leiskite jam bent 15 minučių atvėsti iki kito įkrovimo.

4. Išiunkite įkroviklio maitinimo laida iš kištukinių lizdo.

5. Tvirtai laikykite įkroviklį ir ištraukite akumuliatoriu.

PASTABA

Nepamirškite po naudojimo išimti akumuliatoriu iš ikraviklio.

ATŠARGUMO

- Jei akumulatorius įkraunamas karštas dėl ilgo tiesioginės saulės poveikio arba dėl to, kad ką tik buvo naudotas, įkroviklio signalinė lemputė degs 1 sek., nedegs 0,5 sekundės (0,5 sekundės nedega). Tokiu atveju, leiskite akumulatorui atvėsti, tuomet pradėkite įkrovimą.
 - Kai blyksi signalinė lemputė (0,2 sek. intervalais), patikrinkite, ar įkroviklio baterijos jungtyste nėra pašalinė objektu ir, jei yra, juos pašalinkite. Jei pašalininių objektų nėra, tikėtina, kad akumulatorius ar įkroviklis sugedo. Pristatykite jį įgaliotam aptarnavimo centriui.

Kadangi įmontuotas mikrokompiuteris per 3 sekundes patvirtina, kad akumulatorius yra jkraunamas įkrovimui, palaukiite maždaug 3 sekundes ir tik tuomet dar kartą įstatykite akumulatorių įkrovimui testi. Jei per 3 sekundes yra pakartotinai krovimui įstatomas akumulatorius, jis gali būti jkrautas netinkamai.

- Jei nebjlyksi raudona signalinė lemputė (kas sekundę), net jei įkroviklio laidas yra prijungtas prie srovės šaltinio, tai reiškia, kad galėjo suveikti įkroviklio apsauginė grandinė.
Ištraukite laidą arba kištuką iš srovės šaltinio ir po 30 sekundžių įjunkite dar karta. Jei raudona signalinė lemputė nepradeda blyksėti (kas sekundę), pristatykite įkroviklį „HIKOKI“ išgaliotam aptarnavimo centrui.

MONTAVIMAS IR NAUDÖJIMAS

Veiksmas	Paveiks	Puslapi
Akumulatoriaus įstatymas ir išémimas	2	2
Iškrovimas	3	2
Kabliuko nuėmimas ir uždėjimas	4	2
Kaip naudoti LED apšvietimą	5	2
Grąžto įstatymas	6	2
Sukimosi krypties keitimasis	7	3
Likusios akumulatoriaus galios	8	3
Jungiklio naudojimas	9	3
Prisukimo režimo pasirinkimo	10	3
Aksesuarų parinkimas	—	13

*1Prisukimo režimo pasirinkimo funkcija

ATSARGIUMO

Atleidė paleidimo mechanizmo spragtuką, pasirinkite prisukimo režimą. To nepadarius, įrankis gali blogai veikti

Prisukimo režimo pasirinkimo jungiklių įrankio korpuso šone galima sureguliuoti prisukimo sąsūkos momentą priklausomai nuo darbo tipo.

Kiekvieną kartą nuspaudus prisukimo režimo pasirinkimo jungiklį, galima nustatyti 4 skirtingus režimus. Iprastas režimas skirtas varžtams sukti švelnijai ir sklandžiai

Įprastomis naudojimo sąlygomis rinkitės įprastą režimą. Galingas režimas tinkta sunkiemis darbams, kuriems reikia daugiau jėgos, pavyzdžiu, ilgiems varžtams prisukti. Rinkitės šį režimą, kai manote, kad įprastas režimas per silpnas.

Savigręžių varžtu režimas naudojamas savigręžiamus „Tek“ varžtams prisukti. Pasirinkus šį režimą, sumažėja tikimybė per stipriai prisukti varžą ir pažeisti jo galutę, sulaužyti varžą ar praslysti.

PASTABA

- Tinkamas režimas skiriasi atsižvelgiant į varžtus ir medžią, į kurią jie sukami. Įsukite kelis bandomuosius varžtus ir atitinkamai sureguliukite režimą.
- Prisukimo režimo pasirinkimo rankenelę galima nustatyti tik istačius akumulatorių į įrankį ir vieną kartą truktelėjus paleidimo mechanizmo jungiklį.

LED LEMPUTĖS ĮSPĒJAMIEJI SIGNALAI

Gaminys turi funkcijas, kurios skirtos apsaugoti įrankį ir akumulatorių. Kol jungiklis yra patrauktas, jei bet kuri iš apsaugos funkcijų yra aktyvuota, mirkės LED lemputė, kaip aprašyta 3-ioje lentelėje. Suveikus bet kokiai apsauginelių funkcijai, nedelsdami patraukite pirštą nuo jungiklio ir vadovaukitės veiksmais, aprašytais taisomujų veiksmų skyriuje.

3 lentelė

Apsauginė funkcija	LED lemputės ekranas	Taisomieji veiksmai
Apsauga nuo perkaitimo	0,1 sek. dega / 0,5 nedega █ █ █ █ █	Panaikinkite perkrovos priežastį.
Temperatūrinė apsauga	0,3 sek. dega / 0,3 nedega ██████████	Leiskite įrankiui ir akumulatoriui atverti.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR PATIKRINIMAS

1. Įrankio tikrinimas

Kadangi naudojant atšipusį įrankį blogėja, o efektyvumas ir variklis gali blogai veikti, pagalasksite arba pakeiskite įrankį iškart pastebėjė abraziją.

2. Patikrinkite tvirtinimo varžtus

Reguliarai tikrinkite visus tvirtinimo varžtus ir išsitinkinkite, kad jie tinklei priveržti. Jei atsilaistintu kuris nors varžtas, nedelsdami ji priveržkite. Laiku to nepadarius, kyla rimtas pavojus.

3. Variklio priežiūra

Variklio apvijos yra galios agregato „širdis“. Rūpestingai užtikrinkite, kad apvijos nebūtų pažeistos ir (arba) nesudrektų nuo vandens ar alyvos.

4. Išorės valymas

Suteptą smūginį suktuvą valykite minkštą sausa šluoste ar muliniame vandenye sudrékinta šluoste. Nenaudokite tirpkių su chloru ar dažų skiedikių, nes jie tirpdo plastiką.

5. Sandėliavimas

Store the impact driver in a place in which the temperature is less than 40°C and out of reach of children.

PASTABA

Ličio – Jonų akumulatorių laikymas

Prieš padėdami saugoti, išsitinkinkite, kad ličio – Jonų akumulatorius yra visiškai įkrautas.

Ilgai (3 mėnesius ar ilgiau) laikant nusilpusius akumulatorius, blogėja jų veikimas, ženkliai trumpėja veikimo laikas arba akumulatorius labai greitai nusilpsta.

Tačiau, ženkliai sutrumpėjus akumulatoriaus veikimo laiką galima atstatyti, du–penkis kartus iškraunant ir iškraunant akumulatorių.

Jei akumulatorius veikimo laikas ypač trumpas, net ir pakartotinai keilis kartus jį įkrovus ir iškrovus, verta manyti, kad akumulatorius visiškai nusilpo ir reikia įsigytį naujį.

ATSARGUMO

Naudojant ir prižiūrint elektrinius įrankius, būtina vadovautis kiekvienoje šalyje galiojančiais saugumo nurodymais ir standartais.

Svarbi pastaba apie akumulatorius „HiKOKI“ belaidžiams elektriniams įrankiams
Visuomet naudokite mūsų nurodytus originalius akumulatorius. Negalime garantuoti mūsų belaidžio elektrinio įrankio saugumo, jei naudojamas ne mūsų rekomenduotas akumulatorius arba, jei akumulatorius buvo išardytas ir jam atlikti pakeitimai (pavyzdžiu, išardytai ir pakeisti elementai ar kitos viduje esančios dalys).

GARANTIJÀ

Garantuojamė, kad „HIKOKI“ elektriniai įrankiai atitinka ištamtymu / šalies reikalavimus. Ši garantija negaliuoja defektams ar gedimams dėl netinkamo naudojimo, piktinaudžiavimo ar įprasto nusidėvėjimo. Jei turite nusiskundimą, siūskite neįšardytą elektrinį įrankį su GARANTIJOS PAŽYMĖJIMU, esančiu naudojimo instrukcijos pabaigoje, „HiKOKI“ įgaliotam aptarnavimo centru.

Informacija apie ore keliamą triukšmą ir vibraciją

Išmatuotos vertės buvo nustatytos pagal EN62841 ir deklaruotos pagal ISO 4871.

Nustatytas A svertinis garso galios lygis: 107 dB (A)

Nustatytas „A“ svertinis garso slėgio lygis: 96 dB (A) K neapibréžtumas: 3 dB (A).

Dėvėkite klausos apsaugos priemones.

Bendrieji vibracijos dydžiai (triašių vektorių suma) nustatyti pagal EN62841 standartą.

Smūginis tvirtinimo elementų sukimas, kai įrankio didžiausia galia:

Sukelliamos vibracijos dydis $a_h = 11,0 \text{ m/s}^2$
K neapibréžtumas = 1,5 m/s²

Bendroji deklaruota įrankio vibracija nustatyta atliekant standartinių bandymą ir tokiu dydžiu galima vadovautis tarpusavyje lyginant kelis elektrinius įrankius.

Juo taip pat galima vadovautis preliminariai vertinant vibracijos poveikį.



ISPĖJIMAS


- Faktiškai elektrinių įrankių naudojant sukeliamą vibraciją gali skirtisnuo deklaruotos bendrosios vertės, priklausomai nuo elektrinio įrankio naudojimo būdo.
- Nustatykite operatoriaus apsaugos priemones, pagrįstas numatomu vibracijos poveikiu faktinėse naudojimo sąlygose (atsižvelgiant į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiu, laiką, kada įrankis yra išjungtas ir kada veikia tuščia eiga, taip pat į paleidimo laiką).

PASTABA


Dėl „HiKOKI“ vykdomų nuolatiniių tyrimų ir tobulinimo, išdėstytoje specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo.

		WH12DD	
V		V	
n₀	Sm	min ⁻¹	10.8 – 12 Peak
	Pm	min ⁻¹	0 - 1300
	SEm	min ⁻¹	0 - 3200
		mm	4 - 8
		mm	M5 - M14
		mm	M5 - M12
		N · m	φ3,5 – φ5
		mm	6,35 (1/4")
		kg	1,1


				
WH12DD (2LS)	1	2	1	1
WH12DD (NN)	—	—	—	—




BSL1240M




374778



UC12SL



374779



336471

EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

Atsakingai pareiškiame, kad belaidis smūginis suktuvas, kurio tipas ir specialus identifikavimo numeris *1) atitinka visus galiojančius *2) direktyvų ir *3) standartų reikalavimus. Techninė byla *4) - Žr. žemiu.

The European Standard Manager at the representative office in Europe is authorized to compile the technical file.

Deklaracija galioja gaminiams su „CE“ ženklu.

*1) WH12DD C357850S

*2) 2006/42/EB, 2014/30/ES, 2014/35/ES, 2011/65/ES

*3) EN62841-1:2015

EN62841-2-2:2014

EN60335-1:2012+A11:2014

EN60335-2-29:2004+A2:2010

EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

*4) Atstovas Europoje 29. 12. 2018

Hikoki Power Tools Deutschland GmbH

Siemensring 34, 47877 Viličas, Vokietija

Pagrindinis biuras Japonijoje

„Koki Holdings Co., Ltd.“

Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan
2-chome, Minato-ku, Tokijas, Japonija

Naoto Yamashiro

Europos standartų vadovas

29. 12. 2018



A. Nakagawa

A. Nakagawa
Pareigūnas